

SitRep No. 17 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL EL ORO

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 27.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- En la provincia de El Oro se han registrado 133 eventos adversos por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha, con 59 deslizamientos, 54 inundaciones, 6 caídas de rocas, 4 aluviones, 3 hundimientos, 2 reptaciones, 2 erosiones hídricas, 2 tormentas eléctricas y 1 lluvia intensa.
- Los cantones con mayor recurrencia de eventos adversos son Piñas (33), Machala (18) Santa Rosa (18), Atahualpa (13), Pasaje (13), Portovelo (12) y mientras que, el cantón Pasaje tiene el mayor número de personas impactadas (861).
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-040-2026** emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió:
 - Declarar por el plazo de NOVENTA (90) DÍAS, el **ESTADO DE EMERGENCIA REGIONAL** por época lluviosa a la provincia de El Oro.
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-036-2026** emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió:
 - Mantener la declaratoria de **ALERTA NARANJA** a la provincia de El Oro.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: 1 COE Nacional, 1 COE Provincial, 14 COE Cantonales, 5 COE Parroquiales, 1 declaratoria de emergencia territorial y 1 declaratoria de emergencia regional.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.


De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 14 estatus advertencia, emitido por el INAMHI, vigente desde las **14H00 del 26 hasta las 07H00 del 02 de marzo del 2026**, continuarán registrándose **lluvias de intensidad moderada a fuerte** principalmente en la **región Litoral y localidades próximas a la estribación occidental**. En ciertos casos estos eventos podrían estar acompañadas de **tormentas eléctricas y ráfagas de viento**.

Los eventos de mayor consideración se presentarán entre la **tarde y noche del jueves 26 de febrero y entre la noche del sábado 28 de febrero a la madrugada del domingo 01 de marzo**, especialmente en el interior de la Costa. Sin embargo, se esperan precipitaciones frecuentes a lo largo del periodo considerado.

Las áreas en tonalidades **naranja** presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos.

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)	
	Nivel Medio	Nivel Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41
Interandina	8 – 11	12 – 27



ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con jefes y tenientes políticos, al momento de la publicación de este informe, no se registran cuerpos hídricos desbordados.

3. Eventos Adversos

Desde el 01 de enero a la fecha, por lluvias se han registrado **133 eventos adversos** que se detallan a continuación:

Nro.	Cantones	Nro. Eventos	Deslizamiento	Inundación	Caídas (Colapso)	Aluvión (Flujos)	Hundimiento	Erosión Hídrica	Reptación	Tormenta Eléctrica	Lluvias Intensas
1.	PIÑAS	33	21	5	3	1	1	0	1	0	1
2.	MACHALA	18	0	17	0	0	0	0	0	1	0
3.	SANTA ROSA	18	2	14	0	0	0	1	0	1	0
4.	ATAHUALPA	13	12	0	0	0	0	1	0	0	0
5.	PASAJE	13	2	11	0	0	0	0	0	0	0
6.	PORTOVELO	12	9	0	2	0	1	0	0	0	0
7.	ZARUMA	10	9	0	0	1	0	0	0	0	0

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

Nro.	Cantones	Nro. Eventos	Deslizamiento	Inundación	Caídas (Colapso)	Aluvión (Flujos)	Hundimiento	Erosión Hídrica	Reptación	Tormenta Eléctrica	Lluvias Intensas
8.	CHILLA	5	1	0	1	1	1	0	1	0	0
9.	EL GUABO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
10.	MARCABELÍ	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
11.	ARENILLAS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
12.	LAS LAJAS	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	HUAQUILLAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		133	59	54	6	4	3	2	2	2	1
Porcentaje		100%	44,36%	40,60%	4,51%	3,01%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%	0,75%

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 27/02/2026 14:00

4. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de El Oro se han registrado las siguientes afectaciones, donde el cantón Pasaje tiene el mayor número de personas impactadas y Piñas la mayor recurrencia de eventos.

Cantón	Población Impactada	Nro. De Evento	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Metros Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivos Afectados	Ha. Cultivos Perdidos
PASAJE	861	13	299	719	62	142	357	9	0	0	1	13	178,38	0
SANTA ROSA	709	18	171	684	8	25	175	13	1	0	1	45	123,05	22
MACHALA	537	18	155	515	18	22	150	37	0	0	0	0	65,03	2
ZARUMA	109	10	20	46	25	63	46	0	0	0	0	277	0	0
PIÑAS	86	33	23	86	0	0	5	1	0	1	3	341	0	0
EL GUABO	40	3	10	40	0	0	10	1	0	0	0	0	8	2
ARENILLAS	18	2	9	18	0	0	7	1	0	0	0	0	0	2
MARCABELÍ	5	3	1	5	0	0	1	0	0	0	1	15	0	0
CHILLA	2	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	90	0	0
ATAHUALPA	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	315	0	0
HUAQUILLAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAS LAJAS	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0
PORTOVELO	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0
Total	2367	133	689	2115	113	252	752	62	2	1	6	1281	375,46	28

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 27/02/2026 14:00

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:			
	Familias afectadas:	689	 Personas afectadas: 2115
	Familias damnificadas:	113	 Personas Damnificadas: 252
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	752	
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros)		Bienes Públicos y Privados	
	Vías de primer orden (metros):	105	 Bienes públicos afectados: 1
	Vías de segundo orden (metros):	657	
	Vías de tercer orden (metros):	519	 Bienes privados afectados: 6
	Total Vías afectadas (metros):	1281	 Puentes Afectados: 2

Infraestructura de Educación



Unidades Educativas con daño funcional:

62

Medios de Vida

Superficie agrícola (hectáreas):



Afectación parcial:

375,46

Afectación total o pérdida:

28,00

Total de superficie agrícola impactada

403,46

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 27/02/2026 14:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Alojamientos temporales activos.

Para la atención a las personas afectadas por eventos producidos por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se encuentra activo el siguiente alojamiento temporal.

Nro.	Cantón	Parroquia	Sitio	Familias	Personas
1	Santa Rosa	Santa Rosa	Refugio Casa Comunal Estero Medina	1	1
Total				1	1

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 27/02/2026 14:00

6. Asistencia humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

Institución	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Total de Bienes
SNGR	MACHALA	20	100	30	30	180
SNGR	PASAJE	0	138	69	69	276
SNGR	SANTA ROSA	0	90	41	41	172
SNGR	ZARUMA	35	0	0	0	35
Total		55	328	140	140	663

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 27/02/2026 14:00

7. COES Activados

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Nacional		
No.	Estado	Fecha de activación
1	Activo	20/02/2026

COE Provincial		
No.	Estado	Fecha de activación
1	Activo	08/02/2026

DECLARATORIA DE EMERGENCIA			
No.	Cantón	Estado	Fecha de declaratoria
1	Santa Rosa	Activo	23/02/2026

COE Parroquial				
No.	Cantón	Parroquia	Estado	Fecha de activación
1	Atahualpa	Cordoncillo	Activo	07/02/2026
2	Santa Rosa	Torata	Activo	22/02/2026
3	Santa Rosa	Victoria	Activo	23/02/2026
4	Marcabelli	El Ingenio	Activo	23/02/2026
5	Zaruma	Abañin	Activo	25/02/2026

COE Cantonal			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
1	Piñas	Activo	08/02/2026
2	Pasaje	Activo	10/02/2026
3	Chilla	Activo	10/02/2026
4	Las Lajas	Activo	11/02/2026
5	Balsas	Activo	11/02/2026
6	Arenillas	Activo	11/02/2026
7	Portovelo	Activo	11/02/2026
8	Atahualpa	Activo	11/02/2026
9	Santa Rosa	Activo	12/02/2026
10	Machala	Activo	14/02/2026
11	Marcabelli	Activo	13/02/2026
12	Huaquillas	Activo	11/02/2026
13	Zaruma	Activo	24/02/2026
14	El Guabo	Activo	26/02/2026

8. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Zaruma/Abañin/Urpicachi**, debido a lluvias del **24/02/2026**, se produjo un **aluvión**, donde varias viviendas resultaron afectadas por el descenso de material lodoso.
AFECTACIONES:
 - 19 familias afectadas (42 personas)
 - 25 familias damnificadas (63 personas)
 - 44 viviendas afectadas por ingreso de material lodoso.**ACCIONES DE RESPUESTA:**

Comuneros realizaron la limpieza, retirando el material lodoso. **SNGR** en conjunto con **Junta Parroquia Abañin** realizaron la entrega de asistencia humanitaria. **COE Cantonal** se reunió el 24/02/2026, mismo que se encuentra activo y en sesión permanente.
- **Piñas/Capiro/Capiro, vía La Cruz - Lozumbé**, por lluvias suscitadas del **23/02/2026**, se registró **deslizamiento** ocasionando la pérdida de la mesa vial de tercer orden.
AFECTACIONES:
 - 18 familias afectadas indirectamente (70 personas).
 - 18 viviendas con necesidad de evaluación técnica.
 - 30 metros de vía afectada.**ACCIONES DE RESPUESTA:**

GAD Piñas confirmó el evento y coordina evaluación inicial de necesidades. **SNGR** coordina con **GAD Provincial** para trabajos de remediación y rehabilitación de la vía de tercer orden.
- **Santa Rosa/Santa Rosa/Varios sectores, 10 de Agosto, 29 de Noviembre, Cristo del Consuelo**, debido a lluvias del **23/02/2026**, se registró el desbordamiento del río Santa Rosa y el canal 10 de Agosto, provocando **inundación** a varios sectores y se reportó afectación a viviendas, al tránsito vehicular en la vía de primer orden Santa Rosa - Machala [E-25] por el ingreso de agua, sin ruta alterna y un puente vehicular de tercer orden.
SITUACIÓN ACTUAL: El paso vehicular en la vía Machala - Santa Rosa [E-25] se encuentra **habilitada** y el puente vehicular de tercer orden se mantiene **parcialmente habilitada** para vehículos livianos. Como medida de precaución los vehículos pesados, ruta alterna: **Vía Bellamaría - La Quebrada - La Victoria**.
AFECTACIONES:
 - 50 familias afectadas (200 personas)
 - 50 viviendas afectadas por ingreso de agua
 - 20 metros lineales de vía afectada
 - 120.05 hectáreas de cultivos afectados
 - 20 hectáreas de cultivos perdidos
 - 1 puente afectado**ACCIONES DE RESPUESTA:**

SNGR realiza seguimiento a las acciones con **UGR del GADC** quien realizó recorrido constatando novedades. **OOPP del GAD Cantonal** realizó limpieza de alcantarillas.
- **Santa Rosa/La Victoria/La Victoria**, debido a lluvias suscitadas el **23/02/2026**, se registró el desbordamiento del río Buenavista e **inundación** de varias viviendas.
AFECTACIONES:
 - 60 viviendas afectadas por ingreso de agua,
 - 60 familias afectadas (240 personas)
 - 3 hectáreas de cultivo afectado (banano)**ACCIONES DE RESPUESTA:**

SNGR instaló Puesto de Mando Unificado en conjunto con **GAD Santa Rosa. Cruz Roja y GAD Santa Rosa** realizó Evaluación Inicial de necesidades de los sectores afectados.
- **Zaruma/Arcapamba/Arcapamba, vía Paccha - Zaruma [E-585]**, debido a lluvias en la madrugada del **19/02/2026**, se registró un **deslizamiento** de tierra en la vía de segundo orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada**.
AFECTACIONES:
 - 100 metros lineales de vía afectada.**ACCIONES DE RESPUESTA:**

SNGR mantiene seguimiento a las acciones con **OOPP del GAD Zaruma**, quienes realizaron limpieza y desalojo del material deslizado en la vía.

- **Piñas/Capiro /Tahuarcocha, vía Tahuarcocha - Los Amarillos**, por lluvias suscitadas el **16/02/2026**, se registró una **reptación**, la cual afecta la vía de tercer orden y amenaza con la caída de la mesa vial. Al momento la vía continua **cerrada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 10 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR coordinó con **OOPP GAD Cantonal** y la **Prefectura** la ejecución de los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo El Oro de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Gissella Gonzalez - Operador Provincial
Correo electrónico: gissella.gonzalez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0980757191

SitRep aprobado por:

Nombre: Victor Sánchez - Analista Dirección Monitoreo
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0984374917

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>