

## SitRep No. 03 - Lluvias - desde el 01 de enero a la fecha-Chimborazo

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 03.03.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

### 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **51 eventos adversos por lluvias afectando a los 10 cantones de la provincia**. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (43,14%), aluviones (17,65%), caídas (colapsos) (11,76%), hundimientos (7,84%), inundación (5,88%) y granizadas (3,92%) entre los principales.
- En lo que va de año 2026, los cantones con mayor impacto a la población son: **Riobamba y Alausí**.
- Para la coordinación de las acciones de respuesta, se activaron **4 COE** cantonales: Riobamba, Alausí, Penipe, Cumandá.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 028-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió Declarar: **ALERTA NARANJA**, a las provincias de: Azuay, Bolívar, **Chimborazo**, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Zamora Chinchipe, Carchi, Imbabura, Loja, Manabí, Morona Santiago y Sucumbios.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR-40-2026, emitida el 27 de febrero de 2026, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar, por el plazo de NOVENTA (90) DÍAS, el Estado de Emergencia Regional por época lluviosa, debido al nivel de impacto a la población, la red vial, la infraestructura y los medios de vida, generados por los eventos registrados a la fecha, en las siguientes provincias: Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Loja, y **Chimborazo**.

NIVEL DE  
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada  
con base al Manual  
del COE 2017


### 2. Situación Hidrometeorológica actual.

De acuerdo al **Boletín Meteorológico Especial Nro. 18** estatus advertencia, emitido por el INAMHI, vigente desde las **18H00 del 02 hasta las 10H00 del 06 de marzo de 2026**. se registran lluvias de intensidad fuerte a extremadamente fuerte principalmente en la región Litoral y localidades de la estribación occidental de la cordillera. En ciertos casos estos eventos podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

- Región Interandina: Bolívar, Loja, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, **Chimborazo**, Cañar, Azuay y Tungurahua.

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento no se presentan cuerpos hídricos con tendencia aumentar de nivel.



### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **51 eventos peligrosos**, distribuidos de la siguiente manera:

| No.            | Cantón     | Total | Deslizamiento | Aluvión | Caída (Colapso) | Hundimiento | Inundación | Lluvias Intensas | Granizada | Erosión Hídrica | Vendaval |
|----------------|------------|-------|---------------|---------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------|-----------------|----------|
| 1              | Alausí     | 21    | 8             | 5       | 5               | 2           | -          | 1                | -         | -               | -        |
| 2              | Riobamba   | 9     | 2             | 2       | -               | -           | 3          | -                | 1         | 1               | -        |
| 3              | Colta      | 6     | 4             | 1       | -               | 1           | -          | -                | -         | -               | -        |
| 4              | Pallatanga | 5     | 4             | 1       | -               | -           | -          | -                | -         | -               | -        |
| 5              | Guamote    | 3     | 1             | -       | -               | -           | -          | 1                | -         | -               | 1        |
| 6              | Guano      | 2     | 1             | -       | 1               | -           | -          | -                | -         | -               | -        |
| 7              | Penipe     | 2     | 1             | -       | -               | 1           | -          | -                | -         | -               | -        |
| 8              | Chambo     | 1     | 1             | -       | -               | -           | -          | -                | -         | -               | -        |
| 9              | Cumandá    | 1     | -             | -       | -               | -           | -          | 1                | -         | -               | -        |
| 10             | Chunchi    | 1     | -             | -       | -               | -           | -          | -                | 1         | -               | -        |
| Total, General |            | 51    | 22            | 9       | 6               | 4           | 3          | 3                | 2         | 1               | 1        |
| Porcentaje     |            | 100%  | 43,14%        | 17,65%  | 11,76%          | 7,84%       | 5,88%      | 5,88%            | 3,92%     | 1,96%           | 1,96%    |

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 12:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

#### 4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Resumen de afectaciones por sectores, de los campos se deberán quitar del SITREP

| Afectación a Personas:                                                              |                            |      |                                                                                     |                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|    | Fallecidos:                | 1    |    | Personas evacuadas:         | 8   |
|    | Personas afectadas:        | 1016 |    | Familias afectadas:         | 257 |
|    | Personas damnificadas:     | 84   |    | Familias damnificadas:      | 27  |
| Afectación a Viviendas:                                                             |                            |      |                                                                                     |                             |     |
|    | Viviendas afectadas:       | 75   |    | Viviendas destruidas:       | 4   |
| Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:                        |                            |      |                                                                                     |                             |     |
| Vías afectadas (metros lineales):                                                   |                            |      |                                                                                     |                             |     |
|    | Primer orden:              | 0,23 |    | Centros de salud afectados: | 1   |
|                                                                                     | Segundo orden:             | 1,18 |                                                                                     |                             |     |
|                                                                                     | Tercer orden:              | 1,56 |                                                                                     |                             |     |
|                                                                                     | Total, vías afectadas:     | 2,97 |                                                                                     |                             |     |
| Otras afectaciones                                                                  |                            |      |                                                                                     |                             |     |
|  | Bienes privados afectados: | 5    |  | Bienes públicos afectados:  | 9   |

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNOGIRD. 03/03/2026 - 12:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

El cantón con mayor impacto a la población es **Alausí** con **1100 personas impactadas y 21 eventos**, seguido de **Riobamba** con **54 personas impactadas y 9 eventos registrados**.

| Impactados y Eventos Registrados. |            |               |                     |                     |                  |                    |                    |                       |                       |                    |                     |                      |                  |                 |                 |                     |                      |                     |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| No.                               | Cantón     | No. de Evento | Personas Impactadas | Personas Fallecidas | Personas Heridas | Familias Afectadas | Personas Afectadas | Familias Damnificadas | Personas Damnificadas | Personas Evacuadas | Viviendas Afectadas | Viviendas Destruídas | Centros De Salud | Bienes Públicos | Bienes Privados | Km Lineales De Vías | Ha Cultivo Afectados | Ha Cultivo Perdidos |
| 1                                 | Alausí     | 21            | 1015                | 0                   | 4                | 234                | 933                | 25                    | 82                    | 8                  | 49                  | 4                    | 1                | 7               | 0               | 0,63                | 260                  | 30                  |
| 2                                 | Riobamba   | 9             | 54                  | 0                   | 0                | 14                 | 52                 | 2                     | 2                     | 0                  | 16                  | 0                    | 0                | 1               | 4               | 0,91                | 0                    | 0                   |
| 3                                 | Guamote    | 3             | 31                  | 0                   | 0                | 9                  | 31                 | 0                     | 0                     | 0                  | 10                  | 0                    | 0                | 0               | 0               | 0                   | 0,1                  | 0                   |
| 4                                 | Chambo     | 1             | 0                   | 1                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 1               | 0                   | 0                    | 0                   |
| 5                                 | Chunchi    | 1             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 0               | 0                   | 0                    | 0                   |
| 6                                 | Colta      | 6             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 0               | 1,25                | 0                    | 0                   |
| 7                                 | Cumandá    | 1             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                   | 0                    | 0                | 1               | 0               | 0                   | 0                    | 0                   |
| 8                                 | Guano      | 2             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 0               | 0,02                | 0                    | 0                   |
| 9                                 | Pallatanga | 5             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 0               | 0,14                | 0                    | 0                   |
| 10                                | Penipe     | 2             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                   | 0                    | 0                | 0               | 0               | 0,02                | 0                    | 0                   |
| Suma Total                        |            | 51            | 1100                | 1                   | 4                | 257                | 1016               | 27                    | 84                    | 8                  | 75                  | 4                    | 1                | 9               | 5               | 2,97                | 260,1                | 30                  |

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNOGIRD. 03/02/2026 - 12:00

Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas a causa de eventos relacionados con lluvias desde enero 2026:

| No.   | Cantón | Parroquia | Sector        | Evento        | Fecha Del Evento | Personas Fallecidas | Descripción General De Evento                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|-----------|---------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Chambo | Chambo    | Caserío Airón | Deslizamiento | 02/02/2026       | 1                   | Debido a las lluvias registradas en el sector y el desbordamiento de una acequia se produjo el deslizamiento sobre un terreno de propiedad privada, consecuencia de eso se reportó una persona atrapada la cual fue encontrada sin vida, estaba en el sitio realizando labores agrícolas |
| Total |        |           |               |               |                  | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 12:00

## 6. Alojamientos temporales activos.

En lo que va del 2026, por lluvias se activó 1 alojamiento temporal, el cual se encuentra **cerrado**.

- Alojamientos temporales **cerrados**

| No. | CANTÓN | PARROQUIA | TIPO              | NOMBRE DEL ALOJAMIENTO      | FECHA DE APERTURA | FECHA DE CIERRE |
|-----|--------|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1   | Alausí | Alausí    | Albergue Temporal | U-E. San Francisco de Sales | 18/2/2026         | 21/2/2026       |

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 12:00

## 7. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La **SNGR** ha entregado a la población un total de **371** bienes de asistencia humanitaria:

| Nro.       | Cantón   | Kit Complementario de Alimentos | Kit de Aseo Personal | Kit de Limpieza | Kit de Dormir | Kit Vajilla | Total, Bienes Entregados | Personas Beneficiarias | Familias Beneficiarias |
|------------|----------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1          | Alausí   | 69                              | 69                   | 69              | 28            | 69          | 304                      | 1370                   | 345                    |
| 2          | Riobamba | 10                              | 10                   | 10              | 4             | 6           | 40                       | 100                    | 45                     |
| 3          | Guamote  | 7                               | 7                    | 7               | 0             | 6           | 27                       | 104                    | 28                     |
| Suma Total |          | 86                              | 86                   | 86              | 32            | 81          | 371                      | 1574                   | 418                    |

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 12:00

- El **SNDGIRD** ha entregado a la población afectada un total de 2 bienes de asistencia humanitaria:

| Nro.       | Cantón   | Cama | Otro | Total, Bienes Entregados | Personas Beneficiarias | Familias Beneficiarias |
|------------|----------|------|------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1          | Alausí   | 1    | 0    | 1                        | 48                     | 13                     |
| 2          | Riobamba | 0    | 1    | 1                        | 1                      | 1                      |
| Suma Total |          | 1    | 1    | 2                        | 49                     | 14                     |

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 12:00

## 8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Cantonales (4)

| Nro. | Cantón   | Estado | Fecha de activación |
|------|----------|--------|---------------------|
| 1    | Riobamba | activo | 2/2/2026            |
| 2    | Alausí   | activo | 5/2/2026            |
| 3    | Penipe   | activo | 12/2/2026           |
| 4    | Cumandá  | activo | 24/2/2026           |

## 9. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

### CANTÓN Alausí

- **Chimborazo / Alausí / Alausí / Barrios La Elegancia, Mullinquiz, Chitaquiz y Pacalud; Calle México, vía Alausí – Chunchi – Cuenca [E-35].**  
El 18/02/2026 debido a las lluvias registradas en el sector, se produjo un aluvión generando el descenso de material lodoso (flujo de lodo), que afectó infraestructura pública y vialidad, incluyendo tramos de la vía estatal E-35 y zonas del centro urbano. COE Cantonal de Alausí se reunió el 18/02/2026 para la toma de acciones frente al evento. MIT informó el 19/02/2026 la suspensión del servicio del Tren Nariz del Diablo por afectación en la línea férrea. Al momento, las familias afectadas permanecen en sus viviendas, sin registro de personas en alojamiento temporal. Se continúan las labores de limpieza y remoción de material en los barrios afectados. En el sector de Shushilcón, identificado como una de las zonas de origen del aluvión, se realizan trabajos de estabilización y manejo de material acumulado, con el fin de reducir el riesgo residual ante nuevas precipitaciones.
  - 7 personas atendidas:
    - 4 personas heridas con politraumatismos (estables).
    - 3 personas afectadas (1 persona con crisis hipertensiva y 2 personas con crisis de ansiedad)
  - 230 Familias, 920 personas afectadas
  - 25 familias, 82 personas damnificadas
  - 43 Viviendas afectadas
  - 14 viviendas con necesidad de evaluación técnica
  - 4 viviendas destruidas
  - 5 bienes públicos afectados (cementerio municipal, canal de hormigón, unidad judicial, 2 postes de energía eléctrica).
  - 2000 metros de vías de segundo orden afectadas (Habilitadas).
  - 200 m vía de primer orden afectada (habilitada a partir de las 19:00 del 20/02/2026)
  - 140 metros de línea férrea afectadas (inhabilitada).
  - Servicio de agua potable afectado (habilitado).
  - 30 ha de cultivos destruidos (Chocho y Trigo)
  - 260 ha de cultivos afectados (Chocho y Trigo)OOPP GAD Cantonal Alausí realizó con las labores de limpieza de las vías de segundo orden. SNGR-CZ3 realizó la inspección de la línea férrea donde manifiesta que 110 metros de línea férrea afectada sobre la zona socavada y 30 metros de línea férrea sin mesa vial. MIT Chimborazo continúa con las labores de limpieza y recuperación de la línea férrea. En seguimiento a las resoluciones pendientes del COE cantonal 19/02/2026: Evaluación y reparación emergente de sistemas de agua potable y alcantarillado (MTT-1). (En ejecución) SNGR mantiene monitoreo permanente del evento y coordinación interinstitucional para la atención y recuperación temprana.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Zona 3 de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

#### SitRep elaborado por:

Nombre: Luis López Falconí – Analista de Sala de Situación  
Correo electrónico: [luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 033730684

#### SitRep aprobado por:

Nombre: Gabriel Shigla – Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [andres.shigla@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:andres.shigla@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>