

## SitRep No. 03 – Lluvias - desde el 01 de enero a la fecha-Santo Domingo de Los Tsáchilas

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 10.03.2026

El próximo SITREP será emitido el 20.03.2026 a las 12:00 o en caso de generarse nueva actividad relevante

### 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **18 eventos adversos por lluvias**. Los eventos más recurrentes corresponden a: inundaciones (39%), deslizamientos (28%), Erosión Hídrica (11%), lluvias intensas (11%), hundimiento (6%), % y vendaval (6%) entre los principales.
- En lo que va del año 2026, el cantón con mayores eventos es Santo Domingo.
- SNGR Santo Domingo, coordinó con las UGR de Santo Domingo y La Concordia la evaluación de daños y necesidades y la entrega de asistencia humanitaria.
- COE Parroquial Alluriquín se activó por época Lluviosa, cabe mencionar que la Parroquia de Alluriquín es una zona de riesgos.
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026** donde se declara en estado de **Alerta Naranja**, a la Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas.
- COE Provincial Santo Domingo de Los Tsáchilas sesionó el día 12/02/2026 y se declaró en sesión permanente.
- La **SNGR** ha entregado a la población afectada un total de 3 bienes de asistencia humanitaria. Y coordina acciones para la entrega de asistencia humanitaria.
- COE Cantonal La Concordia por **RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026** sesionó el 13/02/2026 y se activó por época Lluviosa.
- Las mesas técnicas se mantienen en sesión permanente por cualquier evento de alto impacto se suscite en la provincia.
- GAD Provincial Santo Domingo de Los Tsáchilas realiza inspecciones de los puentes destruidos.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: **1 COE Cantonal, 1 COE Parroquial.**

NIVEL DE  
AFECTACIÓN

1

Calificación  
realizada con base  
al Manual del COE

### 2. Situación Hidrometeorológica actual.




Fig. 3: Mapa de nivel de amenaza. — Intensidad y distribución de lluvias durante el período de vigencia.

Boletín Meteorológico **Nro. 17 ADVERTENCIA** Fecha y hora de emisión: martes, 10 de marzo de 2026, 13:00 horas. Vigencia. Desde 14h00 del 10 hasta las 13h00 del 13 de marzo de 2026. Fenómeno: Lluvias y Tormentas Eléctricas.

Descripción: Entre el 10 y el 13 de marzo de 2026, se mantendrán las lluvias de variable intensidad en varios sectores del país, en ciertos casos estos eventos podrían alcanzar una intensidad considerable y estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Los días 10 y 11 de marzo es posible que se presenten los eventos más intensos. Las áreas en tonalidades naranja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o movimientos en masa.

#### Estimación de la Precipitación Pronosticada

| REGIÓN      | Precipitación acumulada diaria (mm/24h) |            |                |
|-------------|-----------------------------------------|------------|----------------|
|             | Nivel Medio                             | Nivel Alto | Nivel Muy Alto |
| Litoral     | 10 – 18                                 | 19 – 45    | > 50           |
| Interandina | 8 – 11                                  | 12 – 30    | > 30           |
| Amazonía    | 22 – 31                                 | 32 – 60    | —              |

El escenario previsto responde, entre otros factores, al constante ingreso de humedad proveniente de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) con influencia directa en la región Litoral. Adicional se suman factores relevantes como: el incremento de la temperatura de superficie del mar frente a las costas del país, procesos de calentamiento diurno, forzamiento orográfico para estratificaciones de cordillera. Además, el inicial arribo de la Oscilación de Madden Julián hacia las Américas.

#### ¿QUÉ PUEDE PASAR?

- Es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.
- Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla.
- Descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al generarse tormentas.
- Se recomienda precaución ante posibles movimientos en masa y crecidas de cuerpos de agua en zonas con mayor saturación.

#### ZONAS AFECTADAS

- **Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.
- **Región Amazonía:** Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo.
- **Región Interandina:** Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay, Tungurahua y Loja.

#### Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda:

Si las autoridades lo indican, evacúa lo antes posible. Preste atención a las indicaciones a través de las fuentes oficiales

#### ESTADO SAT RIO DAMAS

Se presenta la tabla de los datos del SAT río Damas Santo Domingo Parroquia Alluriquín. Corte 10/03/2026

#### DAMAS 01

| Tag                  | Value   | Unit | Timestamp            | Target | Low-low | Low limit | High limit | High-high |
|----------------------|---------|------|----------------------|--------|---------|-----------|------------|-----------|
| NIVEL DE AGUA        | 0.73    | m    | 10-Mar-2026 11:19:00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 2.50       | 4.00      |
| ACUMULADO DE LLUVIA  | 0.00    | mm   | 10-Mar-2026 11:19:00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 2.00       | 3.00      |
| TEMPERATURA DEL AIRE | -142.60 | C    | 10-Mar-2026 11:19:00 | 25.00  | 0.00    | 0.00      | 40.00      | 50.00     |
| HUMEDAD DEL AIRE     | 85.00   | %    | 10-Mar-2026 11:19:00 | 72.00  | 0.00    | 0.00      | 100.00     | 100.00    |
| VOLT BAT             | 13.65   | V    | 10-Mar-2026 11:19:00 | 12.00  | 11.00   | 12.00     | 14.00      | 15.00     |

#### DAMAS 03

| Tag                  | Value | Unit | Timestamp            | Target | Low-low | Low limit | High limit | High-high |
|----------------------|-------|------|----------------------|--------|---------|-----------|------------|-----------|
| NIVEL DE AGUA        | 1.33  | m    | 10-Mar-2026 11:19:00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 2.50       | 4.00      |
| ACUMULADO DE LLUVIA  | 0.00  | mm   | 10-Mar-2026 11:19:00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 2.00       | 3.00      |
| TEMPERATURA DEL AIRE | 23.00 | C    | 10-Mar-2026 11:19:00 | 20.70  | 0.00    | 0.00      | 40.00      | 50.00     |
| HUMEDAD DEL AIRE     | 82.00 | %    | 10-Mar-2026 11:19:00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 100.00     | 100.00    |
| VOLT BAT             | 13.52 | V    | 10-Mar-2026 11:19:00 | 12.00  | 11.00   | 12.00     | 14.00      | 15.00     |

### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **18 eventos peligrosos**, distribuidos de la siguiente manera:

| Cantón        | Parroquia                      | Nro. Eventos | Inundación | Deslizamiento | Erosión Hídrica | Lluvias Intensas | Hundimiento | Vendaval  |
|---------------|--------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|
| SANTO DOMINGO | ALLURIQUIN                     | 7            | 2          | 3             | 1               | 1                |             |           |
|               | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | 3            | 2          | 1             |                 | 1                |             |           |
|               | VALLE HERMOSO                  | 3            | 1          |               | 1               |                  | 1           |           |
|               | BOMBOLI                        | 1            | 1          |               |                 |                  |             |           |
|               | RIO VERDE                      | 1            | 1          |               |                 |                  |             |           |
|               | <b>SANTO DOMINGO</b>           | <b>15</b>    | <b>7</b>   | <b>4</b>      | <b>2</b>        | <b>2</b>         | <b>1</b>    |           |
| LA CONCORDIA  | LA CONCORDIA                   | 1            |            |               |                 |                  |             | 1         |
|               | LA VILLEGAS                    | 1            |            | 1             |                 |                  |             |           |
|               | <b>LA CONCORDIA</b>            | <b>2</b>     |            | <b>1</b>      |                 |                  |             | <b>1</b>  |
|               | <b>Total Eventos</b>           | <b>18</b>    | <b>7</b>   | <b>5</b>      | <b>2</b>        | <b>2</b>         | <b>1</b>    | <b>1</b>  |
|               | <b>Porcentaje %</b>            |              | <b>39%</b> | <b>28%</b>    | <b>11%</b>      | <b>11%</b>       | <b>6%</b>   | <b>6%</b> |

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/03/2026 - 12:00

#### 4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

##### Afectación a Personas:



Personas afectadas:

55



Familias afectadas:

13

##### Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:

19

##### Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

##### Vías afectadas (metros lineales):



Primer orden:

0,04

Segundo orden:

0,04

Tercer orden:

0,05

Total vías afectadas:

0,13



Puentes destruidos:

2

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 10/03/2026 - 12:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


#### 5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

El cantón con mayor impacto a la población es **Santo Domingo**, con **55 personas impactadas y 18 eventos**,

| Cantón           | Parroquia                      | Nro. Eventos | Personas Impactadas | Personas Afectadas | Familias Afectadas | Viviendas Afectadas | Puentes Destruídos | Kilómetros Lineales De Vías Afectadas |
|------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Santo Domingo    | VALLE HERMOSO                  | 3            | 32                  | 32                 | 8                  | 16                  | 0                  | 0,04                                  |
|                  | ALLURIQUIN                     | 7            | 15                  | 15                 | 3                  | 1                   | 1                  | 0,07                                  |
|                  | RIO VERDE                      | 1            | 6                   | 6                  | 1                  | 1                   | 0                  | 0                                     |
|                  | BOMBOLI                        | 1            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                                     |
|                  | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | 3            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   | 1                  | 0,01                                  |
| SANTO DOMINGO    |                                | 15           | 53                  | 53                 | 12                 | 18                  | 2                  | 0,12                                  |
| La Concordia     | LA CONCORDIA                   | 1            | 2                   | 2                  | 1                  | 1                   | 0                  | 0                                     |
|                  | LA VILLEGAS                    | 1            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0,01                                  |
| LA CONCORDIA     |                                | 2            | 2                   | 2                  | 1                  | 1                   | 0                  | 0,01                                  |
| Total de Eventos |                                | 17           | 55                  | 55                 | 13                 | 19                  | 2                  | 0,13                                  |

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 10/03/2026 - 12:00

Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.



## 6. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La SNGR ha entregado a la población afectada un total de 3 bienes de asistencia humanitaria:

| Cantón               | Parroquia | KCA (15 días - 4 personas) | Kit de Aseo Personal | Kit de Limpieza | Total, Bienes |
|----------------------|-----------|----------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Santo Domingo        | RIO VERDE | 1                          | 1                    | 1               | 3             |
| <b>SANTO DOMINGO</b> |           | <b>1</b>                   | <b>1</b>             | <b>1</b>        | <b>3</b>      |
| <b>Total AH SNGR</b> |           | <b>1</b>                   | <b>1</b>             | <b>1</b>        | <b>3</b>      |

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/03/2026 - 12:00

## 7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han declarado las siguientes Resoluciones.

| No                             | Provincia                                                                                                                                                                                  | Eventos peligrosos | Nivel de alerta | Fecha      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026 | Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, <b>Manabí</b> , Morona Santiago, Napo, Orellana, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Santa Elena, Sucumbios y Zamora Chinchipe. | Inundación         | <b>Naranja</b>  | 20/02/2026 |

## 8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

| COE Nacional |        |                     |
|--------------|--------|---------------------|
| No.          | Estado | Fecha de activación |
| 1            | activo | 20/2/2026           |

| COE Parroquial |            |        |                     |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| No.            | Parroquia  | Estado | Fecha de activación |
| 1              | Alluriquín | activo | 9/2/2026            |

| COE Cantonal |              |        |                     |
|--------------|--------------|--------|---------------------|
| No.          | Cantón       | Estado | Fecha de activación |
| 1            | La Concordia | activo | 13/2/2026           |

## 9. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Santo Domingo/Valle Hermoso/En el centro poblado**, Producto de las lluvias suscitadas en la madrugada del **09/03/2026**, se suscitó el desbordamiento del río blanco provocando **inundación** e ingresando agua en la vivienda y la calle anegadas de agua, las personas procedieron a evacuar de sus viviendas que se encuentran cercanas a las riberas del río, por seguridad. Las familias permanecen en sus viviendas. El nivel del río es normal  
**AFECTACIONES:**
  - 8 familias afectadas (24 personas)
  - 8 viviendas afectadas**ACCIONES DE RESPUESTA**

**SNGR UPREA**, realizó el levantamiento de información con el apoyo de los **Voluntarios de Protección Civil**. **MSP** Atención de Salud a las familias afectadas, atención a una persona embarazada y una con discapacidad. **Cruz Roja Ecuatoriana** brindó apoyo en la limpieza de viviendas. **PMIS** colaboró con el levantamiento de información **EVIN**. **GAD Municipal de Santo Domingo**, realizará trabajos de la recomposición al Muro de Escolleras y la limpieza de calles. **MAE** realizará la viabilidad técnica, para trabajos sobre el muro de escolleras por el movimiento de material pétreo. **Policía Nacional**, brinda seguridad en el sector. **Tenencia Política**, realiza recorrido en la zona. **Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y La Concordia** realizan la distribución de agua no potable a las familias afectadas, Así mismo brindan el apoyo en la limpieza de las calles del sector.
- Santo Domingo/Alluriquín/Sector El Paraíso**. Producto de las lluvias suscitadas en la madrugada del **09/03/2026**, se suscitó el desbordamiento la cascada S/N del sector, provocando el taponamiento de la alcantarilla y la **inundación** a dos viviendas, las personas evacuaron por seguridad. Al momento la cascada se encuentra normal, la familia retorno a sus viviendas.  
**AFECTACIONES:**
  - 3 familias afectadas (15 personas)
  - 1 vivienda afectada.**ACCIONES DE RESPUESTA**

**Patronato Municipal** avanzó al sitio y realizó la evaluación de daños y necesidades, indicando que el ingreso de agua en una vivienda fue en el patio posterior sin afectación a enseres de hogar y en la otra vivienda ingreso agua al domicilio mojando enseres de hogar Así mismo el día de mañana realizarán la entrega de asistencia humanitaria. **UGR GAD Santo Domingo**, coordinó con **Obras Públicas del GAD Municipal** la limpieza de la alcantarilla y la vía.
- Santo Domingo/Alluriquín/Ramal vía el Meme, recinto San José de Meme**. Producto de las intensas lluvias en la noche del 08 y madrugada del 09 de marzo del presente año, se suscitó la crecida del río el huaico, lo que produjo el colapso total del puente. Al momento el nivel del río es normal.  
**AFECTACIONES:**
  - 1 puente destruido**ACCIONES DE RESPUESTA**

**GAD Parroquial Alluriquín**, confirmó el evento. **SNGR** Coordinó con **UGR GAD Provincial** la inspección del lugar. **UGR GAD Provincial** coordina con **Obras Públicas Provincial** la inspección del lugar.
- Santo Domingo/Santo Domingo de Los Colorados/Sector placer del Toachi, ramal Poza Honda, en el puente colgante sobre el río Meme Grande**. Producto de las intensas lluvias en la noche del **09/03/2026**, se suscitó la crecida del río el Meme Grande, lo que produjo el **colapso total** del puente colgante de paso peatonal y de vehículos livianos, los moradores del sector Poza Honda se encuentran aislados. Al momento el nivel del río es normal.  
**AFECTACIONES**
  - 1 puente destruido.

#### ACCIONES DE RESPUESTA

MAGP confirmó el evento. SNGR Coordinó con UGR GAD Provincial la inspección del lugar.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

**SitRep elaborado por:**

Nombre: Juan Carlos Alulima M. - Operador de Monitoreo Provincial.

Correo electrónico: [juan.alulima@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:juan.alulima@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 0998909363 ext. ---

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

**SitRep aprobado por:**

Nombre: Victor Sánchez - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: [victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500 ext. 1960