

SitRep No. 04 - Lluvias - desde el 01 de enero a la fecha-Santo Domingo de Los Tsáchilas

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 11.03.2026

El próximo SITREP será emitido el 20.03.2026 a las 12:00 o en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 20 eventos adversos por lluvias. Los eventos más recurrentes corresponden a: inundaciones (40%), deslizamientos (25%), Erosión Hídrica (15%), lluvias intensas (10%), hundimiento (5%) y vendaval (5%) entre los principales.
- En lo que va del año 2026, el cantón con mayores eventos es Santo Domingo.
- COE Parroquial Alluriquín se activó el 09/02/2026 por época Lluviosa, cabe mencionar que la Parroquia de Alluriquín es una zona de riesgos.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026 donde se declara en estado de Alerta Naranja, a la Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas.
- COE Provincial Santo Domingo de Los Tsáchilas sesionó el día 12/02/2026 y se declaró en sesión permanente.
- La SNGR ha entregado a la población afectada un total de 3 bienes, beneficiando a 1 familia (6 personas)
- COE Cantonal La Concordia por RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026 sesionó el 13/02/2026 y se activó por época Lluviosa.
- GAD Provincial Santo Domingo de Los Tsáchilas realiza la movilización de maquinaria a los lugares de afectación de puentes.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: 1 COE Cantonal, 1 COE Parroquial.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

1

Calificación
realizada con base
al Manual del COE

2. Situación Hidrometeorológica actual.




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. - Intensidad y distribución de lluvias durante el período de vigencia.

Boletín Meteorológico Nro. 17 ADVERTENCIA Fecha y hora de emisión: martes, 10 de marzo de 2026, 13:00 horas. Vigencia. Desde 14h00 del 10 hasta las 13h00 del 13 de marzo de 2026. Fenómeno: Lluvias y Tormentas Eléctricas.

Descripción: Entre el 10 y el 13 de marzo de 2026, se mantendrán las lluvias de variable intensidad en varios sectores del país, en ciertos casos estos eventos podrían alcanzar una intensidad considerable y estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Los días 10 y 11 de marzo es posible que se presenten los eventos más intensos. Las áreas en tonalidades naranja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o movimientos en masa.

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Nivel Muy Alto
Litoral	10 - 18	19 - 45	> 50
Interandina	8 - 11	12 - 30	> 30
Amazonia	22 - 31	32 - 60	-

El escenario previsto responde, entre otros factores, al constante ingreso de humedad proveniente de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) con influencia directa en la región Litoral. Adicional se suman factores relevantes como: el incremento de la temperatura de superficie del mar frente a las costas del país, procesos de calentamiento diurno, forzamiento orográfico para estribaciones de cordillera. Además, el inicial arribo de la Oscilación de Madden Julián hacia las Américas.

¿QUÉ PUEDE PASAR?

- Es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.
- Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla.
- Descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al generarse tormentas.
- Se recomienda precaución ante posibles movimientos en masa y crecidas de cuerpos de agua en zonas con mayor saturación.

ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.
- Región Amazonia:** Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo.
- Región Interandina:** Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay, Tungurahua y Loja.

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda:

Si las autoridades lo indican, evacúa lo antes posible. Preste atención a las indicaciones a través de las fuentes oficiales

ESTADO SAT RIO DAMAS

Se presenta la tabla de los datos del SAT río Damas Santo Domingo Parroquia Alluriquín. Corte 10/03/2026

DAMAS 01

Tag	Value	Unit	Timestamp	Target	Low-low	Low limit	High limit	High-high	
NIVEL DE AGUA	0.62	m	11-Mar-2026 16:34:00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.00	
ACUMULADO DE LLUVIA	0.00	mm	11-Mar-2026 16:34:00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	
TEMPERATURA DEL AIRE	-169.70	C	11-Mar-2026 16:34:00	25.00	0.00	0.00	40.00	50.00	
HUMEDAD DEL AIRE	91.00	%	11-Mar-2026 16:34:00	72.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
VOLT BAT	13.04	V	11-Mar-2026 16:34:00	12.00	11.00	12.00	14.00	15.00	

DAMAS 03

Tag	Value	Unit	Timestamp	Target	Low-low	Low limit	High limit	High-high	
NIVEL DE AGUA	1.38	m	11-Mar-2026 16:34:00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.00	
ACUMULADO DE LLUVIA	0.00	mm	11-Mar-2026 16:34:00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	
TEMPERATURA DEL AIRE	20.40	C	11-Mar-2026 16:34:00	20.70	0.00	0.00	40.00	50.00	
HUMEDAD DEL AIRE	100.00	%	11-Mar-2026 16:34:00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
VOLT BAT	13.66	V	11-Mar-2026 16:34:00	12.00	11.00	12.00	14.00	15.00	

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **20 eventos peligrosos**, distribuidos de la siguiente manera:

Cantón	Parroquia	Nro. Eventos	Inundación	Deslizamiento	Erosión Hídrica	Lluvias Intensas	Hundimiento	Vendaval
Santo Domingo	ALLURIQUIN	8	2	3	2	1		
	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	4	2	1		1		
	VALLE HERMOSO	3	1		1		1	
	RIO VERDE	2	2					
	BOMBOLI	1	1					
SANTO DOMINGO		18	8	4	3	2	1	
La Concordia	LA CONCORDIA	1						1
	LA VILLEGAS	1		1				
LA CONCORDIA		2		1				1
Total Eventos		20	8	5	3	2	1	1
Porcentaje%			40%	25%	15%	10%	5%	5%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 11/03/2026 - 12:00

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Personas afectadas:

55



Familias afectadas:

14

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:

20

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):



Primer orden:

0,04

Segundo orden:

0,04

Tercer orden:

0,05

Total vías afectadas:

0,13



Puentes afectados

2



Puentes destruidos:

2

Total, puentes

4

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 10/03/2026 - 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

El cantón con mayor impacto a la población es **Santo Domingo**, con **53 personas impactadas y 18 eventos**,

Cantón	Parroquia	Nro. Eventos	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Kilómetros De Vías Afectadas
SANTO DOMINGO	ALLURIQUIN	8	15	15	3	1	2	1	0,07
	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	4	0	0	0	0	0	1	0,01
	VALLE HERMOSO	3	32	32	8	16	0	0	0,04
	RIO VERDE	2	6	6	2	2	0	0	0
	BOMBOLI	1	0	0	0	0	0	0	0
SANTO DOMINGO		18	53	53	13	19	2	2	0,12
LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	1	2	2	1	1	0	0	0
	LA VILLEGAS	1	0	0	0	0	0	0	0,01
LA CONCORDIA		2	2	2	1	1	0	0	0,01
Total afectaciones		20	55	55	14	20	2	2	0,13

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 11/03/2026 - 12:00

Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.



6. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La SNGR ha entregado a la población afectada un total de 3 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	PERSONAS BENEFICIADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS	Kit Complementario de Alimentos	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Total Bienes
Santo Domingo	6	1	1	1	1	3
Total AH	6	1	1	1	1	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 11/03/2026 - 12:00

- El SNGIRD ha entregado a la población afectada un total de 3 bienes de asistencia humanitaria

Cantón	PERSONAS BENEFICIADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS	Raciones Alimenticias 24h	Total Bienes
Santo Domingo	15	3	3	3
Total AH	15	3	3	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 11/03/2026 - 12:00

7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han declarado las siguientes Resoluciones.

No	Provincia	Eventos peligrosos	Nivel de alerta	Fecha
RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026	Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí , Morona Santiago, Napo, Orellana, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Santa Elena, Sucumbios y Zamora Chinchipe.	Inundación	Naranja	20/02/2026

8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Nacional		
No.	Estado	Fecha de activación
1	activo	20/2/2026

COE Parroquial			
No.	Parroquia	Estado	Fecha de activación
1	Alluriquín	activo	9/2/2026

COE Cantonal			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
1	La Concordia	activo	13/2/2026

9. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Santo Domingo/Alluriquín/Recinto mar de La Tranquilidad.** Producto de las lluvias intensas en la madrugada del **09/03/2026** se registró la **erosión hídrica** en las riberas del río Mulaute, lo que provocó la afectación de dos puentes, así mismo, se encuentran en riesgo una vivienda, un centro de salud del IESS y una estación de CNT. Existe un paso peatonal por un puente (colgante) secundario, el río Mulaute se encuentra en su nivel normal.
AFECTACIONES:
 - 1 puente badén afectado (vehicular y peatonal)
 - 1 puente colgante afectado (peatonal)**ACCIONES DE REPUESTA**
SNGR se movilizó y confirmó el evento. SNGR Coordinó con **GAD Provincial** la atención en la intervención de los puentes. Así mismo se puso en conocimiento a la **MT3, MT2 provinciales**, por las infraestructuras en riesgo. **GAD provincial** coordina con **Obras Públicas** la atención y acciones en el lugar
- Santo Domingo/Valle Hermoso/En el centro poblado,** Producto de las lluvias suscitadas en la madrugada del **09/03/2026**, se suscitó el desbordamiento del río blanco provocando **inundación** e ingresando agua en la vivienda y la calle anegadas de agua, las personas procedieron a evacuar de sus viviendas que se encuentran cercanas a las riberas del río, por seguridad. Las familias permanecen en sus viviendas. El nivel del río es normal
AFECTACIONES:
 - 8 familias afectadas (24 personas)
 - 8 viviendas afectadas**ACCIONES DE RESPUESTA**
SNGR UPREA, realizó el levantamiento de información con el apoyo de los **Voluntarios de Protección Civil**. **MSP** Atención de Salud a las familias afectadas, atención a una persona embarazada y una con discapacidad. **Cruz Roja Ecuatoriana** brindó apoyo en la limpieza de viviendas. **PMIS** colaboró con el levantamiento de información **EVIN**. **GAD Municipal de Santo Domingo**, realizará trabajos de la recomposición al Muro de Escolleras y la limpieza de calles. **MAE** realizará la viabilidad técnica, para trabajos sobre el muro de escolleras por el movimiento de material pétreo. **Policía Nacional**, brinda seguridad en el sector. **Tenencia Política**, realiza recorrido en la zona. **Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y La Concordia** realizan la distribución de agua no potable a las familias afectadas, Así mismo brindan el apoyo en la limpieza de las calles del sector.
- Santo Domingo/Alluriquín/Ramal vía el Meme, recinto San José de Meme.** Durante las **intensas lluvias** en la noche de **08/03/2026** y madrugada del **09/03/2026**, se suscitó la crecida del río el huaico, provocando una **erosión hídrica** en las bases del puente lo que ocasionó el **colapso total** del mismo. Al momento el nivel del río es normal.
AFECTACIONES:
 - 1 puente destruido**ACCIONES DE RESPUESTA**
GAD Parroquial Alluriquín, confirmó el evento. SNGR Coordinó con **UGR GAD Provincial** la inspección del lugar. **UGR GAD Provincial** coordina con **Obras Públicas Provincial** la inspección del lugar.
- Santo Domingo/Santo Domingo de Los Colorados/Sector Placer del Toachi, ramal Poza Honda, en el puente colgante sobre el río Meme Grande.** Producto de las intensas lluvias en la noche del **09/03/2026**, se suscitó la crecida del río el Meme Grande, lo que produjo una **erosión hídrica** que provocó el **colapso** del puente colgante, los moradores del sector Poza Honda se encuentran aislados. Al momento el nivel del río es normal.
AFECTACIONES
 - 1 puente destruido.

ACCIONES DE RESPUESTA

MAGP confirmó el evento. SNGR Coordinó con UGR GAD Provincial la inspección del lugar.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Juan Carlos Alulima M. - Operador de Monitoreo Provincial.

Correo electrónico: juan.alulima@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 0998909363 ext. ---

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Víctor Sánchez - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1960