

SitRep No. 05 – Lluvias – del 01 de enero del 2026 a la fecha – Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 20.02.2026 - 10:00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **108 eventos adversos por lluvias**, que afectan a **5 cantones de la provincia**. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (65,88%), Inundaciones (22,68%), lluvias intensas (22,68%) y caídas -colapsos (2,16%), entre los principales.
- Los cantones con mayor impacto son: **Quito con 51 personas impactadas y Cayambe con 17 personas impactadas**.
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 028-2026**, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió Declarar: **ALERTA ROJA**, a las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos.
- Hasta el momento en la provincia se activó el **COE parroquial de Manuel Cornejo Astorga** en el cantón Mejía y el **COE Provincial de Pichincha**.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.




Fig. 3: Mapa de riesgo de inundación, intensidad y distribución de
las precipitaciones pronosticadas.

Estimación de la Precipitación Pronosticada:

Intensidad de la Precipitación Pronosticada:

Intensidad	Alta (mm/h)	Media-Alta (mm/h)	Media (mm/h)	Baja (mm/h)
Alta	25 - 50	10 - 25	5 - 10	0 - 5
Media-Alta	50 - 75	25 - 50	10 - 25	5 - 10
Media	75 - 100	50 - 75	25 - 50	10 - 25
Baja	100 - 150	75 - 100	50 - 75	25 - 50

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 12 estatus advertencia, emitido por el INAMHI, vigente desde las 15H00 del 19 hasta las 12H00 del 22 de febrero de 2026. Se actualizan las localidades donde se presentarán los eventos de lluvia, tormentas y ráfagas de viento más intensos y probables, especialmente en la región Litoral durante las próximas 72 horas. Los eventos de mayor riesgo se desarrollarían en horas de la tarde, noche y primeras horas de la mañana especialmente entre los días 19, 20, y 21, 22 de febrero. Región Litoral: Muy alta intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.

- Región Litoral: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.
- Región Amazonía: Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo.
- Región Interandina: Loja, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Azuay, Cañar y Chimborazo.
- Región Insular: Isabela, Fernandina y Santa Cruz.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo, al momento no se presentan cuerpos de agua desbordados en la provincia de Pichincha.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **108 eventos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Caídas (Colapso)	Hundimiento	Colapso en Infraestructura	Tormenta Eléctrica	Aluvión (Flujos)	Granizada
1	Quito	80	47	13	16	0	1	1	0	1	1
2	Mejía	21	12	7	0	1	0	0	1	0	0
3	Cayambe	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0
4	Pedro Vicente Maldonado	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Rumiñahui	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Total general		108	61	21	19	2	1	1	1	1	1
Porcentaje		100,00%	65,88%	22,68%	20,52%	2,16%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 -10:00

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Heridos:	3	
	Personas afectadas:	80	
	Familias afectadas:		20
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	33	
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
	Vías afectadas (kilómetros):		
	Primer orden:	0,56	
	Segundo orden:	1,71	
	Tercer orden:	0,15	
	Total, vías afectadas:	2,42	
			 Puentes destruidos: *1

* El puente destruido no pertenece a ninguna entidad pública ya que era una obra local realizada por la misma comunidad.

Otras afectaciones			
	Bienes públicos afectados:	6	
	5 colapsos de alcantarillas, y un poste del sistema eléctrico.		
	Bienes privados afectados:		11
	8 vehículos afectados, 2 tiendas, 1 transformador eléctrico		
	Unidades Educativas con afectación funcional:	3	
	Colegio Fray Jodoco Rike, Unidad Educativa 10 de Agosto y Unidad Educativa Liceo Policial		

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 -10:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


5. Detalle de afectaciones

El cantón con mayor impacto a la población es **Quito**, con 51 personas impactadas y 80 eventos, seguido de **Cayambe**, con 17 personas impactadas y 3 eventos,

No.	Cantón	No. De Eventos	Personas Impactadas	Personas Heridas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas
1	Quito	80	51	1	51	12	23	3	0	5	10	1	1,98
2	Cayambe	3	17	0	17	6	6	0	0	0	0	0	0,01
3	Mejía	21	5	2	5	0	2	0	0	0	1	0	0,4
4	Pedro Vicente Maldonado	2	4	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0,03
5	Rumiñahui	2	3	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0
Total general		108	80	3	80	20	33	3	1	6	11	1	2,42

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 -10:00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.




Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.
Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 -10:00

Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha:

Desde el 01/01/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el mes de febrero registrando hasta el momento con el 61,11%, y mayor impacto a la población con 66,25%.

Mes del Evento	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de Recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Enero	42	27	38,88%	33,75%
Febrero	66	53	61,11%	66,25%
Total general	108	80	100%	100%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 - 10:00

6. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Pichincha se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La SNGR ha entregado a la población afectada un total de **11** bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Dormir	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
CAYAMBE	5	5	1	11	22	8
Total general	5	5	1	11	22	8

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 -10:00

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (SNDGIRD), han entregado un total de **59** bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Toallas de Baño	Kit de Limpieza	Frazadas	Cobijas / Frazadas	Kit de Limpieza (alberque)	Láminas de Zinc	Total Bienes	PERSONAS BENEFICIADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS
QUITO	6	15	15	3	12	3	1	4	59	104	25
Total general	6	15	15	3	12	3	1	4	59	104	25

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 -10:00

7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Declaratorias de niveles de alerta en todo el país:

Nivel de Gobierno	Provincia	Fecha de declaratoria	Nivel de alerta	Emisión
Regional	Pichincha	11/02/2026	Roja	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 028-2026 , emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió Declarar: ALERTA ROJA , a las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

- El 19 de enero de 2026 se reunió el **COE parroquial de Manuel Cornejo Astorga** en el cantón Mejía provincia de Pichincha
- El 19 de febrero de 2026 se reunió el **COE Provincial de Pichincha**

8. Detalle de eventos adversos más relevantes

A continuación, se detalla los eventos adversos más relevantes:

Quito

- La Concepción/ San Carlos – Varios sectores. Debido a las precipitaciones presentadas durante la tarde del 17/02/2026, se reportan inundaciones en varias viviendas del sector. Se realizará el estudio socioeconómico, para la posible activación del Fondo de reposición de enceres.

- **3 familias - 8 personas afectadas**
- **3 viviendas**

COE-M y EP-EMSEGURIDAD realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas. EPMAPS realizó los trabajos de limpieza de sumideros en el sector afectado. SNGR realizó el monitoreo del evento.

- Comité del Pueblo / La Bota- Por la Calle Carlos Fortines.** Debido a las lluvias registradas la tarde del 15/02/2026, se produjo nuevamente una inundación en el sector la saturación del sistema de alcantarillado. Tras las precipitaciones se registró abundante caudal de agua por las cunetas, lo que ocasionó la saturación del sistema de alcantarillado. Una vez que el nivel del agua descendió, no se reportaron novedades adicionales. En el sitio se evidenció una rampa construida de manera antitécnica que obstaculizaba el flujo normal del agua, la cual tenía un neumático que fue retirado por moradores del sector.

- **1 bien público afectado (alcantarilla)**

CBQ colaboró con la limpieza de la alcantarilla en el sector. EPMAPS realizó la inspección técnica. SNGR monitoreo evento.

- Comité del Pueblo / Av. María Pinto y Camilo Cienfuegos.** En la madrugada del viernes 13 de febrero de 2026, ocurrieron precipitaciones de gran intensidad. La escorrentía pluvial originada tuvo un volumen y velocidades altas que descendieron por la calle Carlos Fortines hacia el barrio La Bota de la parroquia Comité del Pueblo, desbordándose de las cunetas debido a la presencia de rampas de concreto y acumulación de escombros y basura que obstruyeron su circulación, provocando que el flujo se desvíe hacia un área habitada afectando a viviendas e infraestructura vial del barrio, además se reportó un vehículo atascado en el lodo acumulado en la vía. El vehículo fue retirado, la vía se encuentra habilitada, se entregó primera asistencia humanitaria.

- **6 familias afectadas (20 personas)**
- **6 viviendas afectadas (2 con afectaciones en estructuras)**
- **12 metros lineales afectados (habilitado)**
- **1 bien privado afectado (vehículo)**

EPMMOP realizó los trabajos de limpieza y retiro de escombros de la vía, EP Emseguridad entregó asistencia humanitaria y la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos realizó evaluación técnica y dejó recomendaciones a propietarios de las viviendas e instituciones municipales para realizar trabajos de reparación y mitigación.

- Chavezpamba/ Ruta Escondida:** A causa de las lluvias registradas en la madrugada del 01/02/2026, se produjo el colapso de la mesa de la vía de segundo orden, ocasionando que un vehículo con cuatro ocupantes se precipite hacia un terreno del sector.
- **4 personas afectadas**
- **1 vehículo afectado (bien privado)**

- vía de segundo orden **parcialmente habilitada** (pendiente inspección)
GAD Pichincha realizará las acciones correspondientes sobre la vía y la evaluación de su estado de la mesa de la misma.

Mejía

- **El Chaupi/ Volcán El Corazón:** Debido a las condiciones meteorológicas en el sector, el 15/02/2026 se produjo una tormenta eléctrica; como consecuencia, el impacto de un rayo afectó a cinco personas que realizaban una excursión en el sitio.
 - 2 heridos con quemaduras térmicas en miembros superiores
 - 3 afectados con cefalea – dolor de cabeza y auditivo

Cuerpo de Bomberos de Mejía, GIR y personal de la Asociación de Guías de Montaña (ASEGUIM) realizaron las labores de evacuación de los afectados. Se brindó atención prehospitalaria a dos personas con quemaduras térmicas en miembros superiores, quienes posteriormente fueron trasladadas a una casa de salud en condiciones estables. Otras tres personas fueron atendidas en la escena y posteriormente entregadas a sus familiares, todas en condiciones estables.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Verónica Analuisa

Correo electrónico: veronica.analuisa@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 023800872

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Javier Sarango. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1960