

SitRep No. 6 - Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 13.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **26 eventos adversos por lluvias** afectando **7 cantones**. Los eventos más recurrentes corresponden a: Deslizamientos (54%), Hundimientos (12%), Aluvión (12%), Caídas (8%), Inundación (8%), Reptación (4%) y Lluvias intensas (4%).
- En lo que va de año 2026, el cantón con mayor impacto a la población es **Loja**.
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-022-2026**, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar: **ALERTA NARANJA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: **Zamora Chinchipe**, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro. **ALERTA AMARILLA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias de: Manabí, Los Ríos, **Loja**, Imbabura, Morona Santiago, Tungurahua, Carchi, Cañar, Pastaza, Sucumbíos, Santa Elena

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



En los próximos días incrementará la intensidad y distribución de precipitaciones, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, con mayor énfasis en la **región Litoral, norte y sur del Callejón Interandino, zonas de cordillera y Amazonía**.

Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse entre la **tarde del jueves 12 y madrugada del 15 de febrero**. Sin embargo, es posible que lluvias relevantes continúen después de esa fecha.

Región Litoral: muy alta intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos y Guayas.

Región Amazonía: mayor énfasis en Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

Región Interandina: mayor intensidad y persistencia en Loja, Pichincha, Bolívar, Imbabura, occidente de Imbabura y de Cotopaxi, así como zonas de cordillera oriental del centro y sur de la región.

Región Insular: lluvias de variable intensidad en las Islas.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento **no** se presentan cuerpos de agua desbordados ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel en la provincia de Loja.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **26 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Provincia	Deslizamiento	Hundimiento	Aluvión (Flujos)	Caídas (Colepso)	Inundación	Reptación	Lluvias Intensas	Total general
1	LOJA	1	2	3	1	2	1	1	11
2	CHAGUARPAMBA	5	0	0	0	0	0	0	5
3	QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	3
4	SOZORANGA	1	0	0	1	0	0	0	2
5	CATAMAYO	2	0	0	0	0	0	0	2
6	PALTAS	1	0	0	0	0	0	0	1
7	PUYANGO	0	1	0	0	0	0	0	1
8	MACARÁ	1	0	0	0	0	0	0	1
Total general		14	3	3	2	2	1	1	26
Porcentaje		54%	12%	12%	8%	8%	4%	4%	100%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 13/02/2026 - 11:35

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas:	25	 Familias afectadas: 7
	Personas damnificadas:	9	 Familias damnificadas: 2
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	7	 Viviendas destruidas: 1
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros lineales):			
	Primer orden:	0,26	 Unidades Educativas con daño funcional: 1
	Segundo orden:	0,06	
	Tercer orden:	0,04	Total de unidades impactadas: 1
	Total vías afectadas:	0,35	 Bienes privados afectados: 2

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 13/02/2026 - 11:35

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Loja se han registrado las siguientes afectaciones:

No.	Canton	No de Evento	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectación Funcional	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	LOJA	11	0	33	24	7	9	2	7	1	1	0	0,095
2	CHAGUARPAMBA	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0,1
3	QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,035
4	SOZORANGA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
5	CATAMAYO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,045
6	PALTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,015
7	PUYANGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
8	MACARÁ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Total general			26	0	34	25	7	9	2	7	1	2	0,35

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 13/02/2026 - 11:35

6. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Catamayo/San Pedro de La Bendita/Las Chinchas, vía Catamayo – Las Chinchas [E35]**
Por lluvias suscitadas en la madrugada del 13/02/2026, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente la vía de primer orden.
SITUACIÓN ACTUAL: **Vía parcialmente habilitada**
AFECTACIONES:
25 metros de longitud de vía aproximadamente.
ACCIONES DE RESPUESTA:
MIT Loja se encuentra en sitio aproximadamente se tiene avanzado en un 40% los trabajos de limpieza y habilitación vial **Policía Nacional** confirmó el evento. **SNGR** coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zonal 7-Loja/Loja/El Cisne/Varios sectores (Santa Teresita y Ambocas), vía a El Cisne – Portovelo**
Por lluvias en la madrugada del 13/02/2026, se produjo varios deslizamientos de tierra que obstaculizan la vía de segundo orden en su totalidad, personal de la Policía Nacional, que se dirigía a verificar el deslizamiento, quedó inmovilizado debido a la obstrucción total de la vía por deslizamiento de tierra en ambos sentidos.
SITUACIÓN ACTUAL: **Vía Cerrada** Aún continúan los servidores de la Policía Nacional en el lugar por deslizamiento en ambos sentidos*
AFECTACIONES:
40 metros de longitud de vía aproximadamente.
ACCIONES DE RESPUESTA:
GAD Provincial de Loja (VIALSUR) maquinaria se encuentra en sitio realizando labores de limpieza y habilitación vial en varios tramos. **Policía Nacional** confirmó el evento. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zona 7 – Loja/Catamayo/Zambi /El Carmelo, vía a Zambi**
Por lluvias en la madrugada del 13/02/2025, se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculiza en su totalidad la vía de segundo orden.
SITUACIÓN ACTUAL: **Vía Parcialmente habilitada**
AFECTACIONES:
20 metros de longitud de vía aproximadamente.
ACCIONES DE RESPUESTA:
GAD Provincial de Loja (VIALSUR) realiza labores de limpieza y habilitación vial. **Policía Nacional** confirmó el evento. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Freddy Ramírez Honores - Operador de Monitoreo
Correo electrónico: freddy.ramirez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0978804342

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Victor Sánchez Parker - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603