

SitRep No. 8 - Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 17.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **36 eventos adversos por lluvias afectando 11 cantones**. Los eventos más recurrentes corresponden a: **Deslizamientos** (58.33%), **Aluvión** (13.89%), **Hundimientos** (8.33%), **Caídas** (5.56%), **Inundación** (5.56%), **Lluvias intensas** (5.56%), **Reptación** (2.78%)
- En lo que va de año 2026, **el cantón con mayor impacto a la población es Loja**.
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-022-2026**, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar: **ALERTA NARANJA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: **Zamora Chinchipe**, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro. **ALERTA AMARILLA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias de: Manabí, Los Ríos, **Loja**, Imbabura, Morona Santiago, Tungurahua, Carchi, Cañar, Pastaza, Sucumbíos, Santa Elena

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Del domingo 15 al jueves 19 de febrero, gran parte de Ecuador, especialmente el interior del Litoral registrará lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento. Los eventos de mayor riesgo se desarrollarían sobre todo en horas de la noche de los días comprendidos en el presente aviso, con mayor incidencia los días 15 y 17 de febrero.

Al momento, se prevé que las precipitaciones relevantes se extiendan por lo menos hasta el jueves 19. Tome las precauciones necesarias.

Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.

- Región Amazonía:** mayor énfasis Sucumbíos, Orellana y Morona.
- Región Interandina:** Mayor intensidad y persistencia en Loja, Pichincha, Bolívar, Imbabura, occidente de Imbabura y de Cotopaxi, Azuay y Loja.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento **no** se presentan cuerpos de agua desbordados ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel en la provincia de Loja.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por Lluvias se han registrado **36 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	Deslizamiento	Aluvión (Flujos)	Hundimiento	Caídas (Colapsos)	Inundación	Lluvias Intensas	Reptación	Total general
1	LOJA	2	3	2	1	2	1	1	12
2	CHAGUARPAMBA	9	--	--	--	--	--	--	9
3	QUILANGA	3	--	--	--	--	--	--	3
4	CATAMAYO	2	--	--	--	--	--	--	2
5	PINDAL	1	1	--	--	--	--	--	2
6	SARAGURO	--	1	--	--	--	1	--	2
7	SOZORANGA	1	--	--	1	--	--	--	2
8	MACARÁ	1	--	--	--	--	--	--	1
9	PUYANGO	--	--	1	--	--	--	--	1
10	OLMEDO	1	--	--	--	--	--	--	1
11	PALTAS	1	--	--	--	--	--	--	1
Total general		21	5	3	2	2	2	1	36
Porcentaje		58,33%	13,89%	8,33%	5,56%	5,56%	5,56%	2,78%	100%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDG/RO. 17/02/2026 - 21:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:					
	Personas afectadas:	32		Familias afectadas:	10
	Personas damnificadas:	9		Familias damnificadas:	2
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	10		Viviendas destruidas:	1
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (metros lineales):					
	Primer orden:	0,31		Unidades Educativas con daño funcional:	2
	Segundo orden:	0,15		Unidades Educativas afectadas:	1
	Tercer orden:	0.05		Total de unidades impactadas:	3
	Total vías afectadas:	0,51		Bienes privados afectados:	2

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGGIRD. 17/02/2026 - 21:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Loja, el cantón con mayor impacto a la población es **Loja** con **33 personas impactadas** y también es el **cantón con mayor recurrencia** con **12 eventos**. A continuación, se detalla las afectaciones ocurridas en toda la provincia:

No.	Canton	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectados	Est. Educativos con Daño Funcional	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	LOJA	12	33	24	7	9	2	7	1	1	0	0	0,135
2	CHAGUARPAMBA	9	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0,16
3	QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,035
4	CATAMAYO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,045
5	PINDAL	2	6	6	2	0	0	2	0	0	0	0	0,01
6	SARAGURO	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0,03
7	SOZORANGA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
8	MACARÁ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
9	PUYANGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
10	OLMEDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,015
11	PALTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,015
Total general		36	41	32	10	9	2	10	1	2	1	2	0,51

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGGIRD. 17/02/2026 - 21:00

6. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Saraguro/Manú/Udushe**

Por lluvias suscitadas en la mañana del **15/02/2026**, se produjo el **colapso parcial de una vivienda** de construcción mixta (adobe y teja)

SITUACIÓN ACTUAL: La familia afectada continúa en casa de familia acogiente.

AFECTACIONES:

- 1 familia (1 persona afectada fue evacuada a casa de familia acogiente).
- 1 vivienda afectada

ACCIONES DE RESPUESTA:

Coordinador Zonal y personal técnico de la SNGR CZ7 coordinaron en sitio la atención de la emergencia. **Jefe Político de Saraguro** verificó la novedad. **UGR de Saraguro** realiza el levantamiento de información. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Chaguarpamba/Buenavista/La Merced**

Por lluvias suscitadas el **14/02/2026** se produjo un **deslizamiento** en la vía de segundo orden, desde el invierno pasado este tramo ha venido perdiendo progresivamente la mesa de la vía, lo que obligó a habilitar una variante temporal que atraviesa una propiedad privada. Los propietarios del terreno cerraron dicha variante instalando una cerca de alambre de púas, impidiendo el tránsito vehicular y peatonal, así como a la continuidad de las labores de limpieza y habilitación de la vía.

SITUACIÓN ACTUAL: **Vía habilitada.**

Por un acuerdo interno entre la comunidad y los propietarios, autorizaron el retiro de la cerca y la habilitación de la vía

AFECTACIONES:

- 10 metros lineales de vía afectada aproximadamente

ACCIONES DE RESPUESTA:

GAD Parroquial de Buenavista verificó la novedad y realizó labores de limpieza y habilitación vial. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Olmedo/Olmedo/El Porvenir**

Por lluvias suscitadas el **14/02/2026** y por inestabilidad del talud, se registró un **deslizamiento** que obstaculizó en su totalidad la vía de segundo orden

SITUACIÓN ACTUAL: **Vía cerrada.**

AFECTACIONES:

- 15 metros lineales de vía afectada aproximadamente

ACCIONES DE RESPUESTA:

GAD Cantonal de Olmedo realiza labores de limpieza y habilitación de la vía. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Freddy Ramírez Honores - Operador de Monitoreo
Correo electrónico: freddy.ramirez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0978804342

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Víctor Sánchez Parker - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603