

SitRep No. 10 - Lluvias - del 01 de enero del 2026 a la fecha - Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 06.03.2026 - 15:00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 136 eventos adversos por lluvias, que afectan a 7 cantones de la provincia. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (59,56%), inundaciones (17,65%) y lluvias intensas (15,44%) entre los principales.
- Los cantones con mayor impacto son: Quito con 62 personas impactadas, Puerto Quito con 40 personas impactadas, y Cayambe con 17 personas impactadas.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió mantener la declaratoria de ALERTA ROJA, a las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos.
- Hasta el momento, el COE Nacional se encuentra activado en sesión permanente y ha dispuesto la activación inmediata de las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo Nacionales para establecer y ejecutar el plan de acción orientado a la respuesta frente a los efectos de la época lluviosa. Además, se mantiene activo el COE Provincial de Pichincha, así como los COE's cantonales de San Miguel de los Bancos, Rumiñahui, Mejía y el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ); y el COE parroquial de Manuel Cornejo Astorga, en el cantón Mejía.
- La SNGR ha entregado un total de 83 bienes de asistencia humanitaria a las familias afectadas

NIVEL DE
AFECTACIÓN


2

Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

El boletín de advertencia No. 15, vigente desde las 18H00 del 02 hasta las 10H00 del 06 de marzo del 2026. Entre la tarde del Lunes 02 de marzo y primeras horas del Viernes 06 de marzo, se registran lluvias de intensidad fuerte a extremadamente fuerte, principalmente en la región Litoral y localidades de la estribación occidental de la cordillera. En ciertos casos estos eventos podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las áreas en tonalidades naranja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos.



Información de la Situación Hidrometeorológica

Previsión de lluvias acumuladas a las 18H00 (mm)

Región	1.0 - 2.0	2.1 - 3.0	3.1 - 4.0	4.1 - 5.0
Litoral	1.0 - 2.0	2.1 - 3.0	3.1 - 4.0	4.1 - 5.0
Interandina	1.0 - 2.0	2.1 - 3.0	3.1 - 4.0	4.1 - 5.0
Amazonia	1.0 - 2.0	2.1 - 3.0	3.1 - 4.0	4.1 - 5.0

ZONAS AFECTADAS:

Región Litoral: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.

Región Interandina: Bolívar, Loja, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Tungurahua.

Región Amazónica: Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo, al momento no se presentan cuerpos de agua desbordados en la provincia de Pichincha.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado 136 eventos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Aluvión	Caidas (Colapso)	Hundimiento	Granizada	Colapso en Infraestructura	Tormenta Eléctrica
1	QUITO	101	63	14	17	2	0	2	2	1	0
2	MEJIA	23	14	7	0	0	1	0	0	0	1
3	CAYAMBE	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0
4	PUERTO QUITO	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0

No.	Cantón	No. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Aluvión	Caldas (Colapso)	Hundimiento	Granizada	Colapso en Infraestructura	Tormenta Eléctrica
5	PEDRO VICENTE MALDONADO	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	RUMIÑAHUI	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7	PEDRO MONCAYO	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Total general		136	81	24	21	2	2	2	2	1	1
Porcentaje		100,00%	59,56%	17,65%	15,44%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,74%	0,74%

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 05/03/2026 -15:00

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Heridos:	3		
	Personas afectadas:	136		Familias afectadas: 36

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	48
---	----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

	Vías afectadas (kilómetros):			Puentes destruidos: 1
	Primer orden:	0,61		
	Segundo orden:	1,89		
	Tercer orden:	0,40		
	Total, vías afectadas:	2,90		

* El puente destruido no pertenece a ninguna entidad pública ya que era una obra local realizada por la misma comunidad.

Otras afectaciones

	Bienes públicos afectados: 5 colapsos de alcantarillas, y un poste del sistema eléctrico.	7		Bienes privados afectados: 8 vehículos afectados, 2 tiendas, 1 transformador eléctrico	11
	Unidades Educativas con afectación funcional: Colegio Fray Jodoco Rike, Unidad Educativa 10 de Agosto y Unidad Educativa Liceo Policial	3		Bienes privados destruidos:	1

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 05/03/2026 -15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones

El cantón con mayor impacto a la población es **Quito con 62 personas impactadas y 101 eventos** seguidos de **Puerto Quito con 40 personas impactadas y 3 eventos**.


No.	Cantón	No. De Eventos	Personas Impactadas	Personas Heridas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas
1	QUITO	101	62	1	62	15	25	3	0	6	10	1	2,31
2	PUERTO QUITO	3	40	0	40	11	11	0	0	0	0	0	0,07
3	CAYAMBE	3	17	0	17	6	6	0	0	0	0	0	0,02
4	MEJIA	23	5	2	5	0	2	0	0	0	1	0	0,45
5	PEDRO MONCAYO	2	5	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0,02
6	PEDRO VICENTE MALDONADO	2	4	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0,03
7	RUMIÑAHUI	2	3	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0
Total general		136	136	3	136	36	48	3	1	7	11	1	2,9

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 05/03/2026 –15:00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha: Desde el 01/01/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su **mayor recurrencia** en el mes de **febrero**, registrando hasta el momento con el **62,50 %**, y **mayor impacto** a la población con **62,50%**.

Mes del Evento	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de Recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Enero	42	27	30,88%	30,88%
Febrero	85	61	62,50%	62,50%
Marzo	9	48	6,61%	6,61%
Total general	136	136	100,00%	100,00%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 05/03/2026 –15:00

6. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Pichincha se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La **SNGR** ha entregado a la población afectada un total de **83** bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Vajilla	Kit de Dormir	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1 CAYAMBE	5	5	0	0	1	11	22	8
2 PEDRO MONCAYO	2	2	0	2	4	10	5	2
3 PUERTO QUITO	13	13	11	0	25	62	40	11
Total general	20	20	11	2	30	83	67	21

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 05/03/2026 –15:00

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (SNDGIRD), han entregado un total de **59** bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Toallas de Baño	Kit de Limpieza	Frazadas	Cobijas / Frazadas	Kit de Limpieza (albergue)	Láminas de Zinc	Total Bienes	PERSONAS BENEFICIARIAS	FAMILIAS BENEFICIARIAS
QUITO	6	15	15	3	12	3	1	4	59	104	25
Total general	6	15	15	3	12	3	1	4	59	104	25

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 05/03/2026 -15:00

7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Declaratorias de niveles de alerta en todo el país:

Nivel de Gobierno	Provincia	Fecha de declaratoria	Nivel de alerta	Emisión
Regional	Pichincha	11/02/2026	Roja	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió mantener la declaratoria de ALERTA ROJA, a las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos.

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

COE Provincial se activó el 19 de febrero de 2026

COE cantonal 4: COE Cantonal de **San Miguel de los Bancos**, se activó el 20 de febrero de 2026
COE Cantonal del **DMQ**, se activo el 24 de febrero de 2026
COE Cantonal de **Mejía**, se activó el 04 de marzo de 2026
COE Cantonal de **Rumiñahui**, se activó el 04 de marzo de 2026

COE Parroquial 1: COE Parroquial **Manuel Cornejo Astorga** del cantón Mejía, se activo el 19 de enero de 2026

8. Detalle de eventos adversos más relevantes

A continuación, se detalla los eventos adversos más relevantes:

Puerto Quito

- Cabecera Cantonal/ San Francisco de Silanche.** El 02/03/2026, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, se presentó Inundación en San Carlos de Silanche.
 - 11 familias (40 personas)
 - 11 viviendas

El GAD Cantonal de Puerto Quito confirmó el evento, realizó la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN) y SNGR entregó asistencia humanitaria, las familias afectadas permanecen en sus viviendas y tras descender el nivel del río se encuentran en condiciones seguras. Posteriormente se realizarán trabajos de mitigación en el río Silanche.

Pedro Moncayo

- Malchingui/ Barrio Quito Sur - calle Quito.** El 24/02/2026 Debido a las lluvias, una pared de adobe colapsó, afectando una vivienda de construcción mixta. El derrumbe dañó una parte del baño y dejó escombros en el lugar. Adicional se reporta afectación a la vivienda contigua de construcción mixta afectada por la humedad y posible colapso de pared.
 - 2 familias (5 personas)
 - 2 viviendas

El GAD cantonal UGR realizó una evaluación de daños en el lugar, La SNGR entregó asistencia humanitaria: los afectados permanecen con familiares de acogida. Se coordina los trabajos de limpieza y retiro de escombros con la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pedro Moncayo.

Quito

- **Jipijapa /UDLA Park, vía Quito – Nayón.** El 27/02/2026 Por lluvias, se filtró agua en un talud que tenía un recubrimiento de concreto en su parte exterior. Esta filtración debilitó el terreno y provocó un deslizamiento de tierra de tipo rotacional, además de un socavamiento en la base del talud. Como resultado, se perdió el recubrimiento de concreto, los sumideros quedaron tapados y el material que se desprendió cayó sobre una vía de segundo orden, afectando el paso de vehículos en totalidad. Las vías alternas son: Avenida Simón Bolívar, Avenida de las Azucenas, Avenida de los Granados, Avenida Eloy Alfaro y Avenida de las Palmeras

- **30 metros lineales aproximadamente (Cerrada)**

El GAD Cantonal del DMQ EPMMOP realizó el retiro de escombros y actualmente realiza obras de mitigación y La SNGR continua con el monitoreo del evento.

- **Puengasí / Av. Simón Bolívar y María Barreto.** El 24/02/2026, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, se presentó un deslizamiento que obstaculizó parcialmente una vía de primer orden. Posteriormente, el 25/02/2026, como consecuencia del mismo evento, se reportó el colapso de una cuneta de desfogue, lo que generó un nuevo deslizamiento sobre la vía. Al momento se realizaron labores de limpieza y remoción de material, logrando restablecer el tránsito en la vía y se encuentra en coordinación la reconstrucción de la estructura afectada para garantizar la estabilidad y seguridad de la vía.

- **25 metros lineales**
- **1 bien público afectado (cuneta)**

AMT verificó el evento, GAD Cantonal EPMMOP realizó la limpieza de la vía así también coordina reparaciones en el lugar . SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Comité del Pueblo / Av. María Pinto y Camilo Cienfuegos.** En la madrugada del viernes 13 de febrero de 2026, ocurrieron precipitaciones de gran intensidad. La escorrentía pluvial originada tuvo un volumen y velocidades altas que descendieron por la calle Carlos Fortines hacia el barrio La Bota de la parroquia Comité del Pueblo, desbordándose de las cunetas debido a la presencia de rampas de concreto y acumulación de escombros y basura que obstruyeron su circulación, provocando que el flujo se desvíe hacia un área habitada afectando a viviendas e infraestructura vial del barrio, además se reportó un vehículo atascado en el lodo acumulado en la vía. El vehículo fue retirado, la vía se encuentra habilitada, se entregó primera asistencia humanitaria.

- **7 familias afectadas (20 personas)**
- **7 viviendas afectadas (1 con afectaciones en estructuras)**
- **12 metros lineales afectados (habilitado)**
- **1 bien privado afectado (vehículo)**

GAD Cantonal a través de su Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, realizó la corrección y ampliación de cunetas, estudios geotécnicos e hidrológicos, revisión del alcantarillado y de la capacidad del colector, limpieza de escombros y ejecución de refuerzos estructurales, manteniendo seguimiento interinstitucional hasta el cumplimiento de las medidas de mitigación, una familia de las afectadas permanece con familiares de acogida; por su parte, la SNGR realiza el monitoreo del evento.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Verónica Analuisa
Correo electrónico: veronica.analuisa@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 023800872

SitRep aprobado por:

Nombre: Javier Sarango. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>