

SitRep No. 15 Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 02.03.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **89 eventos adversos por lluvias afectando 14 cantones**. Los eventos más recurrentes corresponden a: **Deslizamientos** (58.43%), **Lluvias Intensas** (20.22%), **Hundimiento** (7.87%), **Aluvión** (6.74%), **Caidas** (2.25%), **Inundación** (2.25%), **Reptación** (1.12%) y **Erosión Hídrica** (1.12%)
- En lo que va de año 2026, **el cantón con mayor impacto a la población es Pindal** (366 personas afectadas).
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 40-2026, emitida el 27/02/2026, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos resolvió:
Declarar por el plazo de NOVENTA (90) DÍAS, el Estado de Emergencia Regional por época lluviosa, debido al nivel de impacto a la población, la red vial, la infraestructura y los medios de vida, generados por los eventos registrados a la fecha, en las siguientes provincias: Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, **Loja** y Chimborazo.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR-036-2026, emitida el **20/02/2026**, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar:
Cambiar el nivel de ALERTA NARANJA a **ALERTA ROJA**, en las siguientes provincias: Carchi, Esmeraldas, Guayas, **Loja**, Los Ríos y Pichincha.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: **1 COE Nacional, 10 COE Cantonales y 9 COE Parroquiales**.
- La **SNGR** ha entregado un total de **400** bienes de Asistencia Humanitaria beneficiando a **366 familias** conformadas por **1038 personas**.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Entre la tarde del lunes 2 de marzo y primeras horas del viernes 6 de marzo, se registran lluvias de intensidad fuerte a extremadamente fuerte principalmente en la región Litoral y localidades de la estribación occidental de la cordillera. En ciertos casos estos eventos podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Región Interandina: Bolívar, **Loja**, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Tungurahua.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento **no** se presentan cuerpos de agua desbordados ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel en la provincia de Loja.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **89 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

Cantón	Deslizamiento	Lluvias Intensas	Hundimiento	Aluvión (Fujos)	Caidas (Colapso)	Inundación	Reptación	Erosión Hídrica	Total general
1 PINDAL	12	7	0	2	0	0	0	1	22
2 LOJA	2	1	2	3	1	2	1	0	12
3 CHAGUARPAMBA	11	0	0	0	0	0	0	0	11
4 PUYANGO	6	1	3	0	0	0	0	0	10
5 CELICA	2	5	1	0	0	0	0	0	8
6 PALTAS	7	0	0	0	0	0	0	0	7
7 ZAPOTILLO	0	3	1	0	0	0	0	0	4
8 QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	3
9 MACARÁ	3	0	0	0	0	0	0	0	3

Cantón	Deslizamiento	Lluvias Intensas	Hundimiento	Aluvión (Flejos)	Caidas (Colapso)	Inundación	Reptación	Erosión Hídrica	Total general
10 CATAMAYO	2	0	0	0	0	0	0	0	2
11 SOZORANGA	1	0	0	0	1	0	0	0	2
12 SARAGURO	0	1	0	1	0	0	0	0	2
13 OLMEDO	2	0	0	0	0	0	0	0	2
14 CALVAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total general	52	18	7	6	2	2	1	1	89
Porcentaje	58,43%	20,22%	7,87%	6,74%	2,25%	2,25%	1,12%	1,12%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 02/03/2026 - 15:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas:	577	 Familias afectadas: 227
	Personas damnificadas:	31	 Familias damnificadas: 10
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	196	 Viviendas destruidas: 8
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros lineales):			
	Primer orden:	0.48	 Establecimientos de salud afectados: 2
	Segundo orden:	1.15	 Bienes públicos afectados: 13
	Tercer orden:	0.27	 Bien público destruido: 1
	Total vías afectadas:	1.90	 Bienes privados afectados: 7
			 Puentes afectados: 1
Otras afectaciones			
	Unidades Educativas con daño funcional:	4	
	Unidades Educativas con daño estructural:	1	
	Total de unidades impactadas:	5	
Medios de Vida y Productividad			
	Hectáreas de cultivos afectados:	60	 Animales muertos: 67
	Hectáreas de cultivos perdidos:	28	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 02/03/2026 - 15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Loja, los cantones con mayor impacto a la población son: **Pindal con 383 personas impactadas con 22 eventos, seguido de Celica con 129 personas impactadas con 8 eventos.**

A continuación, se detalla las afectaciones ocurridas en toda la provincia:

No.	Canton	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectados Func.	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km. Líneas De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Muertos
1	PINDAL	22	383	366	143	17	6	118	6	2	0	2	0	3	0	5	0,4	0	0	0
2	CELICA	8	129	125	40	4	1	40	0	0	0	0	0	7	1	0	0,13	0	0	0
3	ZAPOTILLO	4	60	60	36	0	0	31	0	0	0	0	1	2	0	0	0,52	60	28	67
4	LOJA	12	33	24	7	9	2	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0
5	SARAGURO	2	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
6	CHAGUARPAMBA	11	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,19	0	0	0
7	PALTAS	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0
8	PUYANGO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,16	0	0	0
9	QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0
10	CATAMAYO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0
11	SOZORANGA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
12	MACARÁ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
13	CALVAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
14	OLMEDO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0
Total general		89	608	577	227	31	10	196	8	4	1	2	1	13	1	7	1,90	60	28	67

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 02/03/2026 - 15:00

6. Asistencia Humanitaria.

Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, ha realizado la siguiente entrega:

Cantón	Parroquia	KCA	KIT DORMIR	Bienes entregados	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
Pindal	Milagros	30	0	30	87	29
Celica	Celica	25	25	50	66	20
Zapotillo	Bolaspamba	156	0	156	407	156
Zapotillo	Mangahurco	29	0	29	89	29
Zapotillo	Cazaderos	135	0	135	389	132
Total General		375	25	400	1038	366

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 02/03/2026 - 15:00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Declaratorias de niveles de alertas en todo el país.

Nivel de Gobierno	Provincia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Regional	Loja	20/02/2026	Roja	DECLARARSE el estado de ALERTA ROJA a fin de precautelar afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Nacional		
No.	Estado	Fecha de activación
01	Vigente	20/02/2026

COE Cantonales Provincia de Loja			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
01	Celica	Vigente	18/02/2026
02	Paltas	Vigente	18/02/2026
03	Puyango	Vigente	18/02/2026
04	Chaquarpamba	Vigente	18/02/2026
05	Quilanga	Vigente	18/02/2026
06	Zapotillo	Vigente	20/02/2026
07	Pindal	Vigente	24/02/2026
08	Catamayo	Vigente	24/02/2026
09	Olmedo	Vigente	24/02/2026
10	Loja	Vigente	25/02/2026

COE Parroquiales Provincia de Loja					
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Estado	Fecha de activación
01	Loja	Celica	Maximiliano Rodríguez	Vigente	19/02/2026
02	Loja	Pindal	Milagros	Vigente	21/02/2026
03	Loja	Pindal	Chaquinal	Vigente	23/02/2026
04	Loja	Celica	Cruzpamba	Vigente	23/02/2026
05	Loja	Zapotillo	Cazaderos	Vigente	23/02/2026
06	Loja	Zapotillo	Bolaspamba	Vigente	23/02/2026
07	Loja	Celica	Sabanilla	Vigente	23/02/2026
08	Loja	Celica	Pózul	Vigente	23/02/2026
09	Loja	Zapotillo	Paletillas	Vigente	24/02/2026

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han declarado en emergencia los siguientes cantones:

Declaratoria de Emergencia			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
01	Pindal	Activo	24/02/2026
02	Zapotillo	Activo	24/02/2026
03	Celica	Activo	27/02/2026
04	Puyango	Activo	01/03/2026

8. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Zonal 7-Loja/Puyango/Alamor/Varios sectores (Landa, El Codo, 9 de septiembre).** Por presencia de lluvias en la tarde del **01/03/2026**, se produjo un **aluvión** de agua y lodo afectando las calles y viviendas en el lugar.

SITUACIÓN ACTUAL: Las familias evacuadas continúan en casa de familias acogientes y la vía de tercer orden continúa **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- 2 familias afectadas (información preliminar)
- 2 viviendas afectadas (información preliminar)
- 1 bien público afectado. (Captación de agua Laranime)
- 2 establecimientos educativos afectados (Escuela de San pedro de Limo, Escuela Ruperto Alarcon El Alto)
- 10 metros lineales de vía aproximadamente

ACCIONES DE RESPUESTA:

COE CANTONAL sesionó hoy 02/03/2026, actualizó cifras de afectaciones y activó la declaratoria de emergencia cantonal. **UGR Puyango** continúa con el levantamiento de información y daños. **Cuerpo de Bomberos Puyango** verificó la novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Celica/Cruzpamba/Varios sectores (Patuco, El Guineo, Ceibopamba, El Faique).** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del **26/02/2026**, se produjo la acumulación de aguas lluvias, provocando **inundación** en el lugar.

SITUACIÓN ACTUAL: Las familias afectadas continúan habitando sus viviendas y la vía de tercer orden continúa **cerrada**.

AFECTACIONES:

- 6 familias afectadas. (Información preliminar.)
- 6 viviendas afectadas. (Información preliminar.)
- 20 metros de longitud de vía aproximadamente (Vía de tercer orden cerrada)

ACCIONES DE RESPUESTA:

Presidenta de Gobierno Parroquial de Cruzpamba confirmó el evento, coordina acciones de respuesta y continúa con el levantamiento de información. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Pindal/Pindal/San Vicente.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del **23/02/2026** se produjo la saturación del suelo en zonas de pendiente, generando el **desprendimiento de tierra** afectando a varias viviendas y a la vía de segundo orden.

SITUACIÓN ACTUAL: Vía de segundo orden continúa **cerrada**.

AFECTACIONES:

- 13 familias afectadas, evacuadas a casa de familias acogientes.
- 2 familias damnificadas.
- 11 viviendas afectadas.
- 2 viviendas destruidas
- 100 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vía de segundo orden cerrada)

ACCIONES DE RESPUESTA:

UGR de Pindal continúa con el levantamiento de información y daños. **Jefatura Política de Pindal** y **Cuerpo de Bomberos de Pindal** confirmaron el evento y apoyaron en la evacuación de las familias. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Pindal/12 de Diciembre/12 de Diciembre (Cabecera Parroquial).** Debido a las **lluvias intensas** suscitadas la madrugada del **22/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias, provocando la **inundación** del sitio.

SITUACIÓN ACTUAL: Vías de segundo orden continúan **cerradas**. Las familias afectadas continúan habitando sus viviendas y GAD Parroquial de 12 de Diciembre continúa las labores de limpieza y habilitación vial.

AFECTACIONES:

- 20 familias afectadas. (Información preliminar)
- 50 personas afectadas. (Información preliminar)
- 15 viviendas afectadas. (Información preliminar)
- 30 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vías de segundo orden Cerradas)

ACCIONES DE RESPUESTA:

GAD Parroquial de 12 de Diciembre confirmó afectaciones y realiza labores de limpieza y habilitación vial. **Tenencia Política de Pindal** confirmó el evento. **UGR de Pindal** continúa con el levantamiento de información y daños. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zonal 7-Loja/Celica/Celica/Varios sectores (Confraternidad, Alborada, Reina del Cisne, Defensa Civil, Los Pinos, Parque La Madre y Nuestra Señora del Rosario)** Debido a las **lluvias intensas** suscitadas la noche del **22/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias en las calles provocando la **inundación** en el sector. El 18/02/2026 el COE Cantonal de Celica se declaró en sesión permanente.

SITUACIÓN ACTUAL: Las familias afectadas continúan habitando sus viviendas mientras que la familia damnificada permanece en casa de familia acogiente. Vía de tercer orden **habilitadas**.

AFECTACIONES:

- 1 familia damnificada (4 personas)
- 24 familias afectadas (96 personas)
- 14 viviendas afectadas
- 1 bien público destruido (Puente peatonal)
- 80% de servicio de agua potable afectado.
- 40% sistema del alcantarillado afectado
- 5 bienes públicos afectados (IEES, BAN Ecuador, Terminal Terrestre, BIMOT 19 Carchi y Parque de la Madre)
- 50 metros de longitud de vía aproximadamente.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Gobernación de Loja y SNGR C27 realizaron la entrega de Asistencia Humanitaria a familias afectadas y damnificadas. **Personal técnico de SNGR C27** coordinaron in sitio la atención de la emergencia y realizaron levantamiento de información y daños. **UGR de Celica** continúa realizando el levantamiento de información y daños. **GAD Cantonal de Celica** continúa realizando mantenimiento vial. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Pindal/ Milagros/Milagros (Cabecera Parroquial).** Debido a las **lluvias intensas** suscitadas en la madrugada del **21/02/2026**, se produjo la acumulación de aguas lluvias en el sector por desbordamiento de alcantarilla.

SITUACIÓN ACTUAL: Las familias afectadas continúan habitando sus viviendas mientras que la vía de segundo orden se encuentra **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- 29 familias afectadas (87 personas)
- 6 viviendas afectadas. (Información preliminar)
- 1 bien público afectado (Cancha Sintética)
- 1 establecimiento educativo afectado funcionalmente
- 1 bien privado afectado (restaurante)
- 10 metros de longitud de vía de tercer orden

ACCIONES DE RESPUESTA:

Subsecretario de Respuesta, Coordinador Zonal, y Técnicos de la **SNGR C27** realizaron la entrega de Asistencia Humanitaria. **Presidente del GAD Parroquial de Milagros** coordinó la atención de la emergencia. **Tenencia Política de la parroquia 12 de Diciembre** y **Comisaria de Pindal** realizaron

confirmación de afectaciones. **GAD Parroquial** realiza labores de limpieza y habilitación vial. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zapotillo/Cazaderos/Varios sectores (Chaguarhuayco - Gramadales -Progreso y Hacienda Vieja.)** Debido a las **lluvias intensas** suscitadas la madrugada del **20/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias, provocando varios **deslizamientos** en vías de segundo orden y afectando a varias viviendas.

SITUACIÓN ACTUAL: Las familias continúan habitando en las viviendas. GAD Provincial Loja coordina trabajos de limpieza en las vías que continúan **cerradas**

AFECTACIONES:

- 25 familias afectadas. (60 personas)
- 20 viviendas afectadas. (Información preliminar)
- 500 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vías de segundo orden cerradas)
- 2 Bienes Públicos afectados (Pozo de agua potable y Pozo de aguas residuales-oxidación)
- 48 hectáreas de cultivos afectados
- 67 animales muertos

ACCIONES DE RESPUESTA:

UGR de Zapotillo continúa con el levantamiento de información y daños. **Personal técnico de MAG** realizó el levantamiento de información. **GAD Provincial** coordinó la movilización de recursos para realizar labores de limpieza y habilitación vial. **Personal técnico de SNGR CZ7** coordinaron en sitio la atención de la emergencia y realiza constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Paulina Saritama - Operador de Monitoreo
Correo electrónico: paulina.saritama@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 073701242

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Victor Sánchez Parker - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603