

SitRep No. 12 – Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 27/02/2026- 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 64 eventos adversos por lluvias afectando a 9 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (60,94%), inundaciones (18,75%), caídas (6,25%) lluvias intensas (6,25%), Hundimiento (3,13%), Erosión Hídrica (3,13%) Granizada (1,56%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Paute, Girón, Santa Isabel y Púcara.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA** a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la activación del COE Provincial y el COE Cantonal de Girón, Pucará y Ponce Enríquez.
- Con fecha 10/02/2026 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 14 de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: **desde las 14H00 del 26 hasta las 07H00 del 02 de marzo de 2026**, indica que el nivel de amenaza es: **Medio, Alto y Muy Alto** con un fenómeno **LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS**.



Entre la tarde del jueves 26 de febrero y primeras horas del lunes 02 de marzo, continuarán registrándose lluvias de intensidad moderada a fuerte principalmente en la región Litoral y localidades próximas a la estribación occidental. En ciertos casos estos eventos podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los eventos de mayor consideración se presentarán entre la tarde y noche del jueves 26 de febrero y entre la noche del sábado 28 de febrero a la madrugada del domingo 01 de marzo, especialmente en el interior de la Costa. Sin embargo, se esperan precipitaciones frecuentes a lo largo del periodo considerado.

Las áreas en tonalidades naranja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos.

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)	
	Nivel Medio	Nivel Alto
Litoral	30 – 38	39 – 43
Interandina	8 – 11	12 – 27

- Región Litoral:** Se prevé una mayor afectación hacia las localidades situadas al interior de la región, así como en sitios cercanos a estribación de cordillera, con mayor incidencia en las provincias de: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro.
- Región Interandina:** Mayor probabilidad de eventos significativos en localidades cercanas a estribación de cordillera occidental, con mayor notoriedad en la zona occidental de las provincias de: Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran **cuerpos de agua desbordados**, ni **cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel**.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 64 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Caídas (Colapso)	Lluvias Intensas	Hundimiento	Erosión Hídrica	Granizada
1	CUENCA	31	17	8	1	4	0	0	1
2	GIRÓN	12	10	1	0	0	1	0	0
3	SANTA ISABEL	7	4	1	1	0	0	1	0
4	PAUTE	6	2	2	2	0	0	0	0
5	PUCARÁ	4	4	0	0	0	0	0	0
6	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	1	0	0	0	0	0	1	0
7	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0	0	0
8	NABÓN	1	0	0	0	0	1	0	0
9	OÑA	1	1	0	0	0	0	0	0
Total		64	39	12	4	4	2	2	1
			60,94%	18,75%	6,25%	6,25%	3,13%	3,13%	1,56%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 27/02/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	1		Heridos:	2
	Personas afectadas:	95		Familias afectadas:	30
	Personas damnificadas:	16		Familias damnificadas:	4

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	38		Viviendas destruidas:	--
--	----------------------	----	---	-----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):

	Primer orden:	0,83		Puentes afectados:	2
	Segundo orden:	0,36			
	Tercer orden:	0,08		Puentes destruidos:	1
	Total, vías afectadas:	1,27			

Otras afectaciones

	Unidades Educativas afectados:	2		Unidades Educativas con daño funcional:	3
	Bienes públicos afectados:	1		Bienes públicos destruidos:	--
	Bienes privados afectados:	6		Bienes privados destruidos:	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/02/2026 - 14:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con 77 personas impactadas siendo el de mayor recurrencia con 31 eventos:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	31	77	0	2	22	65	3	12	36	1	0	0	0	1	4	1	0,69
2	PAUTE	6	15	1	0	3	11	1	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0,02
3	GIRÓN	12	14	0	0	4	14	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,29
4	SANTA ISABEL	7	5	0	0	1	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0,09
5	PUCARÁ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,09
6	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0,00
7	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
8	NABÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
9	OÑA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Total		64	111	1	2	30	95	4	16	38	2	3	2	1	1	6	3	1,27

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/02/2026 - 14:00



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/02/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió la persona fallecida:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	4	4	4	1	2	15	12	3
2	GIRON	5	0	0	0	0	5	14	4
3	PAUTE	6	6	6	1	0	19	15	4
Total		15	10	10	2	2	39	41	11

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/02/2026 - 14:00

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 2 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	2	2	5	1
Total		2	2	5	1

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/02/2026 - 14:00

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
4/2/2026	Azuay	Naranja	El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	4/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 2 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Ponce Enríquez	24/02/2025	Activo
2	Pucará	13/02/2026	Activo
3	Girón	5/02/2026	Activo

8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Nabón

- Nabón/Nabón/Gualel**, por causa de las lluvias suscitadas los últimos días se produjo **el hundimiento y pérdida de la mesa de la vía de tercer orden**, la vía se encuentra cerrada. Vía alterna Chachi-Girón. La vía de tercer orden continúa cerrada
-60 metros de vía aproximadamente (**vía cerrada**)
UGR Nabón realizó una evaluación en el lugar del evento para la toma de acciones que serán **ejecutadas una vez culmine la etapa invernal**.
SNGR realiza monitoreo del evento

Pucará

- Vivar Km114, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias en la tarde del 23/02/2026 se registró un **deslizamiento de material pétreo** que afectó la vía de primer orden. MIT informa que la vía está totalmente habilitada.
-30 metros de vía aproximadamente (**vía habilitada**)
MIT realizó trabajos de limpieza, CTE colaboró con el tránsito vehicular, SNGR realizó monitoreo del evento.

Camilo Ponce Enríquez

- El Carmen de Pijili/San Vicente**, por causa de las lluvias registradas la tarde del 23/02/2026, se suscitó el **incremento del caudal del río Pijili** lo que ocasionó el colapso de un puente peatonal y la erosión en las bases de un puente vehicular. Con fecha 24/02/2026 se activó el COE Cantonal para la toma de acciones. El caudal del río Pijili se encuentra en su cauce normal, **el puente vehicular esta accesible para uso peatonal y motos**
-1 puente destruido (peatonal)
-1 puente afectado (vehicular)
GAD Municipal realizó trabajos de relleno en las bases del puente vehicular de manera provisional hasta que se realicen los trabajos por parte del GAD Provincial

Santa Isabel

- Santa Isabel/Chaguarurco/Guayara**, por causas de las lluvias suscitadas la tarde y noche del 23/02/2026 se registró el **ingreso de agua y lodo a una vivienda y una iglesia del sector**. UGR Santa Isabel informa que el ingreso de agua fue mínimo, la familia permanece en su vivienda
-1 familia, 5 personas afectadas.
-1 vivienda afectada.
-1 bien privado afectado. (Iglesia)
Se realizó la limpieza de la vivienda y de la iglesia por parte de propietarios y moradores
- Santa Isabel/Del km 85 al Km 94, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias registradas la madrugada del 24/02/2026 se suscitó **deslizamientos sobre la vía de primer orden**, la misma se encuentra parcialmente habilitada.
-40 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)
CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía a lo largo de los km mencionados. SNGR realiza monitoreo del evento.
- Santa Isabel/km 78, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 23/02/2026 se suscitó **la caída de rocas sobre la vía de primer orden**, la misma se encuentra parcialmente habilitada.
-10 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)
CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía. SNGR realiza monitoreo del evento.
- Santa Isabel/Puente sobre Río Rircay**, por causa de las lluvias registradas la madrugada y mañana del 23/02/2026, **se suscitó el incremento del caudal del río Rircay** lo que ocasionó la erosión en una de las bases de un puente vehicular que conduce a las comunidades de la zona baja del cantón, el tránsito vehicular se encontraba suspendido, vía alterna Sulupali Chico, vía alterna Sulupali Chico.
-1 puente afectado (**parcialmente habilitado para vehículos pequeños**)
GAD Provincial continúa con el traslado del material para realizar los trabajos de enrocado en la base del puente Comuneros realizaron una estructura provisional (vigas, tablones y piedras colocadas por la propia comunidad), habilitando el paso vehicular hasta que los trabajos de enrocado y estabilización se realicen.

Girón

- **Girón/Del km 31 al Km 50, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 23/02/2026 se suscitó deslizamientos y acumulación de agua sobre la vía de primer orden, la misma se encuentra parcialmente habilitada.
-40 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía a lo largo de los km mencionados. SNGR realiza monitoreo del evento
- **Girón/km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde y noche del 04/02/2026 se produjo el hundimiento y pérdida parcial de la mesa de la vía. Con fecha 05/02/2026 se activó el COE Cantonal, SNGR CZ6 brindó asesoramiento. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada
-4 familias afectadas (14 personas)
-30 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
-3 unidades educativas afectadas (funcionalmente)
MIT informa que ha culminado los trabajos de recuperación de la mesa de la vía, la capa asfáltica se realizará en los próximos meses SNGR realizó monitoreo del evento. Con fecha 10/02/2026 SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria. SNGR Umeva Azuay realiza monitoreo del evento.

Cuenca

- **Molleturo/ Km 62- Km 71, Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias registradas la madrugada del 24 y 25/02/2026 se suscitó un deslizamiento sobre la vía de primer orden, la misma se encuentra parcialmente habilitada.
-40 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía. SNGR realiza monitoreo del evento.
- **El Valle/Gualacay**, por causa de las lluvias registradas los últimos días, el 19/02/2026 se produjo un deslizamiento que afectó totalmente la vía de tercer orden. La vía de tercer orden se encuentra totalmente habilitada
-20 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
GAD Provincial y GAD Parroquial realizaron limpieza de la vía, SNGR realizó monitoreo del evento
- **Turi/La Merced**, por causa de las lluvias registradas la tarde del 17/02/2026 se registró saturación del suelo ocasionando un deslizamiento puntual, adicional una vivienda se encuentra cerca del lugar del deslizamiento. DGR informa ser un mal manejo de conducción de aguas pluviales y grises, así como el taponamiento de cauces hídricos naturales y el desvío de escorrentías hacia el área afectada, la cual se encuentra en cotas inferiores, favoreciendo la concentración e infiltración de agua en el talud. No se registran viviendas ni infraestructura afectadas.
DGR Cuenca realizó inspección dejan las recomendaciones, SNGR realizó monitoreo del evento.
- **Molleturo/Km100, 102, Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias de la tarde del 16/02/2026 en la zona se produjo un deslizamiento que afecta parcialmente la vía de primer orden. La vía permanece parcialmente habilitada en el km. 102
-35 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
MIT realizó limpieza en el km 100, la limpieza del km. 102 se realizará en los próximos días CTE colaboró con el tránsito vehicular, SNGR Umeva Azuay realiza monitoreo del evento

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>