

SitRep No. 13 – Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 03/03/2026- 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 66 eventos adversos por lluvias afectando a 9 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (60,61%), inundaciones (19,70%), caídas (6,06%) lluvias intensas (6,06%), Hundimiento (3,03%), Erosión Hídrica (3,03%) Granizada (1,52%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Paute, Girón, Santa Isabel.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA** a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la activación del COE Provincial y el COE Cantonal de Girón, Pucará y Ponce Enríquez.
- Con fecha 10/02/2026 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 15 de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: **desde las 18H00 del 2 hasta las 10H00 del 06 de marzo de 2026**, indica que el nivel de amenaza es: **Medio y Alto** con un fenómeno **LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS**.



Entre la tarde del lunes 2 de marzo y primeras horas del viernes 6 de marzo, se registran lluvias de intensidad fuerte a extremadamente fuerte principalmente en la región Litoral y localidades de la estribación occidental de la cordillera. En ciertos casos estos eventos podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las áreas en tonalidades naranja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. **Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos.**

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIONES	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Nivel Extremo
Litoral	10 - 30	30 - 60	7 - 80
Interandina	0 - 10	10 - 20	20 - 50
Amazonia	10 - 30	30 - 60	-

El escenario previsto responde, entre otros factores, a las condiciones divergentes en altura debido al paso de una vaguada (baja presión) desde el Pacífico los primeros días y divergencia desde la Amazonia para los últimos, el constante ingreso de humedad debido a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) para la Costa y el Jet Sudamericano de Bajo nivel en la Amazonia, convergencia de vientos en niveles bajos, el calentamiento anómalo de la superficie del mar frente a las costas del país, calentamiento diurno superficial, forzamiento orográfico para estribaciones de cordillera. Además, el realce de las condiciones por el paso de una onda tropical (Kelvin).

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.
- Región Amazonia:** Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo.
- Región Interandina:** Bolívar, Loja, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Tungurahua.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran **cuerpos de agua desbordados**, ni **cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel**.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 66 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Caídas (Colapso)	Lluvias Intensas	Hundimiento	Erosión Hídrica	Granizada
1	CUENCA	32	17	9	1	4	0	0	1
2	GIRÓN	13	11	1	0	0	1	0	0
3	SANTA ISABEL	7	4	1	1	0	0	1	0
4	PAUTE	6	2	2	2	0	0	0	0
5	PUCARÁ	4	4	0	0	0	0	0	0
6	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	1	0	0	0	0	0	1	0
7	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0	0	0
8	NABÓN	1	0	0	0	0	1	0	0
9	OÑA	1	1	0	0	0	0	0	0
Total		66	40	13	4	4	2	2	1
			60,61%	19,70%	6,06%	6,06%	3,03%	3,03%	1,52%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	1		Heridos:	2
	Personas afectadas:	95		Familias afectadas:	30
	Personas damnificadas:	16		Familias damnificadas:	4

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	38		Viviendas destruidas:	—
---	----------------------	----	---	-----------------------	---

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (Kilometros lineales):

	Primer orden:	0,86		Puentes afectados:	2
	Segundo orden:	0,36			
	Tercer orden:	0,08		Puentes destruidos:	1
	Total, vías afectadas:	1,30			

Otras afectaciones

	Unidades Educativas afectados:	2		Unidades Educativas con daño funcional:	3
	Bienes públicos afectados:	1		Bienes públicos destruidos:	—
	Bienes privados afectados:	6		Bienes privados destruidos:	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 14:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con **77 personas impactadas** siendo el de mayor recurrencia con **32 eventos**:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	32	77	0	2	22	65	3	12	36	1	0	0	0	1	4	1	0,69
2	PAUTE	6	15	1	0	3	11	1	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0,02
3	GIRÓN	13	14	0	0	4	14	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,32
4	SANTA ISABEL	7	5	0	0	1	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0,09
5	PUCARÁ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,09
6	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0,00
7	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
8	NABÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
9	ONA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Total		66	111	1	2	30	95	4	16	38	2	3	2	1	1	6	3	1,30

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 14:00




Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 14:00

4.1 Numero de Eventos vs Personas impactadas por mes:

Desde el 1 de enero a la presente fecha los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el mes de febrero registrando el 62.12%, y el mayor valor de personas impactadas con el 64.86%, seguido del mes de enero que registro el 36.36% de recurrencia en eventos.

No	Mes	No. de Evento	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
1	Enero	24	39	36,36%	35,14%
2	Febrero	41	72	62,12%	64,86%
3	Marzo	1	0	1,52%	0,00%
Total		66	111	100,00%	100,00%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió la persona fallecida:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	4	4	4	1	2	15	12	3
2	GIRON	5	0	0	0	0	5	14	4
3	PAUTE	6	6	6	1	0	19	15	4
Total		15	10	10	2	2	39	41	11

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 14:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 2 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	2	2	5	1
Total		2	2	5	1

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/03/2026 - 14:00

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Declaratorias de emergencias regionales:

Nivel de Gobierno	Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
Alerta Regional	20/2/2026	Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Zamora Chinchipe	Naranja	• DECLÁRASE el estado de ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

- Declaratorias de emergencias cantonales:

Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
4/2/2026	Azuay	Naranja	• El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	4/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 3 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Ponce Enríquez	24/02/2025	Activo
2	Pucará	13/02/2026	Activo
3	Girón	5/02/2026	Activo

8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Nabón

- Nabón/Nabón/Gualel**, por causa de las lluvias suscitadas los últimos días el 25/02/2026, se produjo el hundimiento y pérdida de la mesa de la vía de tercer orden, la vía se encuentra cerrada. Vía alterna Chachi-Girón. La vía de tercer orden continúa **cerrada**
-60 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)
UGR Nabón realizó una evaluación en el lugar del evento para la toma de acciones que serán ejecutadas una vez culmine la etapa invernal.
SNGR realiza monitoreo del evento

Pucará

- Vivar Km114, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias en la tarde del 23/02/2026 se registró un deslizamiento de material pétreo que afectó la vía de primer orden. MIT informa que la vía está totalmente **habilitada**.
-30 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
MIT realizó trabajos de limpieza, CTE colaboró con el tránsito vehicular, SNGR realizó monitoreo del evento.

Camilo Ponce Enríquez

- El Carmen de Pijili/San Vicente**, por causa de las lluvias registradas la tarde del 23/02/2026, se suscitó el incremento del caudal del río Pijili lo que ocasionó el colapso de un puente peatonal y la erosión en las bases de un puente vehicular. Con fecha 24/02/2026 se activó el COE Cantonal para la toma de acciones. El caudal del río Pijili se encuentra en su cauce normal, el puente vehicular esta accesible para uso peatonal y motos
-1 puente destruido (peatonal)

-1 puente afectado (vehicular)

GAD Municipal realizó trabajos de relleno en las bases del puente vehicular de manera provisional hasta que se realicen los trabajos por parte del GAD Provincial

Santa Isabel

- **Santa Isabel/Chaguarurco/Guayara**, por causas de las lluvias suscitadas la tarde y noche del **23/02/2026** se registró la **inundación** y el ingreso de lodo a una vivienda y una iglesia del sector. UGR Santa Isabel informa que el ingreso de agua fue mínimo, la familia permanece en su vivienda

-1 familia, 5 personas afectadas.

-1 vivienda afectada.

-1 bien privado afectado. (Iglesia)

Se realizó la limpieza de la vivienda y de la iglesia por parte de propietarios y moradores

- **Santa Isabel/Del km 85 al Km 94, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias registradas la madrugada del **24/02/2026** se suscitó **deslizamientos** sobre la vía de primer orden. la misma se encuentra **parcialmente habilitada**.

-40 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)

CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía a lo largo de los km mencionados. SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Santa Isabel/km 78, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del **23/02/2026** se suscitó la caída de rocas sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra totalmente **habilitada**.

-10 metros de vía aproximadamente (**vía habilitada**)

CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía.

- **Santa Isabel/Puente sobre Río Rircay**, por causa de las lluvias registradas la madrugada y mañana del **23/02/2026**, se suscitó el incremento del caudal del río Rircay lo que ocasionó la **erosión** en una de las bases de un puente vehicular que conduce a las comunidades de la zona baja del cantón, el tránsito vehicular se encontraba suspendido, vía alterna Sulupali Chico, vía alterna Sulupali Chico.

-1 puente afectado (**parcialmente habilitado para vehículos pequeños**)

GAD Provincial realiza trabajos de intervención en el estribo del puente, para reforzar sus bases con un enrocado y recuperar la zona erosionada, SNGR realizó monitoreo del evento.

Girón

- **Girón/Del km 31 al Km 50, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del **23/02/2026** se suscitó **deslizamientos** y acumulación de agua sobre la vía de primer orden. La vía de se encuentra totalmente **habilitada**.

-40 metros de vía aproximadamente (**vía habilitada**).

MIT realizó trabajos de limpieza, CTE colaboró con el tránsito vehicular. SNGR realizó monitoreo del evento.

Cuenca

Molleturo/ Km 62- Km 71, Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582], por causa de las lluvias registradas la madrugada del **24 y 25/02/2026** se suscitó un **deslizamiento** sobre la vía de primer orden. La vía se encuentra **parcialmente habilitada** en dos carriles y medio

-40 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)

MIT realiza trabajos de limpieza, CTE colabora con el tránsito vehicular, SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Molleturo/Km100, 102, Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias de la tarde del **16/02/2026** en la zona se produjo un **deslizamiento** que afecta parcialmente la vía de primer orden. La vía permanece **parcialmente habilitada** en el km. 102

-35 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)

MIT realizó limpieza en el km 100, la limpieza del km. 102 se realizará en los próximos días CTE colaboró con el tránsito vehicular. SNGR Umeva Azuay realiza monitoreo del evento

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Roberto Luna- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: roberto.luna@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>