

SitRep No. 16 - Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha - Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el periodo desde el 01/01/2026 hasta el 11/03/2026 - 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 77 eventos adversos por lluvias afectando a 10 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (59,74%), inundaciones (16,88%), caídas (6,49%) lluvias intensas (5,19%), Erosión Hídrica (5,19%), Hundimiento (2,60%), Aluvión (2,60%), y Granizada (1,30%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Paute, Girón, Santa Isabel.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA** a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la activación del COE Provincial y el COE Cantonal de Girón, Pucará, Ponce Enríquez y Santa Isabel.
- Con fecha 10/02/2026 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 17 de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: **desde las 14H00 del 10 hasta las 13H00 del 13 de marzo de 2026**, indica que el nivel de amenaza es: **Medio y Alto** con un fenómeno **LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS**.



Entre el 10 y el 13 de marzo de 2026, se mantendrán las lluvias de variable intensidad en varios sectores del país, en ciertos casos estos eventos podrían alcanzar una intensidad considerable y estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Los días 10 y 11 de marzo es posible que se presenten los eventos más intensos.

Las áreas en tonalidades naranja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o movimientos en masa.

Estimación de la Precipitación Pronosticada

Región	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Nivel Muy Alto
Litoral	30 - 50	50 - 80	> 80
Interandina	5 - 15	15 - 30	> 30
Amazonia	20 - 30	30 - 60	> 60

El escenario previsto responde, entre otros factores, al constante ingreso de humedad proveniente de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) con influencia directa en la región Litoral. Adicional se suman factores relevantes como: el incremento de la temperatura de superficie del mar frente a las costas del país, procesos de calentamiento diurno, forzamiento orográfico para estribaciones de cordillera. Además, el inicial arribo de la Oscilación de Madden Julián hacia las Américas.

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.
- Región Amazonía:** Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo.
- Región Interandina:** Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay, Tungurahua y Loja.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran **cuerpos de agua desbordados**, ni **cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel**.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 77 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Evento	Deslizamiento	Inundación	Caídas (Colapso)	Lluvias Intensas	Erosión Hídrica	Hundimiento	Aluvión (Flujos)	Granizada
1	CUENCA	36	20	9	2	4	0	0	0	1
2	GIRÓN	17	13	1	0	0	0	1	2	0
3	SANTA ISABEL	8	4	1	1	0	2	0	0	0
4	PAUTE	6	2	2	2	0	0	0	0	0
5	PUCARÁ	4	4	0	0	0	0	0	0	0
6	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	2	0	0	0	0	2	0	0	0
7	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	NABÓN	1	0	0	0	0	0	1	0	0
9	SAN FERNANDO	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	OÑA	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Total general		77	46	13	5	4	4	2	2	1
			59,74%	16,88%	6,49%	5,19%	5,19%	2,60%	2,60%	1,30%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/03/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	2		Heridos:	2
	Personas afectadas:	95		Familias afectadas:	30
	Personas damnificadas:	16		Familias damnificadas:	4

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	38		Viviendas destruidas:	1
---	----------------------	----	---	-----------------------	---

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (Kilómetros lineales):

	Primer orden:	0,99		Puentes afectados:	2
	Segundo orden:	0,44			
	Tercer orden:	0,08		Puentes destruidos:	2
	Total, vías afectadas:	1,51			

Otras afectaciones

	Unidades Educativas afectados:	2		Unidades Educativas con daño funcional:	6
	Bienes públicos afectados:	1		Bienes públicos destruidos:	1
	Bienes privados afectados:	6		Bienes privados destruidos:	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/03/2026 - 14:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con **77 personas impactadas** siendo el de mayor recurrencia con **36 eventos**:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	36	77	0	2	22	65	3	12	36	0	1	0	0	0	1	0	4	1	0,80
2	PAUTE	6	15	1	0	3	11	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0,02
3	GIRÓN	17	14	1	0	4	14	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0,38
4	SANTA ISABEL	8	5	0	0	1	5	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0,09
5	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
6	PUCARÁ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,09
7	SAN FERNANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04
8	NABÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
9	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0,00
10	OÑA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Total		77	111	2	2	30	95	4	16	38	1	2	6	2	2	1	1	6	3	1,51

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/03/2026 - 14:00




Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/03/2026 - 14:00

4.1 Numero de Eventos vs Personas impactadas por mes:

Desde el 1 de enero a la presente fecha los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el mes de febrero registrando el 53.25%, y el mayor valor de personas impactadas con el 64.86%, seguido del mes de enero que registro el 31.17% de recurrencia en eventos.

No	Mes	No. de Evento	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
1	Enero	24	39	31,17%	35,14%
2	Febrero	41	72	53,25%	64,86%
3	Marzo	12	0	15,58%	0,00%
Total		77	111	100,00%	100,00%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/03/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió las personas fallecidas:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Girón	Girón	Pambadel	Deslizamiento	09/03/2026	1	Por causa de las lluvias registradas la noche del 09/03/2026 se produjo un deslizamiento de tierra y lodo sobre una vivienda de construcción mixta. Bomberos Girón informó que dentro de la vivienda se encontró una persona fallecida masculino de la tercera edad que sufrió aplastamiento,
2	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	4	4	4	1	2	15	12	3
2	GIRON	5	0	0	0	0	5	14	4
3	PAUTE	6	6	6	1	0	19	15	4
Total		15	10	10	2	2	39	41	11

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/03/2026 - 14:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 2 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	2	2	5	1
Total		2	2	5	1

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/03/2026 - 14:00

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Declaratorias de emergencias regionales:

Nivel de Gobierno	Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
Alerta Regional	20/2/2026	Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Zamora Chinchipe	Naranja	• DECLÁRASE el estado de ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

- Declaratorias de emergencias cantonales:
Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
4/2/2026	Azuay	Naranja	• El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	4/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 4 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Santa Isabel	10/03/2026	Activo
2	Ponce Enríquez	24/02/2025	Activo
3	Pucará	13/02/2026	Activo
4	Girón	5/02/2026	Activo

8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

San Fernando/

- Chumblin/Zhurucay**, por causa de las lluvias registradas la noche del **08/03/2026**, se suscitó un **deslizamiento** sobre la vía de segundo orden. La vía de segundo orden se encuentra **parcialmente habilitada**
-40 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)
GAD Cantonal y GAD Parroquial realizan limpieza de la vía. SNGR realiza monitoreo del evento.

Nabón

- Nabón/Gualel**, por causa de las lluvias suscitadas los últimos días el **25/02/2026**, se produjo el **hundimiento** y pérdida de la mesa de la vía de tercer orden, la vía se encuentra cerrada. Vía alterna Chachi-Girón. La vía de tercer orden continúa **cerrada**
-60 metros de vía aproximadamente (**vía cerrada**)
GAD Provincial informa con fecha **04/03/2026** se movilizaron al lugar para realizar los estudios y verificación de la estabilidad del talud para poder ingresar con la maquinaria en los próximos días. SNGR realiza monitoreo del evento.

Pucará

- Pucará/Vivar Km114, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias en la tarde del **23/02/2026** se registró un **deslizamiento** de material pétreo que afectó la vía de primer orden. MIT informa que la vía está totalmente **habilitada**.
-30 metros de vía aproximadamente (**vía habilitada**)

MIT realizó trabajos de limpieza, CTE colaboró con el tránsito vehicular, SNGR realizó monitoreo del evento.

Camilo Ponce Enríquez

- **Carmen de Pijili/San Vicente**, por causa del incremento del caudal del río Pijili, el **09/03/2026**, se suscitó el **colapso del puente** El Recreo, que conduce a la comunidad de Pijili y El Recreo (vía de segundo orden cerrada), paso alterno, vía Pueblo Nuevo. Con fecha **10/03/2026** se activó el **COE Cantonal** para toma de acciones; adicionalmente, el río Pijili se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.

-1 bien público destruido (puente)

UGR Camilo Ponce Enríquez realiza recorridos por los diferentes sectores del cantón para determinar afectaciones. PPNN verificó la novedad; SNGR realiza monitoreo del evento.

- **El Carmen de Pijili/San Vicente**, por causa de las lluvias registradas la tarde del **23/02/2026**, se suscitó el incremento del caudal del río Pijili lo que ocasionó el colapso de un puente peatonal y la erosión en las bases de un puente vehicular. Con fecha **24/02/2026** se activó el **COE Cantonal** para la toma de acciones. El caudal del río Pijili se encuentra en su cauce normal, el puente vehicular esta accesible para uso peatonal y motos

-1 puente destruido (peatonal)

-1 puente afectado (vehicular)

GAD Municipal realizó trabajos de relleno en las bases del puente vehicular de manera provisional hasta que se realicen los trabajos por parte del GAD Provincial

Santa Isabel

- **Santa Isabel/Puente sobre río Rircay**, por causa de las lluvias registradas la noche del **09/03/2026** y mañana del **10/03/2026**, se suscitó el incremento del caudal del río Rircay, lo que ocasionó la **erosión** en las bases del puente vehicular y se produjo el colapso del mismo, vía alterna Sulupali Chico. Con fecha **10/03/2026** se activó el **COE Cantonal** para toma de acciones; adicionalmente, el río Rircay se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.

-1 puente destruido

UGR Santa Isabel realizó inspección estructural del puente, SNGR brinda asesoramiento en el COE cantonal. SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Chaguarurca/Guayara**, por causas de las lluvias suscitadas la tarde y noche del **23/02/2026** se registró la **inundación** y el ingreso de lodo a una vivienda y una iglesia del sector. UGR Santa Isabel informa que el ingreso de agua fue mínimo, la familia permanece en su vivienda

-1 familia, 5 personas afectadas.

-1 vivienda afectada.

-1 bien privado afectado. (Iglesia)

Se realizó la limpieza de la vivienda y de la iglesia por parte de propietarios y moradores

- **Santa Isabel/Del km 85 al Km 94, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias registradas la madrugada del **24/02/2026** se suscitó **deslizamientos** sobre la vía de primer orden. la misma se encuentra **parcialmente habilitada**.

-40 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía a lo largo de los km mencionados. SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Santa Isabel/km 78, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del **23/02/2026** se suscitó la caída de rocas sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra totalmente **habilitada**.

-10 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)

CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía.

- **Santa Isabel/Puente sobre Río Rircay**, por causa de las lluvias registradas la madrugada y mañana del **23/02/2026**, se suscitó el incremento del caudal del río Rircay lo que ocasionó la **erosión** en una de las bases de un puente vehicular que conduce a las comunidades de la zona baja del cantón, el tránsito vehicular se encontraba suspendido, vía alterna Sulupali Chico, vía alterna Sulupali Chico. La circulación vehicular se encuentra totalmente habilitada.

-1 puente afectado (habilitado)

GAD Provincial y GAD Cantonal finalizaron trabajos de enrocado y estabilización de la estructura, SNGR realizó monitoreo del evento.

Girón

- **Girón/Rumipamba**, por causa de las lluvias registradas la noche del **10/03/2026** y mañana del **11/03/2026**, se produjo un **aluvión** de tierra y lodo que afectó a una vivienda del sector; adicionalmente, se reportan personas heridas y una vía de tercer orden que conduce a las comunidades de El Pongo y Leocapac cerrada. Bomberos Girón informa de 5 personas heridas (2 pacientes estables trasladados a Hospital de Girón para valoración y 3 pacientes tratados en el punto.)

- 5 personas heridas

- 15 personas afectadas (en proceso de levantamiento)

- 2 viviendas afectadas

- 1 vivienda destruida

- 30 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)

MSP y Bomberos Girón trasladaron y trataron a las personas heridas. GAD Provincial realiza limpieza. UGR Girón en el punto realizando levantamiento de información. SNGR se dirige al punto para inspección en el lugar del evento y mantiene monitoreo.

- **Girón/Pambadel**, por causa de las lluvias registradas la noche del **09/03/2026**, se produjo un **deslizamiento** de tierra y lodo sobre una vivienda de construcción mixta. **SNGR** informa 1 vivienda de 1 piso de construcción mixta (hormigón y madera) colapsada debido a un desprendimiento superficial de suelo; adicionalmente, identifica 2 viviendas en riesgo que se encuentran en zona de alta vulnerabilidad contiguas al colapso identificado; se realizan recomendaciones en sitio. COE Cantonal se activó nuevamente a las 11:30 para la toma de acciones.

- 1 persona fallecida
- 2 personas damnificadas, (en proceso de levantamiento)
- 1 familia damnificada, (en proceso de levantamiento)
- 1 vivienda destruida

SNGR realizó inspección en la zona del evento; adicionalmente, asesoro en el COE Cantonal. **Cuerpo de Bomberos Girón** realizó labores de rescate, **UGR Girón** realizó levantamiento de información. **SNGR** realiza monitoreo del evento.

- **Girón/Km 29, km 31, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59], vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias registradas la noche del **09/03/2026**, se suscitaron **deslizamientos** sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra **parcialmente habilitada**.

- 40 metros de vía aproximadamente. (**vía parcialmente habilitada**)

MIT realiza la limpieza de la vía. CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular; **SNGR** realiza monitoreo del evento

- **Girón/Del km 31 al Km 50, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del **23/02/2026** se suscitó **deslizamientos** y acumulación de agua sobre la vía de primer orden. La vía de se encuentra totalmente **habilitada**.

- 40 metros de vía aproximadamente (**vía habilitada**).

MIT realizó trabajos de limpieza, CTE colaboró con el tránsito vehicular. **SNGR** realizó monitoreo del evento.

Cuenca

- **Molleturo/Luz y Guía-Aguas Calientes**, a causa de las lluvias suscitadas la mañana del **10/03/2026**, se produjo el **incremento y desbordamiento** del río Jagua. **DGR Cuenca** informa 4 viviendas afectadas con ingreso de agua y sedimento, el cauce del río ha retornado a su cauce normal.

- 10 personas afectadas.
- 4 familias afectadas.
- 4 viviendas afectadas.

Con fecha **11/03/2026**, **DGR Cuenca** realiza levantamiento de información y gestionará entrega de asistencia humanitaria; adicionalmente, informa que continúa el levantamiento de información. **SNGR** realiza monitoreo del evento

- **Molleturo/Km 103 vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias registradas la noche del **09/03/2026** y mañana del **10/03/2026** se suscitó un **deslizamiento** sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra **parcialmente habilitada**.

- 30 metros de vía aproximadamente. (**vía parcialmente habilitada**).

MIT habilita un carril y continúa realizando limpieza del material sobre la vía; CTE brinda seguridad al tránsito vehicular, **SNGR** realiza monitoreo del evento.

- **Molleturo/ Km 53-Km 55 -El Chorro, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]**, por causas de las lluvias suscitadas la tarde del **09/03/2026**, se suscitó un **deslizamiento** sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra **parcialmente habilitada**.

- 30 metros de vía aproximadamente. (**vía parcialmente habilitada**).

MIT realiza limpieza de la vía; CTE verificó el evento y colaboró con el tránsito vehicular; **SNGR** realiza monitoreo del evento.

- **Molleturo/ Km 62- Km 71, Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias registradas la madrugada del **24 y 25/02/2026** se suscitó un **deslizamiento** sobre la vía de primer orden. La vía se encuentra **parcialmente habilitada** en dos carriles y medio

- 40 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)

MIT realiza trabajos de limpieza, CTE colabora con el tránsito vehicular, **SNGR** realiza monitoreo del evento.

- **Molleturo/Km100, 102, Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias de la tarde del **16/02/2026** en la zona se produjo un **deslizamiento** que afecta parcialmente la vía de primer orden. La vía permanece **parcialmente habilitada** en el km. 102. Por lluvias suscitadas la madrugada del **06/03/2026**, se reporta nuevamente deslizamiento en el km **100**

- 35 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)

MIT moviliza maquinaria para limpieza en el km 100 y el km 102. CTE colabora con el tránsito vehicular. **SNGR** realiza monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0987487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Roberto Luna- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: roberto.luna@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>