

SitRep No. 07 - Lluvias - desde el 01 de enero a la fecha-Chimborazo

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el periodo de 01.01.2026 al 27.03.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **85 eventos adversos por lluvias afectando a los 10 cantones de la provincia. Los eventos más recurrentes corresponden a: Deslizamientos (43,53%), aluviones (14,12%), caídas (colapsos) (10,59%), inundaciones (9,41%), erosiones hídricas (8,24%), hundimientos (7,06%), lluvias intensas (3,53%) y granizadas (2,35%), entre los principales.**
- En lo que va de año 2026, **los cantones con mayor impacto a la población son: Riobamba, Pallatanga y Alausí.**
- Para la coordinación de las acciones de respuesta, se activaron **6 COE:** El provincial de Chimborazo y 5 cantonales: Riobamba, Alausí, Penipe, Cumandá y Pallatanga.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR-036-2026, emitida el 20/02/2026, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar: **ALERTA NARANJA**, Azuay, Bolívar, Cañar, **Chimborazo**, Cotopaxí, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Zamora Chinchipe.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR-40-2026, emitida el 27 de febrero de 2026, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar, por el plazo de NOVENTA (90) DÍAS, el Estado de Emergencia Regional por época lluviosa, debido al nivel de impacto a la población, la red vial, la infraestructura y los medios de vida, generados por los eventos registrados a la fecha, en las siguientes provincias: Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Loja, y **Chimborazo**.
- Mediante Decreto ejecutivo Nro. 310, firmado el 27 de febrero de 2026, por el presidente del Ecuador Daniel Noboa Azin, resuelve declarar como prioridad nacional la ejecución articulada e inmediata de acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los eventos derivados de la época lluviosa 2026, en las provincias que han sido declarados en emergencia y en las que mantiene los niveles de alerta.
- Mediante Resolución No. COE-P-CH-013-2026, firmada el 13 de marzo de 2026, el Prefecto de la Provincia de Chimborazo, declara el estado de emergencia en la provincia de Chimborazo debido a los impactos generados por la temporada invernal, que han afectado a la población, infraestructura, red vial, medios de vida y servicios básicos, conforme los informes técnicos presentados por las Mesas Técnicas de Trabajo del COE Provincial.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



De acuerdo al Aviso a Corto Plazo No 23, fenómeno: Lluvias y tormentas, **emitido** por el INAMHI, **con vigencia desde las 13:30 del 27 de marzo hasta las 07:00 del 28 de marzo. Entre la tarde y noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de marzo**, se prevén lluvias distribuidas de variable intensidad en la Sierra, sectores del interior del Litoral y con mayor incidencia en la Amazonía, especialmente al norte de la región.

Región Interandina: Se prevén lluvias dispersas a lo largo de la región.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento no se presentan cuerpos hídricos desbordados.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.


Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **85 eventos peligrosos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	Total	Deslizamiento	Aluvión	Caída (Colapso)	Inundación	Erosión Hídrica	Hundimiento	Lluvias Intensas	Granizada	Vendaval
1	Alausí	32	14	6	6	-	1	4	1	-	-
2	Pallatanga	13	7	1	-	1	4	-	-	-	-
3	Riobamba	11	3	2	-	4	1	-	-	1	-
4	Colta	8	5	2	-	-	-	1	-	-	-
5	Cumandá	6	1	-	-	3	1	-	1	-	-
10	Chunchi	5	2	1	1	-	-	-	-	1	-
6	Guamote	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1
7	Guano	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
8	Penipe	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
9	Chambo	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Total, General		85	37	12	9	8	7	6	3	2	1
Porcentaje		100%	43,53%	14,12%	10,59%	9,41%	8,24%	7,06%	3,53%	2,35%	1,18%

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNGDIRD. 27/03/2026 - 11:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:					
	Fallecidos:	1		Personas evacuadas:	73
	Personas afectadas:	1291		Familias afectadas:	402
	Personas damnificadas:	85		Familias damnificadas:	28
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	107		Viviendas destruidas:	4
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros):		Bienes Públicos y Privados:			
	Primer orden:	0,36		Bienes públicos afectados:	25
	Segundo orden:	3,43		Bienes públicos destruidos:	1
	Tercer orden:	4,77		Bienes privados afectados:	8
	Total, vías afectadas:	8,56		Bienes privados destruidos:	1
Puentes					
	Puentes afectados:	2		Puentes destruidos:	1
Unidades Educativas					
	Unidades educativas afectadas:	2		Unidades educativas con afectación funcional:	3
Afectación a medios de vida					
	Ha. cultivos afectados:	265,3		Ha. cultivos perdidos:	30

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNGDIRD. 27/03/2026 - 11:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

Los cantones con mayor impacto a la población son **Alausí** con **1028 personas impactadas y 32 eventos**, seguido de **Pallatanga** con **151 personas impactadas y 13 eventos registrados**.

No.	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos	Establecimientos Educativos	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km Lineales De Vías Afectadas	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos
1	Alausí	32	1028	0	4	239	946	0	25	82	68	51	4	0	3	1	1	0	8	0	0	0	2,94	260	30
2	Pallatanga	13	151	0	0	112	151	1645	0	0	0	11	0	0	0	0	1	1	14	0	2	0	1,28	0	0
3	Riobamba	11	73	0	0	18	71	1168	2	2	5	22	0	2	0	0	0	0	2	0	4	0	1,91	0	0
4	Chunchi	5	48	0	0	12	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	5,2	0
5	Cumandá	6	43	0	0	11	42	60	1	1	0	12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
6	Guamote	3	31	0	0	9	31	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0
7	Colta	8	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,28	0	0
8	Chambo	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,01	0	0
9	Guano	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0
10	Penipe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Suma Total			85	1376	1	402	1291	2873	28	85	73	107	4	2	3	1	2	1	25	1	8	1	8,56	265,3	30

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2026 - 11:00
Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas a causa de eventos relacionados con lluvias desde enero 2026:

No.	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha Del Evento	Personas Fallecidas	Descripción General De Evento
1	Chambo	Chambo	Caserío Airón	Deslizamiento	02/02/2026	1	Debido a las lluvias registradas en el sector y el desbordamiento de una acequia se produjo el deslizamiento sobre un terreno de propiedad privada, consecuencia de eso se reportó una persona atrapada la cuál fue encontrada sin vida, estaba en el sitio realizando labores agrícolas
Total						1	

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2026 - 11:00

6. Alojamiento temporales activos.

En lo que va del 2026, por lluvias se activó 1 alojamiento temporal, el cual se encuentra **cerrado**.

- Alojamiento temporales **cerrados**:

No.	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE DEL ALOJAMIENTO	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	Alausí	Alausí	Albergue Temporal	U-E. San Francisco de Sales	18/2/2026	21/2/2026

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2026 - 11:00

Para la atención a las personas impactadas por eventos peligrosos al momento se implementaron **dos** alojamientos temporales, los cuales están disponibles para recibir a las familias.

No.	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE DEL ALOJAMIENTO
1	Alausí	Huígra	Albergue Temporal	Iglesia de Huígra
2	Alausí	Sibambe	Albergue Temporal	Coliseo Galo Durán Torres

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2026 - 11:00

7. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La SNGR ha entregado a la población un total de **647** bienes de asistencia humanitaria:

Nro.	Cantón	Kit Complementario de Alimentos	Kit de Primera Respuesta Iluminación	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Frazadas	Kit de Dormir	Kit Vajilla	Baldes de 10 lt	Otros	Total Bienes Entregados	Personas Beneficiarias	Familias Beneficiarias
1	Alausí	75	0	75	75	0	64	73	0	0	362	939	317
2	Pallatanga	0	117	0	0	0	0	0	0	0	117	335	109
3	Cumandá	2	16	14	14	1	1	12	13	13	86	198	107
4	Riobamba	13	0	12	12	0	4	9	0	0	50	185	50
5	Guamote	9	0	8	8	0	0	7	0	0	32	108	32
Suma Total		99	133	109	109	1	69	101	13	13	647	1765	615

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Unidad de Preparación y Respuesta SNGR. 27/03/2026 - 11:00

- El SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de **118.527** bienes de asistencia humanitaria:

Nro.	Cantón	Kit Complementario de Alimentos	Raciones Alimenticias	Kit de Aseo	Camas	Colchones	Kit de Dormir	Agua en Recipiente no Retornable (gal)	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) No potable	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Potable	Bono de Contingencia	Otro	Total Bienes Entregados	Personas Beneficiarias	Familias Beneficiarias
1	Pallatanga	0	15	0	0	0	0	34	58653	59611	0	0	118313	93654	23425
2	Alausí	50	0	30	1	3	1	105	0	0	23	0	213	532	138
3	Riobamba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	48	13
Suma Total		50	0	30	1	3	1	105	0	0	23	1	118527	580	151

Fuente: Unidad de Monitoreo Chimborazo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2026 - 11:00

8. Declaratorias y COE activados

Declaratoria de emergencia regional:

Nivel de Gobierno	Provincia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Regional	Chimborazo	20/02/2026	Naranja	DECLARARSE el estado de ALERTA NARANJA a fin de precautelar afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

Declaratorias de emergencia nacional:

Nivel de Gobierno	Fecha de declaratoria	Fecha de Cierre	Estado	Observación
Emergencia nacional	12/03/2026	12/05/2026	Vigente	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 48-2026, emitida el 12 de marzo de 2026, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió: MODIFICAR la Declaratoria de Emergencia Regional emitida mediante Resolución Nro. SNGR-040-2026, de fecha 27 de febrero de 2026, a Declaratoria de Emergencia Nacional, y MODIFICAR el plazo de la Resolución por SESENTA (60) DÍAS, a partir de la suscripción de la presente Resolución, por el Estado de Emergencia Nacional por época lluviosa, debido a la afectación generalizada en el territorio, registrándose impactos en el 100% de las provincias y en el 85,58% de los cantones, con consecuencias significativas sobre la población, viviendas e infraestructura crítica.

Declaratoria de emergencia provincial:

Provincia	Fecha de activación	Fecha de cierre	Estado	Observaciones
Chimborazo	13/3/2026	11/5/2026	Vigente	Declaratoria de Estado de emergencia en la provincia de Chimborazo debido a los impactos generados por la temporada invernal, que han afectado a la población, infraestructura, red vial, medios de vida y servicios básicos, conforme los informes técnicos presentados por las Mesas Técnicas de Trabajo del COE Provincial.

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

- COE Provincial activo desde el 04/03/2026.
- 5 COE Cantonales

Nro.	Cantón	Estado	Fecha de activación
1	Riobamba	activo	2/2/2026
2	Alausi	activo	5/2/2026
3	Penipe	activo	12/2/2026
4	Cumandá	activo	24/2/2026
5	Pallatanga	activo	11/3/2026

9. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los últimos 20 días podemos mencionar los siguientes:

CANTÓN Pallatanga

- Chimborazo / Pallatanga / Pallatanga / Azazán, Jiménez, Florida, San Pedro, Bilbao, Santa Ana Sur, Malecón, vía Pallatanga - Guangashi - La Tigrera - Bilbao.** Debido a las lluvias registradas la noche del **11/03/2026**, se produjo el aumento del caudal del río Coco, provocando la erosión de un terreno y, por precaución, se evacuó a una persona hacia familiares de acogida, ya que su vivienda se encuentra en una zona de riesgo. Al momento, la mayoría de los sectores afectados han sido intervenidos, evidenciándose recuperación en Guangashi - La Tigrera, Azazán, La Morera, Barrio Lindo, Malecón, Balazul, Trigiloma - Malpote y zonas aledañas, donde se ha restablecido en gran medida la conectividad vial.

Las vías en los sectores Balazul, Trigiloma - Malpote y Guangashi - La Tigrera se encuentran habilitadas. En el sector Azazán se logró la recuperación de la mesa vial en dos accesos que conducen al sector, restableciendo parcialmente la conectividad; sin embargo, se mantiene la necesidad de construcción de un puente definitivo.

-94 familias, 128 personas afectadas. (en viviendas y cultivos)
-18 familias, 21 personas afectadas indirectamente (Sin acceso vial y desabastecimiento de agua).
-19 viviendas afectadas (12 con daños menores y 7 con daños mayores).
-30% de afectación del sistema de alcantarillado sanitario afectado
-30% de afectación del sistema de alcantarillado fluvial afectado
-50% de afectación al sistema de distribución de agua de consumo humano
-12 bienes públicos afectados (10 infraestructuras de fuentes de captación de agua de consumo humano y 2 infraestructuras de potabilización)
-50 ha de cultivos afectados de maíz, fréjol y tomate (cifra preliminar)
-1 bien privado afectado (terreno)

Se encuentra activo el COE Cantonal y se declaró en emergencia lluvias intensas en el cantón Pallatanga por un plazo de 60 días. Obras Públicas del GAD Provincial Chimborazo, en coordinación con OOPP GAD Pallatanga, ejecutó trabajos de limpieza de derrumbes, habilitación y recuperación de la mesa vial, construcción de muros de enrocado, protección de infraestructura existente, dragado del río y limpieza de canales en los sectores afectados. GADM Pallatanga realiza la dotación de agua potable mediante tanquero a la población afectada. SNGR monitorea el evento.
- Chimborazo / Pallatanga / Pallatanga / Guaro Grande.** Debido a las lluvias registradas el **10/03/2026**, se produjo el aumento del caudal del río Guaro, provocando erosión del terreno, lo que afectó a un galpón de gallinas ponedoras, así como al sistema de captación, la tubería de distribución del sistema de agua potable y a la vía de tercer orden.

Ante la afectación al sistema de agua potable y otros daños generados por la temporada invernal, el COE Cantonal de Pallatanga se reunió el 10/03/2026 a las 14:30 en la Alcaldía del GAD Municipal, donde se analizaron los informes técnicos presentados por las mesas técnicas, resolviéndose declarar en estado de emergencia el sistema de agua potable y el sector vial del cantón Pallatanga para atender de manera inmediata las afectaciones registradas.

- 1600 personas afectadas indirectamente por desabastecimiento de agua
- 2 bienes públicos afectados (tanque de almacenamiento y tubería de agua potable)
- 1 bien privado afectado (galpón)
- 200 metros de vía de tercer orden perdidos
- 50% de la red de agua potable afectada
- 50% de la red de alcantarillado afectada.

Se encuentra activo el COE Cantonal y se declaró en emergencia lluvias intensas en el cantón Pallatanga por un plazo de 60 días. GADM Pallatanga realiza la dotación de agua potable mediante un tanquero a la población afectada.

La dirección de agua potable del GADM indica que los trabajos de la red de agua potable y alcantarillado se encuentran al 50%, se encuentra en proceso de adquisición la tubería y se entrega

CANTÓN Riobamba

- **Chimborazo / Riobamba / Flores / Guantul Grande.** A causa de las lluvias del 09/03/2026 y del 10/03/2026 de la temporada invernal se produjo un deslizamiento que afecto a la red de agua de consumo humano que afecta a aproximadamente 212 familias del sector.
 - 212 familias, 848 personas sin servicio de agua entubada.Tenencia Política indica que la comunidad está siendo abastecida provisionalmente con agua entubada de Jatumpamba. GAD Provincial realizó una inspección y ofreció entregar 100 metros de manguera para llegar al tanque reservorio. GAD Parroquial realizó los trabajos para habilitar un tramo de la vía de acceso hasta los tanques de agua. UGR GAD Cantonal realizó la inspección y emite recomendaciones al GAD Parroquial mediante el informe técnico. SNGR monitorea el evento.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Zona 3 de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Luis López Falconí - Analista de Sala de Situación
Correo electrónico: luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 033730684

SitRep aprobado por:

Nombre: María Angelica Larrea - Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: maria.larrea@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0999061792

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>