

SitRep No. 26 – Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 17/04/2026- 14h00

El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 145 eventos adversos por lluvias afectando a 10 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (46,21%), inundaciones (30,34%), Granizada (4,83%), caídas (4,14%), Lluvias intensas (4,14%), Hundimiento (4,14%), Erosión Hídrica (3,45%) y Aluvión (2,76%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Camilo Ponce Enríquez, Girón, Santa Isabel, Paute y San Fernando.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 403 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la activación del COE Provincial, el COE Cantonal de Girón, Pucará, Ponce Enríquez, Santa Isabel, Cuenca y el COE Parroquial de Baños.
- Con fecha 10/02/2026 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.
- Con fecha 13/03/2026 se realizó la reunión de la MTT2 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 25 de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: **desde las 14H00 del 13 hasta las 14H00 del 17 de abril de 2026**, indica que el nivel de amenaza es: **MEDIO y ALTO**, con un fenómeno **LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS**.



En los próximos días **incrementará la intensidad y distribución de precipitaciones**, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, **con mayor énfasis en la región Amazónica, zona interior del norte del Litoral y algunas localidades a lo largo de la Sierra y zonas de cordillera. Los días de mayor relevancia serían entre el 14 y 16 de abril.**

Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. **Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.**

Estimación de Temperaturas Nocturnas

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)	
	Nivel Medio	Nivel Alto
Litoral e Insular	10 – 18	19 – 42
Interandina	8 – 11	12 – 30
Amazonia	22 – 31	32 – 54

El escenario previsto responde, entre otros factores, al ingreso de humedad en niveles medios desde la Cuenca Amazónica apoyado por la divergencia en niveles altos y convergencia de vientos en niveles bajos. Sumado al arribo de la oscilación Madden-Julian (MJO), así como procesos locales de calentamiento diurno y forzamiento orográfico.

- Región Litoral:** Mayor probabilidad en localidades del norte de la región, específicamente al interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos ciertas zonas de Manabí, Guayas y El Oro.
- Región Interandina:** Mayor incidencia en localidades a lo largo de la estribación de cordillera occidental y al interior de Pichincha.
- Región Amazonia:** Mayor incidencia y probabilidad de ocurrencia de lluvias en Sucumbios, Orellana, Napo y Pastaza.
- Región Insular:** Mayor probabilidad de eventos de precipitación en el archipiélago

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran **cuerpos de agua desbordados**, ni **cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel**.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.







Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 145 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Evento	Deslizamiento	Inundación	Granizada	Caídas (Colapso)	Lluvias Intensas	Hundimiento	Erosión Hídrica	Aluvión (Flujos)
1	CUENCA	76	26	34	7	2	6	1	0	0
2	GIRÓN	30	19	4	0	0	0	4	0	3
3	SANTA ISABEL	10	5	2	0	1	0	0	2	0
4	PUCARÁ	9	9	0	0	0	0	0	0	0
5	PAUTE	8	2	3	0	3	0	0	0	0
6	SAN FERNANDO	4	3	0	0	0	0	0	1	0
7	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	3	0	0	0	0	0	0	2	1
8	OÑA	3	2	1	0	0	0	0	0	0
9	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	NABÓN	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Total		145	67	44	7	6	6	6	5	4
			46,21%	30,34%	4,83%	4,14%	4,14%	4,14%	3,45%	2,76%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 17/04/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:




	Fallecidos:	3		Heridos:	11
	Personas afectadas:	810		Familias afectadas:	251
	Personas damnificadas:	56		Familias damnificadas:	19

Afectación a Viviendas:







	Viviendas afectadas:	48		Viviendas destruidas:	16
--	----------------------	----	---	-----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:




Vías afectadas (Kilómetros lineales):

	Primer orden:	1,58		Puentes afectados:	2
	Segundo orden:	1,06			
	Tercer orden:	0,47		Puentes destruidos:	11
	Total, vías afectadas:	3,11			

Otras afectaciones

	Unidades Educativas afectados:	6		Unidades Educativas con daño funcional:	42
	Bienes públicos afectados:	2		Bienes públicos destruidos:	—
	Bienes privados afectados:	12		Bienes privados destruidos:	3

Medios de Vida

	Superficie agrícola (hectáreas):			Animales muertos:	8
	Afectación parcial:	3,8			
	Afectación total o pérdida:	4,9			
	Total de superficie agrícola impactada	8,7			

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/04/2026 - 14:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información


4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con **380 personas impactadas** siendo el de mayor recurrencia de **76** eventos, seguido del cantón **Camilo Ponce Enríquez** con **345** personas impactadas con una recurrencia con **3** eventos.

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Personas Afectadas Indirectamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Muertos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	76	380	0	3	120	365	15929	5	15	41	2	3	20	0	8	2	6	1	0,0	0,0	8	1,36
2	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	3	345	1	2	98	325	0	6	20	0	6	0	0	1	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0,03

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Personas Afectadas Indirectamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Muertos	Kilómetros De Vías Afectadas
3	GIRÓN	30	64	1	6	13	47	0	7	17	5	8	0	21	0	0	0	1	0	2,2	0,0	0	1,14
4	SANTA ISABEL	10	53	0	0	13	53	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0,8	4,9	0	0,09
5	PAUTE	8	15	1	0	3	11	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0	0,08
6	SAN FERNANDO	4	9	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,0	0	0,04
7	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,02
8	NABÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,06
9	PUCARÁ	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0,0	0,0	0	0,25
10	OÑA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,04
Total		145	866	3	11	251	810	15929	19	56	48	16	6	42	2	11	2	12	3	3,8	4,9	8	3,11

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/04/2026 - 14:00




Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/04/2026 - 14:00

4.1 Numero de Eventos vs Personas impactadas por mes:

Desde el 1 de enero a la presente fecha los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el mes de marzo registrando el **51,72%**, con el mayor valor de personas impactadas con el **87,18%**, seguido del mes de febrero que registro el **28,97%** de recurrencia en eventos.

No.	Mes	No. de Evento	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
1	Enero	24	39	16,55%	4,50%
2	Febrero	42	72	28,97%	8,31%
3	Marzo	75	755	51,72%	87,18%
4	Abril	4	0	2,76%	0,00%
Total		145	866	100,00%	100,00%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/04/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió las personas fallecidas:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Camilo Ponce Enriquez	Carmen de Pijilí	Tres Banderas	Aluvión	11/03/2026	1	Por causa de las lluvias registradas la tarde del 11/03/2026, se produjo un aluvión de tierra y lodo que afectó a una vivienda del sector; adicionalmente, se reporta una persona fallecida y dos personas heridas trasladadas al centro de salud de Pijilí.

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
2	Girón	Girón	Pambadel	Deslizamiento	09/03/2026	1	Por causa de las lluvias registradas la noche del 09/03/2026 se produjo un deslizamiento de tierra y lodo sobre una vivienda de construcción mixta. Bomberos Girón informó que dentro de la vivienda se encontró una persona fallecida masculino de la tercera edad que sufrió aplastamiento,
3	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/04/2026 - 14:00

5. Alojamientos temporales:

En lo que va del 2026, por lluvias desde el 01 de enero a la fecha se ha activado 3 alojamientos temporales, de los cuales 2 se encuentran activos.

No	Provincia	Cantón	Tipo	Nombre del Alojamiento	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre	# Familias	# Persona
1	Azuay	Girón	Alberque Temporal	Casa comunal de la Loma de Lentag	14/3/2026	--	3	10
2	Azuay	Chauca	Alberque Temporal	Hogar Juvenil	12/3/2026	23/3/2026	8	25
3	Azuay	Girón	Alberque Temporal	Coliseo de Deportes Esteban Lucero	10/3/2026	--	2	8

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/04/2026 - 14:00

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 403 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	5	91	5	5	7	5	118	336	102
2	CUENCA	66	50	43	5	3	3	170	278	92
3	GIRÓN	11	27	12	12	22	12	96	47	15
4	PAUTE	6	0	6	6	1	0	19	15	4
Total		88	168	66	28	33	20	403	676	213

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/04/2026 - 14:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 61210 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Potable	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	10	61200	61210	15961	3990
Total		10	61200	61210	15961	3990

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/04/2026 - 14:00

7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Declaratorias de emergencias regionales:

Nivel de Gobierno	Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
Alerta Regional	20/2/2026	Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Zamora Chinchipe	Naranja	• DECLÁRASE el estado de ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

- Declaratorias de emergencias cantonales:
- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
4/2/2026	Azuay	Naranja	• El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro

- Desde el 01 enero a la fecha se ha declarado en emergencia los siguientes cantones:

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	9/3/2026	Santa Isabel	13/05/2026	Vigente	Declarar al Cantón Santa Isabel en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local
2	9/3/2026	Girón	12/05/2026	Vigente	Declarar al Cantón Guachapala en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local

8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Provincia	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	4/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 5 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Cuenca	13/03/2026	Activo
2	Santa Isabel	10/03/2026	Activo
3	Ponce Enríquez	24/02/2025	Activo
4	Pucará	13/02/2026	Activo
5	Girón	5/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Parroquial:

No.	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Baños	12/03/2026	Activo

9. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Camilo Ponce Enríquez.

- Carmen de Pijilí/San Vicente**, por causa del incremento del caudal del río Pijilí, el **09/03/2026**, se suscitó el **colapso del puente** El Recreo, que conduce a la comunidad de Pijilí y El Recreo (vía de segundo orden cerrada), paso alterno, vía Pueblo Nuevo. Con fecha **10/03/2026** se activó el **COE Cantonal** para toma de acciones; adicionalmente, El río Pijilí ha retornado a su cauce normal; adicional, informan de 4 viviendas con daños en su infraestructura consideradas inhabitables, las cuales se encontraban construidas cerca de las riberas del río; adicional, familias afectadas en su medio de vida por quedar aisladas por la caída del puente (se gestiona puente Bailey con **GAD Provincial**).

-123 personas afectadas (sin acceso vial)

- 33 familias afectadas (sin acceso vial)

-11 personas damnificadas

-4 familias damnificadas

-4 viviendas destruidas

-1 bien público destruido (puente)

Con fecha **27/03/2026** SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria; **UGR Camilo Ponce Enríquez** realizó levantamiento de información. **PPNN** verificó la novedad; **SNGR** realiza monitoreo del evento.

Santa Isabel.

- Santa Isabel/Puente sobre río Rircay**, por causa de las lluvias registradas la noche del **09/03/2026** y mañana del **10/03/2026**, se suscitó el incremento del caudal del río Rircay, lo que ocasionó la **erosión** en las bases del puente vehicular y se produjo el colapso del mismo, vía alterna Sulupali Chico. Con fecha **10/03/2026** se activó el **COE Cantonal** para toma de acciones; El nivel del río se encuentra en su nivel normal **GAD Santa Isabel** realizó mantenimiento vial en los sectores de Jubones y Sulupali; **GAD Provincial** entregó los estudios para el puente provisional tipo Warren. Con fecha **06/04/2026** el paso por puente se encuentra **parcialmente habilitado**.

-1 puente destruido

Con fecha **06/04/2026**: **GAD cantonal** en conjunto con la comunidad habilitan un puente alterno de construcción artesanal de hierro y madera, el paso es únicamente para vehículos livianos. **GAD provincial** gestiona recursos para la colocación del puente tipo Warren.

Girón.

- Girón/km 33, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del **15/04/2026**, se suscitó un **deslizamiento** de lodo y rocas sobre la vía de primer orden; la misma se encuentra **parcialmente habilitada**. **CTE** verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular.

-40 metros lineales afectados (parcialmente habilitada)

Con fecha 17/04/2026: CTE colabora con el tránsito vehicular. MIT continúa con la limpieza de la vía. SNGR realizó monitoreo.

- **Asunción/Lentag**, debido a las lluvias suscitadas la noche del 12/03/2026 y madrugada del 13/03/2026, se registró el **incremento y desbordamiento** de la quebrada Algodón con afectación a viviendas del sector y una vía de segundo orden, La quebrada Algodón ha retornado a su cauce normal y la vía se encuentra habilitada. UGR Girón informa de 2 viviendas afectadas en su estructura y con ingreso de lodo, consideradas destruidas, cuyas familias se encuentran en casa de familia acogiente; adicionalmente, 3 viviendas afectadas que se encuentran en zona de riesgo, por lo que las 3 familias que habitan dichas viviendas se encuentran en **Alojamiento Temporal** (Casa Comunal de Lentag) por precaución.

-3 familias afectadas, 10 personas afectadas.

-2 familias damnificadas, 4 personas damnificadas.

-3 viviendas afectadas.

-2 viviendas destruidas

-500 metros aproximadamente (vía habilitada).

Con fecha 17/03/2026, SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria, UGR Girón realizó levantamiento de información; GAD cantonal realizó limpieza de la vía; SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Girón/Caledoneas**, debido a las lluvias suscitadas la noche del 12/03/2026 y madrugada del 13/03/2026, se registró el **incremento y desbordamiento** de la quebrada Caledoneas con afectación total de una vía de segundo orden y la posible afectación a viviendas del sector. Al momento, la quebrada está con tendencia a disminuir de nivel.

-20 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)

SNGR coordina con personal de FFAA para apoyo en el punto y UGR Girón para el levantamiento de información; adicionalmente, realiza monitoreo del evento.

- **Girón/Rircay Bajo**, por causa de las lluvias suscitadas la noche del 12/03/2026 y madrugada del 13/03/2026, se produjo un aluvión, resultado del mismo: 1 vivienda de 1 piso colapsada, construcción de madera.

-15 personas damnificadas (en proceso de levantamiento)

-1 familia damnificada (en proceso de levantamiento)

-1 vivienda destruida

SNGR coordina con UGR Girón el levantamiento de información; adicionalmente, realiza monitoreo del evento.

- **Girón/km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la noche del 12/03/2026 y madrugada del 13/03/2026, se produjo el **hundimiento** y pérdida parcial de la mesa de la vía. La vía de primer orden se encuentra **cerrada**, vía alterna Asunción-San Fernando. Con fecha 16/03/2026 MINEDEC informa que, por las condiciones climáticas existentes en la zona y vías afectadas; se suspenden de manera presencial las actividades en 11 unidades educativas (las clases serán de manera virtual); la decisión se toma para precautelar la seguridad de los estudiantes. La vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada.

-30 metros de vía aproximadamente (parcialmente habilitada)

- 11 unidades educativas afectadas funcionalmente.

MIT continúa realizando trabajos de limpieza para habilitar la vía. CTE colabora con el tránsito vehicular; SNGR mantiene monitoreo.

Cuenca

- **Molleturo/km 92, Vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]**, Por causa de las lluvias suscitadas la mañana del 16/04/2026, se suscitó un **deslizamiento** sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra **cerrada**; vía alterna: Zhud-Cochancay-El Triunfo. SNGR coordina con MIT la limpieza de la vía y realiza monitoreo del evento. CTE verificó el evento, colabora con el tránsito vehicular e informa que la vía de primer orden permanece **cerrada**.

-50 metros lineales afectados. (vía cerrada)

Con fecha 17/04/2026: CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular. MIT continúa con la limpieza de la vía. SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Chaucha/ La Iberia, Gurgur, Naranjos**, por las lluvias de la madrugada del 11/03/2026 se produjo el **desbordamiento** de los ríos Chaucha, Aguacate, Canoas y Pita, ocasionando el colapso de un puente por arrastre del caudal del río Chaucha que conduce a la comunidad y generando varios deslizamientos en la vía de tercer orden que conducen a la comunidad de Iberia, la misma que se encuentra aislada. Con fecha 13/03/2026 SNGR coordinó movilización aérea para entrega de asistencia humanitaria en la parroquia Chaucha - Iberia, con fecha 14/03/2026 se activó el PMU en el GALM 80 (Grupo de artillería lanzadores múltiples Nro. 80) de las FFAA. Con fecha 16/03/2026 SNGR realizó la entrega de asistencia humanitaria a 35 familias afectadas integradas por 95 personas, adicional a las ya reportadas del sector de la Iberia. En el sector de Gurgur se hace entrega a 6 familias afectadas integradas por 20 personas y en el sector de Naranjos se hace entrega a 8 familias afectadas integradas por 27 personas. Dando un total de 56 familias afectadas de 161 personas. Las 7 familias damnificadas permanecen en el AT. Con fecha 23/03/2026, DGR Cuenca informo que el alojamiento temporal se cerró; DGR Cuenca en un nuevo levantamiento de información da a conocer que, de las 8 familias reportadas como damnificadas, solo 1 de ellas fue damnificada; las 7 familias restantes se consideran afectadas y fueron evacuadas por precaución al albergue, de donde ya se retiraron y retornaron a sus hogares. De la misma forma, solo se reporta 1 vivienda destruida; adicionalmente, la vía de tercer orden se encuentra parcialmente habilitada.

- 263 personas afectadas

- 87 familias afectadas

- 1 persona damnificada
- 1 familia damnificada
- 1 vivienda destruida
- 1 puente destruido. (sin acciones)
- 200 mts de vía aproximadamente (**parcialmente habilitada**).

Con fecha **14/03/2026**, SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria; DGR Cuenca realizó levantamiento de información, GAD Provincial realiza limpieza de la vía, SNGR realiza monitoreo del evento.

Con fecha **16/03/2026**, aeronave ECUREUIL AE-326 realiza inicio de operaciones a las 8h30 con transporte de asistencia humanitaria al sector de Gurgur. Con fecha **15/03/2026**, Aeronave ECUREUIL AE-326 realizó 4 vuelos de operaciones de transporte de asistencia humanitaria en un tiempo de 4h20 (horas de vuelo), SNGR se movilizó vía terrestre hasta la parroquia Chaucha con asistencia humanitaria (AH. Se deja en la Tenencia Política para abastecer a las demás comunidades apenas hay la posibilidad de ingreso en las próximas horas). SNGR movilizó personal y vehículos a la parroquia Chaucha con asistencia humanitaria y coordinó con personal (pilotos) Aeronave ECUREUIL AE-326 quienes iniciaron operaciones de vuelo desde las 07:30 para realizar intervención en la parroquia Iberia. El **14/03/2026** SNGR coordinó acciones conjuntamente con **Gobernación del Azuay** y **MSP**, Aeronave ECUREUIL AE-326 realizó 1h00 de vuelo (Por el temporal no se realizó más operaciones durante el día) conjuntamente con personal de SNGR movilizándolo asistencia humanitaria a la parroquia Chaucha.

- **San Joaquin/San José de Barabón**, debido a las lluvias suscitadas la madrugada y mañana del **12/03/2026**, se produjo el **incremento y desbordamiento** del río Yanuncay sobre las vías del sector; adicionalmente, el colapso del puente vehicular que une a las comunidades de San José a San Juan. DGR informó que 6 puentes peatonales fueron arrastrados por la creciente del río; así mismo, se realizó evaluación de 6 puentes carrozables de fabricación artesanal (madera) sin presentar daños en su estructura. **Etapas EP** reportó que una tubería matriz de agua sufrió daños con la creciente del río; dicha tubería dejó sin suministro de agua potable a los sectores de Barabón, San Joaquín y Sayausí. **Cuerpo de Bomberos** realizó entrega de 61.200 galones de agua en los sectores afectados. Con fecha **16/03/2026**, **Etapas** informa que las reparaciones de la tubería han concluido y progresivamente se restableció el servicio. La familia damnificada permanece en un cuarto contiguo a la vivienda de su propiedad; la vía se encuentra **parcialmente habilitada**, el líquido vital se suministra de manera normal luego de la reparación de la tubería.

- 3.981 familias, 15.929 personas afectadas indirectamente
- 1 bien público afectado (6 metros lineales de tubería).
- 2 personas damnificadas
- 1 familia damnificada
- 2 establecimientos educativos afectados funcionalmente
- 1 vivienda destruida
- 7 puentes destruidos (1 puente carrozable, 6 puentes peatonales)
- 100 metros de vía aproximadamente (**parcialmente habilitada**)

Con fecha **23/03/2026**, SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria.

GAD cantonal y **GAD provincial** continúan realizando trabajos de limpieza para habilitar en su totalidad la vía; **DGR** realizó recorridos levantando afectaciones. SNGR realizó inspección y mantiene monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Roberto Luna- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: roberto.luna@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>