



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0249




Fecha y Hora de actualización: Lunes, 04 de mayo de 2026 - 21:42:00 / Página 1 de 6

Periodo de Monitoreo: Desde: 09:00 04/05/2026 Hasta: 21:00 04/05/2026

1. Monitoreo de amenazas

- **Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.**
- **Amenaza en incremento y probable materialización inminente.**
- **Amenaza dentro de los parámetros normales.**

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napo	NARANJA	emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube es igual a 800 metros sobre el nivel del cráter con dirección Sur-Oeste.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	Sin reporte de novedades.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HIDRICOS:

00 Cuerpos Hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

00 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

00 Incendios Controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1986.88	1991.00	07:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2138.61	2153.45	07:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	79.44	85.00	08:26	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.19	116.00	08:26	●



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0249

Fecha y Hora de actualización: lunes, 04 de mayo de 2026 - 21:42:00 / Página 2 de 6

Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	--
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	58.00	--	--
La Esperanza, Manabí	53.40	61.39	66.00	08:30	●
Poza Honda, Manabí	104.29	100.88	106.51	08:30	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	49.01	68.50	08:30	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


* **Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.**

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gov.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



● **ADVERTENCIA # 32**

AMENAZA: LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

VIGENCIA: Desde 19:00 del 03 de mayo hasta las 19:00 del 06 de mayo de 2026

DESCRIPCIÓN: Entre las 19:00 del 03 de mayo y las 19:00 del 06 de mayo, se prevén lluvias de moderada a puntualmente alta intensidad en la Amazonía. En el interior del Litoral se esperan precipitaciones de menor intensidad. **Los eventos más relevantes se presentarán el día 03 y durante el periodo comprendido entre el 05 y el 06 de mayo..**

ZONAS AFECTADAS:

Región Litoral: Mayor incidencia de precipitaciones en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo, norte de Manabí y norte de Los Ríos.

Región Interandina: Se prevén precipitaciones en zonas cercanas a estribación de cordillera oriental y occidental.

Región Amazónica: Se esperan lluvias dispersas en toda la región con mayor intensidad en zonas puntuales de Sucumbios, Orellana, Pastaza y zonas de estribación de cordillera oriental.

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0249

Fecha y Hora de actualización: lunes, 04 de mayo de 2026 – 21:42:00 / Página 3 de 6

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, con un avance registrado durante 256 días (al 16/04/2026). La vía en el tramo San Luis - Reventador se encuentra CERRADA por trabajos en el sector Nariz del Diablo hasta las 18:00 del 19 de abril.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	18/04/2026: MIT, con apoyo de OCP, Petroecuador y CELEC EP, continúa trabajos de mantenimiento de la variante E45 en el sector del río Loco, construcción del canal de desvío del río Coca y protección de márgenes de los ríos Loco y Malo. 16/04/2026: La Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP ejecuta obras temporales y permanentes, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). 08/04/2026: El Ministerio de Desarrollo Humano gestiona autorización para bonos. SNGR, GAD El Chaco y comités comunitarios realizan monitoreo continuo. Policía Nacional ejecuta control vehicular.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

ZONA 9



Aluvión

Localización:	Pichincha / Quito / Guamaní / San Isidro de Paquisha
Antecedentes:	El 03/05/2026 por las lluvias intensas se produjo el desbordamiento de la quebrada Uctunungu, lo que ocasionó el taponamiento del alcantarillado, el arrastre de material pétreo y el cierre de una vía de segundo orden.
Situación actual:	Según el reporte de inspección, en la parte alta de la quebrada se identificó una lotización donde se removió gran cantidad de tierra, acumulándose en un talud inestable de aproximadamente 5 a 10 metros de altura y un volumen estimado de 3300 m ³ , con riesgo de arrastre. Además, se efectuó un levantamiento visual y registro con drones para la generación de información técnica del evento, se revisaron permisos de construcción y se iniciaron procesos sancionatorios. Asimismo,

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0249

Fecha y Hora de actualización: lunes, 04 de mayo de 2026 - 21:42:00 / Página 4 de 6

Afectaciones:	se activó una mesa técnica para evaluar los niveles de amenaza y coordinar acciones de reducción de riesgos en los ámbitos geológico, hidráulico, ambiental y de microcuencas. - 400 metros lineales (aproximadamente)
Acciones de respuesta:	04/05/2026 18:00 - El GAD Cantonal Operativo Zonal, la Agencia Metropolitana de Control, la Secretaría de Ambiente, la Unidad de Microcuencas, la EPMOP y la EPMAPS realizaron inspecciones técnicas para identificar riesgos y coordinar futuras intervenciones. 04/05/2026 14:01 - El MIT realizó labores de limpieza en el sector afectado, mientras el MSP instaló una brigada móvil para vacunación y atención a personas en situación de vulnerabilidad, y el MDH efectúa el registro y levantamiento de información de grupos prioritarios. 03/05/2026 - La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el GAD Cantonal Operativo Zonal, la EPMOP y la EPMAPS realizaron acciones de evaluación, coordinación y limpieza en la zona afectada, incluyendo la movilización de maquinaria pesada, limpieza de escombros y sumideros, así como la articulación con el MDH y el MSP para la atención de grupos prioritarios y asistencia en territorio.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Pichincha/SNGR CZ9/GAD Cantonal COEM

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

01 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Vista Alegre km 37,5, vía Chillanes-Bucay [E465]	DESLIZAMIENTO	50	22/04/2026	La Miran - Bucay.

16 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Paltas	Guachanamá	Lucarqui, vía Paltas - El Empalme [E-35]	DESLIZAMIENTO	20	04/5/2026	Catamayo - Cariamanga - Sozoranga - Macará.
2	Guayas	General Antonio Elizalde(Bucay)	General Antonio Elizalde(Bucay)	Av General Elizalde como referencia frente al mercado de construcción	DESLIZAMIENTO	15	21/04/2026	vía alterna: Eloy Alfaro y Raúl Valdés.
3	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Sector Quebrada Nariz del Diablo, vía Chaco - Reventador[E45]	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	parcialmente habilitada para vehículos pequeños, no hay lluvias. RUTA ALTERNA: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	punto sobre el río Marker, vía Chaco - Reventador	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	tramo Santa Rosa - Reventador la circulación será restringida a partir de las 20:00 para vehículos pesados. Ruta: alterna: Baeza - Narupa - Coca - Lago Agrio.
5	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio.
6	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
7	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km T14 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
8	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
9	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
10	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
11	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0249

Fecha y Hora de actualización: lunes, 04 de mayo de 2026 - 21:42:00 / Página 5 de 6

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
13	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
14	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasquí - Tumbabiro.
15	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
16	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrío - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

07 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Loja	El Cisne	El Cisne, Cabecera Parroquial	DESLIZAMIENTO	20	21/04/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toali	DESLIZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
3	Pichincha	Quito	La Mena	Vencedores de Pichincha - OE9E Y OE9B	LLUVIAS INTENSAS	--	14/04/2026	Ninguna
4	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
6	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
7	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	Chillanes	Chillanes	vía Chillanes - Arrayampamba	DESLIZAMIENTO	--	23/04/2026	Ninguna
2	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

06 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Piñas	Capiro	Tahuarcocha, Vía Capiro - Tahuarcocha	DESLIZAMIENTO	15	12/03/2026	Ninguna
2	El Oro	Piñas	Piñas	Cerro Pata Grande, Vía Cerro Pata Grande - Piñas	DESLIZAMIENTO	30	25/02/2026	Ninguna
3	Morona Santiago	Pablo Sexto	Pablo Sexto	Río Namakim	EROSIÓN HÍDRICA	--	22/01/2026	Namakim-Huamboya-Pablo Sexto.
4	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
6	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0249

Fecha y Hora de actualización: lunes, 04 de mayo de 2026 – 21:42:00 / Página 6 de 6

07 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Carchi	Tulcán	Santa Marta de Cuba	vía San Vicente - Cuaspud, Chumban Alto, Loma La Palma y Loma Santo Tomas	DESLIZAMIENTO	80	19/04/2026	Ninguna
2	El Oro	Portovelo	Salati	Salati, vía Salati - Ambocas - El Cisne - Loja	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2026	Villamao-Porotillo-Río Luis-Portovelo.
3	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga	Sectores de Sarapullo Alto-Esperanza Alta y Tandapi	INUNDACIÓN	--	16/04/2026	Ninguna
4	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenias	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
5	Pichincha	San Miguel de los Bancos	Míndo	Vía el Cinto - Saloya	DESLIZAMIENTO	--	10/03/2026	Ninguna
6	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaquí	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
7	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: - **Digitador Nacional de Eventos Adversos**

Correo electrónico: @gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: **Victor Sanchez - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos**

Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>