

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0273



Fecha y Hora de actualización: sábado, 16 de mayo de 2026 - 20:53:29 / Página 1 de 6

Periodo de Monitoreo: Desde: 09:00 16/05/2026 Hasta: 21:00 16/05/2026

### 1. Monitoreo de amenazas

- **Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.**
- **Amenaza en incremento y probable materialización inminente.**
- **Amenaza dentro de los parámetros normales.**

#### PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	15:56 emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube igual a 900 metros sobre el nivel del cráter con dirección Oeste-Sur-Oeste.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	20:00 Sin reporte de actividad superficial.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	20:00 Sin reporte de actividad superficial.	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	20:00 Sin reporte de actividad superficial.	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	20:00 Sin reporte de actividad superficial.	●

#### PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

##### 00 Cuerpos Hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

##### 00 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

#### PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

##### 00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

##### 00 Incendios Controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

#### PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1983.65	1991.00	20:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2151.33	2153.45	20:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	79.83	85.00	09:12	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.19	116.00	09:12	●

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0273

Fecha y Hora de actualización: sábado, 16 de mayo de 2026 - 20:53:29 / Página 2 de 6

Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	--
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	58.00	--	--
La Esperanza, Manabí	53.40	61.80	66.00	14:00	●
Poza Honda, Manabí	104.29	101.03	106.51	14:00	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	49.90	68.50	14:00	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


\* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0273

Fecha y Hora de actualización: sábado, 16 de mayo de 2026 - 20:53:29 / Página 3 de 6

### PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
---	---	---	---	---

## 2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

### ZONA 2



#### Erosión Hídrica

<b>Localización:</b>	Napo/El Chaco/Gonzalo Diaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
<b>Antecedentes:</b>	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
<b>Situación actual:</b>	El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, con un avance registrado durante 256 días (al 16/04/2026). La vía en el tramo San Luis - Reventador se encuentra CERRADA por trabajos en el sector Nariz del Diablo hasta las 18:00 del 19 de abril.
<b>Afectaciones:</b>	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras)(no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay)(14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
<b>Acciones de respuesta:</b>	18/04/2026: MIT, con apoyo de OCP, Petroecuador y CELEC EP, continúa trabajos de mantenimiento de la variante E45 en el sector del río Loco, construcción del canal de desvío del río Coca y protección de márgenes de los ríos Loco y Malo. 16/04/2026: La Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP ejecuta obras temporales y permanentes, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). 08/04/2026: El Ministerio de Desarrollo Humano gestiona autorización para bonos. SNGR, GAD El Chaco y comités comunitarios realizan monitoreo continuo. Policía Nacional ejecuta control vehicular.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco



#### Aluvión

<b>Localización:</b>	Pichincha/Mejía/Aloasí/ Por la línea Férrea
<b>Antecedentes:</b>	El 13/05/2026, por las lluvias, se reportó el desbordamiento de una quebrada denominada San Roque, lo que provocó un aluvión en el sector y afectó una vía de segundo orden y viviendas del sector.

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

**REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0273**

Fecha y Hora de actualización: sábado, 16 de mayo de 2026 - 20:53:29 / Página 4 de 6

<b>Situación actual:</b>	Tras la reunión de trabajo realizada a las 17h00, se determinó continuar con las labores de limpieza, remediación y demás operaciones que resulten necesarias en la zona afectada, con el fin de precautelar la seguridad de la población y restablecer las condiciones adecuadas para el funcionamiento y la prestación de los servicios públicos. Asimismo, se mantiene el abastecimiento de agua potable mediante tanqueros de la Municipalidad y del Cuerpo de Bomberos. El COE Cantonal se encuentra activo y el COE parroquial de Aloasí se declaró en emergencia. No se registran lluvias en el sector.
<b>Afectaciones:</b>	- 2 Unidades Educativas afectadas (En atención). - 45 familias - 98 personas afectadas según EVIN data oficial (En evaluación) - 35 viviendas afectadas según EVIN data oficial (En evaluación) - 1 familia damnificada según EVIN data oficial (En atención) - 1 vía de segundo orden de segundo orden parcialmente habilitada (En atención) - 1 vía primer orden habilitada (FINALIZADO) - Sistema de alcantarillado 100% afectado (En atención) - Servicio de agua potable 100% afectado (En atención)
<b>Acciones de respuesta:</b>	15/05/2026 MINEDEC realizó la evaluación a 7 Unidades Educativas de las cuales 6 son Fiscales y 1 particular. Reportando afectación a 2 unidades educativas con afectación ingreso de agua y lodo. Las Unidades Educativas se encuentra en modalidad clases virtuales hasta culminar la limpieza y por seguridad de los estudiantes. Adicional se informa que personal de FFAA colabora con trabajos de limpieza y retiro de escombros en el sector. GAD Cantonal de Mejía y personal de Obras Públicas y EPPA informa que con apoyo del GAD de Pichincha continúa con los trabajos de limpieza y retiro de escombros de los sectores afectados.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR Umeva Pichincha / GAD Cantonal Mejía/ GAD PP /CBM/ SNGR CZ9



**Inundación**

<b>Localización:</b>	Guayas / Balzar / Balzar / Varios recintos (Recinto Chicompe, Negro Viejo y La Balsa)
<b>Antecedentes:</b>	A causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 12/05/2026, se produjo el desbordamiento del estero Montañuela y el río Chicompe, lo que ocasionó el ingreso de agua a varias viviendas. Al momento, el estero Montañuela y el río Chicompe se encuentran con tendencia a disminuir su caudal
<b>Situación actual:</b>	GAD cantonal informa que las familias afectadas se encuentran en sus mismos inmuebles.
<b>Afectaciones:</b>	-329 familias, 329 personas afectadas / Estado de atención: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. -300 viviendas afectadas / Estado de atención: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.
<b>Acciones de respuesta:</b>	NGR realizó el respectivo levantamiento de información Cruz Roja acompañó en el levantamiento de información GAD Cantonal realizó las coordinaciones para realizar el levantamiento de información. SNGR monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR Umeva Guayas/GAD Cantonal Balzar/Cruz Roja

**3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos**

**01 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Vista Alegre km 37,5, vía Chillanes-Bucay [E465]	DESLIZAMIENTO	50	22/04/2026	La Mirán - Bucay.

**17 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Ibarra	La Carolina	San Guillermo, cerca de Cuajara, vía Salinas - Lita [E10]	DESLIZAMIENTO	50	14/05/2026	Catamayo - Cariamanga - Sozoranga - Macará.
2	Loja	Paltas	Guachanamá	Lucarqui, vía Paltas - El Empalme [E-35]	DESLIZAMIENTO	20	13/05/2026	Catamayo - Cariamanga - Sozoranga - Macará.

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0273

Fecha y Hora de actualización: sábado, 16 de mayo de 2026 - 20:53:29 / Página 5 de 6

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
3	Sucumbios	Cáscales	El Dorado de Cáscale	Cascales-Lumbaquí-El Reventador- Vía Quito Km 71 [E-45]	HUNDIMIENTO	20	06/05/2026	Ninguna
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	punte sobre el rio Marker, vía Chaco - Reventador	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	tramo Santa Rosa - Reventador la circulación será restringida a partir de las 20:00 para vehículos pesados. Ruta: alterna: Baeza - Narupa - Coca - Lago Agrío.
5	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrío.
6	El Oro	Machala	El Cambio	Vía El Cambio - La Iberia [E-25]	HUNDIMIENTO	8	21/02/2026	Ninguna
7	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
8	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
9	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
10	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
11	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
12	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
14	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasquí - Tumbabiro.
16	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
17	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrío - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

06 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toalí	DESLIZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	La Mena	Vencedores de Pichincha - OE9E Y OE9B	LLUVIAS INTENSAS	--	14/04/2026	Ninguna
3	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
5	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
6	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Mejía	Aloasí	Por la línea férrea	DESLIZAMIENTO	--	13/05/2026	Ninguna
2	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

**REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0273**

Fecha y Hora de actualización: sábado, 16 de mayo de 2026 - 20:53:29 / Página 6 de 6

**08 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Esmeraldas	Quinindé	Viche	entre la Y de San Antonio a Km saliendo a Carlos Concha	DESPLAZAMIENTO	--	14/05/2026	Ninguna
2	Bolívar	Chillanes	San José del Tambo	Sector Las Minas, vía a la Colombia Alta	DESPLAZAMIENTO	100	01/05/2026	Ninguna
3	El Oro	Piñas	Piñas	Cerro Pata Grande, Vía Cerro Pata Grande - Piñas	DESPLAZAMIENTO	30	25/02/2026	Ninguna
4	Morona Santiago	Pablo Sexto	Pablo Sexto	Río Namakim	EROSIÓN HÍDRICA	--	22/01/2026	Namakim-Huamboya-Pablo Sexto.
5	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
7	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
8	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESPLAZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

**07 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Portovelo	Salatí	Salatí, vía Salatí - Ambocas - El Cisne - Loja	DESPLAZAMIENTO	50	19/04/2026	Villamao-Porotillo-Río Luis-Portovelo.
2	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga	Sectores de Sarapullo Alto-Esperanza Alta y Tandapi	INUNDACIÓN	--	16/04/2026	Ninguna
3	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenías	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
4	Azuay	Cuenca	San Joaquín	San José de Barabón	INUNDACIÓN	100	12/03/2026	Ninguna
5	Pichincha	San Miguel de los Bancos	Mindo	Vía el Cinto - Saloya	DESPLAZAMIENTO	--	10/03/2026	Ninguna
6	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaqui	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
7	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

**Reporte elaborado por:**

Nombre: Jorge Dután. - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: [jorge.dutan@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:jorge.dutan@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500 ext. 1630

**Reporte revisado por:**

Nombre: Angélica Larrea. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: [maria.larrea@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:maria.larrea@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>