

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0189

Fecha y Hora de actualización: sábado, 04 de abril de 2026 - 21:37:27 / Página 1 de 9

Periodo de Monitoreo:

Desde:

09:00

04/04/2026

Hasta:

21:00

04/04/2026

1. Monitoreo de amenazas

- **Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.**
- **Amenaza en incremento y probable materialización inminente.**
- **Amenaza dentro de los parámetros normales.**

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube menor a 800 metros sobre el nivel del cráter con dirección Oeste-Nor-Oeste.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube igual a 1000 metros sobre el nivel del cráter con dirección Sur.	●
 Volcán Cotopaxi		Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Guagua Pichincha		Sin reporte de novedades.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HIDRICOS:

00 cuerpos hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

04 cuerpos hídricos contendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	La Victoria (Ñauza)	Varios sectores	Babahoyo
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Recinto Hacienda Nueva	Pula
Guayas	Daule	Daule, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Pula
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	Varios Recintos	Vinces

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 incendio activo:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

00 incendio controlado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0189

Fecha y Hora de actualización: sábado, 04 de abril de 2026 – 21:37:27 / Página 2 de 9

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1981.8	1991.00	08:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2137.36	2153.45	08:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	--	85.00	--	--
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.43	116.00	01:22	●
Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	--
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	58.00	--	--
La Esperanza, Manabí	53.40	--	66.00	--	--
Poza Honda, Manabí	104.29	--	106.51	--	--
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	--	68.50	--	--
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0189

Fecha y Hora de actualización: sábado, 04 de abril de 2026 – 21:37:27 / Página 3 de 9

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	El Municipio de El Chaco realizó una inspección en el cual pudo constatar que nuevas familias han evacuado. La vía de primer orden esta habilitada. El frente de erosión se encuentra en la abscisa 3+600, durante 214 días (05/03/2026).
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 96 Personas Damnificadas. (las fichas EVIN de las 10 familias están en proceso de sistematización) - 66 Personas Afectadas. - 109 Personas Evacuadas. - 13 Viviendas destruidas. - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	El 06/03/2026 se informó lo siguiente: MIT junto con OCP Ecuador, Petroecuador, CELEC EP y apoyo de la Prefectura de Sucumbios realizan los trabajos de protección en los ríos Coca y Loco y estabilización de los taludes en el sector del río Marker. Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP continúan con la construcción de las obras temporales y permanentes como en dique permeable que reporta con fecha 05/03/2025, un avance del 96,55%, esta estructura se esta desarrollado conjuntamente por CELEC EP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). Las familias beneficiarias del bono del Ministerio de Desarrollo Humano se encuentran en proceso del cobro respectivo. GAD Municipal realizó un recorrido por San Luis, coordina un nuevo levantamiento de información SNGR en coordinación con el Municipio de Chaco y Gobernación entregó asistencia humanitaria.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

ZONA 3



Erosión Hídrica

Localización:	Chimborazo/Pallatanga/Pallatanga/Azazán, Jiménez, Florida, San Pedro, Bilbao, Santa Ana Sur, Malecón, vía Pallatanga – Guangashi – La Tigra – Bilbao.
Antecedentes:	Debido a las lluvias registradas la noche del 11/03/2026, se produjo el aumento del caudal del río Coco, provocando la erosión de un terreno y, por precaución, se evacuó a una persona hacia familiares de acogida, ya que su vivienda se encuentra en una zona de riesgo.
Situación actual:	COE provincial mediante resolución declaró en emergencia la Provincia Chimborazo debido al impacto generado por la etapa invernal, además continúan sin acceso vial.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0189

Fecha y Hora de actualización: sábado, 04 de abril de 2026 – 21:37:27 / Página 4 de 9

	Se registran zonas afectadas por la erosión hídrica, con afectación a servicios básicos y vialidad. Las familias afectadas se encuentran pernoctando con familiares de acogida, mientras que otras permanecen en sus viviendas. Se continúa con el monitoreo del río Coco y sectores vulnerables, así como con acciones de evaluación y coordinación interinstitucional para la atención de la emergencia y rehabilitación de servicios. La información de afectaciones es actualizada en base al levantamiento realizado mediante la MAAPEA. Las vías en los sectores Balazul, Trigiloma – Malpote y Guangashi – La Tigra se encuentran habilitadas. En el sector Azacán se logró la recuperación de la mesa vial en dos accesos que conducen al sector, restableciendo parcialmente la conectividad; sin embargo, se mantiene la necesidad de construcción de un puente definitivo, para el cual no se dispone de financiamiento al momento. Se han ejecutado trabajos de estabilización en taludes y limpieza de cauces, reduciendo el nivel de riesgo en zonas cercanas al río. No obstante, se identifican puntos críticos que continúan en atención, como la vía alterna a Balazul (sector parque ecológico), vía a San Jorge, sector MIDUVI y sector El Guaro.
Afectaciones:	- 94 familias, 128 personas afectadas. (en viviendas y cultivos) - 18 familias, 21 personas afectadas indirectamente (Sin acceso vial y desabastecimiento de agua). - 19 viviendas afectadas (12 con daños menores y 7 con daños mayores). - 30% de afectación del sistema de alcantarillado sanitario afectado - 30% de afectación del sistema de alcantarillado fluvial afectado - 75% de afectación al sistema de distribución de agua de consumo humano - 12 bienes públicos afectados (10 infraestructuras de fuentes de captación de agua de consumo humano y 2 infraestructuras de potabilización) - 7 ha de cultivos destruidos de maíz, fréjol y tomate - 1 ha de cultivos afectados de maíz, fréjol y tomate - 25.501 animales muertos (1 porcino, 24.000 peces, 1.500 aves) - 1 bien privado afectado (terreno) - 500 metros aproximadamente de vía de tercer orden afectada (habilitada)
Acciones de respuesta:	COE Cantonal de Pallatanga, en reunión del 21/03/2026, resolvió: • Mantener el monitoreo permanente del evento. • Coordinar acciones interinstitucionales para atención a familias afectadas. • Gestionar la rehabilitación de servicios básicos y vialidad afectada. • Implementar medidas de mitigación y prevención en zonas de riesgo. MAGP Chimborazo realizó el levantamiento de información a través de una MAAPEA y recomienda Restringir la construcción de infraestructura agropecuaria en márgenes de ríos. Implementar planes de remediación ambiental, específicamente forestación y reforestación, para mitigar la erosión hídrica.
Fuentes de información:	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/Jefa Política de Pallatanga.

ZONA 5



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Clemente Baquerizo/varios sectores (Av. Universitaria – El Chorrillo – Av. 25 de Junio – Clemente Baquerizo – río San Pablo)
Antecedentes:	Debido a la presencia de lluvias a nivel cantonal, en la mañana del 13/03/2026, se reportó el desbordamiento del río San Pablo con ingreso de agua en varias viviendas de la zona urbana de la ciudad, como también en varios bienes públicos y privados.
Situación actual:	En varios sectores de la zona céntrica se registra un descenso significativo del nivel de agua, permitiendo la normal circulación vehicular. Los bienes públicos y privados han retomado sus actividades sin presencia de agua, al igual que las familias en el área central, quienes permanecen en sus viviendas en condiciones normales; no obstante, en las zonas bajas aún se mantiene la presencia de agua.
Afectaciones:	- 800 personas afectadas. - 200 familias afectadas. - 200 viviendas afectadas. - 4 bienes públicos afectados. (Emsaba EP – Universidad UTB – Subestación Eléctrica CNEL – Mercado Municipal 24 de Mayo) - 3 bienes privados afectados. (El Tuti – Panadería La Nacional – Piscina San Pablo) - 500 metros lineales afectados.
Acciones de respuesta:	CTE y ATM se mantienen alrededor de la zona céntrica colaborando con la seguridad a la ciudadanía y al tránsito vehicular.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0189

Fecha y Hora de actualización: sábado, 04 de abril de 2026 – 21:37:27 / Página 5 de 9

	ATM realizó verificación de novedades con barrido en las zonas afectadas, cerró callejones alternos de la vía principal. Jefe Político Babahoyo se mantiene en la zona afectada realizando barrido y verificación de novedades. GAD Babahoyo realizó barrido en la zona afectada. SNGR realiza seguimiento del evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/ATM/GAD Babahoyo/SNGR-UPREA.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Babahoyo, Cabecera Cantonal/varios sectores (Av. 5 de Junio - Av. Juan x Marcos - Av. Vargas Machuca - Av. Custodio Sánchez- río San Pablo)
Antecedentes:	Debido a la presencia de lluvias a nivel cantonal, en la mañana del 13/03/2026, se reportó el desbordamiento del río San Pablo como también el aumento de agua en la sabana, provocando ingreso de agua varias viviendas de la zona Urbana de la ciudad, como también a varios bienes públicos y privados.
Situación actual:	Actualmente, el nivel del agua ha descendido significativamente en la zona céntrica, lo que ha permitido la habilitación de varias calles y la reanudación progresiva de la movilidad; no obstante, persiste la presencia de agua estancada en algunos sectores. En el Paseo Shopping Babahoyo se ejecutan labores de limpieza en los locales comerciales tras la disminución del nivel del agua, mientras que el Terminal Terrestre presenta leve acumulación en los estacionamientos y la UVC mantiene condiciones similares. Las familias permanecen en sus viviendas sin afectación en el interior, aunque se registra agua estancada en los laterales de las vías. Adicionalmente, el COE Provincial de Los Ríos se encuentra sesionando de manera virtual.
Afectaciones:	- 1 persona fallecida. - 400 personas afectadas. - 100 familias afectadas. - 100 viviendas afectadas. - 300 metros lineales afectados. - 2 bienes públicos afectados. (UVC - Terminal Terrestre de Babahoyo). - 1 bien privado afectado. (Shopping Babahoyo)
Acciones de respuesta:	CTE y ATM se mantienen alrededor de la zona céntrica colaborando con la seguridad a la ciudadanía y al tránsito vehicular. SNGR en coordinación con Gobernación de Los Ríos, MAE y Cruz Roja se encuentran realizando la distribución de agua mediante tanqueros en la ciudad.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/CTE/ATM

ZONA 6



Inundación

Localización:	Azuay/Cuenca/Chaucha/ La Iberia, Gurgur, Naranjos
Antecedentes:	Por las lluvias de la madrugada del 11/03/2026 se produjo el desbordamiento de los ríos Chaucha, Aguacate, Canoas y Pita, ocasionando el colapso de un puente por arrastre del caudal del río Chaucha que conduce a la comunidad y generando varios deslizamientos en la vía de tercer orden que conducen a la comunidad de Iberia, la misma que se encuentra aislada. Con fecha 13/03/2026 SNGR coordinó movilización aérea para entrega de asistencia de asistencia humanitaria en la parroquia Chaucha - Iberia, con fecha 14/03/2026 se activó el PMU en el GALM 80 (Grupo de artillería lanzadores múltiples Nro. 80) de las FFAA
Situación actual:	DGR Cuenca en un nuevo levantamiento de información da a conocer que de las 8 familias reportadas como damnificadas, solo 1 de ellas fue damnificada; las 7 familias restantes se consideran afectadas y fueron evacuadas por precaución al albergue, de donde ya se retiraron y retornaron a sus hogares. De la misma forma, solo se reporta 1 vivienda destruida; adicionalmente, la vía de tercer orden se encuentra parcialmente habilitada.
Afectaciones:	- 263 personas afectadas - 87 familias afectadas - 1 persona damnificada - 1 familia damnificada - 1 vivienda destruida - 1 puente destruido. (sin acciones) - 200 mts de vía aproximadamente (parcialmente habilitada).

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0189

Fecha y Hora de actualización: sábado, 04 de abril de 2026 – 21:37:27 / Página 6 de 9

Acciones de respuesta:	SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria que consistió en Kits complementarios de alimentos, de aseo personal y de primera respuesta para 3 días; DGR Cuenca realizó levantamiento de información, GAD Provincial realiza limpieza de la vía, SNGR realiza monitoreo del evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar FFAA/Gobernación Azuay/SNGR CZ6/DGR/

ZONA 7



Inundación

Localización:	El Oro/Zaruma/Salvías/Salvías
Antecedentes:	Debido a lluvias del 09/03/2026 en la cuenca alta del río Salvías se registró el desbordamiento del mismo provocando inundación en la parroquia, trayendo consigo sedimentos y palizada en la parroquia. Además, a causa del evento, se reportan daños a puentes vehiculares.
Situación actual:	El alojamiento temporal se mantiene activo con 2 familias conformadas por 4 personas, Además el servicio de telecomunicaciones se encuentra restablecido en su totalidad.
Afectaciones:	- 32 familias, 96 personas afectadas, (30 personas están en casas acogientes y 66 personas se mantienen en sus viviendas) - 18 familias, 54 personas Damnificadas (2 familias de 4 personas en albergue y 16 familias de 50 en casas acogientes) - 23 viviendas afectadas. - 4 bienes privados afectados (locales comerciales) - 1 puente destruido. - 1 puente afectado. - 80% servicio de agua potable afectado. - 75% servicio de telecomunicaciones afectado. (restablecido en su totalidad) - 50% de servicio eléctrico afectado (restablecido en su totalidad) - 37 animales muertos (ganado porcino)
Acciones de respuesta:	MAG implementará acciones de apoyo para productores con afectación. SNGR mantiene seguimiento permanente a las familias en alojamiento Temporal Casa Comunal Ortega Alto. MSP se mantiene en el sitio brindando atención a las familias albergadas. CNEL realizó trabajos de remediación del tendido eléctrico y restablecimiento del servicio de energía. MIT realizó recorrido e inspección estructural de las viviendas, con el objetivo de tomar acciones por el riesgo que presentan por estar ubicadas cerca del río. COE cantonal se mantiene activo articulando acciones en atención al evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva El Oro/PMU



Inundación

Localización:	El Oro/Portovelo/Portovelo/28 de Noviembre, La Florida, Cdlr El Oro, Las Malvinas, 14 de enero.
Antecedentes:	Debido a lluvias del 09/03/2026 en la cuenca alta del río Amarillo se registró el desbordamiento del mismo provocando inundación en varias viviendas y generando erosión, y el colapso de una pared de la estructura de una planta de beneficio de extracción minera. Además, se registró grietas en el patio posterior de una vivienda por lo que sus propietarios fueron evacuados por precaución hacia casa acogiente.
Situación actual:	El caudal del río se mantiene en su cauce normal y en cuanto a las familias permanecen en sus viviendas. Al momento se ejecutan acciones de remediación en los sitios afectados por la erosión del río.
Afectaciones:	- 125 familias, 382 personas afectadas. - 28 familias damnificadas. (78 personas) - 153 viviendas afectadas. - 1 bien privado afectado (planta de beneficio) - 5 puentes afectados.
Acciones de respuesta:	OOPP GAD Provincial y GAD Portovelo realizan la colocación de material de escollera en los puntos afectados por erosión del río. El 10/03/2026, el COE cantonal de Portovelo por unanimidad recomendó declarar en emergencia territorial al cantón.



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0189

Fecha y Hora de actualización: sábado, 04 de abril de 2026 - 21:37:27 / Página 7 de 9

Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva El Oro/MDG/GAD Portovelo
--------------------------------	---

ZONA 9



Deslizamiento

Localización:	Pichincha/Quito/Lloa/Vía hacia Chiriboga
Antecedentes:	Por lluvias, el 12/03/2026 se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó completamente la vía de tercer orden en el sector. Tras el evento se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de respuesta; sin embargo, debido a la magnitud del deslizamiento y a la inestabilidad del talud no fue posible habilitar la vía conforme a la planificación inicial. Posteriormente se iniciaron trabajos de retiro del material deslizado para facilitar la reparación de la red de energía eléctrica afectada.
Situación actual:	Los trabajos programados (retiro de material pétreo suelto, inspección técnica integral de la tubería y terraceo del talud) presentan un avance del 61.24%; se estima como fecha de finalización el 7 de abril de 2026.
Afectaciones:	- 113 personas afectadas indirectamente por falta de servicio eléctrico (al momento ya cuentan con servicio eléctrico) - Servicio de energía eléctrica (Solventado) - Vía habilitada mediante variante (tercer orden) - 1 unidad educativa afectada (Funcionalmente)
Acciones de respuesta:	Petroecuador informa que realizaron reconformación del talud con terraceo frontal cerca a la estación del Corazón y retiro de escombros del lugar. Adicional reporta que realizan trabajos en conjunto con el GAD Pichincha reconformación de la vía de tercer orden.
Fuentes de información:	SNGR CZ9 Umeva Pichincha/EEQ/GAD Provincial de Pichincha/Petro Ecuador

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

01 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
01	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Sector Quebrada Nariz del Diablo, vía Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	parcialmente habilitada para vehículos pequeños, no hay lluvias. RUTA ALTERNA: Baeza-Narupa- Coca- Lago Agrío

17 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	punto sobre el río Marker, vía Chaco - Reventador	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	tramo Santa Rosa - Reventador la circulación será restringida a partir de las 20:00 para vehículos pesados. Ruta: alterna: Baeza - Narupa - Coca -
2	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrío.
3	Orellana	Francisco de Orellana	García Moreno	Comunidad las palmas km 15, Vía Chonta Punta- Los Zorros-Límite con Orellana [E45A]	EROSIÓN HIDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
4	Loja	Sozoranga	Sozoranga	Pénjamo, vía Sozoranga-Sabiango	DESPLAZAMIENTO	30	10/03/2026	Macara - La Rama - Tumbunuma - Sozoranga
5	Esmeraldas	Rioverde	Rioverde	Esmeraldas - Rioverde [E15], cerca al Subcentro de Salud Tipo C hacia Palestina	DESPLAZAMIENTO	600	04/03/2026	Ninguna
6	El Oro	Las Lajas	Las Victoria	km 578.5, vía Arenillas - Las Lajas [E 25]	HUNDIMIENTO	30	04/03/2026	La Avanzada - Saracay - Balsas - Marcabelli - Villa Seca - Puyango.

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0189

Fecha y Hora de actualización: sábado, 04 de abril de 2026 – 21:37:27 / Página 8 de 9

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
7	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
8	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas – Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
9	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
10	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión – Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
11	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López – Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
12	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag – Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
14	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas – Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas – Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe – San Juan de Lachas (Carchi) – por la E 182 Gualchan – Chical – Maldonado – Tulcán – Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo – Buenos Aires – Cahuasqui – Tumbabiro.
16	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo – Ingapirca – Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
17	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio – Coca – Y de Narupa – Tena – Ambato – Quito

06 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate	Recinto San Ramón, a la altura del Km 2½	HUNDIMIENTO	--	04/03/2026	Ninguna
2	El Oro	Piñas	Piñas	Cerro Pata Grande, Vía Cerro Pata Grande – Piñas	DESLIZAMIENTO	30	25/02/2026	Ninguna
3	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
5	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
6	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela – Pimampiro

03 VÍA DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Morona Santiago	Morona	Alshi (9 de Octubre)	m 95, vía Macas-Riobamba [E46]	DESLIZAMIENTO	20	03/04/2026	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Machachi	Parque Manantial de los Volcanes y Calle nueva España	HUNDIMIENTO	--	03/04/2026	Ninguna
3	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0189

Fecha y Hora de actualización: sábado, 04 de abril de 2026 – 21:37:27 / Página 9 de 9

05 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	Sigchos	Chugchilán	Caserío Guasumbini Chico, vía Sigchos - Chugchilán	DESPLAZAMIENTO	80	09/03/2026	Ninguna
2	Morona Santiago	Pablo Sexto	Pablo Sexto	Río Namakim	EROSIÓN HÍDRICA	--	22/01/2026	Namakim-Huamboya-Pablo Sexto.
3	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESPLAZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

10 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Ambato	Pishilata	Techo Propio, Calle Jorge Borges y Gabriela Mistral, ref. En el letrero Bienvenido a Techo Propio	HUNDIMIENTO	3	31/03/2026	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Tambillo	Barrio Miraflores, Vía El Capulí, Miraflores y Eduardo Amador	LLUVIAS INTENSAS	--	27/03/2026	Ninguna
3	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armerías	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
4	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Recinto La Victoria	EROSIÓN HÍDRICA	800	13/03/2026	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Lloa	Vía hacia Chiriboga	DESPLAZAMIENTO	--	12/03/2026	vía parcial habilitada mediante variante
6	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Azazán, Jiménez, Florida, San Pedro, Bilbao, Santa Ana Sur, Malecón, vía Pallatanga - Guangashi - La Tigra - Bilbao	EROSIÓN HÍDRICA	600	11/03/2026	Ninguna
7	Pichincha	San Miguel de los Bancos	Mindo	Vía el Cinto - Saloya	DESPLAZAMIENTO	--	10/03/2026	Ninguna
8	El Oro	Arenillas	Chacras	Chacras, Vía Chacras - Balsalito	EROSIÓN HÍDRICA	5	04/03/2026	Ninguna
9	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaquí	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
10	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: - Digitador Nacional de Eventos Adversos
Correo electrónico: @gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Cristhian Mazorra. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristhian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>