

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0224

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 22 de abril de 2026 - 09:22:01 / Página 1 de 7

Periodo de Monitoreo:

Desde:

21:00

21/04/2026

Hasta:

09:00

22/04/2026

1. Monitoreo de amenazas

- **Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.**
- **Amenaza en incremento y probable materialización inminente.**
- **Amenaza dentro de los parámetros normales.**

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napo	NARANJA	Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube menor a 1500 metros sobre el nivel del cráter con dirección Este.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	Se visualiza despejado.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube menor a 1500 metros sobre el nivel del cráter con dirección Este.	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	Se visualiza despejado.	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	Sin reporte de actividad superficial.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

04 Cuerpos Hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Orellana	Francisco de Orellana	Taracoa (Nueva Esperanza: Yuca)	Puente sobre el río Indillama	Indillama
Los Ríos	Urdaneta	Catarama, Cabecera Cantonal	La Asunción	Catarama
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Comunidad La Rosita	La Marcelina

02 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo	Malecón de Babahoyo	Babahoyo
Los Ríos	Montalvo	Montalvo, Cabecera Cantonal	Comunidad La Rosita	Cristal

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

00 Incendios Controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0224

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 22 de abril de 2026 - 09:22:01 / Página 2 de 7

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1980.34	1991.00	08:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2136.74	2153.45	08:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	79.32	85.00	01:04	
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.22	116.00	08:34	●
Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	--
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	48.80	58.00	08:31	●
La Esperanza, Manabí	53.40	61.21	66.00	08:31	●
Poza Honda, Manabí	104.29	101.10	106.51	08:31	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	--	68.50	--	--
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



ADVERTENCIA # 29
AMENAZA: LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS
VIGENCIA: desde 15:00 del 21 de abril hasta las 13H00 del 24 de abril de 2026

DESCRIPCIÓN: Entre la tarde del 21 a la mañana del 24 de abril se prevé precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, con mayor énfasis en la región Amazónica, zona interior del Litoral y algunas localidades occidentales de la Sierra especialmente en zonas de estribación de cordillera. **Los días de mayor relevancia serían el 22 y 23 de abril.**

ZONAS AFECTADAS:

- Región Litoral:** Mayor incidencia de precipitaciones en el interior de Esmeraldas, Manabí y Guayas, así como de forma general en Santo Domingo y Los Ríos.
- Región Interandina:** Se prevén precipitaciones mayormente aisladas en localidades de estribación de cordillera a lo largo de la región, con menor incidencia en las provincias del sur
- Región Amazonía:** Se esperan lluvias y probables tormentas de variable intensidad a lo largo de la estribación oriental, con mayor incidencia en provincias del centro y norte de la región.
- Región Insular:** Se prevén eventos de precipitación de variable intensidad a lo largo del archipiélago..

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0224

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 22 de abril de 2026 - 09:22:01 / Página 3 de 7

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Inundación

Localización:	Orellana / Francisco de Orellana / Taracoa / Centro Poblado
Antecedentes:	Debido a las intensas lluvias registradas el 20/04/2026 en la parte alta del río Indillama, se produce al momento su desbordamiento, lo que ocasiona una inundación en la vía Palanda y en los predios de algunas viviendas.
Situación actual:	El río continúa desbordado, por lo cual la vía a Palanda sigue cerrada. La cabecera parroquial se encuentra sin energía eléctrica debido a un daño en la estructura eléctrica de un poste ubicado en la comunidad Huamayacu
Afectaciones:	Porcentaje de servicio eléctrico afectado: 100% (en la cabecera parroquial)
Acciones de respuesta:	CNEL se movilizó al sitio para la rehabilitación del servicio. MINEDEC informó que se encuentra coordinando acciones para garantizar las actividades educativas a aquellos estudiantes que no pudieron cruzar la vía a Palanda SNGR coordina con CNEL, la reparación. MINEDEC informó sobre el evento. SNGR coordinará con GAD Parroquial el monitoreo y seguimiento del evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/MINEDEC/ GAD Parroquial de Taracoa/ CNEL



Inundación

Localización:	Orellana/Francisco de Orellana/Dayuma/km 37-sector San Pedro, vía Coca - Dayuma[E45A]
Antecedentes:	El 20/04/2026 por lluvias desde la madrugada hasta el momento, se produjo el incremento del caudal del río Salado Bajo y su desbordamiento, como consecuencia varias viviendas se encuentran inundadas, además se produjo el colapso de alcantarillas y erosión del material que formaba parte de la calzada de la vía de primer orden.
Situación actual:	La vía está cerrada. El río nuevamente se encuentra desbordado debido a las lluvias. Ruta alterna: Coca - vía La Belleza - Sol de Oriente - Puma - Dayuma.
Afectaciones:	- Familias afectadas: /En evaluación - Viviendas afectadas: /En evaluación - Vías afectadas: 1 /En atención
Acciones de respuesta:	MINEDEC informó sobre la situación actual, se coordinará con MIT la atención de la vía. GAD Municipal de Francisco de Orellana realizó la inspección en las zonas afectadas durante el día de hoy. GAD Parroquial de Dayuma continúa con los trabajos para la habilitación total de la vía y coordina el apoyo interinstitucional, mediante la gestión de maquinaria adicional. Policía Nacional realizó un recorrido por los sectores afectados.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/ GAD Parroquial /MINEDEC



Erosión Hídrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Diaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, con un avance registrado durante 256 días (al 16/04/2026). La vía en el tramo San Luis - Reventador se encuentra CERRADA por trabajos en el sector Nariz del Diablo hasta las 18:00 del 19 de abril.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0224

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 22 de abril de 2026 – 09:22:01 / Página 4 de 7

	- 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	18/04/2026: MIT, con apoyo de OCP, Petroecuador y CELEC EP, continúa trabajos de mantenimiento de la variante E45 en el sector del río Loco, construcción del canal de desvío del río Coca y protección de márgenes de los ríos Loco y Malo. 16/04/2026: La Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP ejecuta obras temporales y permanentes, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). 08/04/2026: El Ministerio de Desarrollo Humano gestiona autorización para bonos. SNGR, GAD El Chaco y comités comunitarios realizan monitoreo continuo. Policía Nacional ejecuta control vehicular.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

ZONA 7



Inundación

Localización:	Loja/Catamayo/Catamayo
Antecedentes:	Por lluvias presentadas en la noche del 21/04/2026, se produjo anegación en el sector.
Situación actual:	La vía está parcialmente habilitada, se vio afectado el centro recreacional con ingreso de agua.
Afectaciones:	- 1 bien privado afectado. (Centro recreacional el Guayabal) EN ATENCIÓN - 10 metros de vía de primer orden afectada (Parcialmente habilitada) EN ATENCIÓN
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal de Catamayo atiende la emergencia. SNGR coordinador Zonal, confirmó la novedad y coordinó la atención del evento. Cuerpo de Bomberos de Catamayo confirmo la novedad.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/MINEDEC, GAD Parroquial de Taracoa

ZONA 9



Deslizamiento

Localización:	Pichincha /Quito/ Pacto/Pacto- Pacto Loma, Armenia -Pacto, Pacto- San Jose Ingapi- San Francisco de Pachijal, Pacto Paraíso Sanguangal
Antecedentes:	El 16/04/2026, por lluvias, se reportan varios deslizamientos que obstaculizó totalmente vías de segundo y tercer orden.
Situación actual:	Continúan las labores de búsqueda de la persona extraviada mediante el uso de drones en el sector. La vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular.
Afectaciones:	- 1 persona fallecida (menor de edad) / EN ATENCIÓN - 1 persona extraviada (adulto) / EN ATENCIÓN - 17 personas afectadas / EN ATENCIÓN - 6 viviendas afectadas/ EN ATENCIÓN - 600 metros lineales vías de segundo y tercer orden / EN ATENCIÓN EN OTROS SECTORES - Porcentaje de Servicio de Electricidad Afectado (100%) / FINALIZADO - 1 bien privado afectado (vehículo)/ FINALIZADO

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0224

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 22 de abril de 2026 – 09:22:01 / Página 5 de 7

Acciones de respuesta:	Administración Zonal Chocó Andino y EPEMSEGURIDAD realizó la entrega de asistencia humanitaria. 21/04/2026 Bomberos Quito, el Cuerpo Metropolitano de Agentes de Control (CMAC) y la Policía Nacional las labores de búsqueda de la persona desaparecida. Se les asignó diferentes sectores para el rastreo con apoyo de diversos recursos técnicos y tecnológicos 17/04/2026 El CBQ ejecuta sobrevuelos con aeronaves no tripuladas, a fin de identificar rutas de acceso para las operaciones de búsqueda de la persona extraviada. Paralelamente, el equipo de rescate acuático realiza labores de búsqueda mediante el uso de bote a motor. GAD Cantonal Operativo Zonal Choco Andino realizó evaluación de afectaciones y gestionan entrega de asistencia humanitaria.
Fuentes de información:	SNGR CZ9 Umeva Pichincha GAD Cantonal COEM/Cuerpos de Bomberos DMQ

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

02 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	Chillanes	San José del Tambo	La Margarita - vía El Limón - San José del Tambo.	DESPLAZAMIENTO	30	21/04/2026	Ninguno
2	Orellana	Francisco de Orellan	Dayuma	km 37-sector San Pedro, vía Coca - Dayuma[E45A]	INUNDACIÓN	--	20/04/2026	Ruta alterna: Coca - vía La Belleza - Sol de Oriente - Puma - Dayuma

17 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	Las Peñas, vía San Miguel-Balsapamba [E-491]	DESPLAZAMIENTO	20	21/04/2026	Ninguna
2	Guayas	General Antonio Elizalde(Bucay)	General Antonio Elizalde(Bucay)	Av General Elizalde como referencia frente al mercado de construcción	DESPLAZAMIENTO	15	21/04/2026	vía alterna: Eloy Alfaro y Raúl Valdés.
3	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 92, km 96 Vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESPLAZAMIENTO	50	16/04/2026	Zhud-Cochancay-El Triunfo.
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Sector Quebrada Nariz del Diablo, vía Chaco - Reventador[E45]	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	parcialmente habilitada para vehiculos pequeños, no hay lluvias. RUTA ALTERNA: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio
5	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	punto sobre el río Marker, vía Chaco - Reventador	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	tramo Santa Rosa - Reventador la circulación será restringida a partir de las 20:00 para vehículos pesados. Ruta: alterna: Baeza - Narupa - Coca - Lago Agrio.
6	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio.
7	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
8	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadalupe; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
9	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
10	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
11	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
12	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
14	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0224

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 22 de abril de 2026 - 09:22:01 / Página 6 de 7

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra, 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasquí - Tumbabiro.
16	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
17	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

10 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Cruz de Hueso, vía Riobamba - Pallatanga - Guayaquil [E-487]	DESPLAZAMIENTO	--	21/04/2026	Riobamba - Guaranda - Babahoyo - Guayaquil.
2	Loja	Loja	El Cisne	El Cisne, Cabecera Parroquial	DESPLAZAMIENTO	20	21/04/2026	Ninguna
3	Bolívar	Chillanes	San José del Tambo	La Margarita - vía El Limón - San José del Tambo.	DESPLAZAMIENTO	30	20/04/2026	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toalí	DESPLAZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
5	Pichincha	Quito	San José de Minas	Vía Quitazaya	DESPLAZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
6	Pichincha	Quito	La Mena	Vencedores de Pichincha - OE9E Y OE9B	LLUVIAS INTENSAS	--	14/04/2026	Ninguna
7	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
8	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
9	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESPLAZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
10	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESPLAZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

04 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Guamote	Cebadas	Ichubamba, vía Riobamba - Cebadas - Macas [E-46]	DESPLAZAMIENTO	--	21/04/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	San Antonio	Catequilla - Av. Simón Bolívar	ALUVIÓN	--	13/04/2026	Ninguna
3	Pichincha	Mejía	Machachi	Parque Manantial de los Volcanes y Calle nueva España	HUNDIMIENTO	--	03/04/2026	Ninguna
4	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

07 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Pucará	San Rafael de Sharug	Vía Tendales a San Rafael	DESPLAZAMIENTO	80	21/04/2026	Minas Tablón Pucará
2	Cotopaxi	Pujilí	Tingo la Esperanza	Puente altura del Recinto Guayacán	EROSIÓN HÍDRICA	--	19/04/2026	Ninguna
3	El Oro	Piñas	Piñas	Cerro Pata Grande, Vía Cerro Pata Grande - Piñas	DESPLAZAMIENTO	30	25/02/2026	Ninguna
4	Morona Santiago	Pablo Sexto	Pablo Sexto	Rio Namakim	EROSIÓN HÍDRICA	--	22/01/2026	Namakim-Huamboya-Pablo Sexto.
5	Los Ríos	Ventanas	Zapotál	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
6	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0224

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 22 de abril de 2026 - 09:22:01 / Página 7 de 7

7	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
---	-----------	-------	-------------------------------------	--	--------------	-----	------------	---------

08 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Cotacachi	6 de Julio de Cuellar	La Esperanza, vía Pueblo Viejo	DESIZAMIENTO	20	21/04/2026	Ninguna
2	Tungurahua	Ambato	Pishilata	Techo Propio, Calle Jorge Borges y Gabriela Mistral, ref. En el letrero Bienvenido a Techo Propio	HUNDIMIENTO	3	31/03/2026	Ninguna
3	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenías	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
4	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Azazán, Jiménez, Florida, San Pedro, Bilbao, Santa Ana Sur, Malecón, vía Pallatanga - Guangashi - La Tigrera - Bilbao	EROSIÓN HÍDRICA	600	11/03/2026	Ninguna
5	Pichincha	San Miguel de los Bancos	Mindo	Vía el Cinto - Saloya	DESIZAMIENTO	--	10/03/2026	Ninguna
6	Cotopaxi	Sigchos	Chugchilán	Caserío Guasumbini Chico, vía Sigchos - Chugchilán	DESIZAMIENTO	80	09/03/2026	Ninguna
7	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaqui	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
8	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: @tionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>