

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0284

Fecha y Hora de actualización: viernes, 22 de mayo de 2026 - 10:03:02 / Página 1 de 8

Periodo de Monitoreo: Desde: 21:00 21/05/2026 Hasta: 09:00 22/05/2026

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napo	NARANJA	Se visualiza el sector despejado	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	Sin reporte de actividad superficial.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Se visualiza el sector despejado	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	Se visualiza el sector despejado	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	Sin reporte de actividad superficial.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

05 Cuerpos Hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenia	Comunidad 6 de Enero	Napo
Orellana	Francisco de Orellana	El Coca	Ñucanchiwasi	Payamino
Napo	Tena	Chontapunta	Cruz Chicta	Napo
Orellana	Francisco de Orellana	La Belleza	Inga Urku	Napo
Orellana	Francisco de Orellana	El Coca	Unión y Progreso	Coca

01 Cuerpo Hídrico con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Pastaza	Pastaza	Simón Bolívar (Cab. En Mushullacta)	Puyo	Alpayacu

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

00 Incendios Controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	---	--

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0284

Fecha y Hora de actualización: viernes, 22 de mayo de 2026 - 10:03:02 / Página 2 de 8

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1985.33	1991.00	08:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2151.22	2153.45	08:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	80.01	85.00	08:00	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.17	116.00	08:00	●
Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	--
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	58.00	--	--
La Esperanza, Manabí	53.40	62.04	66.00	08:43	●
Poza Honda, Manabí	104.29	101.00	106.51	08:43	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	50.15	68.50	08:43	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



● ADVERTENCIA # 36

AMENAZA: LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

VIGENCIA: desde las 16:00 del 20 de mayo hasta las 07:00 del 23 de Mayo de 2026

DESCRIPCIÓN: Entre las 16:00 del 20 de mayo y las 07:00 del 23 de mayo, se prevén lluvias de moderada a puntual alta intensidad en la Amazonía, interior/norte del Litoral y zonas de estribaciones de cordillera oriental. Los eventos más relevantes se presentarán en el periodo comprendido entre la noche del 20 y madrugada de 21 de mayo de 2026.

ZONAS AFECTADAS:

- **Región Litoral:** Mayor incidencia de precipitaciones en el interior de Esmeraldas y Santo Domingo.
- **Región Interandina:** Se prevén precipitaciones en zonas cercanas a estribación de cordillera norte oriental y occidental.
- **Región Amazónica:** Se esperan lluvias dispersas de variable intensidad en toda la región.

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0284

Fecha y Hora de actualización: viernes, 22 de mayo de 2026 – 10:03:02 / Página 3 de 8

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Inundación

Localización:	Orellana/Francisco de Orellana/El Coca/Unión y Progreso
Antecedentes:	Por las lluvias registradas desde la noche del 20/05/2026 hasta la mañana del 21/05/2026, se produjo el incremento del caudal del río Coca, ocasionando su desbordamiento en las riberas del barrio Unión y Progreso
Situación actual:	Una familia (5 personas) se encuentran en el alojamiento activado en el Vicariato Apostólico. De acuerdo con la estación hidrológica de INAMHI ubicada en San Sebastián del Coca, a las 22h00 el río Coca registró un nivel promedio de 3.95 m, con tendencia a disminuir de nivel, pero aún continúa desbordado.
Afectaciones:	- 1 familia evacuada - 5 personas / En atención GAD Municipal de Francisco de Orellana informó que una familia pernoctará en el Vicariato Apostólico. Cuerpo de Bomberos de Orellana realizó recorridos verificando la situación.
Acciones de respuesta:	Municipio constató el ingreso de agua en varias viviendas; sin embargo, en ese momento las familias se resistieron a evacuar. Ante esta situación, articuló acciones con el Presidente del barrio y el Vicariato Apostólico para activar un alojamiento temporal en las instalaciones del Vicariato, en caso de que las familias evacúen. Adicionalmente, se mantendrá el monitoreo y la comunicación permanente con el Presidente del barrio. SNGR realiza seguimiento del evento
Fuentes de información:	SNGR Umeva Orellana /GAD Municipal de Francisco de Orellana



Inundación

Localización:	Orellana/Francisco de Orellana/San Luis de Armenia/Comunidad 6 de Enero
Antecedentes:	Por lluvias durante el 21/05/2026, se produjo el incremento del caudal en la cuenca del río Napo, lo que causó un desbordamiento que afectó principalmente cultivos de la zona. Las personas adultas mayores que vivían en la isla del sector, evacuaron por precaución y pernoctaron con familias de acogida.
Situación actual:	El río Napo continúa desbordado. Las viviendas en el sitio son elevadas.
Afectaciones:	- Familias afectadas en sus cultivos/Por evaluar - Cultivos afectados/Por evaluar
Acciones de respuesta:	SNGR coordina con Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la evaluación de los cultivos. Se activa a la Tenencia Política de San Luis de Armenia para articular acciones. Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de 6 de Enero confirmó el evento. SNGR coordinará con Municipio de Francisco de Orellana, el levantamiento de las fichas EVIN Familiar
Fuentes de información:	SNGR Umeva Orellana /Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de 6 de Enero



Inundación

Localización:	Orellana/Francisco de Orellana/La Belleza/Inga Urko
Antecedentes:	Debido a las lluvias en la cuenca del río Napo durante la noche del 20/05/2026 hasta la mañana del 21/05/2026, se produjo el incremento del río Napo, causando su desbordamiento en la comunidad.
Situación actual:	El río Napo continúa desbordado en la comunidad.
Afectaciones:	- Predios afectados/Por evaluar
Acciones de respuesta:	Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de Inga Urko confirmó el evento. SNGR coordinará con Municipio de Francisco de Orellana, la evaluación del evento.
Fuentes de información:	SNGR Umeva Orellana /Comité Comunitario de Inga Urko

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0284

Fecha y Hora de actualización: viernes, 22 de mayo de 2026 – 10:03:02 / Página 4 de 8



Erosión Hidrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz de Pineda/San Carlos
Antecedentes:	Por lluvias desde la madrugada hasta la mañana del 21/05/2026, se produjo el incremento del río Quijos(Alto Coca) y avance de la erosión que afectó el enrocado de una parte lateral y el dique permeable.
Situación actual:	El río Quijos presenta tendencia a disminuir su nivel y, al momento, no se registran lluvias en el sector. La hidroeléctrica, que suspendió temporalmente sus operaciones debido a los sedimentos en el río, actualmente genera energía con normalidad. Cabe indicar que la afectación del dique no ha alterado las operaciones de la Hidroeléctrica.
Afectaciones:	- 1 bien público afectado (Dique permeable)
Acciones de respuesta:	CELEC EP informa que se mantiene en monitoreo, realizando inspecciones y evaluaciones técnicas de la infraestructura. Tenencia Política de Gonzalo Díaz de Pineda mantiene el monitoreo en territorio, mientras que la SNGR continúa con el seguimiento correspondiente.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/CELEC EP – Coca Codo Sinclair



Erosión Hidrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, con un avance registrado durante 256 días (al 16/04/2026). La vía en el tramo San Luis - Reventador se encuentra CERRADA por trabajos en el sector Nariz del Diablo hasta las 18:00 del 19 de abril.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras)(no esta operativo por la perdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay)(14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	18/04/2026: MIT, con apoyo de OCP, Petroecuador y CELEC EP, continúa trabajos de mantenimiento de la variante E45 en el sector del río Loco, construcción del canal de desvío del río Coca y protección de márgenes de los ríos Loco y Malo. 16/04/2026: La Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP ejecuta obras temporales y permanentes, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). 08/04/2026: El Ministerio de Desarrollo Humano gestiona autorización para bonos. SNGR, GAD El Chaco y comités comunitarios realizan monitoreo continuo. Policía Nacional ejecuta control vehicular.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0284

Fecha y Hora de actualización: viernes, 22 de mayo de 2026 – 10:03:02 / Página 5 de 8



Aluvión

Localización:	Pichincha/Mejía/Aloasí/ Por la línea Férrea
Antecedentes:	El 13/05/2026, por las lluvias, se reportó el desbordamiento de una quebrada denominada San Roque, lo que provocó un aluvión en el sector y afectó una vía de segundo orden y viviendas del sector.
Situación actual:	Se ejecuta la limpieza y remediación ambiental de la quebrada La Moya como medida preventiva para mitigar riesgos y recuperar la funcionalidad hidráulica del cauce. Durante la intervención se realiza el retiro de desechos sólidos y especiales, principalmente neumáticos utilizados de forma inadecuada como contención de taludes, los cuales generaban riesgos de inestabilidad geotécnica y obstrucción del flujo hídrico. El COE Cantonal se encuentra activo y el COE parroquial de Aloasí se declaró en emergencia.
Afectaciones:	- 2 Unidades Educativas afectadas (En atención). - 45 familias - 98 personas afectadas según EVIN data oficial (En evaluación) - 35 viviendas afectadas según EVIN data oficial (En evaluación) - 1 familia damnificada según EVIN data oficial (En atención) - 1 vía de segundo orden de segundo orden habilitada 6000 metros lineales (FINALIZADO) - 1 vía primer orden habilitada (FINALIZADO) - Sistema de alcantarillado 60% afectado (En atención) - Servicio de agua potable 100% afectado (FINALIZADO)
Acciones de respuesta:	20/05/2026: La actividad continúa de manera interinstitucional por las direcciones de Cuidado y Control Ambiental; Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos; Control y Servicios Públicos con el apoyo de FFAA. La SNGR continúa el monitoreo del evento. 19/05/2026 GAD Provincial continúa con la limpieza de la quebrada La Moya en el sistema del control de inundaciones, GAD Cantonal Mejía realiza la limpieza en la quebrada San Roque. 18/05/2026 GAD Cantonal y GAD Pichincha continúan con los trabajos de limpieza a largo plazo. MINEDEC reporta que aún se realiza los trabajos de limpieza en las dos Unidades Educativas afectadas. Adicional reporta que las 7 Unidades Educativas ya retornaron a clases normales. GAD Cantonal reporta que se ha reestablecido completamente el servicio de agua potable en todo el sector. 15/05/2026 MINEDEC realizó la evaluación a 7 Unidades Educativas de las cuales 6 son Fiscales y 1 particular. Reportando afectación a 2 unidades educativas con afectación ingreso de agua y lodo. Las Unidades Educativas se encuentra en modalidad clases virtuales hasta culminar la limpieza y por seguridad de los estudiantes. Adicional se informa que personal de FFAA colabora con trabajos de limpieza y retiro de escombros en el sector. GAD Cantonal de Mejía y personal de Obras Públicas y EPPA informa que con apoyo del GAD de Pichincha continúa con los trabajos de limpieza y retiro de escombros de los sectores afectados.
Fuentes de información:	SNGR Umeva Pichincha / GAD Cantonal Mejía/ GAD PP /CBM/ SNGR CZ9

ZONA 5-8



Inundación

Localización:	Guayas/Balzar/Balzar/Varios recintos (Recinto Chicompe, Abretones, Negro Viejo y La Balsa)
Antecedentes:	A causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 12/05/2026, se produjo el desbordamiento del estero Montañuela y el río Chicompe, lo que ocasionó el ingreso de agua a varias viviendas. Al momento, el estero Montañuela y el río Chicompe se encuentran con tendencia a disminuir su caudal
Situación actual:	GAD cantonal informa que las familias afectadas se encuentran en sus mismos inmuebles.
Afectaciones:	- 350 familias, 1150 personas afectadas / EN ATENCIÓN. - 300 viviendas afectadas / EN ATENCIÓN.
Acciones de respuesta:	SNGR realizó primera entrega de asistencia humanitaria y el respectivo levantamiento de información. Cruz Roja acompañó en el levantamiento de información GAD Cantonal realiza el respectivo levantamiento de información. SNGR monitorea el evento.
Fuentes de información:	SNGR Umeva Guayas/GAD Cantonal Balzar/Cruz Roja

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0284

Fecha y Hora de actualización: viernes, 22 de mayo de 2026 - 10:03:02 / Página 6 de 8

ZONA 6



Inundación

Localización:	Azuay/Cuenca/Hermano Miguel/Coronel Monsalve
Antecedentes:	A causa de las lluvias suscitadas del 22/05/2026, se suscitó la rotura de una matriz de agua, provocando inundación de algunas viviendas del sector.
Situación actual:	Se reprotan algunas viviendas inundadas, así como de un vehículo que estaba estacionado en un garaje subterráneo.
Afectaciones:	- 2 familias afectadas, 6 personas afectadas (Pendiente levantamiento) - 2 viviendas afectadas. (Pendiente levantamiento) - 1 bien privado afectado (vehículo).
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos Cuenca realiza labores de succión; ETAPA EP. realiza reparación de la tubería rota, DGR realizará levantamiento de información; SNGR mantiene monitoreo del evento.
Fuentes de información:	SNGR Umeva Azuay/ CB Cuenca/SNGR

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

03 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Quijos	Cosanga	Cosanga, Y de Baeza - Narupa [E20 - E45]	DESIZAMIENTO	--	21/05/2026	Quito- Ambato-Tena-Y de Narupa. Ninguna
2	Napo	Archidona	Cotundo	Virgen de los Guacamayos, vía Y de Narupa-Y de Baeza [E20 - E45]	DESIZAMIENTO	--	21/05/2026	Ninguna
3	Napo	Archidona	Cotundo	Comunidad Huamak Urco del km 11, vía Y de Narupa - Archidona -Tena [E45].	DESIZAMIENTO	--	21/05/2026	Ninguna

16 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Sucumbios	Cáscales	El Dorado de Cáscale	Cascales-Lumbaqui-El Reventador- Vía Quito Km 71 [E-45]	HUNDIMIENTO	20	06/05/2026	Ninguna
2	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Vista Alegre km 37,5, vía Chillanes-Bucay [E465]	DESIZAMIENTO	50	22/04/2026	La Miran - Bucay.
3	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	puente sobre el río Marker, vía Chaco - Reventador	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	tramo Santa Rosa - Reventador la circulación será restringida a partir de las 20:00 para vehículos pesados. Ruta: alterna: Baeza - Narupa - Coca - Lago Agrio.
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio.
5	El Oro	Machala	El Cambio	Vía El Cambio - La Iberia [E-25]	HUNDIMIENTO	8	21/02/2026	Ninguna
6	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAMAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
7	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
8	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAMAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
9	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
10	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
11	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
13	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0284

Fecha y Hora de actualización: viernes, 22 de mayo de 2026 - 10:03:02 / Página 7 de 8

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
14	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra, 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
15	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
16	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

06 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toalí	DESPLAZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	La Mena	Vencedores de Pichincha - OE9E Y OE9B	LLUVIAS INTENSAS	--	14/04/2026	Ninguna
3	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
5	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESPLAZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
6	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESPLAZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Mejía	Aloasí	Por la línea férrea	DESPLAZAMIENTO	--	13/05/2026	Ninguna
2	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

09 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Orellana	Francisco de Orellana	El Coca	Barrio Nucanchiwasi	INUNDACIÓN	--	21/05/2026	calle Ambato
2	Esmeraldas	Quinindé	Viche	entre la Y de San Antonio a Km saliendo a Carlos Concha	DESPLAZAMIENTO	--	14/05/2026	Ninguna
3	Bolívar	Chillanes	San José del Tambo	Sector Las Minas, vía a la Colombia Alta	DESPLAZAMIENTO	100	01/05/2026	Ninguna
4	El Oro	Piñas	Piñas	Cerro Pata Grande, Vía Cerro Pata Grande - Piñas	DESPLAZAMIENTO	30	25/02/2026	Ninguna
5	Morona Santiago	Pablo Sexto	Pablo Sexto	Río Namakim	EROSIÓN HÍDRICA	--	22/01/2026	Namakim-Huamboya-Pablo Sexto.
7	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
8	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
9	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraiso, El Mirador y San Francisco	DESPLAZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0284

Fecha y Hora de actualización: viernes, 22 de mayo de 2026 - 10:03:02 / Página 8 de 8

08 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	El Chaco	El Chaco	Cauchillo, vía a San Juan	ALUVIÓN	--	21/05/2026	Ninguna
2	El Oro	Portovelo	Salati	Salati, vía Salati - Ambocas - El Cisne - Loja	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2026	Villamao-Porotillo-Río Luis-Portovelo.
3	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga	Sectores de Sarapullo Alto-Esperanza Alta y Tandapí	INUNDACIÓN	--	16/04/2026	Ninguna
4	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenias	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
5	Azuay	Cuenca	San Joaquín	San José de Barabón	INUNDACIÓN	100	12/03/2026	Ninguna
6	Pichincha	San Miguel de los Bancos	Mindo	Vía el Cinto - Saloya	DESLIZAMIENTO	--	10/03/2026	Ninguna
7	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaqui	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
8	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isínche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Juan Carlos Bravo - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: juan.bravo@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Angélica Larrea. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: maria.larrea@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>