

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0321

Fecha y Hora de actualización: martes, 09 de junio de 2026 - 21:29:57 / Página 1 de 7

Periodo de
Monitoreo:

Desde:

09:00

09/06/2026

Hasta:

21:00

09/06/2026

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	23:30 Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube menor a 800 metros sobre el nivel del cráter con dirección Sur-Oeste.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchí	AMARILLA	Sector nublado, sin novedad.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Sector nublado, sin novedad.	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	Sector nublado, sin novedad.	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	Sector nublado, sin novedad.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

06 Cuerpos Hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Azuay	Pucara	Pucara	Tendales	S/N
El Oro	Chilla	Chilla	Carabota	S/N
El Oro	Santa Rosa	Victoria	La Victoria	Buenavista
El Oro	Pasaje	Ochoa León	Un Solo Toque	S/N
El Oro	Pasaje	Buenavista	Sector cercano a la Biblia	Buenavista
Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Pucayacu	La Viuda

08 Cuerpo Hídrico con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
El Oro	El Guabo	La Iberia	Puente La Iberia	Jubones
El Oro	Portovelo	Portovelo	Cabecera Cantonal	Amarillo
El Oro	Santa Rosa	Santa Rosa	Galapagos	Carne Amarga
El Oro	El Guabo	Tendales (cab.en Puerto Tendales)	Cabecera Parroquial	Chaguana
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	Avenida Miraflores	Balao
El Oro	Machala	La Providencia	Las Kathyas	El Macho
El Oro	Pasaje	Loma de Franco	El Cangrejo	El Cangrejo
El Oro	Zaruma	Salvias	Salvias	S/N

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	---	--

00 Incendios Controlados:

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0321

Fecha y Hora de actualización: martes, 09 de junio de 2026 - 21:29:57 / Página 2 de 7

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	---	--

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1987.83	1991.00	09:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2153.28	2153.45	09:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	80.28	85.00	09:00	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.39	116.00	09:00	●
Chongón, Guayas	44.50	46.75	55.15	09:00	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	40.96	45.09	09:00	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	57.19	58.00	09:00	●
La Esperanza, Manabí	53.40	61.80	66.00	09:00	●
Poza Honda, Manabí	104.29	102.08	106.51	09:00	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	50.64	68.50	09:00	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



ADVERTENCIA # 43
AMENAZA: LUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS
VIGENCIA: desde 17:00 del 07 de junio hasta las 10H00 del 10 de junio de 2026

DESCRIPCIÓN: Entre las 19:00 del 07 de junio y las 10:00 del 10 de junio, se prevén lluvias de moderada a puntual alta intensidad en el interior/norte del Litoral, Amazonía y zonas de estribaciones de cordillera. Los eventos más relevantes se presentarán en el periodo comprendido entre la noche del 07 y madrugada del 08 de junio; y la noche del 08 y madrugada del 09 de junio de 2026.

ZONAS AFECTADAS:

- * **Región Litoral:** Mayor incidencia de precipitaciones en el interior de Esmeraldas, Los Ríos y zonas puntuales de Guayas y El Oro.
- * **Región Interandina:** Se prevé precipitaciones en zonas cercanas a estribación de cordillera occidental en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay.
- * **Región Amazonía:** Se esperan lluvias dispersas de variable intensidad en la región con mayor incidencia en zonas cercanas a estribación de cordillera.

FUENTE INAMHI

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0321

Fecha y Hora de actualización: martes, 09 de junio de 2026 – 21:29:57 / Página 3 de 7

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
---	---	---	---	---

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Erosión Hidrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, se mantiene durante 295 días en la abscisa (25/05/2026). La vía en el tramo San Luis – Reventador se encuentra habilitada con restricción para vehículos pesados mayor a 2 ejes con carga.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras)(no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 7 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay)(14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	26/05/2026: MIT, con apoyo de OCP, Petroecuador y CELEC EP, continúa trabajos protección de márgenes de los ríos, Marker, Loco y Malo. El COE parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda esta convocado para las 17:00, para coordinar acciones debido a las afectaciones por la erosión que ha afectado el sector productivo y a una familia por el acceso vial a la zona 25/05/2026: La Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP realiza obras temporales y permanentes de ejecución. Policía Nacional ejecuta control vehicular.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco



Deslizamiento

Localización:	Cotopaxi / La Maná / Pucayacu / Estero La Viuda, vía Guadual - La Carmela - Naranjal - El Guayabo - El Limón - Esmeraldas - San Ramón
Antecedentes:	Por las lluvias de la tarde del 08/06/2026 se registró una creciente de ríos y un aluvión, que arrastró a varias personas según información preliminar y afectó completamente una vía de tercer orden.
Situación actual:	Al momento, la vía continúa cerrada en varios tramos y no existe una ruta alterna para la circulación vehicular. Se mantiene la evaluación técnica del área afectada, determinándose que la principal afectación corresponde a la

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0321

Fecha y Hora de actualización: martes, 09 de junio de 2026 – 21:29:57 / Página 4 de 7

	infraestructura vial. Respecto a la vivienda inicialmente reportada como en riesgo en el recinto Naranjal, esta se mantiene en proceso de evaluación técnica, por lo que se generará un nuevo evento para su atención específica. Se aclara que la información referente al recinto El Limón corresponde a la provincia de Los Ríos, por lo que no forma parte del presente evento
Afectaciones:	- 1 persona fallecida / Finalizada - 688 personas afectadas indirectamente (172 familias) sin acceso vial (cifra preliminar) / En Atención - 1 vivienda en riesgo (en el recinto Naranjal) / En atención - 1 vía afectada / En atención.
Acciones de respuesta:	09/08/2026 - SNGR, UGR Cantonal y Jefatura Política realizaron la inspección en territorio, la verificación de daños y necesidades y el levantamiento de información para la elaboración del Informe de Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN), determinando que la principal afectación corresponde a la vía. 09/08/2026 - GAD Parroquial de Pucayacu se encuentra realizando las labores de limpieza y habilitación vial. - OOPP del GAD Provincial moviliza maquinaria hacia los puntos críticos para realizar las labores de limpieza y habilitación vial. - SNGR, MSP, MAG y Tenencia Política se trasladan hacia el lugar para realizar evaluaciones. 08/06/2026 - CB La Maná y miembros de la comunidad realizaron las tareas de búsqueda y rescate de la persona extraviada. - La Tenencia Política coordinó las acciones de búsqueda y atención del evento en territorio. - PN brindó seguridad ciudadana y vial. - SNGR monitorea el evento.
Fuentes de información:	TP / CB La Maná / SNGR CZ3 / SNGR Unidad de Monitoreo Tungurahua.



Inundación

Localización:	El Oro/Pasaje/Buenavista/Varios Sectores: Sector cercano a la Biblia, Calichana, Macario Valarezo.
Antecedentes:	Por lluvias en la madrugada del 09/06/2026, se registra el desbordamiento del río Buenavista, generando inundación en varias calles, avenidas y viviendas del sector. Se registra la inundación de una vivienda donde una familia fue evacuada hacia casa acogiente. SNGR participa en COE Cantonal y brinda asesoramiento en EVIN e informa afectación agrícola
Situación actual:	GAD Cantonal activo el Refugio Temporal coliseo Macario Valarezo. El río Buenavista ha retornado a su caudal habitual.
Afectaciones:	* 495 familias de 82 personas afectadas (En evaluación). * 5 familias, 18 personas afectadas (alojadas en Refugio Temporal coliseo Macario Valarezo) * 500 viviendas afectadas aproximadamente (En evaluación) * 137.92 hectáreas de cultivos de banano afectados (En evaluación) * Calles con acumulación de agua (En Atención)
Acciones de respuesta:	UPREA SNGR realiza EVIN y recorrido constatando afectaciones. COE Cantonal se mantiene activo en reunión permanente para coordinar acciones de respuesta al evento. SNGR coordinó con UGR GAD Cantonal para seguimiento a las acciones de respuesta. CB Pasaje realizó la evacuación de personas y se encuentra en recorrido verificando afectaciones. Policía Nacional brinda seguridad ciudadana.
Fuentes de información:	GAD Cantonal - Operador Provincial SNGR CZ7



Aluvión

Localización:	Pichincha/Mejía/Aloasí/ Por la línea Férrea
Antecedentes:	El 13/05/2026, por las lluvias, se reportó el desbordamiento de una quebrada denominada San Roque, lo que provocó un aluvión en el sector y afectó una vía de segundo orden y viviendas del sector.
Situación actual:	Se mantienen activos COE Parroquial y el COE Cantonal, realizando el seguimiento y la coordinación de acciones frente a las afectaciones viales ocasionadas por el aluvión en la parroquia.
Afectaciones:	- 1 familia damnificada según EVIN data oficial (FINALIZADO) - 45 familias - 98 personas afectadas según EVIN data oficial (FINALIZADO) - 35 viviendas afectadas según EVIN data oficial (FINALIZADO) - 4 locales comerciales (FINALIZADO) - 2 unidades educativas afectadas FINALIZADO).

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0321

Fecha y Hora de actualización: martes, 09 de junio de 2026 - 21:29:57 / Página 5 de 7

Acciones de respuesta:	- 1 vía de segundo orden de segundo orden habilitada 6000 metros lineales (FINALIZADO) - 1 vía primer orden habilitada 4000 metros lineales (FINALIZADO) - Sistema de alcantarillado 100% afectado (FINALIZADO) - Servicio de agua potable 100% recuperado afectado (FINALIZADO)
	Consejo Provincial de Pichincha se compromete a entregar las certificaciones viales de las vías afectadas por las fuertes lluvias, requisito previo para su intervención. GAD Parroquial de Aloasí solicitará la delimitación de quebradas, franjas de protección, bordes y retiros, como insumo técnico para la planificación de futuras obras. También solicitará la delimitación de quebradas, franjas de protección, bordes y retiros, como insumo técnico para la planificación de futuras obras. GAD Parroquial gestionará las escrituras de las vías solicitadas, con el objetivo de contar con el respaldo legal necesario para las intervenciones. Dirección de Geomática del GAD Municipal de Mejía entregará la información técnica requerida sobre la delimitación y características de las quebradas
Fuentes de información:	SNGR Umeva Pichincha / GAD Cantonal Mejía/ GAD PP /CBM/ SNGR CZ9

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

00 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
--	--	--	--	--	--	--	--	--

17 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Archidona	Cotundo	Guacamayos, vía Y de Narupa - Y de Baeza [E20-E45]	DESPLAZAMIENTO	--	03/06/2026	Ninguna
2	Sucumbios	Cáscales	El Dorado de Cáscale	Cascales-Lumbaqui-El Reventador- Vía Quito Km 71 [E-45]	HUNDIMIENTO	20	06/05/2026	Ninguna
3	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Vista Alegre km 37,5, vía Chillanes-Bucay [E465]	DESPLAZAMIENTO	50	22/04/2026	La Miran - Bucay.
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	punto sobre el río Marker, vía Chaco - Reventador	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	tramo Santa Rosa - Reventador la circulación será restringida a partir de las 20:00 para vehículos pesados. Ruta: alterna: Baeza - Narupa - Coca - Lago Agrio.
5	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	--	02/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio.
6	El Oro	Machala	El Cambio	Vía El Cambio - La Iberia [E-25]	HUNDIMIENTO	8	21/02/2026	Ninguna
7	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
8	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadalupe; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
9	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
10	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
11	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
12	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
14	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0321

Fecha y Hora de actualización: martes, 09 de junio de 2026 - 21:29:57 / Página 6 de 7

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra, 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
16	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
17	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

06 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toalí	DESPLAZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	La Mena	Vencedores de Pichincha - OE9E Y OE9B	LLUVIAS INTENSAS	--	14/04/2026	Ninguna
3	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
5	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESPLAZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
6	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESPLAZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pacto	Varios sectores - Pacto-Sanguanal y Armenia-Pacto, a la altura del km 23.	DESPLAZAMIENTO	--	07/05/2026	Ninguna
2	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

09 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Estero La Viuda, vía Guadual - La Carmela - Naranjal - El Guayabo - El Limón - Esmeraldas - San Ramón	Aluvión	--	08/06/2026	Ninguna
2	Orellana	Francisco de Orellana	El Coca	Barrio Nucanchiwasi	INUNDACIÓN	--	21/05/2026	calle Ambato
3	Bolívar	Chillanes	San José del Tambo	Sector Las Minas, vía a la Colombia Alta	DESPLAZAMIENTO	100	01/05/2026	Ninguna
4	El Oro	Piñas	Piñas	Cerro Pata Grande, Vía Cerro Pata Grande - Piñas	DESPLAZAMIENTO	30	25/02/2026	Ninguna
5	Morona Santiago	Pablo Sexto	Pablo Sexto	Río Namakim	EROSIÓN HÍDRICA	--	22/01/2026	Namakim-Huamboya-Pablo Sexto.
7	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
8	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
9	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESPLAZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0321

Fecha y Hora de actualización: martes, 09 de junio de 2026 - 21:29:57 / Página 7 de 7

08 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	El Chaco	El Chaco	Cauchillo, vía a San Juan	ALUVIÓN	--	21/05/2026	Ninguna
2	Bolívar	San Miguel	Regulo de Mora	Changuil Medio, vía Regulo de Mora - San José del Tambo	DESIZAMIENTO	30	22/04/2026	Ninguna
3	El Oro	Portovelo	Salati	Salati, vía Salati - Ambocas - El Cisne - Loja	DESIZAMIENTO	50	19/04/2026	Villamao-Porotillo-Río Luis-Portovelo.
4	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga	Sectores de Sarapullo Alto-Esperanza Alta y Tandapi	INUNDACIÓN	--	16/04/2026	Ninguna
5	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenías	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
6	Azuay	Cuenca	San Joaquín	San José de Barabón	INUNDACIÓN	100	12/03/2026	Ninguna
7	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaqui	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
8	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isínche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Fernando Saltos - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: fernando.saltos@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: @gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>