

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0338

Fecha y Hora de actualización: jueves, 18 de junio de 2026 - 08:59:34 / Página 1 de 6

Periodo de Monitoreo:	Desde:	21:00	17/06/2026	Hasta:	09:00	18/06/2026
-----------------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	06:47 Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube igual a 500 metros sobre el nivel del cráter con dirección Oeste.	
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchí	AMARILLA	Se visualiza volcán nublado, sin novedad.	
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Se visualiza volcán nublado, sin novedad.	
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	Se visualiza volcán nublado, sin novedad.	
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	Se visualiza volcán nublado, sin novedad.	

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 Cuerpos Hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

00 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	---	--

00 Incendios Controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	---	--

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1985.10	1991.00	08:00	
Mazar, Azuay	2138.05	2151.54	2153.45	08:00	
Daule Peripa, Guayas	70.00	80.37	85.00	08:10	

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0338

Fecha y Hora de actualización: jueves, 18 de junio de 2026 - 08:59:34 / Página 2 de 6


Central Baba, Los Ríos	115.00	115.32	116.00	08:10	●
Chongón, Guayas	44.50	46.60	55.15	08:30	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	41.26	45.09	08:30	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	57.12	58.00	08:30	●
La Esperanza, Manabí	53.40	61.48	66.00	08:20	●
Poza Honda, Manabí	104.29	101.93	106.51	08:20	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	50.88	68.50	08:20	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--

* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la-> 

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



● ADVERTENCIA # 45
AMENAZA: LUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS
VIGENCIA: desde 15:00 del 16 de junio hasta las 08H00 del 19 de junio de 2026

DESCRIPCIÓN: Entre las 15:00 del 16 de junio y las 08:00 del 19 de junio de 2026, se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a puntual-mente alta intensidad en varios sectores de la región Litoral.

ZONAS AFECTADAS:

- **Región Litoral:** Los eventos de mayor intensidad se prevén en el interior de la provincia de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, el interior de Manabí, el norte de Los Ríos y el norte de Guayas.
- **Región Interandina:** Se prevé la ocurrencia de precipitaciones en zonas cercanas a la estribación de la cordillera Occidental, principalmente en el noroccidente de Pichincha y en los sectores occidentales de Cotopaxi y Bolívar.

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
---	---	---	---	---

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización: Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0338

Fecha y Hora de actualización: jueves, 18 de junio de 2026 – 08:59:34 / Página 3 de 6

Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, se mantiene durante 295 días en la abscisa (25/05/2026). La vía en el tramo San Luis – Reventador se encuentra habilitada con restricción para vehículos pesados mayor a 2 ejes con carga.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 7 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	26/05/2026: MIT, con apoyo de OCP, Petroecuador y CELEC EP, continúa trabajos protección de márgenes de los ríos, Marker, Loco y Malo. El COE parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda esta convocado para las 17:00, para coordinar acciones debido a las afectaciones por la erosión que ha afectado el sector productivo y a una familia por el acceso vial a la zona 25/05/2026: La Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP realiza obras temporales y permanentes de ejecución. Policía Nacional ejecuta control vehicular.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/km 79, 80, 86, 89, 105 vía Cuenca – Girón – Pasaje [E-59] Por causa de las lluvias de la madrugada del 09/06/2026, se suscitó un deslizamiento en la vía de primer orden.
Antecedentes:	El 09/06/2026, en el km 89 cerca del deslizamiento, una pareja de esposos fue afectados por una caída de material al tratar de cruzar la vía caminando, la persona femenina falleció y el masculino fue trasladado a una casa de salud de Santa Isabel, Policía Nacional realizó el levantamiento y traslado del cadáver al Centro Forense en Cuenca. El deslizamiento ocasionó la destrucción de un trailer en el cual no se encontraban ocupantes, así mismo un vehículo tipo camión se vió afectado en la vía debido a la caída de material.
Situación actual:	El 17/05/2026 MIT informó que se produjo un nuevo deslizamiento de material rocoso de gran tamaño, bloqueando la calzada en el km 86. MIT informa que el tramo entre los km 79 al 89 se encuentra parcialmente habilitado; continúan trabajando en el retiro de rocas de gran tamaño y material lodoso acumulado en el km 90. La vía de primer orden se mantiene cerrada; vía alterna: Cuenca – Zhud – Cochancay – El Triunfo. Y vía Cuenca-Molleturo-El Empalme para vehículos livianos.
Afectaciones:	- 1 persona fallecida (femenina 40 años) - 1 persona herida (masculino 40 años) - 1 bien privado destruido (tráiler cabezal) - 1 bien privado afectado (camión atascado) - 200 metros de vía aproximadamente

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0338

Fecha y Hora de actualización: jueves, 18 de junio de 2026 - 08:59:34 / Página 4 de 6

Acciones de respuesta:	El 17/06/2026 MIT informó que continúan realizando trabajos de desalojo y limpieza de material rocoso de gran tamaño en la vía de primer orden, con el apoyo de maquinaria pesada de CELEC, prefectura Azuay y los GAD Santa Isabel y Pucará. 15/06/2026: Se logró retirar el tráiler que se encontraba atrapado en el deslizamiento de tierra del km 90 aprox. de la E 59 Vía Girón Pasaje.
Fuentes de información:	SNGR Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/ CTE/MIT/CELEC/SNGR

ZONA 7



Inundación

Localización:	El Oro/Pasaje/Buenavista/Varios Sectores: Sector cercano a la Biblia, Calichana, Macario Valarezo.
Antecedentes:	Por lluvias en la madrugada del 09/06/2026, se registra el desbordamiento del río Buenavista, generando inundación en varias calles, avenidas y viviendas del sector. COE Cantonal se mantiene activo en reunión permanente para coordinar acciones de respuesta al evento.
Situación actual:	El río Buenavista se mantiene dentro de su cauce y se encuentra en sus parámetros normales. En lo referente a las calles, el nivel del agua ha descendido completamente. Respecto a las familias afectadas, estas permanecen en sus respectivos domicilios.
Afectaciones:	- 500 familias de 1000 personas afectadas (En evaluación) - 500 viviendas afectadas aproximadamente (En evaluación) - 137.92 hectáreas de cultivos de banano afectados (En evaluación) - Calles con acumulación de agua (finalizado)
Acciones de respuesta:	17/06/2026, MDH, Cruz Roja y GAD Cantonal realizaron evaluación inicial de necesidades a las familias afectadas y articulan acciones para la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas. 10/06/2026, UGR GAD Cantonal con SNGR realizaron EVIN, Cuerpo de Bomberos, Jefatura Política y Tenencia Política a acompañaron en las evaluaciones, Policía Nacional y Fuerzas Armadas brindaron seguridad al equipo evaluador en varios puntos de la parroquia.
Fuentes de información:	GAD Cantonal - Operador Provincial SNGR CZ7

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

02 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Pucará	Pucará	Téndales, San Francisco, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	ALUVIÓN	300	09/06/2026	Ninguna
2	Azuay	Santa Isabel	Santa Isabel	km 79, 80, 86, 88, 90 vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59]	DESLIZAMIENTO	200	09/06/2026	Ninguna

17 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Paltas	Paltas	Lucarqui, vía Paltas - El Empalme [E-35]	DESLIZAMIENTO	20	13/06/2026	Ninguna
2	Morona Santiago	San Juan Bosco	Pan de Azúcar	El Paxi, vía Indanza-San Juan Bosco [E45]	DESLIZAMIENTO	25	31/05/2026	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0338

Fecha y Hora de actualización: jueves, 18 de junio de 2026 - 08:59:34 / Página 5 de 6

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
3	Sucumbios	Cáscales	El Dorado de Cáscale	Cascales-Lumbaquí-El Reventador- Vía Quito Km 71 [E-45]	HUNDIMIENTO	20	06/05/2026	Ninguna
4	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Vista Alegre km 37,5, vía Chillanes-Bucay [E465]	DESPLAZAMIENTO	50	22/04/2026	La Miran - Bucay.
5	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	punto sobre el río Marker, vía Chaco - Reventador	EROSIÓN HIDRICA	--	03/04/2026	tramo Santa Rosa - Reventador la circulación será restringida a partir de las 20:00 para vehículos pesados. Ruta: alterna: Baeza - Narupa - Coca - Lago Agrio.
6	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	02/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio.
7	El Oro	Machala	El Cambio	Vía El Cambio - La Iberia [E-25]	HUNDIMIENTO	8	21/02/2026	Ninguna
8	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadalupe; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
9	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
10	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
11	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
12	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
14	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Guallupe - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasquí - Tumbabiro.
16	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
17	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

07 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Quitumbe	El Conde, sector La Cocha	HUNDIMIENTO	--	10/06/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toalí	DESPLAZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
3	Pichincha	Quito	La Mena	Vencedores de Pichincha - OE9E Y OE9B	LLUVIAS INTENSAS	--	14/04/2026	Ninguna
4	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
6	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESPLAZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
7	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESPLAZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

03 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Antonio Ante	Atuntaqui	San Luis	INUNDACIÓN	11/06/2026	11/06/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Pacto	Varios sectores - Pacto-Sanguangal y Armenia-Pacto, a la altura del km 23.	DESPLAZAMIENTO	--	07/05/2026	Ninguna
3	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0338

Fecha y Hora de actualización: jueves, 18 de junio de 2026 - 08:59:34 / Página 6 de 6

09 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Estero La Viuda, vía Guadual - La Carmela - Naranjal - El Guayabo - El Limón - Esmeraldas - San Ramón	Aluvión	--	08/06/2026	Ninguna
2	Orellana	Francisco de Orellana	El Coca	Barrio Nucanchiwasi	INUNDACIÓN	--	21/05/2026	calle Ambato
3	Bolívar	Chillanes	San José del Tambo	Sector Las Minas, vía a la Colombia Alta	DESPLAZAMIENTO	100	01/05/2026	Ninguna
4	El Oro	Piñas	Piñas	Cerro Pata Grande, Vía Cerro Pata Grande - Piñas	DESPLAZAMIENTO	30	25/02/2026	Ninguna
5	Morona Santiago	Pablo Sexto	Pablo Sexto	Río Namakim	EROSIÓN HÍDRICA	--	22/01/2026	Namakim-Huamboya-Pablo Sexto.
7	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
8	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
9	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESPLAZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

08 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Chilla	Chilla	Quera Alto, vía Quera Alto - Chilla	ALUVIÓN	15	09/06/2026	Ninguna
2	Napo	El Chaco	El Chaco	Cauchillo, vía a San Juan	ALUVIÓN	--	21/05/2026	Ninguna
3	Bolívar	San Miguel	Regulo de Mora	Changuil Medio, vía Regulo de Mora - San José del Tambo	DESPLAZAMIENTO	30	22/04/2026	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga	Sectores de Sarapullo Alto-Esperanza Alta y Tandapi	INUNDACIÓN	--	16/04/2026	Ninguna
5	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenias	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
6	Azuay	Cuenca	San Joaquín	San José de Barabón	INUNDACIÓN	100	12/03/2026	Ninguna
7	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaqui	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
8	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Saulo Murillo - Digitador Nacional de Eventos Adversos
Correo electrónico: saulo.murillo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Christian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: Christian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>