

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0342

Fecha y Hora de actualización: sábado, 20 de junio de 2026 - 09:23:43 / Página 1 de 7

Periodo de Monitoreo:	Desde:	21:00	19/06/2026	Hasta:	09:00	20/06/2026
-----------------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	08h00 Se visualiza el sector semi despejado.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchí	AMARILLA	08h00 Sin reporte de actividad superficial.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	08h00 Se visualiza el sector despejado.	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	08h00 Se visualiza el sector despejado.	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	08h00 Sin reporte de actividad superficial.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 Cuerpos Hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

00 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

01 Incendio Controlado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
Cotopaxi	Salcedo	Panzaleo	Lampata Chasqui	10	19/06/2026

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1984.22	1991.00	08:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2150.49	2153.45	08:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	80.37	85.00	08:10	●

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0342

Fecha y Hora de actualización: sábado, 20 de junio de 2026 - 09:23:43 / Página 2 de 7

Fecha y hora de actualización: Sábado, 20 de junio de 2020 - 05:29:40 / Página 2 de 7					
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.14	116.00	00:49	●
Chongón, Guayas	44.50	46.60	55.15	08:10	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	58.00	--	--
La Esperanza, Manabí	53.40	61.39	66.00	08:10	●
Poza Honda, Manabí	104.29	101.89	106.51	08:10	●
Múltipropósito Chone, Manabí	48.00	--	68.50	--	--
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisavambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--

** Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.*

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

[https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la-](https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la)



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:

PRONÓSTICO POR LOCALIDADES

REGIÓN INSULAR

SÁBADO, 20 DE JUNIO DE 2026



Elaborado por: M.G.

ICONOGRAFÍA MAPAS



Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología - INAMHI

PRONÓSTICO POR LOCALIDADES

REGIÓN INTERANDINA


SÁBADO, 20 DE JUNIO DE 2026

Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología - INAMHI

PRONÓSTICO POR LOCALIDADES

REGIÓN LITORAL

SÁBADO, 20 DE JUNIO DE 2026




Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología - INAMHI

PRONÓSTICO POR LOCALIDADES

REGIÓN AMAZONICA

SÁBADO, 20 DE JUNIO DE 2026



Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología - INAMHI

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0342

Fecha y Hora de actualización: sábado, 20 de junio de 2026 - 09:23:43 / Página 3 de 7

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
2026-06-20 08:49:52	3.6	13 Km	a 35.83 km de Puerto Lopez, Manabi	NO

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, se mantiene durante 295 días en la abscisa (25/05/2026). La vía en el tramo San Luis - Reventador se encuentra habilitada con restricción para vehículos pesados mayor a 2 ejes con carga.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la perdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 7 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	26/05/2026: MIT, con apoyo de OCP, Petroecuador y CELEC EP, continúa trabajos protección de márgenes de los ríos, Marker, Loco y Malo. El COE parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda esta convocado para las 17:00, para coordinar acciones debido a las afectaciones por la erosión que ha afectado el sector productivo y a una familia por el acceso vial a la zona 25/05/2026: La Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP realiza obras temporales y permanentes de ejecución. Policía Nacional ejecuta control vehicular.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0342

Fecha y Hora de actualización: sábado, 20 de junio de 2026 - 09:23:43 / Página 4 de 7

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/km 79, 80, 86, 88, 90 vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59]
Antecedentes:	Por causa de las lluvias de la madrugada del 09/06/2026, se suscitó un deslizamiento en la vía de primer orden. El 09/06/2026, en el km 89 cerca del deslizamiento, una pareja de esposos fue afectados por una caída de material al tratar de cruzar la vía caminando, la persona femenina falleció y el masculino fue trasladado a una casa de salud de Santa Isabel, Policía Nacional realizó el levantamiento y traslado del cadáver al Centro Forense en Cuenca. El deslizamiento ocasionó la destrucción de un trailer en el cual no se encontraban ocupantes, así mismo un vehículo tipo camión se vió afectado en la vía debido a la caída de material. Con fecha 13/06/2026 se logró retirar el tráiler que se encontraba atrapado en el deslizamiento de tierra del km 90 aprox. de la E-59 Vía Girón - Pasaje; El 15/06/2026 autoridades de SNGR y MIT realizan recorrido e inspección técnica verificando los trabajos para realizar apertura de la vía; de igual forma, se realizó evaluación con drones de las cuencas hidrográficas que provocaron los deslizamientos; El 17/06/2026 MIT informa de un nuevo deslizamiento de material rocoso de gran tamaño bloqueando la calzada en el km 86.
Situación actual:	El 19/06/2026 se declara en emergencia por 60 días la vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59] comprendida entre los km76+000 hasta aproximadamente el km 123. La vía de primer orden se encuentra cerrada, como vías alternas para vehículos livianos se encuentra la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.
Afectaciones:	- 1 persona fallecida (femenina 40 años) - 1 persona herida (masculino 40 años) - 1 bien privado destruido (tráiler cabezal) - 1 bien privado afectado (camión atascado) - 200 metros de vía aproximadamente
Acciones de respuesta:	MIT informa que continúan realizando trabajos de desalojo y limpieza de material rocoso de gran tamaño en la vía de primer orden, con el apoyo de maquinaria pesada de CELEC, prefectura Azuay y los GAD Santa Isabel y Pucará. SNGR mantiene el monitoreo del evento.
Fuentes de información:	SNGR Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/ CTE/MIT/CELEC/SNGR

ZONA 7



Inundación

Localización:	El Oro/Pasaje/Buenavista/Varios Sectores: Sector cercano a la Biblia, Calichana, Macario Valarezo.
Antecedentes:	Por lluvias en la madrugada del 09/06/2026, se registra el desbordamiento del río Buenavista, generando inundación en varias calles, avenidas y viviendas del sector. COE Cantonal se mantiene activo en reunión permanente para coordinar acciones de respuesta al evento.
Situación actual:	El río Buenavista se mantiene dentro de su cauce y se encuentra en sus parámetros normales. Las familias afectadas se mantienen en sus viviendas y fueron beneficiadas por la entrega de asistencia humanitaria.
Afectaciones:	- 500 familias de 1000 personas afectadas (pendiente bonos) - 500 viviendas afectadas aproximadamente. - 137.92 hectáreas de cultivos de banano afectados. - Calles con acumulación de agua (finalizado).
Acciones de respuesta:	SNGR entregó asistencia humanitaria en compañía de Gobernación, MDH, Jefa Política de Pasaje, Teniente Política de Buenavista, Registro Civil, IEPS y MSP. MDH articula la entrega de bonos de contingencia. FFAA brindó seguridad y apoyo logístico en el sitio.
Fuentes de información:	GAD Cantonal - Operador Provincial SNGR CZ7

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0342

Fecha y Hora de actualización: sábado, 20 de junio de 2026 - 09:23:43 / Página 5 de 7



Inundación

Localización:	El Oro/Pasaje/Cañaquemada/Cañaquemada
Antecedentes:	Por lluvias registradas en la madrugada del 09/06/2026, se registró inundación en varias viviendas y calles del sector.
Situación actual:	Las familias afectadas se mantienen en sus viviendas y fueron beneficiadas por la entrega de asistencia humanitaria.
Afectaciones:	- 11 familias, 16 personas damnificadas (pendiente bonos) - 28 familias, 38 personas afectadas (finalizado) - 39 viviendas afectadas (finalizado) - Calles con acumulación de agua (finalizado)
Acciones de respuesta:	SNGR entregó asistencia humanitaria en compañía de Gobernación, MDH, Jefa Política de Pasaje, Teniente Política de Buenavista, Registro Civil, IEPS y MSP. MDH articula la entrega de bonos de contingencia. FFAA brindó seguridad y apoyo logístico en el sitio.
Fuentes de información:	GAD Cantonal - Operador Provincial SNGR CZ7

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

01 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Santa Isabel	Santa Isabel	km 79, 80, 86, 88, 90 vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59]	DESPLAZAMIENTO	200	09/06/2026	para vehículos livianos la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.

16 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Paltas	Paltas	Lucarqui, vía Paltas - El Empalme [E-35]	DESPLAZAMIENTO	20	13/06/2026	Ninguna
2	Azuay	Pucará	Pucará	Tëndales, San Francisco, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	ALUVIÓN	300	09/06/2026	Ninguna
3	Sucumbios	Cáscales	El Dorado de Cáscale	Cascales-Lumbaquí-El Reventador- Vía Quito Km 71 [E-45]	HUNDIMIENTO	20	06/05/2026	Ninguna
4	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Vista Alegre km 37,5, vía Chillanes-Bucay [E465]	DESPLAZAMIENTO	50	22/04/2026	La Miran - Bucay.
5	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	02/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio.
6	El Oro	Machala	El Cambio	Vía El Cambio - La Iberia [E-25]	HUNDIMIENTO	8	21/02/2026	Ninguna
7	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
8	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
9	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
10	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
11	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
13	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0342

Fecha y Hora de actualización: sábado, 20 de junio de 2026 - 09:23:43 / Página 6 de 7

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
14	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra, 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
15	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
16	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

07 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Pucará	Pucará	Téndales, San Francisco, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	ALUVIÓN	100	09/06/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toali	DESIZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
3	Pichincha	Quito	La Mena	Vencedores de Pichincha - OE9E Y OE9B	LLUVIAS INTENSAS	--	14/04/2026	Ninguna
4	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAMAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAMAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
6	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
7	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pacto	Varios sectores - Pacto-Sanguangal y Armenia-Pacto, a la altura del km 23.	DESIZAMIENTO	--	07/05/2026	Ninguna
2	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAMAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

05 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Estero La Viuda, vía Guadual - La Carmela - Naranjal - El Guayabo - El Limón - Esmeraldas - San Ramón	Aluvión	--	08/06/2026	Ninguna
2	Bolívar	Chillanes	San José del Tambo	Sector Las Minas, vía a la Colombia Alta	DESIZAMIENTO	100	01/05/2026	Ninguna
3	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0342

Fecha y Hora de actualización: sábado, 20 de junio de 2026 - 09:23:43 / Página 7 de 7

07 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Chilla	Chilla	Quera Alto, vía Quera Alto - Chilla	ALUVIÓN	15	09/06/2026	Ninguna
2	Napo	El Chaco	El Chaco	Cauchillo, vía a San Juan	ALUVIÓN	--	21/05/2026	Ninguna
3	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga	Sectores de Sarapullo Alto-Esperanza Alta y Tandapi	INUNDACIÓN	--	16/04/2026	Ninguna
4	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenias	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
5	Azuay	Cuenca	San Joaquín	San José de Barabón	INUNDACIÓN	100	12/03/2026	Ninguna
6	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaquí	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
7	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Juan Carlos Bravo - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: juan.bravo@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Ing Angelica Larrea - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: maria.larrea@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>