

SitRep No. 31 – Lluvias - desde el 01 de enero de 2026 a la fecha- Imbabura

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 18.06.2026 14:00

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **80 eventos adversos por lluvias afectando 6 cantones. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (72,50%), inundaciones (11,25%), lluvias intensas (7,50%), hundimientos (3,75%), aluviones (flujos) (2,50%), vendavales (1,25%) y granizadas (1,25%).**
- En lo que va de año 2026, **los cantones con mayor impacto a la población son: Cotacachi, Ibarra, Antonio Ante.**
- En total, los eventos reportados, **impactaron a 194 personas.**
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR-036-2026, emitida el 20/02/2026, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar: **ALERTA NARANJA**, en Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, **Imbabura**, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Zamora Chinchipe.
- La SNGR ha entregado **un total de 114 bienes de asistencia humanitaria** en la provincia.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se activó **1 COE Provincial (Imbabura)**, y se encuentran activos **2 COE Cantonales (Cotacachi y Otavalo)**, **1 COE Parroquial (Vacas Galindo)**.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

El boletín de advertencia Nro. 45, emitido por el INAMHI, vigente desde el **16 al 19 de junio del 2026**, entre las 15:00 del 16 de junio y las 08:00 del 19 de junio, **se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a puntualmente alta intensidad en varios sectores de la región Litoral.**

Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua.




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. – Intensidad y distribución de lluvias durante el período de vigencia.

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)	
	Nivel Medio	Nivel Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41
Interandina	8 – 11	12 – 27
Amazonía	22 – 31	32 – 54

El escenario previsto está asociado, entre otros factores, al remanente de ondas ecuatoriales que persisten sobre la región tropical de Sudamérica. Adicionalmente, las temperaturas elevadas de la superficie del mar favorecen condiciones de inestabilidad atmosférica que, en interacción con los patrones de circulación atmosférica, propician el desarrollo y la intensificación de las precipitaciones.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado a los puntos focales por la Unidad de Monitoreo Imbabura de la SNGR, al momento no se presentan cuerpos de agua desbordados o cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **80 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantones	Eventos Nro.	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Hundimiento	Aluvión (Flujos)	Vendaval	Granizada
1	Cotacachi	33	22	3	3	1	2	1	1
2	Ibarra	29	25	3	1	0	0	0	0
3	Otavalo	10	7	0	1	2	0	0	0
4	Antonio Ante	5	1	3	1	0	0	0	0
5	San Miguel de Urquí	2	2	0	0	0	0	0	0
6	Pimampiro	1	1	0	0	0	0	0	0
Total general		80	58	9	6	3	2	1	1
			72,50%	11,25%	7,50%	3,75%	2,50%	1,25%	1,25%

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 18.06.2026 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos	1		Personas heridas:	1
	Familias afectadas:	40		Personas afectadas:	147
	Familias damnificadas:	12		Personas damnificadas:	47

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	45		Viviendas destruidas:	7
---	----------------------	----	---	-----------------------	---

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)			Bienes públicos y puentes		
	Primer orden:	0,5		Bienes públicos afectados:	7
	Segundo orden:	0,4		3 postes de luz, 1 transformador, 3 sistema agua de consumo	
	Tercer orden:	2,3		Bienes privados afectados:	5
	Total vías afectadas:	3,2		1 camioneta, 1 bus, 3 vehículos	
				Bienes privados destruidos:	1
				1 moto	
				Puentes afectados:	1

Infraestructura sectorial

	Unidades educativas con afectación funcional:	1		Unidades educativas con daño estructural:	5
---	---	---	---	---	---

Afectación a Medios de Vida

	Ha. Cultivos afectados:	1,5		Animales muertos:	30
	Ha. Cultivos perdidos:	0,5			

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 18.06.2026 14:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


4. Detalle de afectaciones por cantón

Desde el 1 de enero del 2026 hasta la fecha, los cantones con mayor impacto a la población son: **Cotacachi** con **141 personas impactadas** y **33 eventos** registrados, **Ibarra** con **30 personas impactadas** y **29 eventos** registrados, **Antonio Ante** con **13 personas impactadas** y **5 eventos** registrados.

No.	Cantones	Eventos Nro.	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectados Funcional	Est. Educativos Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivos Afectados	Ha. Cultivos Perdidos	Animales Muertos
1	Cotacachi	33	141	1	0	117	33	24	7	36	4	1	0	1	3	1	1	1,74	0	0	0
2	Ibarra	29	30	0	1	23	6	7	1	6	1	0	4	0	4	2	0	0,76	1,5	0,50	30
3	Antonio Ante	5	13	0	0	7	1	6	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0,09	0	0	0
4	Otavaló	10	6	0	0	0	0	6	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0,46	0	0	0
5	San Miguel de Urcuquí	2	4	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
6	Pimampiro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0
Total general		80	194	1	1	147	40	47	12	45	7	1	5	1	7	5	1	3,20	1,5	0,50	30

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD 18.06.2026 14:00

Nota: *Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.




Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD 18.06.2026 14:00

Número de eventos vs Personas Impactadas por meses:

Desde el 01/01/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su **mayor recurrencia en el mes de enero** registrando el 33,75%; mientras que el mes con mayor impacto a la población fue marzo con el 64,43%.

Mes	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Enero	27	17	33,75%	8,76%
Febrero	19	22	23,75%	11,34%
Marzo	14	125	17,50%	64,43%
Abril	12	22	15,00%	11,34%
Mayo	2	0	2,50%	0,00%
Junio	6	8	7,50%	4,12%
Total general	80	194	100,00%	100,00%



Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD 18.06.2026 14:00

A continuación, se detalla los sitios donde se registró personas fallecidas.

Nro	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del evento	Nro. De fallecidos	Descripción general del evento
1	Cotacachi	Vacas Galindo	Quinde Talacos	Aluvión	9/3/2026	1	Por lluvias y el incremento súbito del caudal de la quebrada sin nombre, ocasionó que dos personas fueran arrastradas por la corriente, una de ellas falleció.

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 18.06.2026 14:00

5. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La SNGR entregó un total de **114 bienes de asistencia humanitaria** beneficiando a **152 personas**.

Cantones	KCA	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Camas	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Purificador de Agua	Total	Personas beneficiarias	Familias beneficiarias
Antonio Ante	4	0	4	4	0	3	2	0	17	13	2
Cotacachi	7	6	15	24	2	0	5	24	83	121	35
Ibarra	0	1	3	4	0	0	2	0	10	14	3
San Miguel de Urcuquí	1	0	1	1	0	0	1	0	4	4	1
Total general	12	7	23	33	2	3	10	24	114	152	41

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 18.06.2026 14:00

- Desde el 01 de enero a la fecha, las Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (SNDGIRD), han entregado un total de **2818 bienes de asistencia humanitaria** a la población afectada, **beneficiando a 490 personas**.
- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo N°. 316 de fecha 6 de enero de 2022, donde se crea el “Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico”, la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos solicita al MDH se active el Bono de Contingencia para personas damnificadas por lluvias conforme al levantamiento EVIN entregándose un total de **11 bonos de contingencia**.

CANTONES	KCA	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Camas	Cobijas/Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de cocina	Kit de Vajilla	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Potable	Tanque de 2500 lt	Bono de Contingencia por Evento Natural o Antropico	Otros	Total	Personas beneficiarias	Familias beneficiarias
Cotacachi	0	42	11	17	0	2	2	18	1	1	2424	1	7	11	2537	438	119
Ibarra	8	0	5	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	250	270	36	8
Otavaló	3	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	10	12	4
San Miguel de Urcuquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1
Total general	11	42	18	17	3	2	2	24	1	1	2424	1	11	261	2818	490	132

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 18.06.2026 14:00

6. Declaratorias emitidas y COE activados:

Declaratorias de niveles de alertas en todo el país:

Nivel de Gobierno	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Regional	Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Zamora Chinchipe.	--	--	20/02/2026	Naranja	DECLÁRESE el estado de ALERTA NARANJA , a fin de precautar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha se han activado los siguientes COE:

- COE provincial

Nro	Fecha de activación	Provincia	Estado
1	25/2/2026	Imbabura	No Activo

- COE cantonales

Nro	Fecha de activación	Provincia	Cantones	Estado
1	4/3/2026	Imbabura	Cotacachi	Activo
2	3/4/2026	Imbabura	Otavalo	Activo

- COE parroquial

Nro	Fecha de activación	Provincia	Cantón	Parroquia	Estado
1	13/3/2026	Imbabura	Cotacachi	Vacas Galindo	Activo

7. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detallan los eventos adversos relevantes:

Ibarra

- **Lita/Río Verde Medio**, Por lluvias del 04/02/2026, se registró un deslizamiento de magnitud en la vía de tercer orden afectando a la población Awá, restringiendo el ingreso y salida en las vías de la comunidad, se visualizó una vivienda afectada, servicio de energía eléctrica interrumpida, afectación total a animales menores y a cultivos.

Al momento la vía de tercer orden se encuentra habilitada.

- **1 familia damnificada, 7 personas damnificada**
- **1 vivienda destruida**
- **1200 personas afectadas indirectamente (incomunicadas debido al deslizamiento)**
- **1 Establecimiento Educativo Afectado (Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe K+HPI)**
- **30 Animales menores muertos**
- **0.5 Cultivos afectados**
- **0.5 Cultivos destruidos**
- **100 metros lineales de vía afectada**

GAD Provincial realizó los trabajos de limpieza y habitación vial. **GAD C Ibarra** realizó la evaluación inicial de necesidades in situ mediante el uso de un drone (vehículo aéreo no tripulado), contando con el apoyo del **GAD Parroquial Lita**, el **MSP** acudió a territorio para ofrecer atención médica a la población Awá. **MAGP** realizó el respectivo levantamiento de información en la matriz MAAPEA y la entrega de plantas conjuntamente con la **empresa minera ENSA**. **EMELNORTE** realizó los trabajos de rehabilitación del servicio eléctrico. **SNGR** y **GAD C Ibarra** realizaron la entrega de asistencia humanitaria. **MDH** realizó la entrega de bono de contingencia a familia damnificada.

Cotacachi

- **Apuela/ Cazarpamba, Irubi, Guamirla**, Por lluvias del 31/01/2026, se registraron deslizamientos de tierra y lodo en los sectores mencionados dejando incomunicado a tres comunidades.

Al momento la vía de tercer orden se encuentra habilitada.

- **200 familias y 800 personas afectadas indirectamente (incomunicadas por el deslizamiento, acceso a 3 comunidades)**
- **100 metros lineales de vía afectada.**

GAD Provincial realizó la limpieza y habitación de la vía, y un sobrevuelo con un drone (vehículo aéreo no tripulado) verificando el estado del evento. **GAD Parroquial Apuela**, representantes de las 3 comunidades, **GAD Provincial**, **SNGR**, **Tenencia Política** participaron en una reunión el 04/02/2026 en donde se explicó los

trabajos a realizarse por el **GAD Provincial**, adicional, se mencionó la situación actual del evento adverso siendo el deslizamiento un evento activo en el que se desprenderá material superficial del suelo, el mismo que se debe a la presencia de un acuífero (ojo de agua o vertiente). **SNGR** realizó el Informe Técnico N°. SGR-IASR-01-2026-010 de análisis de amenaza ante movimiento en masa presente en la comunidad.

- **Sagrario/Centro de la ciudad, Barrio Caliente**, Por lluvias del 24/01/2026, se reportó el colapso estructural de una vivienda de construcción de adobe aportando la vetustez de la misma, debido al peso del desplome afectó a varias viviendas aledañas. Las familias impactadas continuarán en familiares de acogida de manera indefinida.

- **3 familias damnificadas (9 personas)**
- **2 familias afectadas (2 personas)**
- **2 viviendas afectadas**
- **3 viviendas destruidas**

Cuerpo de Bomberos realizó la inspección y trabajos evacuación preventiva de personas del inmueble y remoción de escombros. **ACT** brindó seguridad en el perímetro del evento. **GAD C Cotacachi** realizó el EVIN digital, OOPP del **GAD Cantonal Cotacachi** culminó con los trabajos de limpieza de escombros. **SNGR**, **GAD C Cotacachi** y **MDH** realizaron la entrega de Asistencia Humanitaria a las familias impactadas. **SNGR** envió al **MDH** para la validación y calificación en la entrega del Bono de Contingencia para las familias damnificadas. **MDH** realizó la entrega del Bono de Contingencia.


- **Vacas Galindo/Quinde Talacos**, Por lluvias del 08/03/2026, se suscitó un aluvión que afectó la vía de tercer orden, en el que arrastró un vehículo dejando una persona extraviada y posterior fue encontrada sin vida por las instituciones competentes, adicional, destruyó el sistema de agua de consumo.

- **1 persona fallecida.**
- **1 familia (3 personas damnificada).**
- **23 familias (88 personas afectadas).**
- **24 viviendas afectadas.**
- **15 metros lineales de vía afectada.**
- **1 bien privado afectado (1 vehículo)**
- **100% de servicio de agua de consumo afectado.**
- **2 bienes públicos afectados (sistema de agua de consumo y transformador eléctrico).**

Cuerpo de Bomberos Cotacachi realizó los trabajos de búsqueda y rescate de la persona extraviada con apoyo de la **Empresa privada UNACEM** que movilizó maquinaria pesada. **PPNN DINASED** realizó el levantamiento del cuerpo del fallecido. **GAD Provincial** realizó los trabajos de rehabilitación de la vía con apoyo de la **Empresa privada UNACEM**. **GAD Cotacachi UGR** realizó el informe EVIN digital. **Cuerpo de Bomberos Cotacachi** dotó de agua a las familias impactadas mediante tanqueros. **GAD Parroquial, Directiva y comuneros** rehabilitaron el sistema de agua de consumo de forma provisional. **EMELNORTE** reubicó el poste y transformador. **Teniente Político** acompañó en la entrega de asistencia humanitaria. **SNGR, Empresa privada UNACEM, GAD C Cotacachi, GAD Parroquial Vacas Galindo** entregaron asistencia humanitaria a las familias impactadas. **MDH** realizó la entrega de bono de contingencia a familia damnificada. **SNGR** realizó el Informe Técnico N°. SGR-IASR-01-2026-018 análisis de riesgo de una vivienda situada sobre un talud afectado por evento de aluvión en la comunidad.

8. Mapa de afectación por lluvias

Mapa personas impactadas por lluvias desde el 01 de enero del 2026 hasta la fecha.



SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Imbabura de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Erika Cartagena – Analista de la Unidad Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: erika.cartagena@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 063700503

SitRep aprobado por:

Nombre: Gabriel Shigla – Analista de la Dirección Nacional de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: andres.shigla@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>