

SitRep No. 36 – Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 18/06/2026- 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 168 eventos adversos por lluvias afectando a 11 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (47,02%), inundaciones (32,14%), Granizada (4,17%), Hundimiento (3,57%), caídas (3,57%), lluvias intensas (3,57%), Aluvión (2,98%), y Erosión Hídrica (2,98%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Camilo Ponce Enríquez, Girón, Santa Isabel, Paute, San Fernando y Pucará.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 536 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la activación del COE Provincial, el COE Cantonal de Girón, Pucará, Ponce Enríquez, Santa Isabel, Cuenca y el COE Parroquial de Baños.
- Con fecha 10/02/2026 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.
- Con fecha 13/03/2026 se realizó la reunión de la MTT2 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.
- El 18/06/2026 MIT declara en emergencia por 60 días la vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59] comprendida entre los km76+000 hasta aproximadamente el km 123

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al BOLETÍN METEOROLÓGICO PREDICCIÓN DE LLUVIAS Y NUBOSIDAD.

El presente boletín de pronóstico meteorológico describe las condiciones esperadas para las próximas 24 horas en el territorio ecuatoriano, con énfasis en las zonas donde podrían concentrarse los eventos de precipitación más relevantes, así como en la distribución de la nubosidad a escala nacional.

Durante la tarde (13h00 a 19h00) del viernes 19 de junio del 2026.

- Región Litoral: Ocasionales lluvias en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos.
- Región Sierra: No se esperan eventos de lluvia en la región.
- Región Amazónica: Lloviznas en estribación de cordillera.
- Región Insular: Lloviznas.




Fig. 1. Predicción de lluvias acumulada en 6 horas. Fuente: Modelo ECMWF - Meteorología.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 168 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Granizada	Hundimiento	Caídas (Colapso)	Lluvias Intensas	Aluvión (Flujos)	Erosión Hídrica
1	CUENCA	90	32	42	7	1	2	6	0	0
2	GIRÓN	31	20	4	0	4	0	0	3	0
3	PUCARÁ	13	12	0	0	0	0	0	1	0
4	SANTA ISABEL	12	6	3	0	0	1	0	0	2
5	PAUTE	8	2	3	0	0	3	0	0	0
6	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	4	0	1	0	0	0	0	1	2
7	SAN FERNANDO	4	3	0	0	0	0	0	0	1
8	OÑA	3	2	1	0	0	0	0	0	0
9	NABÓN	1	0	0	0	1	0	0	0	0
10	SIGSIG	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		168	79	54	7	6	6	6	5	5
			47,02%	32,14%	4,17%	3,57%	3,57%	3,57%	2,98%	2,98%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 19/06/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	4		Heridos:	12
	Personas afectadas:	824		Familias afectadas:	254
	Personas damnificadas:	99		Familias damnificadas:	30

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	58		Viviendas destruidas:	17
--	----------------------	----	---	-----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (Kilómetros lineales):

	Primer orden:	2,40		Puentes afectados:	2
	Segundo orden:	1,06			
	Tercer orden:	0,63		Puentes destruidos:	11
	Total, vías afectadas:	4,09			

Otras afectaciones

	Unidades Educativas afectados:	8		Unidades Educativas con daño funcional:	48
	Bienes públicos afectados:	4		Bienes públicos destruidos:	—
	Bienes privados afectados:	15		Bienes privados destruidos:	5

Medios de Vida

	Superficie agrícola (hectáreas):			Animales muertos:	8
	Afectación parcial:	3,8			
	Afectación total o pérdida:	4,9			
	Total, de superficie agrícola impactada	8,7			

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/06/2026 - 14:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información


4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con **380 personas impactadas** siendo el de mayor recurrencia de **90** eventos, seguido del cantón **Camilo Ponce Enríquez** con **375** personas impactadas con una recurrencia con **4** eventos.

No.	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Personas Afectadas Indirectamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Muertos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	90	380	0	3	120	365	15929	5	15	41	2	3	21	0	8	4	6	1	0,0	0,0	8	1,56
2	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	4	375	1	2	100	334	0	13	41	9	6	1	2	1	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0,03
3	GIRÓN	31	83	1	6	13	47	0	10	36	5	8	0	21	0	0	0	2	1	2,2	0,0	0	1,18
4	SANTA ISABEL	12	53	1	1	13	53	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	2	1	0,8	4,9	0	0,29
5	PAUTE	8	15	1	0	3	11	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0	0,08

No.	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Personas Afectadas Indirectamente	Familias Dañificadas	Personas Dañificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Muertos	Kilómetros De Vías Afectadas
6	SAN FERNANDO	4	9	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,0	0	0,04
7	PUCARÁ	13	8	0	0	1	5	30	1	3	1	1	0	2	0	0	0	4	0	0,0	0,0	0	0,79
8	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,02
9	SIGSIG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,00
10	NABÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,06
11	OÑA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,04
Total		168	923	4	12	254	824	15959	30	99	58	17	8	48	2	11	4	15	5	3,8	4,9	8	4,09

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/06/2026 - 14:00




Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/06/2026 - 14:00

4.1 Numero de Eventos vs Personas impactadas por mes:

Desde el 1 de enero a la presente fecha los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el mes de marzo registrando el 44,64%, con el mayor valor de personas impactadas con el 83,86%, seguido del mes de febrero que registro el 25,00% de recurrencia en eventos.

No.	Mes	No. de Evento	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
1	Enero	24	39	14,29%	4,23%
2	Febrero	42	72	25,00%	7,80%
3	Marzo	75	774	44,64%	83,86%
4	Abril	12	0	7,14%	0,00%
5	Mayo	8	0	4,76%	0,00%
6	Junio	7	38	4,17%	4,12%
Total		168	923	100,00%	100,00%

Ocurrencia de Eventos Adversos Vs. Personas Impactadas por Mes



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/06/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió las personas fallecidas:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Santa Isabel	Santa Isabel	Km 89, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	Deslizamiento	09/06/2026	1	CB Santa Isabel informó que en el km 89 cerca del deslizamiento, una pareja de esposos ambos de aproximadamente 40 años, al tratar de cruzar la vía fueron afectados por una caída de material, el mismo que afectó de manera directa a la persona femenina la cual feneció y el masculino fueron trasladados a la casa de salud, en Santa Isabel.

2	Camilo Ponce Enriquez	Carmen de Pijili	Tres Banderas	Aluvión	11/03/2026	1	Por causa de las lluvias registradas la tarde del 11/03/2026, se produjo un aluvión de tierra y lodo que afectó a una vivienda del sector; adicionalmente, se reporta una persona fallecida y dos personas heridas trasladadas al centro de salud de Pijili.
3	Girón	Girón	Pambadel	Deslizamiento	09/03/2026	1	Por causa de las lluvias registradas la noche del 09/03/2026 se produjo un deslizamiento de tierra y lodo sobre una vivienda de construcción mixta. Bomberos Girón informó que dentro de la vivienda se encontró una persona fallecida masculino de la tercera edad que sufrió aplastamiento,
4	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/06/2026 - 14:00

5. Alojamientos temporales:

En lo que va del 2026, por lluvias desde el 01 de enero a la fecha se ha activado **3** alojamientos temporales, de los cuales **2** se encuentran activos.

No	Provincia	Cantón	Tipo	Nombre del Alojamiento	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre	# Familias	# Persona
1	Azuay	Girón	Albergue Temporal	Casa comunal de la Loma de Lentag	14/3/2026	--	3	10
2	Azuay	Chauca	Albergue Temporal	Hogar Juvenil	12/3/2026	23/3/2026	8	25
3	Azuay	Girón	Albergue Temporal	Coliseo de Deportes Esteban Lucero	10/3/2026	--	2	8

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/06/2026 - 14:00

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 536 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	5	124	14	14	22	14	193	375	104
2	CUENCA	66	50	43	5	3	3	170	278	92
3	GIRÓN	42	33	17	17	31	14	154	57	18
4	PAUTE	6	0	6	6	1	0	19	15	4
Total		119	207	80	42	57	31	536	725	218

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/06/2026 - 14:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 61210 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Potable	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	10	61200	61210	15961	3990
Total		10	61200	61210	15961	3990

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/06/2026 - 14:00

7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Declaratorias de emergencias regionales:

Nivel de Gobierno	Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
Alerta Regional	20/2/2026	Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Zamora Chinchipe	Naranja	• DECLÁRASE el estado de ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

- Declaratorias de emergencias Provincial:

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	18/06/2026	Santa Isabel	18/08/2026	Vigente	El 18/06/2026 MIT declara en emergencia por 60 días la vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59] comprendida entre los km76+000 hasta aproximadamente el km 123

- Declaratorias de emergencias cantonales:
- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
4/2/2026	Azuay	Naranja	• El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro

- Desde el 01 enero a la fecha se ha declarado en emergencia los siguientes cantones:

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	9/3/2026	Santa Isabel	13/05/2026	No Vigente	Declarar al Cantón Santa Isabel en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local
2	9/3/2026	Girón	12/05/2026	No Vigente	Declarar al Cantón Girón en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local

8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Provincia	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	4/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 5 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Cuenca	13/03/2026	Activo
2	Santa Isabel	10/03/2026	Activo
3	Ponce Enriquez	24/02/2026	Activo
4	Pucará	13/02/2026	Activo
5	Girón	5/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Parroquial:

No.	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Baños	12/03/2026	Activo

9. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Pucará

- **Pucará/Téndales, San Francisco, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias de la madrugada del **09/06/2026**, se suscitó el desbordamiento de una quebrada S/N, provocando un **aluvión** que afecta a viviendas del sector. La quebrada s/n ha retornado a su cauce normal; adicionalmente, se reporta material lodoso en la vía principal a causa del aluvión en el sector del Túnel de la Represa San Francisco. Con fecha **09/06/2026**, un bus de la cooperativa Azuay quedó dentro del túnel sin poder continuar su trayecto, ya que la vía se encuentra **cerrada**. Los pasajeros que viajaban en este bus decidieron caminar y ponerse a buen recaudo. El bus continúa en el punto hasta que se realice la limpieza y se habilite la vía. La vía de primer orden comprendida en el tramo del km 103 hasta la entrada a Téndales se encuentra parcialmente habilitada; adicionalmente, la vía de segundo orden en el tramo Téndales - San Rafael de Sharug continúa cerrada. MINEDEC informa que, debido a los daños en las vías, la Unidad Educativa San Rafael de Sharug y la Unidad Educativa Sarayunga se vieron afectadas funcionalmente debido a la dificultad de la movilidad y acceso seguro a la institución.

- 1 familia damnificada, 3 personas damnificadas
- 1 vivienda destruida
- 1 familia afectada, 5 personas afectadas.
- 1 vivienda afectada (por ingreso de material lodoso)
- 30 personas afectadas indirectamente (pasajeros)
- 1 bien privado afectado (bus)
- 300 metros de vía aproximadamente (primer orden)
- 100 metros de vía aproximadamente (segundo orden)
- 2 Establecimientos Educativos Afectados Funcionalmente

El 18/06/2026, MIT continúa realizando limpieza de material de la vía de primer orden; GAD Cantonal y GAD Provincial continúan con trabajos para la recuperación de la mesa de la vía de segundo orden que conduce a la comunidad de San Rafael de Sharug. MINEDEC realizó levantamiento de información; SNGR realiza monitoreo del evento.

Camilo Ponce Enríquez.

- **Camilo Ponce Enríquez/Centro Cantonal, Galo Anselmo, Nueva Ponce y Zhumiral**, por causa de las lluvias de la madrugada del **09/06/2026**, se suscitó **anegación** de agua sobre las vías del centro cantonal e ingreso de agua a vivienda del sector. **UGR Camilo Ponce Enríquez** informo que, por causa de las lluvias, se registró el **desbordamiento del río Guanache**, ocasionando anegación de agua en las vías y el ingreso de agua a viviendas del sector en la parte baja del cantón. El caudal del río está con tendencia a disminuir de nivel; el clima se encuentra nublado. Adicional, se activó el **COE Cantonal** a las 12:00 del 09/06/2026 tomando las siguientes resoluciones:

1. Declarar en sesión permanente el COE Cantonal.
2. Movilizar maquinaria por parte de la Prefectura y GAD Cantonal.
3. Dar asistencia humanitaria
4. En caso de que lo amerite, sugerir al distrito de educación tener clases virtuales.
5. Autorizar a todos los integrantes de las MTT del COE Cantonal gestionar maquinaria con empresa privada en coordinación con GAD Cantonal.

Adicionalmente, el caudal del río Guanache se mantiene con tendencia a disminuir.

- 7 familias damnificadas
- 21 personas damnificadas
- 2 familias afectadas
- 9 personas afectadas
- 9 viviendas afectadas
- calles anegadas

El **10/06/2026**, El caudal del río Guanache ha retornado a su cauce normal. **SNGR** realizó entrega de asistencia humanitaria y monitoreo del evento. **UGR Camilo Ponce Enríquez** realizó un nuevo levantamiento de información estableciendo familias afectadas y familias damnificadas (dentro del núcleo familiar hay personas menores de edad, con discapacidad y adultos mayores), todas las familias permanecen en sus viviendas.

Santa Isabel.

Santa Isabel/km 79, 80, 86, 89, 90, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59], por causa de las lluvias de la madrugada del **09/06/2026**, se suscitó un **deslizamiento** en la vía de primer orden. El **09/06/2026**, CB Santa Isabel informó que en el km 89, cerca del deslizamiento, una pareja de esposos fue afectada por una caída de material al tratar de cruzar la vía caminando; la persona femenina falleció y el masculino fue trasladado a casa de salud. Con fecha **13/06/2026** se logró retirar el tráiler que se encontraba atrapado en el **deslizamiento** de tierra del km 90 aprox. de la E-59 Vía Girón - Pasaje. Con fecha **15/06/2026** autoridades de **SNGR** y **MIT** realizan recorrido e inspección técnica verificando los trabajos para la apertura de la vía; de igual forma, se realizó evaluación con drones de las cuencas hidrográficas que provocaron los deslizamientos. Con fecha **17/06/2026** MIT informa de un nuevo **deslizamiento** de material rocoso de gran tamaño bloqueando la calzada en el km 86. La vía de primer orden permanece **Cerrada**. El **18/06/2026** se **declara en emergencia por 60 días** la vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59] comprendida entre los km76+000 hasta aproximadamente el km 123. La vía de primer orden se encuentra cerrada, como vías alternas para vehículos livianos se encuentra la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.

- 1 persona fallecida.
- 1 persona herida.
- 1 bien privado destruido (tráiler cabezal)
- 1 bien privado afectado (camión atascado)
- 200 metros de vía aproximadamente

Con fecha **19/06/2026**, MIT informa que continúan realizando trabajos de desalojo y limpieza de material rocoso de gran tamaño en la vía de primer orden, con el apoyo de maquinaria pesada de **CELEC**, **GAD Provincial** y los **GAD Santa Isabel y Pucará**. **SNGR** mantiene el monitoreo del evento.

Cuenca

- **Molleturo/Km 101, Vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias registradas la madrugada del **05/06/2026**, se suscitó un **deslizamiento** sobre la vía de primer orden. Mediante comunicado con fecha 09/06/2026, **MIT** informa que la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme se mantendrá cerrada debido a las tareas de limpieza que se prevé tomarán todo el día; vía alterna: Cuenca - Zhud - Cochancay - El Triunfo.

- 50 metros de vía aproximadamente

El 09/06/2026, CTE colabora con el tránsito vehicular, MIT realiza limpieza de la vía, SNGR realiza monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Roberto Luna- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: roberto.luna@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>