

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0366

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de julio de 2026 - 09:02:06 / Página 1 de 5

Periodo de Monitoreo:	Desde:	21:00	01/07/2026	Hasta:	09:00	02/07/2026
-----------------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	08:00 Sin reporte de actividad superficial.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchí	AMARILLA	08:00 Sin reporte de actividad superficial.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	08:00 Sin reporte de actividad superficial.	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	08:00 Sin reporte de actividad superficial.	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	08:00 Sin reporte de actividad superficial.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 Cuerpos Hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

00 Cuerpo Hídrico con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

00 Incendios Controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1986.81	1991.00	08:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2151.34	2153.45	08:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	80.34	85.00	08:59	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.22	116.00	08:59	●
Chongón, Guayas	44.50	46.51	55.15	08:46	●

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0366

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de julio de 2026 - 09:02:06 / Página 2 de 5

El Azúcar, Santa Elena	40.00	41.63	45.09	08:46	
San Vicente, Santa Elena	50.00	56.97	58.00	08:46	
La Esperanza, Manabí	53.40	--	66.00	--	--
Poza Honda, Manabí	104.29	--	106.51	--	--
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	--	68.50	--	--
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



ADVERTENCIA # 47

AMENAZA: LUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

VIGENCIA: desde 16:00 del 01 de julio hasta las 20:00 del 04 de julio de 2026

DESCRIPCIÓN: Entre las 16:00 pm del 01 y las 20:00 pm del 04 de julio de 2026, se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada y alta intensidad en varios sectores de la región Amazónica. Además, en sectores específicos del norte de la región Litoral se podrían producir lluvias de intensidad variable. Se estima que los eventos más relevantes se presentarán entre los días 02 y 03 de julio de 2026. Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias con acumulados significativos.

ZONAS AFECTADAS:

- **Región Litoral:** Eventos de lluvia de variable intensidad en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo e interior de Manabí.
- **Región Interandina:** Se estiman lluvias en localidades cercanas a las estribaciones de la cordillera occidental norte y principalmente en la estribación de la cordillera oriental
- **Región Amazónica:** Se anticipan lluvias significativas en gran parte de la región, con posibles episodios intensos en localidades próximas a la estribación de la cordillera.

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
---	---	---	---	---

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización: Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].



Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0366

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de julio de 2026 - 09:02:06 / Página 3 de 5

Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP.
Situación actual:	Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo. El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, se mantiene durante 295 días en la abscisa (25/05/2026). La vía en el tramo San Luis - Reventador se encuentra habilitada con restricción para vehículos pesados mayor a 2 ejes con carga.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 7 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	26/05/2026: MIT, con apoyo de OCP, Petroecuador y CELEC EP, continúa trabajos protección de márgenes de los ríos, Marker, Loco y Malo. El COE parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda esta convocado para las 17:00, para coordinar acciones debido a las afectaciones por la erosión que ha afectado el sector productivo y a una familia por el acceso vial a la zona 25/05/2026: La Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP realiza obras temporales y permanentes de ejecución. Policía Nacional ejecuta control vehicular.
Fuentes de información:	SNCR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNCR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

01 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Santa Isabel	Santa Isabel	km 79, 80, 86, 88, 90 vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59]	DESPLAZAMIENTO	200	09/06/2026	para vehículos livianos la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.

15 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Pucará	Pucará	Téndales, San Francisco, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	ALUVIÓN	300	09/06/2026	Ninguna
2	Sucumbios	Cáscales	El Dorado de Cáscale	Cascales-Lumbaquí-El Reventador- Vía Quito Km 71 [E-45]	HUNDIMIENTO	20	06/05/2026	Ninguna
3	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	02/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrío.
4	El Oro	Machala	El Cambio	Vía El Cambio - La Iberia [E-25]	HUNDIMIENTO	8	21/02/2026	Ninguna
5	Cañar	Cañar	Biblián	El Rocio, vía Cuenca-Cañar-Alausi [E-35]	HUNDIMIENTO	30	19/11/2025	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0366

Fecha y Hora de actualización: Jueves, 02 de julio de 2026 - 09:02:06 / Página 4 de 5

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
6	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadalupe; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
7	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
8	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
9	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
10	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
11	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
12	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
13	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasquí - Tumbabiro.
14	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
15	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

04 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toalí	DESPLAZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
3	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESPLAZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
4	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESPLAZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Pucará	Pucará	Téndales, San Francisco, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	ALUVIÓN	100	09/06/2026	Ninguna
1	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

06 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Estero La Viuda, vía Guadalupe - La Carmela - Naranjal - El Guayabo - El Limón - Esmeraldas - San Ramón	Aluvión	--	08/06/2026	Ninguna
2	Bolívar	Chillanes	San José del Tambo	Sector Las Minas, vía a la Colombia Alta	DESPLAZAMIENTO	100	01/05/2026	Ninguna
3	El Oro	Piñas	Capiro	Capiro, vía La Cruz - Lozumbe	DESPLAZAMIENTO	30	23/02/2026	Lozumbe - San Roque.
4	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
6	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESPLAZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0366

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de julio de 2026 - 09:02:06 / Página 5 de 5

04 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenías	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
2	Azuay	Cuenca	San Joaquín	San José de Barabón	INUNDACIÓN	100	12/03/2026	Ninguna
3	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbagui	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
4	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Jorge Dután. - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: jorge.dutan@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Javier Sarango. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>