

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0415

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de julio de 2026 - 21:25:30 / Página 1 de 7

Periodo de
Monitoreo:

Desde:

09:00

26/07/2026

Hasta:

21:00

26/07/2026

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	20:00 Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchí	AMARILLA	20:00 Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	20:00 Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	20:00 Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	20:00 Sin reporte de novedades.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 Cuerpo Hídrico desbordado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

04 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Esmeraldas	San Lorenzo	Calderón	Casa del Pobre	Tululbí
Esmeraldas	San Lorenzo	Calderón	La Chiquita	Quebrada Grande
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Borbón	Muelle de Borbón	Santiago
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Borbón	Muelle de Borbón	Cayapas

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

00 Incendio Controlado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0415

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de julio de 2026 - 21:25:30 / Página 2 de 7

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1988.62	1991.00	09:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2153.59	2153.45	09:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	79.69	85.00	08:55	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.14	116.00	08:19	●
Chongón, Guayas	44.50	46.38	55.15	08:55	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	41.82	45.09	09:00	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	56.83	58.00	09:00	●
La Esperanza, Manabí	53.40	59.74	66.00	07:10	●
Poza Honda, Manabí	104.29	100.26	106.51	08:50	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	51.17	68.50	08:00	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS. VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



● ADVERTENCIA # 54
AMENAZA: LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

VIGENCIA: desde 22:00 del 24 de julio hasta las 22:00 del 27 de julio de 2026

DESCRIPCIÓN: Entre la noche del 24 de julio y las 22:00 del 27 de julio de 2026, se prevé una alta probabilidad de ocurrencia de lluvias de intensidad moderada, con eventos puntualmente fuertes, principalmente al norte y centro de la región Litoral y de manera dispersa en la región Amazónica. Las precipitaciones más significativas se estiman el 24 y el 27 de julio, cuando podrían registrarse los mayores acumulados e intensidades.

ZONAS AFECTADAS:

- * **Región Litoral:** Provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, zona norte de Manabí, norte de Los Ríos y norte del Guayas.
- * **Región Interandina:** Se estiman lluvias en localidades cercanas a las estribaciones de la cordillera occidental norte y Bolívar.
- * **Región Amazónica:** Se prevén en gran parte de la región, con eventos de mayor intensidad en sectores del sur de la región.

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
2026-07-26 18:22:45	3.7	24 Km	a 9.47 km de Esmeraldas, Esmeraldas	SI

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0415

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de julio de 2026 - 21:25:30 / Página 3 de 7

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Inundación

Localización:	Esmeraldas/San Lorenzo/San Javier de Cachavi/Recinto Chillavi y Nuevo Esperanza
Antecedentes:	Por lluvias registradas en la madrugada del 21/07/2026, se produjo el desbordamiento del río Chillavi, que afectó varias viviendas. Cabe indicar que los recintos son de difícil acceso.
Situación actual:	Las 5 familias afectadas permanecen en familia de acogida; el servicio eléctrico en el recinto ya fue restablecido y el río Chillavi se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.
Afectaciones:	- 94 familias, 235 personas afectadas. - 94 viviendas afectadas. - 100% del servicio eléctrico afectado (rehabilitado).
Acciones de respuesta:	UGR San Lorenzo realizó el levantamiento de información y daños y remitió el EVIN. SNGR realiza seguimiento al evento
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas / UGR San Lorenzo/SNGR.



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Esmeraldas/Majua/Isla San Juan.
Antecedentes:	Por lluvias registradas en la madrugada del 19/07/2026, se produjo el desbordamiento del río Majua en la isla San Juan, provocando inundación en varias viviendas de la isla.
Situación actual:	La familia damnificada continúa en casas de familias de acogida. El río Majua se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.
Afectaciones:	- 1 familia, 4 personas damnificadas - 1 familia, 2 personas afectadas - 3 familias, 7 personas afectadas indirectamente (no podían salir de sus viviendas porque las calles estaban anegadas). - 1 vivienda destruida - 1 vivienda afectada
Acciones de respuesta:	DGR GAD Cantonal Esmeraldas realizó una inspección en la isla e informa que efectuó la EVIN. SNGR coordina recursos para realizar la entrega de asistencia humanitaria. SNGR realiza seguimiento al evento. Prefectura Esmeraldas realizó la inspección.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas / DGR Esmeraldas/GAD Parroquial/Prefectura Esmeraldas/SNGR.



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Eloy Alfaro/Atahualpa/Rampidal
Antecedentes:	Por lluvias registradas en la madrugada del 19/07/2026, se produjo el desbordamiento del río Cayapas, que afectó varias viviendas. Cabe indicar que la comunidad Rampidal es de difícil acceso.
Situación actual:	Las familias afectadas permanecen en casas de familias de acogida. El río Cayapa se encuentra normal. No se presencian lluvias en el sector.
Afectaciones:	- 13 familias, 90 personas afectadas. - 13 viviendas afectadas.
Acciones de respuesta:	UGR Eloy Alfaro realizó el levantamiento de información y daños y remitió la EVIN. SNGR mantiene monitoreo del evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas / UGR Eloy Alfaro/SNGR.

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0415

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de julio de 2026 - 21:25:30 / Página 4 de 7

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo. El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, se mantiene durante 345 días(14/07/2026). Se evidencia que existe una profundización del cauce en la abscisa 5+000.
Situación actual:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 7 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay)(14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100.03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	15/07/2026: CELEC EP, a través del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, informa que se encuentra ejecutando obras temporales y permanentes para mitigar el avance de la erosión en el río Quijos (sector Alto Coca). Adicional, realiza trabajos de protección de las márgenes del río Malo.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

ZONA 7



Inundación

Localización:	Zamora Chinchipe/Zamora /Guadalupe/ Varios Sectores: Cansama, Piuntza, La Hueca, Santa Isabel, Vía Guadalupe - Santa Isabel.
Antecedentes:	Producto de las lluvias intensas suscitadas durante todo el día viernes 03/07/2026, se produjo el desbordamiento de los ríos Canizama afectando a los sectores Piuntza, Cantzama, y el desbordamiento del río Yacuambi afectando a Santa Isabel, La Hueca y Guadalupe. En primera instancia se presentan inundaciones de viviendas y asiste Cuerpo de Bomberos Zamora a atender la emergencia y junto a la comunidad empiezan a evacuar las viviendas, personas y enseres hasta entrada la noche. Alrededor de las 20:30 se presentó un nuevo crecimiento súbito de los ríos Canizama y Yacuambi que afectó mucho más a estos sectores poblados, en donde se generaron crecidas de gran magnitud en los ríos Yacuambi, río Zamora y río Nangaritzza.
Situación actual:	Al momento se encuentran 26 familias con 74 personas en el Alojamiento Temporal Unidad Educativa "Daniel Martínez Ordoñez". Los ríos Canizama, Yacuambi y Zamora se mantienen en su cauce normal. Para la atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: el COE Provincial de Zamora Chinchipe, el COE Parroquial de Guadalupe y el COE

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0415

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de julio de 2026 - 21:25:30 / Página 5 de 7

	Cantonal de Zamora. El PC Puesto de Comando y Sala Situacional se mantiene activo y ubicado en la Misión Franciscana de Guadalupe y el PMU se encuentra activo en el GAD Parroquial. Se han emitido la Declaratoria de emergencia cantonal y la Declaratoria de emergencia provincial con fecha el 4 de julio. De acuerdo al boletín de Pronóstico del Tiempo Extendido para la Zona Sur del Ecuador, en los próximos días se prevé incremento de la temperaturas diurnas y lluvias puntuales, principalmente en el litoral.
Afectaciones:	- 42 personas heridas (entre ellos 10 son bomberos rescatados con vida) - 18 personas con atención pre-hospitalaria - 13 personas fallecidas - 6 personas extraviadas. - 19 familias afectadas (52 personas afectadas en evaluación) - 101 familias damnificadas (252 personas damnificadas - en evaluación) - 26 viviendas afectadas - en evaluación de infraestructura) - 5 viviendas destruidas - 23 bienes privados afectados - en evaluación) - 20% de servicio de agua potable afectado - 20% de servicio de electricidad afectado - Restablecido - 20% de servicio de telecomunicación afectado - Restablecido - 30% de acceso de vías afectadas - en evaluación) - 1 puente destruido. - 20811 animales muertos (20 cerdos, 26 bovinos, 20.000 peces, 665 gallinas y 100 cuyes) - (en evaluación) - 174,75 hectáreas de cultivos de café, cacao y plátano afectadas, frutales afectados - (en evaluación). - 70 hectáreas de cultivos perdidos
Acciones de respuesta:	COE Provincial sesionó en las instalaciones del GAD Provincial el 19/07/2026 y las principales resoluciones: - Continuar de forma ininterrumpida con la búsqueda de personas desaparecidas. Atender prioritariamente al barrio Soapaca para el encauzamiento del río Zamora. Coordinar con la Fiscalía (FGE) para definir los protocolos legales de la Fase 2 de búsqueda. - El día 20 de julio en la ciudad de Zamora se llevó a cabo la reunión entre Prefectura, Fiscalía, PPN, Fuerzas Armadas, Min Gobierno, Gobernación de la provincia, CB Zamora y SNGR, para tratar tema legal de situación de personas aun desaparecidas e informe de las operaciones de búsqueda. - Se integraron a las labores de búsqueda los cuerpos de bomberos de Riobamba y Latacunga, cada uno con tres drones, seis drones en total. Dentro de las acciones adicionales se tienen las siguientes: Se reunió la MTT4 del COE Provincial para analizar y determinar acciones en relación a las donaciones particulares y centro de acopio que se encuentra a cargo de la Junta Parroquial y MDH. SNGR coordina con la Sala Situacional y COE, consolida información y seguimiento de la emergencia, coordina levantamiento de información, EVIN y entrega de Asistencia Humanitaria SNGR ha gestionado bonos de contingencia para núcleos familiares damnificados, los mismos que ya fueron remitidos al MDH para el procedimiento correspondiente. SNGR ha entregado 410 kits de Asistencia Humanitaria y esta pendiente la entrega de kits de dormir a familias afectadas. Gobernación de Zamora Chinchipe coordina acciones de respuesta. MIT y GAD Provincial de Zamora Chinchipe para los trabajos de limpieza vial y en viviendas afectadas GAD Cantonal de Zamora y GAD Parroquial de Guadalupe apoya en tareas de logística. CB Zamora continúa con las labores de búsqueda y rescate con apoyo de CB: El Pangui, Yantzaza, Huamboya, Logroño, Centinela del Cóndor, Cuenca, Nangaritz, Tiwintza y Gualaquiza. FFAA continúan con las tareas de búsqueda y rescate. Policía Nacional y DINASED continúan con labores de búsqueda y rescate MSP y Cruz Roja Ecuatoriana brindan atención médica y pre-hospitalaria MINEDEC coordina actividades de seguimiento a unidades educativas afectadas. MPCEI (Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones) realiza levantamiento de información. Colegio de Psicólogos de la Provincia de Zamora Chinchipe y ORGAEPSI (Organismo Autónomo de Especialidades Psicológicas) brindan atención psicológica.
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva Loja-Zamora Chinchipe/CB Zamora Chinchipe/ UGR de Zamora Chinchipe

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0415

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de julio de 2026 - 21:25:30 / Página 6 de 7

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

00 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
--	--	--	--	--	--	--	--	--

17 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Zamora Chinchipe	Centinela del Cóndor	Zumbi	La Florida, vía a Zumbi-Paquisha	DESPLAZAMIENTO	110	17/07/2026	Yanzatza-Los Hachos-Mutintza- Los Ceibos- El Dorado Los Encuentros - Bellavista - Paquisha
2	Azuay	Pucará	Pucará	Túnel San Francisco-km 103, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	ALUVIÓN	100	25/06/2026	vehículos livianos: Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados: vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.
3	Azuay	Santa Isabel	Santa Isabel	km 79, 80, 86, 88, 90 vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59]	DESPLAZAMIENTO	200	09/06/2026	para vehículos livianos la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.
4	Sucumbios	Cáscales	El Dorado de Cáscale	Cascales-Lumbaquí-El Reventador- Vía Quito Km 71 [E-45]	HUNDIMIENTO	20	06/05/2026	Ninguna
5	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	02/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio.
6	El Oro	Machala	El Cambio	Vía El Cambio - La Iberia [E-25]	HUNDIMIENTO	8	21/02/2026	Ninguna
7	Cañar	Cañar	Bibilán	El Rocío, vía Cuenca-Cañar-Alausi [E-35]	HUNDIMIENTO	30	19/11/2025	Ninguna
8	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadalupe; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
9	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
10	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
11	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
12	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
14	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra, 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
16	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
17	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0415

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de julio de 2026 - 21:25:30 / Página 7 de 7

04 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toalí	DESIZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
3	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
4	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

01 VÍA DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADA:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

04 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Chambo	Chambo	San Isidro, vía Chambo - Quimiag	DESIZAMIENTO	40	24/07/2026	Ninguna
2	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
3	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

04 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	Chillanes	San José del Tambo	Sector Las Minas, vía a la Colombia Alta	DESIZAMIENTO	100	01/05/2026	Ninguna
2	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenias	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
3	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaquí	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
4	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturiví Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturiví Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Carlos Álvarez.- Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: carlos.alvarez@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Javier Sarango.- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>