

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0424

Fecha y Hora de actualización: viernes, 31 de julio de 2026 - 10:04:32 / Página 1 de 6

Periodo de
Monitoreo:

Desde:

21:00

30/07/2026

Hasta:

09:00

31/07/2026

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	Volcán despejado, sin reporte de novedades.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchí	AMARILLA	Sin reporte de novedades.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Volcán despejado, sin reporte de novedades.	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	Volcán despejado, sin reporte de novedades.	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	Volcán despejado, sin reporte de novedades.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 Cuerpo Hídrico desbordado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

00 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

00 Incendio Controlado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0424

Fecha y Hora de actualización: viernes, 31 de julio de 2026 - 10:04:32 / Página 2 de 6

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1986.45	1991.00	09:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2152.92	2153.45	09:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	79.80	85.00	08:20	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.17	116.00	08:20	●
Chongón, Guayas	44.50	46.26	55.15	08:20	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	41.94	45.09	08:00	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	56.74	58.00	08:00	●
La Esperanza, Manabí	53.40	59.60	66.00	08:30	●
Poza Honda, Manabí	104.29	100.17	106.51	08:30	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	51.18	68.50	08:30	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS. VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0424

Fecha y Hora de actualización: viernes, 31 de julio de 2026 - 10:04:32 / Página 3 de 6

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
2026-07-30 20:10:02	4.3	25 Km	a 40.78 km de Manta, Manabí	NO

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Erosión Hidrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, se mantiene durante 345 días(14/07/2026). Se evidencia que existe una profundización del cauce en la abscisa 5+000.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 7 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay)(14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	15/07/2026: CELEC EP, a través del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, informa que se encuentra ejecutando obras temporales y permanentes para mitigar el avance de la erosión en el río Quijos (sector Alto Coca). Adicional, realiza trabajos de protección de las márgenes del río Malo.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

ZONA 7



Inundación

Localización:	Zamora Chinchipe/Zamora /Guadalupe/Varios Sectores: Cantzama, Piuntza, La Hueca, Santa Isabel, Vía Guadalupe - Santa Isabel
Antecedentes:	Producto de las lluvias intensas suscitadas durante todo el día viernes 03/07/2026, se produjo el desbordamiento de los ríos Canizama afectando a los sectores Piuntza, Cantzama, y el desbordamiento del río Yacuambi afectando a Santa

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0424

Fecha y Hora de actualización: viernes, 31 de julio de 2026 – 10:04:32 / Página 4 de 6

	Isabel, La Hueca y Guadalupe. En primera instancia se presentan inundaciones de viviendas y asiste Cuerpo de Bomberos Zamora a atender la emergencia y junto a la comunidad empiezan a evacuar las viviendas, personas y enseres hasta entrada la noche. Alrededor de las 20:30 se presentó un nuevo crecimiento súbito de los ríos Canizama y Yacuambi que afectó mucho más a estos sectores poblados, en donde se generaron crecidas de gran magnitud en los ríos Yacuambi, río Zamora y río Nangaritzza. Desde el inicio de la emergencia, personal de 29 Cuerpos de Bomberos de varias jurisdicciones del país, realizaron labores de atención y búsqueda. En función de la evolución del evento y la necesidad de fortalecer la capacidad operativa, se ha integrado personal de diferentes provincias para ampliar la cobertura de las acciones de búsqueda y rescate.
Situación actual:	Al momento se encuentran 21 familias con 56 personas en el Alojamiento Temporal Unidad Educativa “Daniel Martínez Ordoñez”. Los ríos Canizama, Yacuambi y Zamora se mantienen en su cauce normal, y en relación con los servicios básicos siguen afectados; las vías de tercer orden se encuentran parcialmente habilitadas al tránsito vehicular; y las operaciones de búsqueda de las personas extraviadas continúa por parte de los organismos de primera respuesta. Para la atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: el COE Provincial de Zamora Chinchipe, el COE Parroquial de Guadalupe y el COE Cantonal de Zamora. El PC Puesto de Comando y Sala Situacional se mantiene activo y ubicado en la Misión Franciscana de Guadalupe y el PMU se encuentra activo en el GAD Parroquial. Se han emitido la Declaratoria de emergencia cantonal y la Declaratoria de emergencia provincial con fecha el 4 de julio. De acuerdo con el Boletín de Pronóstico Regional del Tiempo emitido por el INAMHI el 30 de julio, en la zona sur de la provincia de Zamora Chinchipe se prevén una mañana con llovizna ocasional, mientras que durante la tarde se mantendrá las llovizna ocasional.
Afectaciones:	- 42 personas heridas (entre ellos 10 son bomberos rescatados con vida) - 18 personas con atención pre-hospitalaria - 13 personas fallecidas - 6 personas extraviadas. - 19 familias afectadas (52 personas afectadas en evaluación) - 101 familias damnificadas (252 personas damnificadas - en evaluación) - 26 viviendas afectadas - en evaluación de infraestructura) - 5 viviendas destruidas - 23 bienes privados afectados - en evaluación) - 20% de servicio de agua potable afectado - 20% de servicio de electricidad afectado - Restablecido - 20% de servicio de telecomunicación afectado - Restablecido - 30% de acceso de vías afectadas - en evaluación) - 1 puente destruido. - 20811 animales muertos (20 cerdos, 26 bovinos, 20.000 peces, 665 gallinas y 100 cuyes) - (en evaluación) - 174,75 hectáreas de cultivos de café, cacao y plátano afectadas, frutales afectados - (en evaluación). - 70 hectáreas de cultivos perdidos
Acciones de respuesta:	COE Provincial sesionó en las instalaciones del GAD Provincial el 26/07/2026 y las principales resoluciones fueron: Continuar con las acciones de búsqueda, localización y recuperación de las personas reportadas como desaparecidas a consecuencia del aluvión ocurrido en el sector de Kantzama, destinando los recursos humanos, técnicos, logísticos y operativos necesarios, y manteniendo la coordinación permanente. Disponer a las Mesas Técnicas de Trabajo MTT-3, MTT-7, en coordinación con la MTT-4 y las instituciones competentes, ejecuten las acciones necesarias para la implementación del bono de arrendamiento de vivienda destinado a las familias afectadas que actualmente permanecen en el albergue temporal, conforme a la normativa vigente y los mecanismos establecidos por las entidades rectoras. Disponer a las Mesas Técnicas de Trabajo MTT-3, MTT-4 y MTT-5 que se realice la evaluación técnica, operativa y de habitabilidad de la Unidad Educativa puesta a disposición por el Ministerio de Educación, con el fin de determinar su viabilidad para la continuidad o reubicación de las personas albergadas en la Escuela Daniel Martínez, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y acceso a los servicios esenciales. Adicional se mantienen las siguientes acciones: Se mantiene la distribución de agua mediante tanqueros de manera continua en el alojamiento temporal y a la población afectada en general. SNGR mantiene el monitoreo del alojamiento temporal activo y coordina acciones con el Cuerpo de Bomberos de Zamora, que continúa con las labores de búsqueda de las personas extraviadas, mientras que la Gobernación de Zamora Chinchipe brinda apoyo logístico para fortalecer dichas operaciones. FFAA y Policía Nacional brindan apoyo en seguridad y en la logística COE Cantonal y Provincial se mantienen activos y continúan con articulación de acciones a fin de mitigar el evento.

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0424

Fecha y Hora de actualización: viernes, 31 de julio de 2026 - 10:04:32 / Página 5 de 6

Fuentes de información:	MIT y GAD Provincial de Zamora Chinchipe realizan trabajos de limpieza vial.
	GAD Cantonal de Zamora y GAD Parroquial de Guadalupe continúan con tareas de apoyo de logística.
	SNGR CZ7 Umeva Loja-Zamora Chinchipe/CB Zamora Chinchipe/ UGR de Zamora Chinchipe

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

00 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
--	--	--	--	--	--	--	--	--

17 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Zamora Chinchipe	Centinela del Cóndor	Zumbi	La Florida, vía a Zumbi-Paquisha	DESPLAZAMIENTO	110	17/07/2026	Yanzatza-Los Hachos-Mutintza- Los Ceibos- El Dorado Los Encuentros - Bellavista - Paquisha
2	Azuay	Pucará	Pucará	Túnel San Francisco-km 103, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	ALUVIÓN	100	25/06/2026	vehículos livianos: Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados: vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.
3	Azuay	Santa Isabel	Santa Isabel	km 79, 80, 86, 88, 90 vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59]	DESPLAZAMIENTO	200	09/06/2026	para vehículos livianos la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.
4	Sucumbios	Cáscales	El Dorado de Cáscale	Cascales-Lumbaqui-El Reventador- Vía Quito Km 71 [E-45]	HUNDIMIENTO	20	06/05/2026	Ninguna
5	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	02/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio.
6	El Oro	Machala	El Cambio	Vía El Cambio - La Iberia [E-25]	HUNDIMIENTO	8	21/02/2026	Ninguna
7	Cañar	Cañar	Biblián	El Rocío, vía Cuenca-Cañar-Alausi [E-35]	HUNDIMIENTO	30	19/11/2025	Ninguna
8	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadalupe; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
9	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
10	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
11	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
12	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
14	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra, 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
16	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0424

Fecha y Hora de actualización: viernes, 31 de julio de 2026 - 10:04:32 / Página 6 de 6

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
17	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	EROSIÓN HÍDRICA	1400	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

04 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toalí	DESIZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAMAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
3	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
4	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

01 VÍA DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADA:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAMAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

03 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
3	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

03 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Orellana	Francisco de Orellana	San Luis de Armenias	Comunidad Patas Yacu, Vía comunidad 6 de Enero	EROSIÓN HÍDRICA	--	24/03/2026	Ninguna
2	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaqui	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
3	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isínche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Juan Carlos Bravo - Digitador Nacional de Eventos Adversos
Correo electrónico: juan.bravo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: @gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>