

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0475

Fecha y Hora de actualización: martes, 25 de agosto de 2026 - 21:57:16 / Página 1 de 6

Periodo de
Monitoreo:

Desde:

09:00

25/08/2026

Hasta:

21:00

25/08/2026

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	20h00 Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	20h00 Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	20h00 Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	20h00 Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	20h00 Sin novedades, sector nublado	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HIDRICOS:

00 Cuerpos Hidricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

03 Cuerpos Hidricos con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Napó	Tena	Chontapunta	Varios sectores	Napó
Orellana	Loreto	Loreto, Cabecera Cantonal	Loreto	Suno
Orellana	Francisco de Orellana	El Coca	El Coca	Payamino

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

06 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
Pichincha	Quito	La Ecuatoriana	Ciudadela Ibarra	--	25/08/2026
Azuay	Cuenca	Santa Ana	Toctepamba	--	25/08/2026
Chimborazo	Riobamba	Licto	Daldal	--	25/08/2026
Imbabura	Ibarra	La Esperanza	Paniquindra-Cubilche	--	25/08/2026
Imbabura	Ibarra	Sagrario	Piman	--	24/08/2026
Imbabura	Ibarra	Sagrario	El Arcángel	--	24/08/2026

00 Incendios Controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0475

Fecha y Hora de actualización: martes, 25 de agosto de 2026 - 21:57:16 / Página 2 de 6

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1985.66	1991.00	08:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2148.02	2152.58	08:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	77.82	85.00	08:00	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.11	116.00	08:00	●
Chongón, Guayas	44.50	46.10	55.15	08:15	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	41.94	45.09	08:15	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	56.55	58.00	08:15	●
La Esperanza, Manabí	53.40	58.30	66.00	08:00	●
Poza Honda, Manabí	104.29	99.45	106.51	08:00	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	51.19	68.50	08:00	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS. VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



● ADVERTENCIA # 63

AMENAZA: ALTA LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

VIGENCIA: desde 19:00 del 21 de agosto hasta las 12H00 del 25 de agosto de 2026

DESCRIPCIÓN: Entre las 19:00 del 21 de agosto y las 12:00 del 25 de agosto de 2026, se prevé una alta probabilidad de ocurrencia de lluvias de intensidad variable, principalmente en las zonas de estribación de la cordillera Oriental y en el norte e interior de la región Litoral. Las precipitaciones más significativas se estiman para el 23 y 24 de agosto, cuando podrían registrarse los mayores acumulados de precipitación, principalmente al norte y centro del Litoral. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masas según sus características geográficas

ZONAS AFECTADAS:

- * **Región Litoral:** Mayor probabilidad en localidades del interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Guayas.
- * **Región Interandina:** Mayor probabilidad en zonas de estribación de cordillera occidental, principalmente al occidente de Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.
- * **Región Amazónica:** Se prevén lluvias y lloviznas intermitentes con mayor probabilidad en zonas de estribación de cordillera oriental.
- * **Región Insular:** Se prevé lluvias ocasionales en las diferentes islas.

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0475

Fecha y Hora de actualización: martes, 25 de agosto de 2026 – 21:57:16 / Página 3 de 6

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	El frente de erosión se ubica en la abscisa 3+600, se mantiene durante 374 días(12/08/2026). Se mantiene una profundización del cause en la abscisa 5+000 hasta la 4+050.La vía Chaco – Limite con Sucumbios se encuentra habilitada.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 7 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 7 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	13/08/2026: GAD Municipal de El Chaco se encuentra en proceso de identificación y selección de beneficiarios de lotes para las familias de San Luis, San Carlos y San Rafael. Las familias deberán presentar los documentos hasta el 21 de agosto. CELEC EP, a través del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, informa que se encuentra ejecutando obras temporales y permanentes para mitigar el avance de la erosión en el río Quijos (sector Alto Coca). Adicional, realiza trabajos de protección de las márgenes del río Malo MIT con apoyo de GAD de Cascales realizó el mantenimiento del puente Marke. SNGR realiza monitoreo del evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

ZONA 7



Inundación

Localización:	Zamora Chinchipe/Zamora /Guadalupe/Varios Sectores: Cantzama, Piuntza, La Hueca, Santa Isabel, Vía Guadalupe – Santa Isabel
Antecedentes:	Producto de las lluvias intensas suscitadas durante todo el día viernes 03/07/2026, se produjo el desbordamiento de los ríos Canizama afectando a los sectores Piuntza, Cantzama, y el desbordamiento del río Yacuambi afectando a Santa Isabel, La Hueca y Guadalupe. En primera instancia se presentan inundaciones de viviendas y asiste Cuerpo de Bomberos Zamora a atender la emergencia y junto a la comunidad evacuan las viviendas, personas y enseres hasta entrada la

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0475

Fecha y Hora de actualización: martes, 25 de agosto de 2026 – 21:57:16 / Página 4 de 6

	noche. Alrededor de las 20:30 se presentó un nuevo crecimiento súbito de los ríos Canizama y Yacuambi que afectó mucho más a estos sectores poblados, en donde se generaron crecidas de gran magnitud en los ríos Yacuambi, río Zamora y río Nangaritza. Desde el inicio de la emergencia, personal de 29 Cuerpos de Bomberos de varias jurisdicciones del país, realizaron labores de atención y búsqueda.
Situación actual:	Al momento se encuentran 19 familias con 50 personas en el alojamiento temporal habilitado en la Unidad Educativa Daniel Martínez Ordóñez. Las vías de tercer orden se encuentran habilitadas al tránsito vehicular. Continúan activos: el COE Provincial de Zamora Chinchipe, el COE Parroquial de Guadalupe y el COE Cantonal de Zamora. Se han emitido la Declaratoria de emergencia cantonal y la Declaratoria de emergencia provincial con fecha el 4 de julio.
Afectaciones:	- 42 personas heridas (entre ellos 10 son bomberos rescatados con vida) – (Finalizado) - 18 personas con atención pre-hospitalaria – (Finalizado) - 13 personas fallecidas – (Finalizado) - 6 personas extraviadas – (En atención) - 19 familias afectadas, 52 personas afectadas – (Finalizado) - 101 familias damnificadas, 252 personas damnificadas (de las cuales 19 familias de 50 personas se encuentran en el Alojamiento Temporal) – (En atención) - 26 viviendas afectadas – (Finalizado) - 5 viviendas destruidas – (Finalizado) - 23 bienes privados afectados – (Finalizado) - 20% de servicio de agua potable afectado (Restablecido) - 20% de servicio de electricidad afectado (Restablecido) - 20% de servicio de telecomunicación afectado (Restablecido) - 30% de acceso de vías afectadas (Restablecido) - 1 puente destruido. (Restablecido) - 20811 animales muertos (20 porcinos, 26 bovinos, 20.000 peces, 665 aves y 100 cuyes) – (Finalizado) - 174,75 hectáreas de cultivos de café, cacao y plátano afectadas, frutales afectados – (Finalizado). - 70 hectáreas de cultivos perdidos – (Finalizado)
Acciones de respuesta:	SNGR realiza el monitoreo del alojamiento temporal activo. - El PMU liderado por la SNGR se desactivó oficialmente y se continuará con el seguimiento del evento desde la Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe con apoyo de personal técnico que se movilice a territorio. - Se mantendrán en estado activo y de alerta los Cuerpos de Bomberos de: Zamora, Centinela del Cóndor, Yantzaza, El Pangui y Gualaquiza, a fin de prestar el apoyo operativo que sea requerido en las tareas de localización. - COE Provincial resolvió la transición de la búsqueda de las personas extraviadas hacia una fase de investigación técnico-científica, manteniéndose la articulación interinstitucional y el apoyo operativo de los Cuerpos de Bomberos para las tareas de localización que sean requeridas.
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva Loja-Zamora Chinchipe/CB Zamora Chinchipe/ UGR de Zamora Chinchipe

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

00 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
--	--	--	--	--	--	--	--	--

16 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Santa Isabel	Santa Isabel	km 79, 80, 86, 88, 90, 95 vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59]	DESPLAZAMIENTO	200	09/06/2026	para vehículos livianos la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.
2	Azuay	Pucará	Pucará	Túnel San Francisco-km 103, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	ALUVIÓN	100	25/06/2026	vehículos livianos: Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados: vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0475

Fecha y Hora de actualización: martes, 25 de agosto de 2026 - 21:57:16 / Página 5 de 6

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
3	Sucumbios	Cáscales	El Dorado de Cáscale	Cascales-Lumbaqui-EI Reventador- Vía Quito Km 71 [E-45]	HUNDIMIENTO	20	06/05/2026	Ninguna
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, San Rafael, vía El Chaco - Reventador [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	02/04/2026	rutas alternas: Baeza- Narupa- Coca- Lago Agrio.
5	Azuay	Girón	Girón	km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	30	13/03/2026	Girón - San Fernando - Léntag.
6	Cañar	Cañar	Bibilán	El Rocío, vía Cuenca-Cañar-Alausi [E-35]	HUNDIMIENTO	30	19/11/2025	Ninguna
7	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadalupe; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
8	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
9	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
10	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
11	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
13	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
14	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasquí - Tumbabiro.
15	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
16	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	EROSIÓN HIDRICA	1400	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

05 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Zamora Chinchipe	Centinela del Condo	Zumbi	La Florida - Vía a Paquisha	DESLIZAMIENTO	20	22/08/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toali	DESLIZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
4	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
5	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

01 VÍA DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADA:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

03 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
3	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0475

Fecha y Hora de actualización: martes, 25 de agosto de 2026 – 21:57:16 / Página 6 de 6

02 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas – Lumbaqui	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
2	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico – El Batán, vía Isínche La Gloria – Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Joao Aspiazu - Digitador Nacional de Eventos Adversos
Correo electrónico: Luis.aspiazu@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: Cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>