

SitRep No. 9- Lluvias - desde el 01 de enero de 2026 a la fecha-Sucumbíos

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 10.08.2026 09:30

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de julio se han registrado **22 eventos adversos por lluvias afectando 7 cantones**. Los eventos más recurrentes corresponden a: Deslizamiento (27,27%), Vendaval (22,73%), Inundación (22,73%), hundimiento (18,18%), , lluvias intensas (4,55%), Aluvión (Flujos) (5%).
- En lo que va del año 2026, los cantones con mayor impacto a la población son: Shushufindi, Sucumbíos, Putumayo, Cuyabeno.
- En total, los eventos reportados, **impactaron a 187 personas**.
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-036-2026, emitida el 20/02/2026**, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar: - Mantener la Declaratoria de **ALERTA NARANJA** en las siguientes provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, **Sucumbíos**, Zamora Chinchipe.
- La SNGR ha entregado **un total de 54 bienes de asistencia humanitaria** en la provincia.

NIVEL DE
AFECTACIÓN


1

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

AVISO A CORTO PLAZO

DESDE las 16:00 del 10 de agosto 2026 HASTA 16:00 del 11 de agosto 2026



Niveles



Cantidad de precipitación diaria (mm/día)		
REGIÓN	NIVEL MEDIO	NIVEL ALTO
Litoral	10 - 18	-
Amazonia	22 - 31	32 - 54

Elaborado por: C.A.

- Región Amazónica:** Se prevén lluvias de intensidad leve y puntual alta, con mayor probabilidad en zonas de estribación de cordillera de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
- Región Litoral:** Se prevén lluvias de intensidad leve en el interior de Esmeraldas y zonas de estribación de cordillera occidental.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, de acuerdo con el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, **No** se registran cuerpos hídricos desbordados, tampoco se evidencia una tendencia al incremento de sus niveles.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **22 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

Cantón	Total general	Deslizamiento	Vendaval	Inundación	Hundimiento	Lluvias Intensas	Aluvión (Flujos)
SUCUMBÍOS	7	5	0	0	1	0	1
SHUSHUFINDI	4	0	4	0	0	0	0
PUTUMAYO	3	0	0	2	0	1	0
GONZALO PIZARRO	3	1	1	0	1	0	0
CUYABENO	2	0	0	2	0	0	0
LAGO AGRIO	2	0	0	1	1	0	0
CASCALES	1	0	0	0	1	0	0
Total general	22	6	5	5	4	1	1
		27,27%	22,73%	22,73%	18,18%	4,55%	5%

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR - Instituciones del SNDG/IRD. 10.09.2026 09:30

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:


Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 10.09.2026 09:30

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantón

Desde el 1 de enero del 2026 hasta la fecha, los cantones con mayor impacto a la población son: **Shushufindi** con **104 personas impactadas** y **4 eventos** registrados, **Sucumbios** con **30 personas impactadas** y **5 eventos** registrados, **Putumayo** con **27 personas impactadas** y **2 eventos** registrados, **Cuayabeno** con **25 personas impactadas** y **2 eventos** registrados, **Lago Agrio** con **1 persona impactada** y **2 eventos** registrados.

Canton	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectación Funcional	Est. Educativos Afectados	Puentes Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
SHUSHUFINDI	4	104	104	31	0	0	31	0	0	0	0	0
SUCUMBIOS	7	30	27	8	3	1	8	1	0	0	0	0,3
PUTUMAYO	3	27	20	5	7	1	6	0	1	0	0	0
CUYABENO	2	25	25	1	0	0	1	0	1	0	0	0
LAGO AGRIO	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0,09
GONZALO PIZARRO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,07
CASCALES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Total general	22	187	177	46	10	2	47	1	2	1	1	0,48




Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR – Instituciones del SNDGIRD 10.09.2026 09:30

Nota: *Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.

5. Número de eventos vs Personas Impactadas por meses:

Desde el 01/01/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su **mayor recurrencia en el mes de mayo** registrando el **36,36%**, mientras que **le mes con mayor impacto a la población fue abril con 56,15%**.

Mes	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Enero	1	0	4,55%	0,00%
Febrero	2	30	9,09%	16,04%
Abril	7	105	31,82%	56,15%
Mayo	8	52	36,36%	27,81%
Junio	2	0	9,09%	0,00%
Julio	2	0	9,09%	0%
Total general	22	187	100%	100%



Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10.09.2026 09:30

6. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La SNGR entregó un total de **54 bienes de asistencia humanitaria** beneficiando a **31 personas**.

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
CUYABENO	1	1	1	0	3	1	1
SUCUMBIOS	18	8	16	9	51	30	9
Total general	19	9	17	9	54	31	10

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10.09.2026 09:30

- Desde el 01 de enero a la fecha, las Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (SNDGIRD), han entregado un total de **335 bienes de asistencia humanitaria** a la población afectada, **beneficiando a 104 personas**.

Cantón	Kit de Dormir	Láminas de Zinc	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
SHUSHUFINDI	31	304	335	104	31
Total general	31	304	335	104	31

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10.09.2026 09:30

7. Declaratorias emitidas y COE activados:

Declaratorias de niveles de alertas en todo el país:

Nivel de Gobierno	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Regional	Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Zamora Chinchipe.	--	--	20/02/2026	Naranja	DECLÁRESE el estado de ALERTA NARANJA , a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10.09.2026 09:30

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha se han activado los siguientes COE:

Nro	Fecha de activación	Provincia	Cantón	Estado
1	9-mar-26	Sucumbíos	Sucumbíos	Activo
2	22-abr-26	Sucumbíos	Shushufindi	Activo
3	26-may-26	Sucumbíos	Putumayo	Activo

Fuente: Unidad de Monitoreo Imbabura SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10.09.2026 09:30

8. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detallan los eventos adversos relevantes:

Sucumbíos

- Rosa florida/ La Barquilla**, Debido a la socavación del río Chingual, la saturación hídrica del suelo y la inestabilidad de los taludes, se ha identificado un proceso de inestabilidad del terreno asociado a movimientos en masa y erosión hídrica. Como consecuencia, se han registrado afectaciones estructurales en viviendas aledañas, evidenciándose fisuras, asentamientos diferenciales y desplazamientos del terreno, lo que ha incrementado progresivamente el nivel de riesgo y la probabilidad de colapso parcial o total de las estructuras.

- **8 familia afectadas, 27 personas afectadas**

- **8 viviendas afectada**

06/05/2026, GAD C Sucumbíos donó un terreno para que los afectados reubiquen a las familias, una vez que se culminen con los trámites administrativos podrán reconstruir sus viviendas, GAD Parroquial da seguimiento. 30/03/2026, SNGR-UAR brindó acompañamiento técnico al GAD Parroquial Rosa Florida y del GAD C Sucumbíos, para evaluación del terreno donde se prevé reubicar a las familias donde se emite las siguientes recomendaciones: 1. Implementar un sistema adecuado de drenaje pluvial que permita evacuación eficiente de aguas lluvias. 2. Mantener y promover la cobertura vegetal en áreas no intervenidas para reducir la erosión superficial y mejorar la estabilidad del suelo. 3. Realizar el diseño de cimentaciones y obras de infraestructura considerando las condiciones de suelos arcillosos, especialmente su comportamiento ante saturación hídrica. 4. Ejecutar compactación y mejoramiento del suelo en las áreas destinadas a construcción, con el fin de incrementar su capacidad portante y estabilidad. 5. Coordinar la ejecución de las obras de agua potable y alcantarillado de manera integrada con el proceso de reubicación, asegurando que la infraestructura responda a las condiciones reales del terreno. 6. Realizar monitoreo durante la etapa de construcción, especialmente en temporadas lluviosas. El 30/03/2026, SNGR realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas por el evento. El 16/03/2025, la UGR GAD C Sucumbíos realizó el levantamiento de la EVIN. El 09/03/2026, se reunió el COE C Sucumbíos y resolvió 1. Activar el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Sucumbíos, con el fin de coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la atención de la situación de riesgo identificada en la parroquia Rosa Florida, comunidad La Barquilla. 2. Acoger en su totalidad las recomendaciones contenidas en el Informe Jurídico Nro. 06-PS-GADMS-2026, suscrito por el Dr. Ítalo Basantes, Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sucumbíos. 3. Disponer la activación de las Mesas Técnicas del COE Cantonal, particularmente las relacionadas con alojamiento temporal, infraestructura y servicios básicos, con el propósito de coordinar las acciones de evacuación preventiva, atención humanitaria y planificación de la reubicación de las familias afectadas. 4. Declarar al COE Cantonal de Sucumbíos en sesión permanente, a fin de realizar el seguimiento y evaluación continua de la situación, así como de las acciones que se implementen para atender la emergencia.

Shushufindi

- Shushufindi/ Shushufindi Central _ Barrio 16 de Abril _Recinto la Victoria**, Por lluvias y vientos registrados el 22/04/2026, se suscitó un vendaval el cual afectó el techo de varias viviendas de construcción mixta.

- **11 familias afectadas**

- **44 personas afectadas**

- **11 viviendas afectadas**

UGR GAD C Shushufindi realizó el levantamiento del EVIN determinando: 1. Recinto La Victoria - 6 familias y 24 personas afectadas. 2. Recinto 16 de Abril - 5 familias y 20 personas afectadas. El Centro de Responsabilidad Social Jorge Cazas Garzón realizaron la entrega de asistencia humanitaria, kits de dormir y láminas de zinc para la reconstrucción de las viviendas.

- **LA Recinto el Carmen - Precooperativa 18 de Noviembre**, Por lluvias y vientos registrados el 22/04/2026, se suscitó un vendaval el cual afectó el techo de varias viviendas de construcción mixta.

- **4 familias afectadas**
- **16 personas afectadas**
- **4 viviendas afectadas**

UGR GAD C Shushufindi realizó el levantamiento del EVIN determinando: 1. Recinto El Carmen - 3 familias y 12 personas afectadas. 2. Precooperativa 18 de Noviembre - 1 familia y 4 personas afectadas. El Centro de Responsabilidad Social Jorge Cazas Garzón realizaron la entrega de asistencia humanitaria, kits de dormir y láminas de zinc para la reconstrucción de las viviendas.


- **San Roque/Recinto San José, Nueva Vida, Precoop. 25 de Diciembre, San Jacinto, Barrio San Jorge, Los Vencedores, Tierras Orientales**, Por lluvias y vientos registrados el 20/04/2026, se suscitó un vendaval el cual afectó el techo de varias viviendas de construcción mixta.

- **42 personas afectadas directamente**
- **15 familias afectadas directamente**
- **15 viviendas afectadas.**

UGR GAD C Shushufindi realizó el levantamiento de la EVIN determinando: 1. San Jacinto - 2 familias y 5 personas afectadas. 2. Nueva Vida - 2 familias y 9 personas afectadas. 3. San Jorge - 1 familia y 5 personas afectadas. 4. 25 de Diciembre - 2 familias y 4 personas afectadas. 5. San José - 3 familias y 6 personas afectadas. 6. Los Vencedores - 1 familia y 2 personas afectadas. 7. Tierras Orientales - 4 familias y 11 personas afectadas. El Centro de Responsabilidad Social Jorge Cazas Garzón realizaron la entrega de asistencia humanitaria, kits de dormir y láminas de zinc para la reconstrucción de las viviendas.

9. Mapa de afectación por lluvias

Mapa personas impactadas por lluvias desde el 01 de enero del 2026 hasta el 31 de julio.



SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Imbabura de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Cynthia Delgado - Responsable Técnico de la Unidad Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cynthia.delgado@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 063700503

SitRep aprobado por:

Nombre: Gabriel Shigla - Analista de la Dirección Nacional de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: andres.shigla@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>