

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS -No. 0546

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 30 de septiembre de 2026 - 09:24:36 / Página 1 de 7

Periodo de Monitoreo:

Desde:

21:00

29/09/2026

Hasta:

09:00

30/09/2026

1. Monitoreo de amenazas

- **Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.**
- **Amenaza en incremento y probable materialización inminente.**
- **Amenaza dentro de los parámetros normales.**

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	07:20 Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube igual a 900 metros sobre el nivel del cráter con dirección Sur-Oeste.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchí	AMARILLA	08:00 sin reporte de novedades.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	08:00 sin reporte de novedades.	●
 Volcán Cotopaxi	Sin alerta declarada	08:00 sin reporte de novedades.	●
 Volcán Guagua Pichincha	Sin alerta declarada	08:00 sin reporte de novedades.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HIDRICOS:

08 Cuerpos Hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	El Calvario.	El Calvario
Esmeraldas	Quinindé	Viche	Viche	Viche
Esmeraldas	Quinindé	Cube	Pircuta	Cube
Esmeraldas	Muisne	San Gregorio	San Salvador	Canuto
Esmeraldas	Muisne	San Gregorio	San Salvador	Sucio
Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	Herrera	Herrera
Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Isla Luis Vargas Torres	Río Esmeraldas
Guayas	Naranjito	Naranjito	Recinto 5 Hermanos.	Río El Chorrón

20 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Cañar	La Troncal	Manuel J. Calle	Playa seca	Bulu Bulu
Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	Los Mangos	Teaone
Esmeraldas	Atacames	Tonchigüe	Tonchigüe	Tonchigüe
Esmeraldas	Atacames	Atacames	Atacames	Atacames
Esmeraldas	Atacames	Súa (Cab. En La Bocana)	Súa	Súa
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	San Antonio.	Río las juntas
Esmeraldas	Quinindé	La Unión	San Antonio	La Toquilla
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Recinto San Antonio y Recinto Los Amarillos.	Río Amarillo
Los Ríos	Vinces	Vinces	Malecón de Vinces	Vinces
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía	La Capilla	Río Daule
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Varios Sectores	Poza de cacao
Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé)	Cabecera Cantonal	Río Blanco
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Santo Domingo De Onzole	Recinto Capulí	Pambil
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Telembí	Cabecera parroquial Telembí	Cayapas
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Santo Domingo de Onzole	Recinto Capulí	Río Onzole
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas)	Varios Sectores	Vinces
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Varios Sectores	Avispas

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS -No. 0546

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 30 de septiembre de 2026 - 09:24:36 / Página 2 de 7

Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé)	Cabecera Cantonal.	Rio Quinindé
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Varios Recintos (Las Pampas y Rosa María)	Guachapeli
Los Ríos	Vinces	Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	San Francisco	Rio Junquillo

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

04 Incendios Activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
Azuay	Sigsig	Ludo	Rodeo Buenavista	--	29/09/2026
Chimborazo	Riobamba	Pungala	Santa Rosa de Gaunan por el Sub Centro San Gerardo	--	29/09/2026
Chimborazo	Chambo	Chambo	Ulpán en la quebrada que divide Ulpán con Guayllabamba.	--	29/09/2026
Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Guazazo, San Pedro de Iguazo.	--	29/09/2026

01 Incendios Controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
Cañar	Biblián	Sageo	Jérez Calchur.	--	29/09/2026

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1983.34	1991.00	07:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2132.89	2152.58	07:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	--	85.00	--	--
Central Baba, Los Ríos	115.00	116.27	116.00	02:30	●
Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	--
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	58.00	--	--
La Esperanza, Manabí	53.40	57.40	66.00	07:05	●
Poza Honda, Manabí	104.29	97.69	106.51	08:45	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	55.02	68.50	07:05	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--

* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. Existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS. VISITAR LA PÁGINA WEB:


<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS -No. 0546

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 30 de septiembre de 2026 - 09:24:36 / Página 3 de 7

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Muisne/San Gregorio/Comunidades: San Salvador, San José, Mono Bravo, Mono Manso, La Magdalena, Canalón, San Jacinto, El Pailón, Las Delicias y San Pablo.
Antecedentes:	Lluvias registradas entre la noche del 21 y la madrugada del 22/09/2026 provocaron el desbordamiento del río Sucio, afectando varias comunidades de la parroquia.
Situación actual:	Los ríos Sucio y Repartidero se encuentran normales, el sector ya no se encuentra anegado. Las familias siguen pernoctando en sus viviendas.
Afectaciones:	- 394 familias, 600 personas afectadas (bajo evaluación). - 350 viviendas afectadas (bajo evaluación). SNGR continuará con más entrega de asistencia humanitaria.
Acciones de respuesta:	MAG continúa con el levantamiento de información in situ mediante aplicativo digital del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo; adicionalmente, coordina recursos para informar sobre las afectaciones. UGR Muisne y Tenencia Política de San Gregorio continúan con el levantamiento de información y daños..
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/UGR Muisne/SNGR CZ1/MAG

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS -No. 0546

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 30 de septiembre de 2026 - 09:24:36 / Página 4 de 7



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Eloy Alfaro/Telembí/Comunidad Zapallo Grande.
Antecedentes:	El 25/09/2026, Debido a las recurrentes precipitaciones registradas durante la madrugada se produjo el desbordamiento del río Onzole, suscitándose una inundación en varias comunidades de la parroquia.
Situación actual:	UGR Eloy Alfaro en la sesión del COE informó sobre el incremento de afectaciones; el río Cayapa ya no está desbordado, se encuentra con tendencia a aumentar de nivel, las familias siguen en sus viviendas y los sectores ya no se encuentran anegados.
Afectaciones:	- 150 familias, 300 personas afectadas (en evaluación). - 150 viviendas afectadas (en evaluación).
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal Eloy Alfaro continúa realizando el levantamiento de información y daños.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/UGR Muisne/SNGR CZ1/MAG



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Eloy Alfaro/San Francisco de Onzole/Comunidades Zancudo, Arenal, Pintor 1 y 2, Tangare, San Francisco, Boca de Iscuandé.
Antecedentes:	El 25/09/2026, Debido a las recurrentes precipitaciones registradas durante la madrugada se produjo el desbordamiento del río Onzole, suscitándose una inundación en varias comunidades de la parroquia.
Situación actual:	UGR Eloy Alfaro informa que se registra un incremento de familias y personas afectadas. Debido a la distancia y complejidad para acceder a las comunidades, continuará con las inspecciones
Afectaciones:	- 241 familias y 949 personas afectadas (en evaluación). - 241 viviendas afectadas (en evaluación). - Calles anegadas (en evaluación).
Acciones de respuesta:	UGR Eloy Alfaro, en conjunto con la SNGR y el MDTH realizaron recorrido en varias comunidades de la parroquia
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/UGR Muisne/SNGR CZ1/MAG



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Eloy Alfaro/Santo Domingo de Ónzole/Comunidades Capulí, Pambil Colón, Santo Domingo.
Antecedentes:	El 24/09/2026, debido a las recurrentes precipitaciones registradas en la noche se produjo el desbordamiento de los ríos Ónzole y Pambil, inundando varias comunidades de la parroquia.
Situación actual:	UGR Eloy Alfaro informa que se registra un incremento de familias y personas afectadas. Debido a la distancia y complejidad para acceder a las comunidades, continuará con las inspecciones.
Afectaciones:	- 292 familias y 1128 personas afectadas (en evaluación) - 292 viviendas afectadas (en evaluación) - calles anegadas (en evaluación)
Acciones de respuesta:	UGR Eloy Alfaro coordina recursos para realizar el levantamiento de información y daños
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/UGR Muisne/SNGR CZ1/MAG

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS -No. 0546

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 30 de septiembre de 2026 - 09:24:36 / Página 5 de 7

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero de 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. Se mantiene vigente la declaratoria emitida mediante la Resolución SGR-058-2021, mediante la cual se cambió el nivel de alerta de naranja a roja.
Situación actual:	El frente de erosión se mantiene ubicado en la abscisa 3+600 desde hace 374 días, según el registro del 12/08/2026.
Afectaciones:	Desde 2020 hasta la fecha, se registran las siguientes afectaciones: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 135 Personas Damnificadas. (39 personas en proceso de atención - bonos) - 82 Personas Afectadas. - 164 Personas Evacuadas. - 29 Viviendas destruidas. - 10 Viviendas afectadas (con grietas) - 1.400 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 7 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 7 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de cultivos perdidos. - 3.448 animales de granja afectados o muertos
Acciones de respuesta:	13/08/2026: GAD Municipal de El Chaco se encuentra en proceso de identificación y selección de beneficiarios de lotes para las familias de San Luis, San Carlos y San Rafael. Las familias deberán presentar los documentos hasta el 21 de agosto. CELEC EP, a través del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, informa que se encuentra ejecutando obras temporales y permanentes para mitigar el avance de la erosión en el río Quijos (sector Alto Coca). Adicional, realiza trabajos de protección de las márgenes del río Malo El MIT, con el apoyo del GAD de Cascales, realizó el mantenimiento del puente Marker. SNGR realiza monitoreo del evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por Evento adverso

01 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Los Rios	Babahoyo	El Salto	Puentes Gemelos	HUNDIMIENTO	5	28/09/2026	tránsito liviano se moviliza por el puente La Roldos, mientras que los vehículos pesados se movilizan por el Bypass de la ciudad

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS -No. 0546

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 30 de septiembre de 2026 - 09:24:36 / Página 6 de 7

15 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 71+500, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	20	28/09/2026	Ninguna
2	Loja	Puyango	Alamor	Alamor, vía Alamor-Puente Puyango	DESLIZAMIENTO	20	27/09/2026	Ninguna
3	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 92, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	50	27/09/2026	Ninguna
4	Azuay	Santa Isabel	Santa Isabel	km 79, 80, 86, 88, 90, 95 vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59]	DESLIZAMIENTO	200	09/06/2026	para vehículos livianos la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.
5	Azuay	Pucará	Pucará	Túnel San Francisco-km 103, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	ALUVIÓN	100	25/06/2026	vehículos livianos: Cuenca - Molleturo - El Empalme y para vehículos pesados: vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.
6	Azuay	Girón	Girón	km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	30	13/03/2026	Girón - San Fernando - Léntag.
7	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
8	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAMAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
9	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
10	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
11	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
13	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
14	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
15	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45]	EROSIÓN HÍDRICA	1400	2/02/2020	Lago Agrío - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

03 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Cuenca	Molleturo	Rio Jagua - Luz y Guía.	EROSIÓN HÍDRICA	50	28/09/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Pacto	La Delicia y Toali	DESLIZAMIENTO	--	20/04/2026	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAMAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna

03 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Guayas	Naranjal	Naranjal	Varios sectores (Puente Recinto 11 de agosto - relleno sanitario-Jaime Roldós Aquilera	EROSIÓN HÍDRICA	--	27/09/2022	Ninguna
2	El Oro	Atahualpa	San Juan de Cerro Azul	Vía San Juan de Cerro Azul - Paccha [E585]	DESLIZAMIENTO	20	26/09/2022	Ninguna
3	Azuay	Camilo Ponce	Camilo Ponce	Guanache - Bella Rica	DESLIZAMIENTO	80	25/09/2022	Ninguna

02 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraiso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS -No. 0546

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 30 de septiembre de 2026 - 09:24:36 / Página 7 de 7

02 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaquí	EROSIÓN HÍDRICA	328	09/01/2026	Ninguna
2	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isínche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Jorge Dután. - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: jorge.dutan@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Angelica Larrea. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: angelica.larrea@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos-2025/>