SitRep No. 2 – Por lluvias, del 29 agosto del 2026 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL EL ORO

Este Informe cubre el período de 29.08.2026 al 15.10.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Mediante Informe Técnico Ejecutivo ERFEN Nro. 007-2026, del 28 de agosto 2026, **el Comité Nacional ERFEN (CN-ERFEN) declaró oficialmente el evento El Niño en el país**. Con base a este antecedente, la SNGR emitió, el 29 de agosto de 2026, la declaratoria por nivel de ALERTA ROJA a nivel nacional, con base a la **Resolución Nro. SNGR- 238-2026**.
- Durante los primeros días de octubre, INAMHI informó que, de acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la evolución de las lluvias asociadas al **El Niño, el Ecuador** ingresó a una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.
- En la provincia de El Oro se han registrado 25 eventos adversos por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos, que han impactado a la población, desde el 29 de agosto hasta la fecha, con 14 **inundaciones,** 2 **deslizamientos,** 2 **erosiones hídricas**, 2 **lluvias intensas**, 2 **tormentas eléctricas**, 1 **aluvion**, 1 **vendaval** y 1 **granizada**.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: 1 COE Provincial, 14 COE Cantonales.

NIVEL DE AFECTACIÓN

1

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 80 estatus advertencia, emitido por el INAMHI, vigente desde 12H00 del 15 hasta las 23H00 del 18 de octubre de 2026

Las áreas en tonalidades naranja y rojo representan mayor probabilidad de lluvias fuertes y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masas según sus características geográficas.

	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 100
Interandina	8 – 11	12 – 30	-
Amazonía	22 – 31	32 – 60	-




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. – Intensidad y distribución de lluvias durante el período de vigencia.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con jefes y tenientes políticos, al momento de la publicación de este informe, no se registran novedades en cuanto a cuerpos hídricos.

3. Eventos Adversos

Desde el 01 de enero a la fecha, por lluvias se han registrado 25 ***eventos adversos*** que se detallan a continuación:

No.	Cantones	Nro. Eventos	Inundación	Deslizamiento	Erosión Hídrica	Lluvias Intensas	Tormenta Eléctrica	Aluvión (Flujos)	Granizada	Vendaval
1.	Pasaje	6	5	0	0	1	0	0	0	0
2.	Santa Rosa	6	3	0	1	0	1	0	0	1
3.	Atahualpa	5	1	2	0	0	0	1	1	0
4.	El Guabo	3	2	0	0	1	0	0	0	0
5.	Machala	2	1	0	0	0	1	0	0	0
6.	Chilla	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7.	Las Lajas	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zaruma	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Total general		25	14	2	2	2	2	1	1	1
Porcentaje		100%	56%	8%	8%	8%	8%	4%	4%	4%

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 15/10/2026 14:00

4. Detalle de afectaciones por cantón (del 29 de agosto a la fecha).

Desde el 29 de agosto de 2026 a la fecha, en la provincia de El Oro se han registrado las siguientes afectaciones, donde los cantones de Santa Rosa, El Guabo, tienen el mayor número de personas impactadas y Santa Rosa la mayor recurrencia de eventos.

No.	Cantones	Cuenta de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Viviendas Afectadas	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Ha. Cultivos Afectados	Kilómetros Lineales
1.	Santa Rosa	6	53	0	16	53	16	1	1	2	0	0,02
2.	Pasaje	6	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0
3.	Atahualpa	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08
4.	El Guabo	3	6	0	2	6	2	0	0	1	0	0
5.	Machala	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Chilla	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0,01
7.	Las Lajas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zaruma	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,02
Total general		25	59	1	20	59	20	2	2	3	2	0,13

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 15/10/2026 14:00
Nota: ** Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.*

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:

Familias afectadas: 20
Personas afectadas: 59
Personas Fallecidas: 1

Afectación a Viviendas:

Viviendas afectadas: 20

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros)

Vías de primer orden (kilometros): 0.00
Vías de segundo orden (kilometros): 0.11
Vías de tercer orden (kilometros): 0.02
Total Vías afectadas (kilometros): 0.13

Bienes Públicos y Privados

Bienes públicos Afectados 2
Bienes privados afectados: 3
Puentes Afectados 2
Puentes destruidos 0

Medios de Vida

Superficie agrícola (hectáreas):

Afectación parcial: 2
Total de superficie agrícola impactada 2

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro – SNGR 15/10/2026 14:00

A continuación, se detallan los eventos donde existieron personas fallecidas.

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del evento	Nro. De fallecidos	Descripción general del evento.
1	El Oro	Pasaje	Buenavista	Aserrío	Lluvias Intensas	26/09/2026	1	Debido a las fuertes lluvias registradas en las estribaciones de la parte alta de la provincia, se produjo el desbordamiento de un afluente que conecta con el río Calichana, el evento se registró en el sitio Aserrío, donde una persona que se encontraba realizando actividades de búsqueda de oro fue arrastrada por la corriente del río y encontrada sin signos vitales en un estero en el cantón de Santa Rosa.

5. Asistencia humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 19/08/2026 hasta la presente fecha la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos no ha entregado asistencia humanitaria:

6. COES Activados

Por lluvias desde el 19/08/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE: 1 COE Provincial y 14 COE Cantonales.

COE Provincial		
No.	Estado	Fecha de activación
1.	Activo	02/09/2026

COE Cantonal			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
1.	Portovelo	Activo	28/07/2026
2.	Machala	Activo	29/08/2026
3.	Las Lajas	Activo	29/08/2026
4.	Atahualpa	Activo	29/08/2026
5.	Santa Rosa	Activo	29/08/2026
6.	Balsas	Activo	31/08/2026
7.	Marcabelí	Activo	31/08/2026
8.	Zaruma	Activo	01/09/2026
9.	Arenillas	Activo	01/09/2026
10.	Pasaje	Activo	02/09/2026
11.	Huaquillas	Activo	02/09/2026
12.	Piñas	Activo	09/09/2026
13.	Chilla	Activo	15/09/2026
14.	El Guabo	Activo	30/09/2026

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 15/10/2026 14:00

7. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

Pasaje/Progreso/Rosa de Oro, Mediante evaluación de la Unidad de Gestión de Riesgos de Pasaje se reporta que debido a las lluvias suscitadas del 11/10/2026, a la crecida y desbordamiento de canal S/N en el sector Rosa de Oro, se ha ingresado agua a 2 viviendas.

- 2 familias afectadas - (en atención)
- 2 viviendas afectadas- (en atención)

SNGR coordinó con **UGR GAD Cantonal,** quien realizó recorrido verificando afectaciones y articula acciones de respuesta.

Santa Rosa/Nuevo Santa Rosa/Caluguro, Debido a las lluvias suscitadas en la noche del 11/10/2026, se registró el aumento y desbordamiento del río Caluguro, ocasionando inundación en la parroquia y a varias viviendas

- 5 familias afectadas, 20 personas - (en atención)
- 5 viviendas afectadas - (en atención)

SNGR realizó recorrido del río Caluguro en el cantón Santa Rosa y articulan acciones en atención al evento. **Minedec** activó plan de contingencia de clases no presenciales en 10 unidades educativas del cantón Santa Rosa.

Zaruma/Huertas/Fenix, vía Zaruma – Paccha [E-585], Tenencia Política de Huertas indica que debido a las lluvias del 12/10/2026, se registró una erosión hídrica que provocó el colapso del talud y daños en la estructura de una alcantarilla. Este evento ha socavado el margen de la vía de segundo orden, comprometiendo la estabilidad de la mesa vial. Al momento, la vía se encuentra parcialmente habilitada.

- 15 metros de vía afectada - (pendiente)
- 1 bien público afectado (alcantarilla) – (pendiente)

SNGR mantiene seguimiento con Tenencia Política de Huertas a las acciones y evolución del evento adverso; y, coordinó con **MIT** para los trabajos de remediación y recuperación de la vía.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo El Oro de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Freddy Ramírez – Operador Provincial
Correo electrónico: freddy.ramirez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0958636020

SitRep aprobado por:

Nombre: Angelica Larrea – Analista Dirección Monitoreo
Correo electrónico: maria.larrea@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0999061792

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/