SitRep No. 02 – Lluvias - desde el 29 de agosto a la fecha-Santo Domingo de Los Tsáchilas

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 29.08.2026 al 12.10.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE

- Desde el 29 de agosto de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **25 eventos adversos por lluvias, los eventos más recurrentes corresponden a: inundación (60%), lluvias intensas (16). deslizamiento (16%), Erosión Hídrica (4%), hundimiento (4%).**
- Durante el periodo de este informe, el cantón con **mayores eventos es Santo Domingo, de igual manera el cantón con mayor impacto a la población es La Concordia.**
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-238-2026** emitida por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió:
  - Mantener la declaratoria de ALERTA ROJA en los cantones de Santo Domingo y La Concordia.
- En total, los eventos reportados, **impactaron a 76 personas.**
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: **2 COE Cantonales, 3 COE Parroquiales.**
- La **SNGR** ha entregado a la población afectada un total de **77** bienes, beneficiando a 18 familia (54 personas)

2. Situación Hidrometeorológica actual.




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. – Intensidad y distribución de lluvias durante el periodo de vigencia.

BOLETÍN METEOROLÓGICO Nro. 79 FENÓMENO: LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RÁFAGAS DE VIENTO:

Fecha y hora de emisión: domingo, 11 de octubre de 2026, 12:00
Vigencia: desde 14:30 del 11 de octubre hasta las 10H00 del 14 de octubre de 2026.

DESCRIPCIÓN: Se prevé incremento en la intensidad y distribución de precipitaciones acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, con mayor énfasis en la zona interior y cordillera occidental de la región. La mayor intensidad puede presentarse entre la noche del 11 y 13 de octubre. Las áreas en tonalidades naranja y rojo representan mayor probabilidad de lluvias fuertes y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masas según sus características geográficas.

Estimación de Precipitación Pronosticada

	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 100
Interandina	8 – 11	12 – 30	-
Amazonía	22 – 31	32 – 60	-

Entre los principales factores asociados al evento previsto se destaca: tránsito de onda Kelvin atmosférica, divergencia de vientos en niveles altos, aporte de humedad y convergencia de vientos en niveles bajos de la atmósfera, así como las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo del evento cálido "El Niño". En la Amazonía, a estos factores se suman, transporte eventual de humedad en niveles medios desde la cuenca Amazónica.

¿QUÉ PUEDE PASAR?

• Es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.
• Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla.
• Descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al generarse tormentas.
• Riesgo de crecidas de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo T., norte de Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y cordillera occidental de Cañar, Azuay y Pichincha.

ZONAS AFECTADAS

- **Región Litoral:** Mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, ciertas zonas de Guayas y Manabí.
- **Región Interandina:** Mayor intensidad en Pichincha, Bolívar, Loja y zonas occidentales de: Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Carchi.
- **Región Amazónica**: Eventos ocasionales de moderadas y puntual fuerte intensidad en Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago.

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda:
Si las autoridades lo indican, evacúa lo antes posible. Preste atención a las indicaciones a través de las fuentes oficiales.

ESTADO SAT RIO DAMAS

Se presenta la tabla de los datos del SAT río Damas Santo Domingo Parroquia Alluriquín. Corte 12/10/2026

DAMAS 02

Tag	Value	Unit	Timestamp	Target	Low-low	Low limit	High limit	High-high
NIVEL DE AGUA	0.90	m	12-Oct-2026 19:49:00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.00
ACUMULADO DE LLUVIA	0.00	mm	12-Oct-2026 19:49:00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
TEMPERATURA DEL AIRE	20.70	C	12-Oct-2026 19:49:00	25.00	0.00	0.00	40.00	50.00
HUMEDAD DEL AIRE	96.00	%	12-Oct-2026 19:49:00	72.00	0.00	0.00	100.00	100.00
VOLT BAT	12.56	V	12-Oct-2026 19:49:00	12.00	11.00	12.00	15.00	15.00

DAMAS 03

Tag	Value	Unit	Timestamp	Target	Low-low	Low limit	High limit	High-high
NIVEL DE AGUA	1.30	m	12-Oct-2026 19:54:00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.00
ACUMULADO DE LLUVIA	0.00	mm	12-Oct-2026 19:54:00	1.50	0.00	0.00	3.00	3.00
TEMPERATURA DEL AIRE	19.00	C	12-Oct-2026 19:54:00	20.70	0.00	0.00	40.00	50.00
VOLT BAT	12.75	V	12-Oct-2026 19:54:00	12.00	11.00	12.00	15.00	15.00
HUMEDAD DEL AIRE	98.00	%	12-Oct-2026 19:54:00	12.00	0.00	0.00	100.00	100.00

El presente detalla el registro y estado actual de las variables hidrológicas y ambientales capturadas por el sistema de adquisición remota en tiempo real. Todas las señales censadas se encuentran dentro de los rangos operativos seguros establecidos, sin presencia de alarmas de nivel crítico (bajo-bajo o alto-alto). El voltaje de la batería principal registra 12.56 y 12.75, lo cual confirma un correcto funcionamiento del sistema de carga solar/regulación, situándose holgadamente por encima del lumbral mínimo de alerta (12.00V) y dentro del rango nominal de operación óptima.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado 25 **eventos peligrosos**, distribuidos de la siguiente manera:

Cantón	Parroquia	Nro. Eventos	Inundación	Lluvias Intensas	Deslizamiento	Erosión Hídrica	Hundimiento
SANTO DOMINGO	RIO VERDE	4	3	1	0	0	0
	ABRAHAM CALAZACON	4	4	0	0	0	0
	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	4	2	0	0	1	1
	RIO TOACHI	3	2	1	0	0	0
	SAN JACINTO DEL BUA	2	1	0	1	0	0
	ALLURIQUIN	2	1	0	1	0	0
	BOMBOLI	1	0	1	0	0	0
SANTO DOMINGO		20	13	3	2	1	1
LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	5	2	1	2	0	0
LA CONCORDIA		5	2	1	2	0	0
Total, eventos		25	15	4	4	1	1
Porcentaje %		100%	60%	16%	16%	4%	4%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 12/10/2026 - 16:00

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
Personas afectadas:	64		Familias afectadas:	25
Personas damnificadas:	12		Familias damnificadas:	4
Personas evacuadas	5			
Afectación a Viviendas:					
Viviendas afectadas:	28		Viviendas destruidas	0
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (metros lineales):			**Bienes privados y puentes**	
Primer orden:	0,02		Bienes Públicos Destruidos:	1
Segundo orden:	0,00			
Tercer orden:	0,01		Bienes Privados Destruidos:	5
Total, vías afectadas:	0,03			

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 12/10/2026 - 16:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 29 de agosto del año 2026 a la fecha).

El cantón con mayor impacto a la población es **La Concordia con 59 personas y el cantón Santo Domingo con 17 persona.** Dando un total de **76 personas impactadas.**

Cantón	Parroquia	Nro. Eventos	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Bienes Públicos Destruidos	Bienes Privados Destruidos	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas
SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	4	10	5	10	0	0	0	5	1	1	0
	RIO VERDE	4	5	2	5	0	0	0	3	0	0	0
	ABRAHAM CALAZACON	4	2	1	2	0	0	0	1	0	1	0
	RIO TOACHI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
	ALLURIQUIN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
	SAN JACINTO DEL BUA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	BOMBOLI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SANTO DOMINGO		20	17	8	17	0	0	0	9	1	4	0,02
LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	5	59	17	47	4	12	5	19	0	1	0,01
LA CONCORDIA		5	59	17	47	4	12	5	19	0	1	0,01
Total, afectaciones		25	76	25	64	4	12	5	28	1	5	0,03

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 12/10/2026 - 16:00
Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 12/10/2026 - 16:00
Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.

6. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 29 de agosto de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La **SNGR** ha entregado a la población afectada un total de 77 bienes de asistencia humanitaria:

CANTÓN	FAMILIAS BENEFICIADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	KPRH	KCA	Total, Bienes
SANTO DOMINGO	3	12	3	3	3	1	2	12
LA CONCORDIA	15	42	17	17	13	11	7	65
Total AH -SNGR	**18**	**54**	**20**	**20**	**16**	**12**	**9**	**77**

7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Desde el 29/08/2026 hasta la presente fecha se han declarado las siguientes Resoluciones.

No	Provincia	Eventos peligrosos	Nivel de alerta	Fecha
Resolución No. SNGR-238-2026	**Decreto ejecutivo Nro. 485, firmado el 31 de agosto de 2026, por el presidente del Ecuador Daniel Noboa Azin, resuelve declarar** como prioridad nacional la continuidad y el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño en el territorio nacional, así como la ejecución de las acciones de respuesta y recuperación que correspondan, en función de la evolución del evento y los escenarios de riesgos, en el marco de la Alerta Roja declarada en todo el territorio nacional.	El niño	**Roja**	29/08/2026

8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Nacional		
No.	Fecha de activación	Estado
1	29/08/2026	Activo

COE Cantonal			
No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	La Concordia	04/9/2026	Activo
1	Santo Domingo	31/8/2026	Activo

COE Parroquial			
No.	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Alluriquín	9/2/2026	Activo
2	Puerto Limón	4/3/2026	Activo
3	SAN JACINTO DEL BUA	08/9/2026	Activo

9. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detallan los eventos adversos relevantes de los últimos días:

Zona 4

- *Santo Domingo de Los Tsáchilas/Santo Domingo/Santo Domingo de Los Colorados/Av. La Paz. Sector niño Belén.:*

Producto de las lluvias suscitadas y la acumulación del agua, se produjo un hundimiento y colapso de una alcantarilla (colector). Cabe mencionar que el colector pasa por debajo de una vivienda. La familia fue evacuada por seguridad se encuentra en familia de acogida. Al momento, por trabajos de reparación, la vía de primer orden continúa cerrada. Vía alterna calle Yuturi.

- 1 familia evacuada (por precaución) /en atención
- 1 Bien público destruido/finalizado
- 100% Servicio de agua afectado / en atención
- 30 familias afectadas indirectamente (sin servicio de agua potable) /en atención

Obras Publicas del GAD Santo Domingo, realiza trabajos en el sitio con maquinaria pesada. De igual coordinó con **Medio Ambiente** del GAD Santo Domingo para realizar el retiro de dos árboles, para poder realizar el arreglo del colector. **EMAPA SD** coordinó el abastecimiento de agua con tanqueros. **Cuerpo de Bomberos** realizó el traslado de los bienes de la familia. Patronato Municipal realizó la evaluación de daños y necesidades, indicando que una familia fue evacuada por seguridad. De igual manera, brindó asistencia psicológica. GAD Santo Domingo se encuentra realizando trabajos en el sitio. **UGR GAD** Santo Domingo realizó una inspección en el lugar. **SNGR** monitorea el evento.

- *Santo Domingo de Los Tsáchilas/Santo Domingo/Santo Domingo de Los Colorados/Barrio niño Belén. Av. Esmeraldas, pasaje la paz.:*

Producto de las lluvias en la tarde y noches de 3/10/2026, se suscitó anegación de agua en las calles del sector, provocando el ingreso de agua a viviendas del sector. las familias se encuentran en sus viviendas. Preliminarmente se registra.

- 7 familias afectadas / EN EVALUACION
- 7 viviendas afectadas / EN EVALUACION

SNGR coordinó con **UGR** GAD Santo Domingo la evaluación de daños y necesidades. **Cuerpo** de **Bomberos** avanzó al lugar y confirmó el evento, así mismo no realizó trabajos en el sitio por lo que el agua empezó a disminuir.

- *Santo Domingo de Los Tsáchilas/Santo Domingo/ Santo Domingo/Abraham Calazacón/Coop. Plan de Vivienda. Barrio 9 de mayo.*

Producto de las lluvias en la tarde y noches de 3/10/2026, se suscitó la inundación de una vivienda del sector, con el ingreso de agua.

- 1 familias afectadas / EN EVALUACION
- 1 viviendas afectadas / EN EVALUACION

UGR GAD Santo Domingo, realizará la evaluación de daños y necesidades a primera hora. **SNGR** coordinó con **UGR GAD** Santo Domingo la evaluación de daños y necesidades.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:
Nombre: Juan Carlos Alulima M. – Operador de Monitoreo Provincial.
Correo electrónico: juan.alulima@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0998909363

SitRep aprobado por:
Nombre: Alan Mite- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0958600791

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/