SitRep No. 06 – Lluvias con incidencia evento el Niño, del 29 de agosto del 2026 a la fecha - Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 29/08/2026 hasta el 30/10/2026- 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Mediante Informe Técnico Ejecutivo ERFEN Nro. 007-2026, del 28 de agosto 2026, **el Comité Nacional ERFEN (CN-ERFEN) declaró oficialmente el evento El Niño en el país**. Con base a este antecedente, la SNGR emitió, el 29 de agosto de 2026, la declaratoria por nivel de ALERTA ROJA a nivel nacional, con base a la **Resolución Nro. SNGR- 238-2026**.
- Durante los primeros días de octubre, INAMHI informó que, de acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la evolución de las lluvias asociadas al **El Niño, el Ecuador** ingresó a una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.
- Desde el 29 de agosto del 2026 hasta la presente fecha se **han registrado 36 eventos adversos por lluvias afectando a 5 cantones. Los eventos más recurrentes son los siguientes: inundaciones (47,22%), deslizamientos (41,67%), Erosión Hídrica (5,56%), Vendaval (2,78%) y Hundimiento (2,78%).**
- Durante este periodo**, los cantones con mayor impacto a la población son: Camilo Ponce Enríquez y Cuenca.**
- Desde el **29 de agosto**, la **SNGR** entregó un total de **402** bienes de **asistencia humanitaria** y el **SNDGIRD** ha entregado a la población afectada un total de **139** bienes de **asistencia humanitaria**
- **Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: 1 COE Provincial, 13 COE Cantonales.**

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico **Nro. 84** de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: **las 13H00 del 29 de octubre hasta las 23H00 del 01 de noviembre de 2026**, indica que el nivel de amenaza es: **MEDIO y MUY ALTO** con un fenómeno **LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO.**




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. – Intensidad y distribución de lluvias durante el periodo de vigencia.

Se prevé persistencia en la intensidad y distribución de **las precipitaciones, de moderada a muy fuerte intensidad, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, entre moderadas y fuertes en norte y sur de la región Sierra.** En la Amazonía las lluvias serán ocasional moderadas en la estribación de cordillera oriental. Los eventos de mayor intensidad podrían registrarse **los días 30 y 31 de octubre**.

Las áreas en tonalidades naranja y rojo representan mayor probabilidad de lluvias fuertes y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masas según sus características geográficas.

Estimación de Precipitación Pronosticada

	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 120
Interandina	8 – 11	12 – 30	28 - 60
Amazonía	22 – 31	32 – 54	-

Entre los principales factores asociados al evento previsto se destaca: tránsito de ondas ecuatoriales atmosféricas, divergencia de vientos en niveles altos, aporte de humedad y convergencia de vientos en niveles bajos de la atmósfera, así como las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo del evento cálido "El Niño". En la Amazonía, a estos factores se suman, transporte eventual de humedad en niveles medios desde la cuenca Amazónica.

- **Región Litoral:** Mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro e interior de Manabí y Santa Elena.
- **Región Interandina:** Mayor intensidad en zonas occidentales de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.
- **Región Amazónica:** Eventos ocasionales de moderada intensidad en estribación de cordillera de las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
- **Región Insular:** Eventos leves en el archipiélago y de puntual alta intensidad en Isla Isabela.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 36 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. de Eventos	Inundación	Deslizamiento	Erosión Hídrica	Vendaval	Hundimiento
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	16	8	6	1	0	1
2	CUENCA	14	3	9	1	1	0
3	PAUTE	3	3	0	0	0	0
4	SANTA ISABEL	2	2	0	0	0	0
5	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0
Total		36	17	15	2	1	1
			47,22%	41,67%	5,56%	2,78%	2,78%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 30/10/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
Fallecidos: 4 - Obreros de la mina Coronel sepultados - Personas sepultadas por material pétreo vía comunidad San Antonio		Heridos:	-
Personas afectadas:	189	Familias afectadas:	63
Personas damnificadas:	124	Familias damnificadas:	38
Afectación a Viviendas:			
Viviendas afectadas:	100	Viviendas destruidas:	- -
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (Kilómetros lineales):			
Primer orden:	0,22	Puentes afectados:	1
Segundo orden:	0,25		
Tercer orden:	0,14	Puentes destruidos:	-
Total, vías afectadas:	0,61		
Otras afectaciones			
Unidades Educativas afectados:	5	Unidades Educativas con daño funcional:	3
Bienes públicos afectados:	1	Bienes públicos destruidos:	-
Bienes privados afectados:	3	Bienes privados destruidos:	1
Medios de Vida			
Animales Muertos	25		

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 30/10/2026 - 14:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Camilo Ponce Enríquez** con **310 personas impactadas** con una recurrencia de **16** eventos, seguido del cantón **Cuenca** con una recurrencia con **14 eventos.**

No.	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruidos	Animales Muertos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	16	310	4	62	186	38	124	100	1	1	1	1	1	1	0	0,26
2	CUENCA	14	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	0,35
3	SANTA ISABEL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00
4	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00
5	PAUTE	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00
Total		36	313	4	63	189	38	124	100	5	3	1	1	3	1	25	0,61

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 30/10/2026 - 14:00

5. Alojamientos temporales:

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias no se ha activado alojamientos temporales.

6. Asistencia Humanitaria

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias se ha realizado entrega de asistencia humanitaria.

- **Desde el 29 de agosto, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 402 bienes de asistencia humanitaria:**

No.	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Mosquiteras, Redes de Cama	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	7	178	80	53	45	30	9	402	202	64
Total		**7**	**178**	**80**	**53**	**45**	**30**	**9**	**402**	**202**	**64**

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 30/10/2026 - 14:00

- **Desde el 29 de agosto, el SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 139 bienes de asistencia humanitaria:**

No.	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Otro	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	42	37	27	7	20	5	1	139	108	36
Total		**42**	**37**	**27**	**7**	**20**	**5**	**1**	**139**	**108**	**36**

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 30/10/2026 - 14:00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Provincia	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	16/06/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 13 COE Cantonales:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Sevilla de Oro	18/05/2026	Activo
2	Camilo Ponce Enríquez	1/9/2026	Activo
3	Cuenca	2/9/2026	Activo
4	Gualaceo	2/9/2026	Activo
5	Paute	4/9/2026	Activo
6	Nabón	4/9/2026	Activo
7	Chordeleg	15/9/2026	Activo
8	Guachapala	23/9/2026	Activo
9	Santa Isabel	23/9/2026	Activo
10	Oña	23/9/2026	Activo
11	San Fernando	25/9/2026	Activo
12	Pucará	26/9/2026	Activo
13	Girón	2/10/2026	Activo

8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Camilo Ponce Enríquez.

- ***Carmen de Pijilí/San Antonio de Paguancay,*** por causas de las lluvias, presentadas la tarde del **29/10/2026**, se suscitó un **deslizamiento, Junta Parroquial** informa que, como resultado del deslizamiento de tierra, se reportan **dos personas fallecidas** que fueron sepultadas por material pétreo. Adicionalmente, se registra la vía de tercer orden que conduce a la comunidad de San Antonio cerrada.

  -2 personas fallecidas (finalizado)

  -20 metros de vía aproximadamente (en atención)

  El **30/10/2026, Junta Parroquial** confirma el evento; el **Cuerpo de Bomberos Camilo Ponce Enríquez** informa que los cuerpos fueron recuperados por la comunidad**. UMEVA** de la **SNGR** coordina con **UGR Camilo Ponce Enríquez** levantamiento de información y realiza monitoreo del evento.
- ***Camilo Ponce Enríquez/La Independencia,*** por causas del incremento del caudal de los ríos en los últimos días, se suscitó la erosión hídrica de la base y capa de rodadura del puente carrozable La Independencia, el mismo que se encuentra parcialmente habilitado para vehículos livianos.

  -1 puente afectado (en atención)

  SNGR coordino con UGR inspección de la estructura y realiza monitoreo.

- *Shumiral/Palmeras,* debido a las lluvias suscitadas la noche del **24/10/2026**, se reporta un **deslizamiento** en el sector. Las familias afectadas han sido evacuadas por precaución. Las familias arrendaron viviendas en otras zonas, **GAD Cantonal** realizó limpieza del material lodoso

  -4 familias afectadas, 18 personas afectadas.
  - 6 familias damnificadas, 19 personas damnificadas.
  - 10 viviendas afectadas.
  - 1 bien público afectado. (Cancha)

  Con fecha **27/10/2026**, se activó el **COE Cantonal** para tomar de acciones sobre los eventos suscitados los últimos días, SNGR brindó asesoramiento a las mesas técnicas. SNGR realiza monitoreo del evento. El **25/10/2026 UGR Ponce Enríquez** informa que 6 de las familias evacuadas se encuentran en casa de familias acogientes y 4 familias eran arrendatarias, por lo que se movilizarán a arrendar en otro predio. **UGR Camilo Ponce Enríquez** informó que, se encuentra realizando el respectivo levantamiento de información en las casas de las familias acogientes.
  SNGR realiza monitoreo del evento.
- *Camilo Ponce Enríquez/San Alfonso, La Florida, Estero S/N, 9 de octubre, 7 de abril y San Francisco,* debido a las lluvias suscitadas la madrugada del **18/10/2026**, se registró el incremento y **desbordamiento** del estero S/N; como resultado del mismo, se reportó el ingreso de agua a viviendas del sector. El caudal del estero S/N retornó a su cauce normal, y a causa de las lluvias de la madrugada del **19/10/2026**, se reportó el incremento y desbordamiento del estero **Guaija** como resultado del mismo taponamiento de los embaulados, ocasionando anegación de agua en las calles y el ingreso de agua a las viviendas del sector.

  -58 personas afectadas (finalizado)
  -33 personas damnificadas (finalizado)
  -23 familias afectadas (finalizado)
  -11 familias damnificadas (finalizado)
  -34 viviendas afectadas (finalizado)

  El **23/10/2026 SNGR** realizó la entrega de asistencia humanitaria. Al momento, el caudal del estero registra un caudal normal. **SNGR** realizó monitoreo del evento
  El 21/10/2026, UGR Camilo Ponce Enríquez envió a **Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos**, solicitud de asistencia humanitaria para familias damnificadas y afectadas por las precipitaciones registradas en el cantón **Camilo Ponce Enríquez**.
  El 19/10/2026, UGR Camilo Ponce Enríquez realizó levantamiento de información en los diferentes sectores. Adicionalmente, se activó el **COE Cantonal** a las 12:00 del **19/10/2026** para evaluación y análisis de las afectaciones ocasionadas por las lluvias.
- *Camilo Ponce Enríquez/San Alfonso,* debido a las lluvias suscitadas la madrugada del **25/10/2026**, se reportaron **inundaciones** en viviendas del sector. Se reportan posibles afectaciones a viviendas. Las familias permanecen en sus viviendas.

  -6 familias afectadas, 25 personas afectadas.
  -14 familias damnificadas, 49 personas damnificadas.
  -20 viviendas afectadas.

  Con fecha **26/10/2026, UGR Camilo Ponce Enríquez** realizó levantamiento de información y solicitará entrega de asistencia humanitaria. **SNGR** realiza monitoreo del evento.
- *Carmen de Pijilí / Vía Bella rica - Carmen de Pijilí,* debido a las lluvias suscitadas la madrugada del **25/10/2026**, se reportó un **deslizamiento** de material pétreo que afectó parcialmente la vía que conduce a Bella Rica y al Carmen de Pijilí. La vía de segundo orden permanece parcialmente habilitada.

  - 50 metros de vía aproximadamente (en atención)

  El **25/10/2026 GAD Cantonal** realiza labores de limpieza; **SNGR** realiza monitoreo del evento.
- *Bella Rica/Mina Coronel,* por lluvias presentadas la madrugada del **18/10/2026**, se suscitó un **deslizamiento** sobre una estructura del campamento de la minera, usada para descanso, producto de ello, dos personas que dormían en la misma quedaron sepultadas.

  - 2 personas fallecidas (obreros)
  -1 bien privado destruido (caseta de descanso)

  Cuerpo de Bomberos Ponce Enríquez, realizó trabajos de recuperación, **Policía Nacional** tomó procedimiento. **SNGR** coordinó con la **UGR** la inspección y levantamiento de información y mantiene monitoreo del evento.

Cuenca.

- *Molleturo/Río Blanco-Luz y Guía,* debido a las lluvias suscitadas en la mañana del 26/10/2026, se registró el incremento y desbordamiento del río Frío y un aumento de caudal del Río Jagua y Río Blanco.
  El 29/10/2026. Técnico de la **DGR** realizó inspección técnica en varias zonas del sector e informa que no existe afectaciones, así como el cauce del Río fluye con normalidad.

SitRep elaborado por:
Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:
Nombre: Roberto Luna- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: roberto.luna@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603