SitRep No. 01 – Lluvias, del 29 de agosto del 2026 a la fecha - Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 29/08/2026 hasta el 04/10/2026- 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 29 de agosto del 2026 hasta la presente fecha se **han registrado 11 eventos adversos por lluvias afectando a 2 cantones. Los eventos más recurrentes son los siguientes: deslizamientos (81,82%), inundaciones (9,09%) y Erosión Hídrica (9,09%).**
- Durante este periodo**, los cantones con mayor impacto a la población son: Camilo Ponce Enríquez y Cuenca.**
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-238-2026** emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió: - Mantener la declaratoria de ALERTA ROJA a la provincia del Azuay.
- **Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: 1 COE Provincial, 12 COE Cantonales.**

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico **Nro. 77** de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: **las 15H00 del 01 hasta las 10H00 del 05 de octubre de 2026**, indica que el nivel de amenaza es: **MEDIO y ALTO** con un fenómeno **LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO.**




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. – Intensidad y distribución de lluvias durante el periodo de vigencia.

Se presentarán **precipitaciones de moderada y ocasional fuerte intensidad con tormentas y ráfagas de viento moderado en la región Litoral**, con mayor énfasis en la zona centro y estribación de cordillera occidental. **Se prevé mayor intensidad entre la noche del 2 y madrugada del 4 de octubre.**

Las áreas en tonalidades naranja y rojo representan mayor probabilidad de lluvias fuertes y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masas según sus características geográficas.

Estimación de Precipitación Pronosticada

	Precipitación acumulado diaria (mm/24h)		
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 100
Interandina	8 – 11	12 – 30	-
Amazonía	22 – 31	32 – 60	-

Entre los principales factores asociados al evento previsto se destaca: la divergencia de vientos en niveles altos, aporte de humedad y convergencia de vientos en niveles bajos facultados por sistema de baja presión «Vaguada Monzónica», así como las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo del evento cálido "El Niño". En la Amazonía, a estos factores se suman, transporte eventual de humedad en niveles medios y remanente de sistemas fríos (frentes fríos)

- **Región Litoral:** Mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, ciertas zonas de Manabí y El Oro.
- **Región Interandina**: Mayor intensidad en Pichincha y zonas occidentales de: Imbabura, Cotopaxi, Azuay y Loja.
- **Región Amazonía:** Eventos ocasionales de moderadas y puntual fuerte intensidad en Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona Santiago.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 11 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	Total	Deslizamiento	Inundación	Erosión Hídrica
1	CUENCA	8	7	0	1
2	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	3	2	1	0
Total		11	9	1	1
			81,82%	9,09%	9,09%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 04/10/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
Fallecidos:	-	Heridos:	-
Personas afectadas:	15	Familias afectadas:	5
Personas damnificadas:	-	Familias damnificadas:	-
Afectación a Viviendas:			
Viviendas afectadas:	5	Viviendas destruidas:	-

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (Kilómetros lineales):

Primer orden:	0,21
Segundo orden:	0,13
Tercer orden:	0,02
Total, vías afectadas:	0,36

Puentes afectados:	-
Puentes destruidos:	-

Otras afectaciones

Unidades Educativas afectados:	-	Unidades Educativas con daño funcional:	5
Bienes públicos afectados:	-	Bienes públicos destruidos:	-
Bienes privados afectados:	2	Bienes privados destruidos:	-

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 04/10/2026 - 14:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Camilo Ponce Enríquez** con **15 personas impactadas** con una recurrencia de **3** eventos, seguido del cantón **Cuenca** con una recurrencia con **8 eventos.**

No.	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Bienes Privados Afectados	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	3	15	5	15	5	5	0	0,10
2	CUENCA	8	0	0	0	0	0	2	0,26
Total		**11**	**15**	**5**	**15**	**5**	**5**	**2**	**0,36**

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 04/10/2026 - 14:00

5. Alojamientos temporales:

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias no se ha activado alojamientos temporales.

6. Asistencia Humanitaria

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias no se ha realizado entrega de asistencia humanitaria.

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Provincia	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	16/06/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 12 COE Cantonales:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Camilo Ponce Enríquez	1/9/2026	Activo
2	Cuenca	2/9/2026	Activo
3	Gualaceo	2/9/2026	Activo
4	Paute	4/9/2026	Activo
5	Nabón	4/9/2026	Activo
6	Chordeleg	15/9/2026	Activo
7	Guachapala	23/9/2026	Activo

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
8	Santa Isabel	23/9/2026	Activo
9	Oña	23/9/2026	Activo
10	San Fernando	25/9/2026	Activo
11	Pucará	26/9/2026	Activo
12	Girón	2/10/2026	Activo

8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Camilo Ponce Enríquez.

- *Camilo Ponce Enríquez/Palmas,* por causa de las lluvias registradas la mañana del **02/10/2026**, se suscitó un **deslizamiento** en la vía de tercer orden.

  -15 mts de vía aproximadamente (Finalizado)

  Con fecha **02/10/2026**, **Gad cantonal** informa que se realizó limpieza de la vía; la misma se encuentra totalmente **habilitada. SNGR** realizó monitoreo del evento.
- *Camilo Ponce Enríquez/Guanache – Bella Rica,* por causa de las lluvias registradas la tarde del **25/09/2026**, se suscitó un **deslizamiento** en la vía de segundo orden, con fecha **28/09/2026** se reunió el **COE Cantonal** para la toma de acciones. La vía de segundo orden se encuentra **parcialmente habilitada**, en sector del río Guanache.

  -80 metros de vía aproximadamente (en atención)

  -5 establecimientos educativos afectados funcionalmente (en atención)

  El **04/10/2026**, **UGR Cantonal** informa que **GAD Cantonal** y **GAD Provincial** del Azuay continúan con los trabajos de limpieza de la vía cerca del río **Guanache**, así mismo informa que se ha concluido los trabajos en el sector **Bella Rica. SNGR** realiza monitoreo del evento

  El **01/10/2026, GAD Cantonal y GAD Provincial** del Azuay realizaron trabajos de limpieza de la vía de segundo orden. Además, se realizó mantenimiento de las vías de la zona afectada como medida de prevención ante la presencia de nuevos deslizamientos.

  El **29/09/2026, GAD Cantonal**, de forma conjunta con **GAD Provincial, Bomberos y PPNN**, realizaron recorridos por las zonas afectadas y en caso de presentarse nuevas novedades, dar atención inmediata. Adicionalmente, las clases en los establecimientos educativos retornaron de manera presencial.
- *Camilo Ponce Enríquez/Galo Anselmo,* por causa de las lluvias registradas la madrugada del **27/09/2026**, se reportó el ingreso de agua en viviendas del sector. El agua desfogó de las viviendas.

  -15 personas afectadas (Finalizado).

  -5 familias afectadas (Finalizado).

  -5 viviendas afectadas (Finalizado).

  El **01/10/2026** el **GAD Cantonal Camilo Ponce Enríquez** informa que, una vez que cesen las lluvias en el sector, se ejecutarán trabajos de relleno y alcantarillado en las viviendas afectadas. Con fecha **27/09/2026, el GAD Cantonal Camilo Ponce Enríquez** realizó la inspección del evento. **SNGR** realizó monitoreo del evento

Cuenca.

- *Molleturo/Vía Granda Centeno,* por causa de las lluvias registradas la mañana del **30/09/2026**, se suscitó un **deslizamiento** en la vía de tercer orden.

  -30 mts de vía aproximadamente (finalizado).

  Con fecha **02/10/2026**, EL **GAD Provincial** del Azuay informa que la vía se encuentra totalmente **habilitada**, se realizaron trabajos de desalojo de material con una pala cargadora y un volquete. **SNGR** realizó monitoreo del evento.
- *Molleturo/Km 94, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582],* por causas de las lluvias presentadas la madrugada del **03/10/2025**, se suscitó un deslizamiento afectando parcialmente la mesa vial y capa de rodadura de la vía de primer orden.

  SITUACIÓN ACTUAL: La vía de primer orden se encuentra **parcialmente habilitada.**

  -15 metros de vía aproximadamente (En atención)

  El **03/10/2026**, **CTE** confirmó el evento; **SNGR** coordinó con **MIT** la atención de la vía, **UMEVA** realiza monitoreo del evento.

  ELABORADO POR: Esteban Peñafiel – Operador SNGR CZ6
- *Molleturo/Km 92, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582],* por causa de las lluvias de la mañana del domingo **27/09/2026,** se suscitó un **deslizamiento** que afectó la vía de primer orden; adicionalmente, dos vehículos que se encontraban atascados en el material lodoso fueron retirados del lugar. Se registró un nuevo deslizamiento; la vía de primer orden se encuentra **parcialmente habilitada.**

  -2 bienes privados afectados (vehículos atrapados, finalizado)

  -80 metros de vía aproximadamente (En atención)

  Con fecha **03/10/2026, MIT** informa que la vía se encuentra parcialmente habilitada; maquinaria continuará realizando trabajos de limpieza; **CTE** brinda seguridad al tránsito vehicular. **SNGR** realiza monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:
Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:
Nombre: Roberto Luna- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: roberto.luna@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603