SitRep No. 02 – Lluvias, del 29 de agosto del 2026 a la fecha - Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 29/08/2026 hasta el 13/10/2026- 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 29 de agosto del 2026 hasta la presente fecha se **han registrado 16 eventos adversos por lluvias afectando a 2 cantones. Los eventos más recurrentes son los siguientes: deslizamientos (56,25%), inundaciones (31,25%) , Hundimiento (6,25%) y Erosión Hídrica (6,25%).**
- Durante este periodo**, los cantones con mayor impacto a la población son: Camilo Ponce Enríquez y Cuenca.**
- Desde el **29 de agosto**, el **SNDGIRD** ha entregado a la población afectada un total de **120** bienes de **asistencia humanitaria**
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-238-2026** emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió: - Mantener la declaratoria de ALERTA ROJA a la provincia del Azuay.
- **Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: 1 COE Provincial, 12 COE Cantonales.**

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico **Nro. 79** de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: **las 14H30 del 11 hasta las 10H00 del 14 de octubre de 2026**, indica que el nivel de amenaza es: **MEDIO y MUY ALTO** con un fenómeno **LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RAFAGAS DE VIENTO.**




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. – Intensidad y distribución de lluvias durante el período de vigencia.

Se prevé incremento en la intensidad y distribución de **precipitaciones acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, con mayor énfasis en la zona interior y cordillera occidental** de la región. **La mayor intensidad puede presentarse entre la noche del 11 y 13 de octubre.**

Las áreas en tonalidades naranja y rojo representan mayor probabilidad de lluvias fuertes y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masas según sus características geográficas.

Estimación de Precipitación Pronosticada



Entre los principales factores asociados al evento previsto se destaca: tránsito de onda Kelvin atmosférica, divergencia de vientos en niveles altos, aporte de humedad y convergencia de vientos en niveles bajos de la atmósfera, así como las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo del evento cálido "El Niño". En la Amazonía, a estos factores se suman, transporte eventual de humedad en niveles medios desde la cuenca Amazónica.

- **Región Litoral:** Mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, ciertas zonas de Guayas y Manabí.
- **Región Interandina:** Mayor intensidad en Pichincha, Bolívar, Loja y zonas occidentales de: Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Carchi.
- **Región Amazónica:** Eventos ocasionales de moderadas y puntual fuerte intensidad en Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 16 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Hundimiento	Erosión Hídrica
1	CUENCA	9	7	1	0	1
2	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	7	2	4	1	0
Total		16	9	5	1	1
			56,25%	31,25%	6,25%	6,25%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
Fallecidos:	-	Heridos:	-
Personas afectadas:	85	Familias afectadas:	29
Personas damnificadas:	23	Familias damnificadas:	7
Afectación a Viviendas:			
Viviendas afectadas:	36	Viviendas destruidas:	- -

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (Kilómetros lineales):

Primer orden:	0,19
Segundo orden:	0,18
Tercer orden:	0,07
Total, vías afectadas:	0,44

Puentes afectados:	-
Puentes destruidos:	-

Otras afectaciones

Unidades Educativas afectados:	-	Unidades Educativas con daño funcional:	5
Bienes públicos afectados:	-	Bienes públicos destruidos:	-
Bienes privados afectados:	3	Bienes privados destruidos:	-

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 - 14:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Camilo Ponce Enríquez** con **108 personas impactadas** con una recurrencia de **7** eventos, seguido del cantón **Cuenca** con una recurrencia con **9 eventos.**

No.	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Bienes Privados Afectados	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	7	108	29	85	7	23	36	5	1	0,17
2	CUENCA	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0,27
Total		16	108	29	85	7	23	36	5	3	0,44

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 - 14:00

5. Alojamientos temporales:

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias no se ha activado alojamientos temporales.

6. Asistencia Humanitaria

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias se ha realizado entrega de asistencia humanitaria.

- **Desde el 29 de agosto, el SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 120 bienes de asistencia humanitaria:**

No.	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Otros	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	35	34	25	7	13	5	1	120	93	31
Total		35	34	25	7	13	5	1	120	93	31

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 - 14:00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Provincia	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	16/06/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 12 COE Cantonales:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Camilo Ponce Enríquez	1/9/2026	Activo
2	Cuenca	2/9/2026	Activo
3	Gualaceo	2/9/2026	Activo
4	Paute	4/9/2026	Activo
5	Nabón	4/9/2026	Activo
6	Chordeleg	15/9/2026	Activo
7	Guachapala	23/9/2026	Activo
8	Santa Isabel	23/9/2026	Activo
9	Oña	23/9/2026	Activo
10	San Fernando	25/9/2026	Activo
11	Pucará	26/9/2026	Activo
12	Girón	2/10/2026	Activo

8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Camilo Ponce Enríquez.

- *Carmen de Pijilí/Río Balao-La Floresta,* debido a las lluvias suscitadas la tarde del **09/10/2026**, se registró el **incremento y desbordamiento** del río Balao; como resultado del mismo, se reporta el ingreso de agua a viviendas del sector. El caudal del río Balao se encuentra en su nivel normal; no se tienen lluvias en la zona.
  -14 familias afectadas, 42 personas afectadas (Finalizado).
  -6 familias damnificadas, 10 personas damnificadas (Finalizado).
  -20 viviendas afectadas (Finalizado).
  -50 metros de vía aproximadamente (En atención)
  Con fecha **12/10/2026, UGR Camilo Ponce Enríquez** realizó entrega de asistencia humanitaria; **MINEDEC** informa que, por precaución de los estudiantes y docentes, las clases se desarrollaron hoy lunes **12/10/2026** de manera no presencial en los siguientes establecimientos educativos: EEB 22 de Noviembre, EEB Manuel Ignacio Tobar, EEB Lizardo García; retomarán las actividades presenciales mañana martes **13/10/2026. GAD Cantonal** continúa realizando la recuperación vial. **SNGR** mantiene el monitoreo del evento.
- *Camilo Ponce Enríquez/Palmas,* por causa de las lluvias registradas la mañana del **02/10/2026**, se suscitó un **deslizamiento** en la vía de tercer orden.
  -15 mts de vía aproximadamente (Finalizado)
  Con fecha **02/10/2026**, **Gad cantonal** informa que se realizó limpieza de la vía; la misma se encuentra totalmente **habilitada. SNGR** realizó monitoreo del evento.
- *Camilo Ponce Enríquez/Guanache – Bella Rica,* por causa de las lluvias registradas la tarde del **25/09/2026**, se suscitó un **deslizamiento** en la vía de segundo orden, con fecha **28/09/2026** se reunió el **COE Cantonal** para la toma de acciones. La vía de segundo orden se encuentra **parcialmente habilitada**, en sector del río Guanache.
  -80 metros de vía aproximadamente (en atención)
  -5 establecimientos educativos afectados funcionalmente (en atención)
  El **04/10/2026**, **UGR Cantonal** informa que **GAD Cantonal** y **GAD Provincial** del Azuay continúan con los trabajos de limpieza de la vía cerca del río **Guanache**, así mismo informa que se ha concluido los trabajos en el sector **Bella Rica. SNGR** realiza monitoreo del evento
  El **01/10/2026, GAD Cantonal y GAD Provincial** del Azuay realizaron trabajos de limpieza de la vía de segundo orden. Además, se realizó mantenimiento de las vías de la zona afectada como medida de prevención ante la presencia de nuevos deslizamientos.
  El **29/09/2026, GAD Cantonal**, de forma conjunta con **GAD Provincial, Bomberos y PPNN**, realizaron recorridos por las zonas afectadas y en caso de presentarse nuevas novedades, dar atención inmediata. Adicionalmente, las clases en los establecimientos educativos retornaron de manera presencial.
- *Camilo Ponce Enríquez/Galo Anselmo,* por causa de las lluvias registradas la madrugada del **27/09/2026**, se reportó el ingreso de agua en viviendas del sector. El agua desfogó de las viviendas.
  -15 personas afectadas (Finalizado).
  -5 familias afectadas (Finalizado).
  -5 viviendas afectadas (Finalizado).
  El **01/10/2026** el **GAD Cantonal Camilo Ponce Enríquez** informa que, una vez que cesen las lluvias en el sector, se ejecutarán trabajos de relleno y alcantarillado en las viviendas afectadas. Con fecha **27/09/2026, el GAD Cantonal Camilo Ponce Enríquez** realizó la inspección del evento. **SNGR** realizó monitoreo del evento

Cuenca.

- *Molleturo/Vía Granda Centeno,* por causa de las lluvias registradas la mañana del **30/09/2026**, se suscitó un **deslizamiento** en la vía de tercer orden.

  -30 mts de vía aproximadamente (finalizado).

  Con fecha **02/10/2026**, EL **GAD Provincial** del Azuay informa que la vía se encuentra totalmente **habilitada**, se realizaron trabajos de desalojo de material con una pala cargadora y un volquete. **SNGR** realizó monitoreo del evento.
- *Molleturo/Km 90, Km 94, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582],* por causas de las lluvias presentadas la madrugada del **03/10/2025**, se suscitó un **deslizamiento** afectando parcialmente la mesa vial y capa de rodadura de la vía de primer orden. Así mismo a causa de las lluvias suscitadas la noche del **11/10/2026** se registró un nuevo **deslizamiento**, que afectó en su totalidad la vía de primer orden en el **km 90.** La vía se encuentra **parcialmente habilitada**. Vía alterna La troncal – Zhud Cochancay.

  -45 metros de vía aproximadamente (En atención)

  Con fecha **12/10/2026. MIT** informa que la maquinaria se encuentra realizando labores de limpieza de la vía de primer orden. **SNGR** realiza monitoreo del evento.
- *Molleturo/Km 92, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582],* por causa de las lluvias de la mañana del domingo **27/09/2026,** se suscitó un **deslizamiento** que afectó la vía de primer orden; adicionalmente, dos vehículos que se encontraban atascados en el material lodoso fueron retirados del lugar. Se registró un nuevo deslizamiento; la vía de primer orden se encuentra **parcialmente habilitada.**

  -2 bienes privados afectados (vehículos atrapados, finalizado)

  -80 metros de vía aproximadamente (En atención)

  Con fecha **03/10/2026, MIT** informa que la vía se encuentra parcialmente habilitada; maquinaria continuará realizando trabajos de limpieza; **CTE** brinda seguridad al tránsito vehicular. **SNGR** realiza monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:
Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:
Nombre: Roberto Luna- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: roberto.luna@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/