SitRep No. 04 – Lluvias con incidencia del Evento El Niño, desde el 29 de agosto de 2026 a la fecha - Bolívar

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 29/08/2026 hasta el 22/10/2026 – 22:00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

- Mediante Informe Técnico Ejecutivo ERFEN Nro. 007-2026, del 28 de agosto 2026, **el Comité Nacional ERFEN (CN-ERFEN) declaró oficialmente el evento El Niño en el país**. Con base a este antecedente, la SNGR emitió, el 29 de agosto de 2026, la declaratoria por nivel de ALERTA ROJA a nivel nacional, con base a la **Resolución Nro. SNGR- 238-2026**
- Durante los primeros días de octubre, INAMHI informó que, de acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la evolución de las lluvias asociadas al **El Niño, el Ecuador** ingresó a una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.
- Desde el 29 de agosto de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **34** eventos adversos por lluvias **afectando a 7 cantones y 14 parroquias. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (52,94%),inundaciones (29,41%), hundimientos (11,76%), erosión hídrica (2,97%) y aluvion (2,94%).**
- Durante el periodo que cubre este informe**, los cantones con mayor impacto a la población son : Las Naves , seguido de Caluma**
- Para la coordinación de las acciones de respuesta, el COE provincial de Bolívar se encuentra activo y 7 COEs cantonales.

2. Situación Hidrometeorológica actual



Según el Boletín Meteorológico **estatus advertencia Nro. 82** emitido por el INAMHI, vigente desde **desde 00H00 del 23 hasta las 23H00 del 25 de octubre de 2026**. Se prevé persistencia en la intensidad y distribución de las precipitaciones, de moderada a muy fuerte intensidad, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, con mayor énfasis en el interior y las zonas de la cordillera Occidental. En la Amazonía las lluvias serán de menor intensidad. Los eventos de mayor intensidad podrían registrarse entre la tarde del 23 y 25 de octubre.

Región Interandina: Mayor intensidad en zonas occidentales de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Estimación de Precipitación Pronosticada

	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 100
Interandina	8 – 11	12 – 30	-
Amazonía	22 – 31	-	-

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento No se reportan ríos desbordados.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 29/08/2026 a la fecha, por lluvias se registraron un total de **34 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	Deslizamiento	Inundación	Hundimiento	Erosión Hídrica	Aluvión (Flujos)	Total general
1	CHILLANES	7	2	-	-	-	9
2	SAN MIGUEL	5	1	2	1	-	9
3	ECHEANDÍA	3	3	-	-	1	7
4	GUARANDA	1	2	1	-	-	4
5	CALUMA	1	1	-	-	-	2
6	CHIMBO	1	-	1	-	-	2
7	LAS NAVES	-	1	-	-	-	1
	Total general	**18**	**10**	**4**	**1**	**1**	**34**
	Porcentaje	52,94%	29,41%	11,76%	2,94%	2,94%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 16:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

Personas afectadas:	272		Personas damnificadas:	19
Familias afectadas:	86		Familias damnificadas:	8

Afectación a Viviendas:

Viviendas afectadas:	90	Viviendas destruidas:	1

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)		Total de unidades impactadas:	
Primer orden:	0,37	Bienes privados afectados:	1
Segundo orden:	1,07	Bienes privados destruidos:	-
Tercer orden:	1,57	Bienes públicos afectados:	8
Total Vías afectadas (kilómetros):	3,01	Bienes públicos destruidos:	6
		Puentes afectados:	3

Otras afectaciones

Unidades Educativas con daño funcional:	4
Unidades Educativas afectada:	1

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 - 16:00


4. Detalle de afectaciones por provincias

El cantón con mayor impacto a la población es Las Naves con 226 personas impactadas y 1 evento.

No.	Cantón	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	Est. Educativos Afectación Funcional	Est. Educativos Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruidos	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	LAS NAVES	1	226	207	65	19	6	70	1	4	1	-	4	1	-	0,30
2	CALUMA	2	30	30	9	-	-	9	-	-	-	2	1	4	1	1,02
3	CHILLANES	9	16	16	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1,33
4	GUARANDA	4	12	12	3	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	0,02
5	CHIMBO	2	6	6	4	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	0,01
6	ECHEANDÍA	7	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,12
7	SAN MIGUEL	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0,21
	Total	34	291	272	86	19	8	90	1	4	1	3	8	6	1	3,01

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 - 16:00

Nota: ** Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.*




Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha:

Desde el 29/08/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su **mayor recurrencia en el mes de octubre registrando el 88,24% y mayor impacto a la población con 99,66%.**

Mes	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Septiembre	4	1	11,76%	1,72%
Octubre	30	290	88,24%	99,66%
Total general	34	291	100,00%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 - 16:00



5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 29 de agosto de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria: La **SNGR** ha entregado a la población un total de **276** bienes de asistencia:

Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Kit de Limpieza (albergue)	Balde de 10 lt	Bidón para Agua	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
CALUMA	9	-	9	-	3	-	18	9	48	30	9
ECHEANDÍA	1	-	-	1	-	-	9	1	4	1	1
CHIMBO	-	4	-	-	-	-	-	-	12	6	4
LAS NAVES	-	71	71	-	30	40	-	-	212	226	71
Total general	**10**	**75**	**80**	**1**	**33**	**40**	**27**	**10**	**276**	**263**	**85**

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 16:00

El **SNGIRD** ha entregado a la población un total de **80** bienes de asistencia en el cantón Las Naves.:

Provincia	Kit de Vestir	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
LAS NAVES	80	80	226	71
Total general	**80**	**80**	**226**	**71**

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 16:00

6. Declaratorias emitidas y COE activados

- **Declaratorias de niveles de alertas en todo el país:**

Mediante la resolución Nro. SNGR- 238-2026, emitido por la SNGR, resolvió DECLARAR la ALERTA ROJA en todo el territorio nacional, y en aplicación del artículo 69 del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, considerando que el evento El Niño está en curso.

7. Declaratorias emitidas y COE activados

COE provincial

No.	Provincia	Estado	Fecha de activación
1	Bolívar	Activo	27/5/2026

7 COE cantonales:

No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
1	Chimbo	Activo	2/7/2026
2	San Miguel	Activo	1/6/2026
3	Echeandía	Activo	23/9/2026
4	Chillanes	Activo	8/6/2026
5	Caluma	Activo	3/9/2026
6	Guaranda	Activo	08/10/2026
7	Las Naves	Activo	09/102026

Declaratorias de emergencia:

No.	Cantón	Fecha de declaratoria	Fecha de Cierre	Observación
1	Las Naves	8/10/2026	8/12/2026	DECLARAR EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA al cantón Las Naves, provincia de Bolívar, por las afectaciones derivadas de las precipitaciones registradas el 7 de octubre de 2026 y de sus consecuencias verificadas técnicamente, conforme al informe justificativo identificado en la parte considerativa.
2	Chimbo	12/10/2026	11/12/2026	DECLARAR EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA al cantón Chimbo, provincia de Bolívar. Durante la inspección técnica visual realizada el 12 de octubre de 2026 en el barrio El Rosal, se constató un proceso de socavamiento, conforme se establece en el Informe Técnico de Evaluación de Condiciones de Riesgo por Socavamiento, Afectación en Infraestructura Sanitaria, Afectaciones en Líneas de Conducción de Agua Potable y Solicitud de Declaratoria de Emergencia en la Vía San Miguel.

8. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detallan los eventos adversos relevantes de los últimos días:

Las Naves

- ***Las Naves/ Varios sectores: Cañita, Bosque de Oro, Las Mercedes, Voluntad de Dios, Malecón, La Playita.*** A causa de las lluvias registradas la noche del 07/10/2026, **se produjo el desbordamiento del río Naves Chico**; El 08/10/2026 se declaró en emergencia.
  - 4 unidades educativas afectadas funcionalmente / **Finalizado**
  - 1 unidad educativa afectada estructuralmente / En Atención.
  - 70 viviendas afectadas / **En atención**
  - 1 vivienda destruida/**En atención**

-65 familias 207 personas afectadas /**En atención**
-6 familias 19 personas Damnificadas /**En atención**
- Bienes públicos destruidos (100 metros lineales de muros de contención) / **En atención**
-Calles afectadas /**Finalizado**
- 4 Bienes públicos afectados (UPC, GADM) (Tubería de agua potable)/**Finalizado**
El GAD Cantonal continúa con las labores de dragado del río Naves Chico. A partir de esta fecha, se suma la empresa privada El Domo para apoyar en la construcción de muros de escollera desde el sector de San José.

Caluma

- *Caluma/Varios sectores: San Vicente de Pacana, Estero de Pescado, Chorrera Yatuví, Retiro de Charquiyacu, Pita . A* causa de las lluvias registradas la noche del 07/10/2026, se produjo el desbordamiento del Estero San Vicente, Estero el Pescado y río Guamayacu, las captaciones de agua potable ubicadas en el Estero del Pescado presentan afectaciones debido al ingreso de agua, lodo y palizada.
  -9 familias, 30 personas afectadas/ En atención.
  -9 viviendas afectadas / **Finalizado**
  -1 Bien público afectado (Captación de agua potable)/ **Finalizado**
  -3 Bienes públicos destruidos (Muros de protección)/ **Finalizado**
  -2 Bienes públicos afectado (Puente principal del Estero de Pescado y Pita)/En atención
  -1 Bien público destruido (Muros de protección San Vicente de Pacana)/ **Finalizado**
  -1000 metros lineales de vía afectado/ **Finalizado**
  -1 Bien privado afectado (Captación de agua)/ **Finalizado**.
  GAD Provincial continúa con labores de construcción de muros de protección, así como el encauzamiento de ríos y esteros. Además, realizó la limpieza de la vía en el tramo Charquiyacu – Pasagua.
- *Caluma / vía Retiro de Charquiyacu - Tres Pailas .* A causa de las lluvias registradas la noche del 10/09/2026, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente la vía de primer orden.
  -15 metros aproximadamente de vía afectada. / **FINALIZADA**

Echeandía

- *Echeandía / Sector Puente Central, Malecón Alto*. Por causa de las lluvias registradas en la noche del 07/10/2026, se produjo in incremento en el caudal del río, posterior el anegamiento de calles, con presencia de piedras y lodo.
  -25 metros aproximadamente de calles afectadas. / FINALIZADA

San Miguel

- *San Miguel/ Bilován / Vía Pucará – Cumbavía.* Debido a las lluvias registradas la madrugada del 11-10-2026, se produjo un hundimiento que obstaculiza parcialmente la vía de tercer orden ya que se encuentra parcialmente habilitada al transito vehicular.
  - 1.5 metros lineales aproximados de afectación /**En atención**
  GADP de Bolívar continúa trabajando en la rehabilitación de la vía de tercer orden; asimismo, indica que se va a instalar tubería para el drenaje de agua.
- *San Miguel / Regulo / Varios sectores: San Vicente, San Jorge.* Por causa de las lluvias registradas en la madrugada del 05/10/2026, se suscitó un deslizamiento en la vía de segundo orden.
  - 25 metros aproximadamente de vías afectadas. / **FINALIZADA.**
- *San Miguel / Calle Veintimilla.* Debido a las fuertes lluvias de la tarde del 03/10/2026, se dio un proceso de erosión hídrica que provocó el colapso de la parte lateral de la calle Veintimilla frente al coliseo Carlos Chávez Guerrero.
  -1 Bien público (vereda) Afectado/ **FINALIZADA.**
  -20 metros lineales de calle afectada/ **FINALIZADA.**
  GAD municipal de San Miguel se encuentra en el sector realizó trabajos de rehabilitación de la calle afectada.

Chillanes

- *Chillanes / Varios sectores: Vista Alegre km 44, Polleras Y Piedra Blanca. Santa Rosa de Agua Clara km 32, vía Chillanes-Bucay [E495].* A causa de las precipitaciones registradas desde la madrugada del 01 de octubre de 2026, se produjo un deslizamiento inicial en la vía de primer orden. Esta masa de material inestable se ha visto severamente reactivada por la continuidad e intensificación de las lluvias en la zona durante los días 06, 07, 12 y 18 de octubre, desencadenando nuevos desprendimientos a lo largo de este corredor vial.
  MIT Informa que la via Chillanes - Bucay permanecerá cerrada. se recomienda tomar la ruta alterna por La Miran - Bucay
  -250 m lineales aproximados de vía afectada / **En atención**
  El 21/10/2026, MIT con el apoyo de maquinaria particular continúa los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía con el propósito de restablecer el tránsito vehicular
- *Chillanes /San José de Tambo / Recinto Fortuna Baja.* causa de las lluvias registradas en la madrugada del 07-10-2026, se produjo el desbordamiento del río La Fortuna y se originó la inundación afectando los cultivos y las bases del puente carrozable que conecta los recintos Fortuna Baja y Rancho Alto.
  El paso se encuentra habilitado. El caudal del río se mantiene en su cauce normal.

Chimbo

- ***Chimbo /San José De Chimbo / Barrio el Rosal.*** causa de las lluvias registradas el 11/10/2026, se produjo un socavamiento que generó grietas estructurales en varias viviendas y afectó la estabilidad del terreno en el sector. El 12/10/2026 se declaró en emergencia.
  El carril correspondiente al trayecto de San Miguel - Chimbo se encuentra parcialmente habilitado al tránsito vehicular.
  -4 Familias 6 personas afectadas / **En atención.**
  -3 Viviendas afectadas/ **En atención.**
  -1 Bien público afectado (sistema de alcantarillado de 600mm) / **En Atención.**
  Maquinarias de Empresa contratada continua realizando intervención y rehabilitación del sistema de alcantarillado.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:
Nombre: Olga Bayas - Operador Provincial de Bolívar
Correo electrónico: Olga.bayas@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1602

SitRep aprobado por:
Nombre: Ing. Javier Sarango.-Analista de Monitoreo de EventosAdversos Correo electrónico:
jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a **sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec**
Para más información, visite nuestro sitio Web: **https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/**