SitRep No. 02 - Por Lluvias - del 29 de agosto del 2026 a la fecha - Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL
Este Informe cubre el período de 29.08.2026 al 13.10.2026 – 16h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante

1. Puntos importantes

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

- Desde el 29 de agosto de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **34 eventos adversos** por lluvias, que afectan a **6 cantones y a 24 parroquia de la provincia.** Los eventos más recurrentes corresponden a: **Inundaciones** (29,41%) **Deslizamientos** (29,41%), y **lluvias intensas** (20,59%) entre los principales.
- Los cantones con mayor impacto a la población son: **Quito** con **70 personas impactadas** y **Puerto Quito** con **62** personas impactadas**,** que suman un total de **132** personas impactadas a nivel de la provincia.
- Mediante la **resolución Nro. SNGR- 238-2026**, emitido por la SNGR, resolvió DECLARAR la ALERTA ROJA en todo el territorio nacional, y en aplicación del artículo 69 del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, considerando que el evento El Niño está en curso.
- Se mantiene activo el **COE Provincial de Pichincha**, 8 **COE´S cantonales: Cayambe, Pedro Vicente Maldonado**, **Mejía, Pedro Moncayo, Puerto Quito, Distrito Metropolitano de Quito** (DMQ), **Rumiñahui y San Miguel de los Bancos**, así como el **COE parroquial de Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)** en el **cantón Mejía.**

2 Situación Hidrometeorológica actual.




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. – Intensidad y distribución de lluvias durante el período de vigencia.

Estimación de Precipitación Pronosticada

	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 100
Interandina	8 – 11	12 – 30	-
Amazonia	22 – 31	32 – 60	-

Según el boletín meteorológico estatus advertencia Nro. 79, emitido por el INAMHI, con vigencia desde 14H30 del 11 hasta las 10H00 del 14 de octubre de 2026. Se prevé incremento en la intensidad y distribución de precipitaciones acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, con mayor énfasis en la zona interior y cordillera occidental de la región. La mayor intensidad puede presentarse entre la noche del 11 y 13 de octubre.

-Región Litoral: Mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, ciertas zonas de Guayas y Manabí.

-Región Interandina: Mayor intensidad en Pichincha, Bolívar, Loja y zonas occidentales de: Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Carchi

-Región Amazónica: Eventos ocasionales de moderadas y puntual fuerte intensidad en Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al cierre de este informe, una vez realizado el monitoreo no se presentan ríos desbordados ni con tendencia aumentar.

3 Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 29/08/2026 a la fecha, por lluvias se registraron un total de **34** eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. De eventos adversos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Aluvión (Flujos)	Granizada	Tormenta Eléctrica
1	Quito	23	4	7	6	2	3	1
2	Puerto Quito	5	3	2	-	-	-	-
3	Mejía	2	-	1	1	-	-	-
4	Pedro Vicente Maldonado	2	2	-	-	-	-	-
5	San Miguel De Los Bancos	1	1	-	-	-	-	-
6	Pedro Moncayo	1	-	-	-	1	-	-
Total general		34	10	10	7	3	3	1
Porcentaje		100%	29,41%	29,41%	20,59%	8,82%	8,82%	2,94%

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 – 16:00

4 Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas afectadas:	90		Personas damnificadas:	42
	Familias afectadas:	22		Familias damnificadas:	11
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	44			
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			**Bienes públicos y Privados**		
	Primer orden:	2,06		Bienes públicos afectados:	8
				Centro cultural metropolitano, Servicio de energia electrica, Metro de Quito y sistema de alcantarillado	
	Segundo orden:	2,38		Bienes públicos destruidos:	1
				Techo de galpón de laboratorio.	
	Tercer orden:	0,01		Bienes privados afectados:	7
				Muros de cerramiento, sumideros de propiedad privada y canaletas	
Total Vías afectadas (kilómetros):		4,45			
Infraestructura sectorial					
	Unidades educativas afectadas:	1			

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 – 16:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información


5 Detalle de afectaciones

El cantón con mayor impacto a la población es **Quito con 70 personas impactadas con 23 eventos registrados,** seguidos de **Puerto Quito** con **62 personas impactadas en 5 eventos.**

Cantón	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Est. Educativos Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruidos	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
Quito	23	70	70	18	-	-	28	1	8	1	6	2,23
Puerto Quito	5	62	20	4	42	11	16	-	-	-	1	0,04
San Miguel De Los Bancos	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
Pedro Moncayo	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Mejía	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11
Pedro Vicente Maldonado	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
Total general	34	132	90	22	42	11	44	1	8	1	7	4,45

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 – 16:00


Nota: Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.



Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 – 16:00

Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha: Desde el 29/08/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el mes de octubre con el **61,76**%, mientras que en el mes de octubre se registra el mayor impacto a la población con **61,36**%.

Mes	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Agosto	0	0	0,00%	0,00%
Septiembre	13	51	38,24%	38,64%
Octubre	21	81	61,76%	61,36%
Total general	34	132	100%	100%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 – 16:00

6 Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 29 de agosto de 2026 a la fecha, la **SNGR** ha entregado a la población un total de **65** bienes de asistencia:

Provincia	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
Puerto Quito	14	14	14	23	65	42	11
Total general	14	14	14	23	65	42	11

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 – 16:00

Desde el 29 de agosto, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (SNDGIRD), han entregado un total de **27** bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KCA (13días)	Kit de Aseo Personal	Cobijas / Frazadas	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (albergue)	Toallas de Baño	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
QUITO	3	1	5	9	2	2	5	27	1	2
Total general	3	1	5	9	2	2	5	27	1	2

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 13/10/2026 – 16:00

7 Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

Nivel de Gobierno	Provincia	Fecha de declaratoria	Nivel de alerta	Emisión
Nacional	---	29/08/2026	ROJA	Mediante la resolución Nro. SNGR- 238-2026, emitido por la SNGR, resolvió DECLARAR la ALERTA ROJA en todo el territorio nacional, y en aplicación del artículo 69 del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, considerando que el evento El Niño está en curso

COE Provincial Pichincha se activó el 16 de septiembre de 2026.

8 COE cantonales:

N°	Provincia	Cantón	Fecha de Activación	Estado
1	Pichincha	Cayambe	08/10/2026	Activo
2	Pichincha	Pedro Vicente Maldonado	10/09/2026	Activo
3	Pichincha	Mejía	21/09/2026	Activo
4	Pichincha	Pedro Moncayo	28/09/2026	Activo
5	Pichincha	Puerto Quito	17/09/2026	Activo
6	Pichincha	Quito	01/09/2026	Activo
7	Pichincha	Rumiñahui	01/09/2026	Activo
8	Pichincha	San Miguel de los Bancos	07/09/2026	Activo

1 COE Parroquial:

N°	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de Activación	Estado
1	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	30/09/2026	Activo

8 Detalle de eventos adversos más relevantes

A continuación, se detalla los eventos adversos más relevantes de los últimos 15 días:

Puerto Quito

- *Puerto Quito / Cabecera Cantonal / Sector San Francisco de Silanche.* El 11/10/2026 a causa de las lluvias, se reportó el desbordamiento del río Silanche, que ocasionó el ingreso de agua y lodo, con una altura aproximada de 1,30 metros, a las viviendas del sector. Como consecuencia, se registraron daños en electrodomésticos y pérdida de enseres. Las familias damnificadas se trasladaron a casas de familiares para su acogida. Las familias damnificadas permanecen en casas de acogida.
  - **11 familias damnificadas (42 personas) / EN ATENCIÓN**
  - **11 viviendas afectadas / EN EVALUACIÓN**

  El 12/10/2026 tras la actualización de datos mediante la evaluación EVIN, el GAD Cantonal de Puerto Quito, en coordinación con la SNGR CZ9 y la asistencia de sus técnicos, realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias damnificadas.

Pedro Moncayo

- *Tocachi / Tanda, Panamericana Norte desde el km 024+900 hasta el puente del Pisque 22+000 [E35],* El 04/10/2026 debido a las lluvias registradas, se reportó el desbordamiento de una quebrada S/N, que provocó el arrastre de gran cantidad de tierra, lodo y piedras, ocasionando el cierre total de la vía de primer orden
  - **2000 metros lineales / FINALIZADO**

  PANAVIAL realizó los trabajos de remoción de escombros y limpieza de la vía.

Quito

- *Puengasí / Ref. Parque Cuscungo, Mariana Hinojosa y Rumiñahui.* El 11/10/2026 por lluvias en el sector, se suscitó un deslizamiento de tierra que afectó una vía de segundo orden. Las instituciones ejecutaron trabajos de limpieza vial, reparación de tubería, estabilización del talud e inspección de postes colapsados. Las labores se suspendieron al finalizar la jornada y se retomarán mañana 13/10/2026. La vía permanece cerrada; se registran lluvias leves en el sitio.
  - **1 familia afectada (3 personas) / EN ATENCIÓN**
  - **1 vivienda afectada/ EN EVALUACIÓN**
  - **1 vía de segundo orden cerrada/ EN ATENCIÓN**
  - **4 bienes públicos afectados (1 tuberías y 3 postes) / EN ATENCIÓN**

El 12/10/2026 Autogestionó el tránsito en el sector. Cuerpo de Bomberos instaló un sistema de anclaje para la estabilización del talud. EPMAPS reparó la tubería afectada y evaluó el sistema de drenaje de escorrentías. EPMMOP ejecutó trabajos de limpieza vial. Empresa Eléctrica Quito retiró los postes colapsados para su posterior reubicación. El 11/10/2026 la AMT colaboró con la gestión del tránsito en el sitio hasta la culminación de los trabajos de limpieza; el Cuerpo de Bomberos realizó los anclajes para la impermeabilización del talud; EPMAPS evaluó el sistema de drenaje de las escorrentías del sector; y EPMMOP ejecutó la limpieza de la vía. SNGR colabora con la inspección en el sitio con el GAD Cantonal del DMQ.

- *Cochapamba / Av. Occidental, altura del paso ingreso al Centro Comercial El Bosque, Av. Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal,* El 04/10/2026 Debido a las condiciones atmosféricas, se registraron lluvias intensas acompañadas de granizo, que provocaron la acumulación del mismo en sumideros y dejaron una vía de segundo orden parcialmente habilitada, daños en la cubierta de acceso al Centro Comercial El Bosque y el colapso del muro de un taller de motocicletas hacia una vivienda en donde como consecuencia, dos personas fueron evacuadas y permanecieron temporalmente en el domicilio de un familiar, retornando a su residencia al día siguiente del evento.
    - 1 vivienda afectada / FINALIZADO
    - 2 personas afectadas / FINALIZADO
    - 70 metros lineales vía de segundo orden / FINALIZADO
    - 2 bien privado afectado (colapso de la cubierta de acceso al Centro Comercial el Bosque y muro de un taller de motocicletas) / FINALIZADO

  El 04/10/2026 GAD Cantonal EPMAPS: Realizó la limpieza del sistema de alcantarillado y del tramo afectado; también realizó la evaluación inicial de daños en la vivienda afectada. Cuerpo de Bomberos DMQ recorrió el sector afectado, apoyó en la limpieza de desfogues de vías y viviendas; así también realizó evacuación de agua de patios y parqueaderos. 05/10/2026 GAD Cantonal EPMMOP: Realizó el desalojo de restos vegetales, tierra, granizo y residuos, logrando la habilitación total de las vías. EPMAPS: efectuó la limpieza de sumideros, EMASEO realizó retiro de basura y reubicación de contenedores que se desplazaron por la anegación de agua; Operativo Zonal Eugenio Espejo: realizó la inspección de las afectaciones y comunicó que el Centro Comercial y los propietarios del taller ejecutarán las reparaciones correspondientes.

SitRep elaborado por:

Nombre: Ing. Cristian Mazorra - Jefe de Unidad de Monitoreo
Correo electrónico: sala.pichincha@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 023800872

SitRep aprobado por:

Nombre: Ing. Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.pichincha@gestionderiesgos.gob.ecPara más información, visite nuestro sitio Web:
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/