SitRep No. 04 - Lluvias con incidencia del Evento El Niño, del 29 de agosto del 2026 a la fecha - Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL
Este Informe cubre el período de 29.08.2026 al 22.10.2026 – 10h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante

1. Puntos importantes


- Mediante Informe Técnico Ejecutivo ERFEN Nro. 007-2026, del 28 de agosto 2026, el Comité Nacional ERFEN (CNERFEN) declaró oficialmente el evento El Niño en el país. Con base a este antecedente, la SNGR emitió, el 29 de agosto de 2026, la declaratoria por nivel de ALERTA ROJA a nivel nacional, a través de la Resolución Nro. SNGR- 238-2026.
- Durante los primeros días de octubre, INAMHI informó que, de acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la evolución de las lluvias asociadas al **El Niño**, el Ecuador ingresó a una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.
- Desde el 29 de agosto de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **68 eventos adversos** por lluvias, que afectan a **7 cantones y a 42 parroquia de la provincia.** Los eventos más recurrentes corresponden a: **Inundaciones** (29,41%), **Deslizamientos** (27,94%), y **lluvias intensas** (19,12%) entre los principales.
- Los cantones con mayor impacto a la población son: **Quito** con **79 personas impactadas** y **Puerto Quito** con **62** personas impactadas, que suman un total de **141** personas impactadas a nivel de la provincia.
- Se mantiene activo el **COE Provincial de Pichincha**, 8 **COE cantonales: Cayambe, Pedro Vicente Maldonado, Mejía, Pedro Moncayo, Puerto Quito, Distrito Metropolitano de Quito** (DMQ), **Rumiñahui y San Miguel de los Bancos**; y 3 **COE parroquiales: Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)** en el **cantón Mejía, La Esperanza** en el cantón **Pedro Moncayo y Santa Rosa de Cuzubamba** en el cantón **Cayambe**

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2 Situación Hidrometeorológica actual.



Estimación de Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 100
Interandina	8 – 11	12 – 30	-
Amazonía	22 – 31	-	-

Según el boletín meteorológico estatus advertencia Nro. 81, emitido por el INAMHI, con vigencia desde 15H00 del 19 hasta las 23H00 del 22 de octubre de 2026. Se prevé persistencia en la intensidad y distribución de las precipitaciones, de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, con mayor énfasis en el interior y las zonas de la cordillera Occidental. En la Amazonía las lluvias serán de menor intensidad. Los eventos de mayor intensidad podrían registrarse entre la tarde del 20 y la madrugada del 21 de octubre, así como entre la tarde y noche del 22 de octubre.

- **Región Litoral:** Mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro y el interior de Manabí.
- **Región Interandina:** Mayor intensidad en zonas occidentales de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.
- **Región Amazónica:** Eventos ocasionales de moderada intensidad en Sucumbíos, Napo, Orellana; zonas de estribación de cordillera de Pastaza, Morona Santiago y zonas puntuales de Zamora Chinchipe.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al cierre de este informe, una vez realizado el monitoreo no se presentan ríos desbordados ni con tendencia aumentar.

3 Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 29/08/2026 a la fecha, por lluvias se registraron un total de **68** eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. De eventos adversos	Inundación	Deslizamiento	Lluvias Intensas	Tormenta Eléctrica	Aluvión (Flujos)	Granizada	Hundimiento
1	Quito	49	15	11	9	4	3	4	3
2	Puerto Quito	7	3	3	1	0	0	0	0
3	Mejía	5	2	1	1	1	0	0	0
4	Pedro Vicente Maldonado	4	0	3	1	0	0	0	0
5	Pedro Moncayo	1	0	0	0	0	1	0	0
6	San Miguel De Los Bancos	1	0	1	0	0	0	0	0
7	Cayambe	1	0	0	1	0	0	0	0
Total general		**68**	**20**	**19**	**13**	**5**	**4**	**4**	**3**
Porcentaje		**100%**	29,41%	27,94%	19,12%	7,35%	5,88%	5,88%	4,41%

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 10:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

Personas heridas: **Por caída de un rayo se reportaron 2 personas heridas de nacionalidad brasileña,**	2			
Personas afectadas:	99	Personas damnificadas:	42	
Familias afectadas:	26	Familias damnificadas:	11	

Afectación a Viviendas:

Viviendas afectadas:	52

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)		Bienes públicos y Privados	
Primer orden:	2,12	Bienes públicos afectados: **Centro cultural metropolitano, Servicio de energia electrica, Metro de Quito y sistema de alcantarillado**	11
Segundo orden:	2,43	Bienes públicos destruidos: **Techo de galpón de laboratorio.**	1
Tercer orden:	0,03	Bienes privados afectados: **Muros de cerramiento, sumideros de propiedad privada y canaletas**	12
Total Vías afectadas (kilómetros):	4,58		

Infraestructura sectorial

Unidades educativas afectadas:	1

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 10:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información


4 Detalle de afectaciones

El cantón con mayor impacto a la población es **Quito con 79 personas impactadas con 49 eventos registrados,** seguidos de **Puerto Quito** con **62 personas impactadas en 7 eventos.**

Cantón	No de Evento	Personas Impactadas	Personas heridas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Est. Educativos Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruidos	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
Quito	49	79	0	79	21	0	0	33	1	11	1	9	2,51
Puerto Quito	7	62	0	20	4	42	11	17	0	0	0	1	0,04
Cayambe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
Mejía	5	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,13
San Miguel De Los Bancos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04
Pedro Moncayo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pedro Vicente Maldonado	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,07
Total general	**68**	**141**	**2**	**99**	**26**	**42**	**11**	**52**	**1**	**11**	**1**	**12**	**4,58**

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 10:00


Nota: Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.



Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 10:00

Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha: Desde el 29/08/2026, a la fecha, por lluvias se evidencia que en el mes de octubre se alcanzó la mayor recurrencia de eventos con el **80,88%** y el mayor impacto a la población con **63,83%.**

Mes	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Agosto	0	0	0,00%	0,00%
Septiembre	13	51	19,12%	36,17%
Octubre	55	90	80,88%	63,83%
Total general	68	141	100%	100%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 10:00

5 Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 29 de agosto de 2026 a la fecha, la **SNGR** ha entregado a la población un total de **65** bienes de asistencia:

Provincia	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
Puerto Quito	14	14	14	23	65	42	11
Total general	14	14	14	23	65	42	11

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 10:00

Desde el 29 de agosto, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (SNDGIRD), han entregado un total de **27** bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KCA (13días)	Kit de Aseo Personal	Cobijas / Frazadas	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (albergue)	Toallas de Baño	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
QUITO	3	1	5	9	2	2	5	27	1	2
Total general	3	1	5	9	2	2	5	27	1	2

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 22/10/2026 – 11:00

6 Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

Nivel de Gobierno	Fecha de declaratoria	Nivel de alerta	Emisión
Nacional	29/08/2026	ROJA	Mediante la resolución Nro. SNGR- 238-2026, emitido por la SNGR, resolvió DECLARAR la ALERTA ROJA en todo el territorio nacional, y en aplicación del artículo 69 del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, considerando que el evento El Niño está en curso

COE Provincial Pichincha se activó el 16 de septiembre de 2026.

8 COE cantonales:

N°	Provincia	Cantón	Fecha de Activación	Estado
1	Pichincha	Cayambe	08/10/2026	Activo
2	Pichincha	Pedro Vicente Maldonado	10/09/2026	Activo
3	Pichincha	Mejía	21/09/2026	Activo
4	Pichincha	Pedro Moncayo	28/09/2026	Activo
5	Pichincha	Puerto Quito	17/09/2026	Activo
6	Pichincha	Quito	01/09/2026	Activo
7	Pichincha	Rumiñahui	01/09/2026	Activo
8	Pichincha	San Miguel de los Bancos	07/09/2026	Activo

3 COE Parroquial:

N°	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de Activación	Estado
1	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	30/09/2026	Activo
2		Pedro Moncayo	La Esperanza	14/10/2026	Activo
3		Cayambe	Santa rosa de Cuzubamba	21/10/2026	Activo

7 Detalle de eventos adversos más relevantes

A continuación, se detalla los eventos adversos más relevantes de los últimos 15 días:

Pedro Vicente Maldonado

- *Pedro Vicente Maldonado / Recinto La Célica.* El 20/10/2026 a causa de las lluvias, se reporta un deslizamiento de tierra, que obstaculiza una vía de primer orden, así como la afectación al tendido eléctrico y una tubería de distribución de agua.
  - **35 metros lineales / FINALIZADO**
  - **2 bienes públicos afectados (tendido eléctrico y tubería) / FINALIZADO**

  GAD Provincial de Pichincha habilitó la vía para el tránsito vehicular. Asimismo, informó que, posterior al evento, ejecutará trabajos de mitigación en el talud afectado. GAD Cantonal de Pedro Vicente Maldonado informó que la planta de distribución de agua potable se encuentra operando con total normalidad. Empresa Eléctrica Quito finalizó los trabajos de reparación de la estructura afectada y restableció el servicio eléctrico en el sector. SNGR realizó el seguimiento y monitoreo del evento.

Puerto Quito

- *Puerto Quito /Recinto Abdón Calderón.* El 20/10/2026 debido a las lluvias registradas, se reportó el desbordamiento del río Sábalo, que provocó la anegación y el ingreso de agua a varias viviendas, generando afectaciones a los inmuebles. Se realiza evaluación de afectaciones
  - **10 vivienda afectadas / EN EVALUACION**

  El GAD Cantonal Puerto Quito realiza el levantamiento de información para la coordinación y entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas, en articulación con la SNGR. La SNGR mantiene el monitoreo y seguimiento del evento.
- *Puerto Quito / Cabecera Cantonal / Sector San Francisco de Silanche.* El 11/10/2026 a causa de las lluvias, se reportó el desbordamiento del río Silanche, que ocasionó el ingreso de agua y lodo, con una altura aproximada de 1,30 metros, a las viviendas del sector. Como

consecuencia, se registraron daños en electrodomésticos y pérdida de enseres. Las familias damnificadas se trasladaron a casas de familiares para su acogida. Las familias damnificadas permanecen en casas de acogida.

- **11 familias damnificadas (42 personas) / EN ATENCIÓN**
- **11 viviendas afectadas / EN EVALUACIÓN**

GAD Cantonal realizó evaluación de daños, además el GAD Cantonal de Puerto Quito en coordinación con la SNGR CZ9 y la asistencia de sus técnicos, realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias damnificadas.

Quito

- *Quito / Nanegal / Vía Marianitas – Curipogio.* El 22/10/2026 por lluvias registradas en el sector, se produjo un deslizamiento de tierra sobre la calzada. No se registran personas atrapadas ni heridas. La vía de segundo orden (lastrada/tierra) se encuentra cerrada totalmente al tránsito vehicular.
  - **Vía de segundo orden cerrada al tránsito – EN EVALUACIÓN**

  GAD Provincial de Pichincha programa e inicia labores de limpieza de la vía. SNGR realiza el seguimiento y monitoreo del evento.
- *Nanegal / Km 12 de la vía Nanegal – Palmito – Chacapata.* El 20/10/2026 por las lluvias ocurridas en horas de la madrugada se reportó el hundimiento y colapso lateral en un tramo de una vía de tercer orden, lo que provocó la pérdida de medio carril.
  La vía se mantiene parcialmente habilitada y con avance de trabajos del 60%
  - **25 metros lineales / EN ATENCIÓN**

  GAD Provincial de Pichincha trabaja en la reparación y estabilización del talud base de la vía. SNGR realiza el monitoreo del evento.
- *Puengasí / Ref. Parque Cuscungo, Mariana Hinojosa y Rumiñahui.* El 11/10/2026 Debido a las lluvias registradas en el sector, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó una vía de segundo orden y una tubería, además de provocar el colapso de tres postes de alumbrado público.
  - **1 familia afectada (3 personas) / FINALIZADO**
  - **1 vivienda afectada/ FINALIZADO**
  - **40 metro lineales (habilitada) / FINALIZADO**
  - **4 bienes públicos afectados (1 tuberías y 3 postes) / FINALIZADO**

  Entre el 12 y el 16 de octubre de 2026, EPMAPS instaló tubería para el desfogue de aguas servidas y evaluó el sistema de drenaje; EPMMOP realizó labores de limpieza vial y estabilización del talud con la colocación de un geo manto; la Empresa Eléctrica Quito retiró los postes colapsados y finalizó su reinstalación; mientras que la AMT gestionó el tránsito y habilitó la totalidad de la vía el 13 de octubre a las 20h00. El Cuerpo de Bomberos del DMQ instaló un sistema de anclaje para estabilizar el talud y permaneció en el lugar brindando apoyo en materia de seguridad. SNGR mantiene en monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:

Nombre: Ing. Cristian Mazorra – Jefe de Unidad de Monitoreo
Correo electrónico: sala.pichincha@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 023800872

SitRep aprobado por:

Nombre: Ing. Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.pichincha@gestionderiesgos.gob.ecPara más información, visite nuestro sitio Web:
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/