SitRep No. 09 – Lluvias con incidencia evento el Niño, del 29 de agosto del 2026 a la fecha - Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 29/08/2026 hasta el 11/11/2026- 12h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Mediante Informe Técnico Ejecutivo ERFEN Nro. 007-2026, del 28 de agosto 2026, **el Comité Nacional ERFEN (CN-ERFEN) declaró oficialmente el evento El Niño en el país**. Con base a este antecedente, la SNGR emitió, el 29 de agosto de 2026, la declaratoria por nivel de ALERTA ROJA a nivel nacional, con base a la **Resolución Nro. SNGR- 238-2026**.
- Durante los primeros días de octubre, INAMHI informó que, de acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la evolución de las lluvias asociadas al **El Niño, el Ecuador** ingresó a una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.
- Desde el 29 de agosto del 2026 hasta la presente fecha se **han registrado 49 eventos adversos por lluvias afectando a 7 cantones. Los eventos más recurrentes son los siguientes: deslizamientos (46,94%), inundaciones (38,78%), Erosión Hídrica (6,12%), Hundimiento (4,08%), Vendaval (2,04%) y Lluvias Intensas (2,04%).**
- Durante este periodo, **los cantones con mayor impacto a la población son: Camilo Ponce Enríquez y Cuenca.**
- Desde el **29 de agosto**, la **SNGR** entregó un total de **446** bienes de **asistencia humanitaria** y el **SNDGIRD** ha entregado a la población afectada un total de **139** bienes de **asistencia humanitaria**
- **Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: 1 COE Provincial, 13 COE Cantonales.**


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el pronóstico regional, **emitido** por el INAMHI para el **11 de noviembre de 2026**, se indica lo siguiente:





Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 49 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. de Evento	Deslizamiento	Inundación	Erosión Hídrica	Hundimiento	Vendaval	Lluvias Intensas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	20	9	8	2	1	0	0
2	CUENCA	20	13	3	1	1	1	1
3	PAUTE	3	0	3	0	0	0	0
4	SANTA ISABEL	3	0	3	0	0	0	0
5	SEVILLA DE ORO	1	0	1	0	0	0	0
6	GIRÓN	1	1	0	0	0	0	0
7	GUALACEO	1	0	1	0	0	0	0
Total		49	23	19	3	2	1	1
			46,94%	38,78%	6,12%	4,08%	2,04%	2,04%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 11/11/2026 - 12:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

Fallecidos: 4 - 2 Obreros de la mina Coronel sepultados - 2 Personas sepultadas por material pétreo vía comunidad San Antonio		Heridos:	-
Personas afectadas:	194	Familias afectadas:	64
Personas damnificadas:	129	Familias damnificadas:	39

Afectación a Viviendas:

Viviendas afectadas:	100	Viviendas destruidas:	1

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (Kilómetros lineales):			
Primer orden:	0,33	Puentes afectados:	1
Segundo orden:	0,25		
Tercer orden:	0,34	Puentes destruidos:	-
Total, vías afectadas:	0,92		

Otras afectaciones

Unidades Educativas afectados:	7	Unidades Educativas con daño funcional:	3
Establecimientos de salud afectados:	1	Establecimientos de salud destruidos:	-
Bienes públicos afectados:	1	Bienes públicos destruidos:	-
Bienes privados afectados:	4	Bienes privados destruidos:	1

Medios de Vida

Animales Muertos	25

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 11/11/2026 - 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Camilo Ponce Enríquez** con **320 personas impactadas** con una recurrencia de **20** eventos, seguido del cantón **Cuenca** con una recurrencia con **20 eventos.**

No.	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruidos	Animales Muertos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	20	320	4	63	191	39	129	100	1	1	1	0	1	1	2	1	0	0,34
2	CUENCA	20	3	0	1	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	25	0,55
3	PAUTE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	SANTA ISABEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00
5	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	GIRÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
7	GUALACEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total		49	323	4	64	194	39	129	100	1	7	3	1	1	1	4	1	25	0,92

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 11/11/2026 - 12:00

5. Alojamientos temporales:

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias no se ha activado alojamientos temporales.

6. Asistencia Humanitaria

Desde el 29 de agosto del 2026 a la fecha, por lluvias se ha realizado entrega de asistencia humanitaria.

- **Desde el 29 de agosto, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 446 bienes de asistencia humanitaria:**

No.	Cantón	KCA (15 días - 4 personas	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Mosquiteras, Redes de Cama	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	10	184	82	82	47	32	9	446	212	66
Total		10	184	82	82	47	32	9	446	212	66

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 11/11/2026 - 12:00

- **Desde el 29 de agosto, el SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 139 bienes de asistencia humanitaria:**

No.	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Otro	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	42	37	27	7	20	5	1	139	108	36
Total		42	37	27	7	20	5	1	139	108	36

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 11/11/2026 - 12:00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Provincia	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	16/06/2026	Activo

- Por lluvias hasta la presente fecha se han activado, 13 COE Cantonales:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Sevilla de Oro	18/05/2026	Activo
2	Camilo Ponce Enríquez	1/9/2026	Activo
3	Cuenca	2/9/2026	Activo
4	Gualaceo	2/9/2026	Activo
5	Paute	4/9/2026	Activo
6	Nabón	4/9/2026	Activo
7	Chordeleg	15/9/2026	Activo
8	Guachapala	23/9/2026	Activo
9	Santa Isabel	23/9/2026	Activo
10	Oña	23/9/2026	Activo
11	San Fernando	25/9/2026	Activo
12	Pucará	26/9/2026	Activo
13	Girón	2/10/2026	Activo

8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Camilo Ponce Enríquez.

- *Camilo Ponce Enríquez / Las Palmeras,* por causas de las lluvias presentadas la tarde del **01/11/2026**, se suscitó un **deslizamiento** en el sector. UGR Ponce Enríquez informa de una vivienda afectada parcialmente. SNGR realizó monitoreo del evento.

  -5 personas afectadas directamente/atendido
  -1 familia afectada directamente/atendido
  -1 vivienda afectada/atendido

  El **09/11/2026**, **UGR Ponce Enríquez** realizó el levantamiento de información de una vivienda afectada parcialmente y la entrega de asistencia humanitaria. **SNGR** realizó monitoreo del evento. **SNGR**, realizó entrega de asistencia humanitaria.
- *Camilo Ponce Enríquez / Vía Shumiral-Mirador-San Jacinto,* por causas de las lluvias de la tarde del **01/11/2026**, se suscitó la **erosión** de la calzada y un **socavamiento** en la vía de tercer orden; resultado del mismo, la vía se encontraba cerrada; adicionalmente, un vehículo que transitaba por el lugar quedó atrapado en el socavamiento, el cual fue retirado posteriormente por maquinaria del **GAD Cantonal**.

  - 1 bien privado afectado
  - 30 metros de afectación de vía de TERCER ORDEN en estado HABILITADA

  Con fecha **07/11/2026**, **GAD Cantonal** informó que culminaron los trabajos de relleno y recuperación de la vía; adicionalmente, se instalaron armicos que permitieron habilitar por completo la circulación en este tramo vial. **SNGR** realizó monitoreo del evento.

- *Carmen de Pijilí/San Antonio de Paguancay,* por causas de las lluvias, presentadas la tarde del **29/10/2026**, se suscitó un **deslizamiento, Junta Parroquial** informa que, como resultado del deslizamiento de tierra, se reportan **dos personas fallecidas** que fueron sepultadas por material pétreo. Adicionalmente, se registra la vía de tercer orden que conduce a la comunidad de San Antonio **cerrada**.

  -2 personas fallecidas (finalizado)

  -20 metros de vía aproximadamente (en atención)

  El **30/10/2026, Junta Parroquial** confirma el evento; el **Cuerpo de Bomberos Camilo Ponce Enríquez** informa que los cuerpos fueron recuperados por la comunidad**. UMEVA** de la **SNGR** coordina con **UGR Camilo Ponce Enríquez** levantamiento de información y realiza monitoreo del evento.
- *Camilo Ponce Enríquez/Fortuna*, debido a las lluvias suscitadas la tarde del **31/10/2026**, se reportó un **deslizamiento** de material lodoso dentro del predio privado de la mina la cascada.

  El **31/10/2026 Cuerpo de Bomberos Camilo Ponce Enríquez** confirmó el evento e informa que los trabajadores de la empresa minera realizan tareas de limpieza del material deslizado al momento no se reportan viviendas ni estructuras afectadas. **SNGR** monitoreó el evento.

Cuenca.

- *Molleturo/Km 90, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582],* debido a las lluvias de la noche del **05/11/2026**, se produjo un **deslizamiento**, que afectó la vía de primer orden. La vía se encuentra **parcialmente habilitada**. Vía alterna Cañar – Zhud – La Troncal.

  -0.03 km de vías afectadas (en atención).

  El **05/11/2026. MIT** realiza la limpieza. **CTE** brinda seguridad al tránsito vehicular. **SNGR** realiza monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:
Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:
Nombre: Roberto Luna- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: roberto.luna@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/