SitRep No. 06 - Lluvias con incidencia del Evento El Niño, del 29 de agosto del 2026 a la fecha - Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL
Este Informe cubre el período de 29.08.2026 al 03.11.2026 – 22H30
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante

1. Puntos importantes


- Mediante Informe Técnico Ejecutivo ERFEN Nro. 007-2026, del 28 de agosto 2026, el Comité Nacional ERFEN (CNERFEN) declaró oficialmente el evento El Niño en el país. Con base a este antecedente, la SNGR emitió, el 29 de agosto de 2026, la declaratoria por nivel de ALERTA ROJA a nivel nacional, a través de la Resolución Nro. SNGR- 238-2026.
- Durante los primeros días de octubre, INAMHI informó que, de acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la evolución de las lluvias asociadas al **El Niño**, el Ecuador ingresó a una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.
- Desde el 29 de agosto de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **117 eventos adversos** por lluvias, que afectan a **8 cantones y a 57 parroquia de la provincia**. Los eventos más recurrentes corresponden a: **Deslizamientos** (35,04%), **Inundaciones** (28,21%), y **lluvias intensas** (17,95%) entre los principales.
- Los cantones con mayor impacto a la población son: **Quito** con **128 personas impactadas** y **Puerto Quito** con **62** personas impactadas, que suman un total de **267** personas impactadas a nivel de la provincia.
- Se mantiene activo el **COE Provincial de Pichincha**, 8 **COE cantonales: Cayambe, Pedro Vicente Maldonado**, **Mejía, Pedro Moncayo, Puerto Quito, Distrito Metropolitano de Quito** (DMQ), **Rumiñahui y San Miguel de los Bancos**; y 3 **COE parroquiales: Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)** en el **cantón Mejía, La Esperanza** en el cantón **Pedro Moncayo y Santa Rosa de Cuzubamba** en el cantón **Cayambe**

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2 Situación Hidrometeorológica actual.



Según el boletín meteorológico estatus **advertencia Nro. 85**, emitido por el INAMHI, **con vigencia desde 15H00 del 1 de noviembre hasta las 10H00 del 04 de noviembre de 2026.** Se prevé un fuerte incremento de **precipitaciones con tormentas y ráfagas de viento, con eventos muy fuertes y críticos en las provincias del centro y sur de la región Litoral, zonas de la cordillera occidental y de manera ocasional en las islas Galápagos. Los eventos de mayor intensidad** se registrarán durante la noche del domingo 01 y mañana del 02 de noviembre.

- **Región Litoral:** Precipitaciones muy fuertes y críticas en Guayas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.
- **Región Interandina:** Mayor intensidad en Pichincha, Bolívar, Loja y zonas occidentales de: Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Cañar, y Azuay.
- **Región Amazónica:** Eventos ocasionales de moderada intensidad en Sucumbíos, Napo y estribación de cordillera de: Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
- **Región Insular:** Eventos muy fuertes en gran parte de las islas.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.
Al cierre de este informe, una vez realizado el monitoreo no se presentan ríos desbordados ni con tendencia aumentar.

3 Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 29/08/2026 a la fecha, por lluvias se registraron un total de **117** eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Provincia	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Aluvión (Flujos)	Granizada	Tormenta Eléctrica	Hundimiento	Total general
1	QUITO	22	22	17	4	7	4	3	79
2	MEJIA	8	2	1	1	--	1	--	13
3	PUERTO QUITO	4	5	1	--	--	--	--	10
4	SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	4	1	--	--	--	--	--	5
	PEDRO VICENTE MALDONADO	3	--	1	--	--	--	--	4
6	CAYAMBE	--	1	1	--	--	--	--	2
7	PEDRO MONCAYO	--	--	--	2	--	--	--	2

8	RUMIÑAHUI	--	2	--	--	--	--	--	2
	Total general	41	33	21	7	7	5	3	117
		35,04%	28,21%	17,95%	5,98%	5,98%	4,27%	2,56%	100,00%

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 03/11/2026 – 22:30

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

Personas heridas: 2
Por caída de un rayo se reportaron 2 personas heridas de nacionalidad brasileña,

Personas afectadas: 225
Familias afectadas: 61
Personas damnificadas: 42
Familias damnificadas: 11

Afectación a Viviendas:

Viviendas afectadas: 91

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)

Primer orden: 2,43
Segundo orden: 4,05
Tercer orden: 0,14
Total Vías afectadas (kilómetros): 6,62

Bienes públicos y Privados

Bienes públicos afectados: 16
Centro cultural metropolitano, Servicio de energía electrica, Metro de Quito y sistema de alcantarillado
Bienes públicos destruidos: 1
Techo de galpón de laboratorio.
Bienes privados afectados: 36
Muros de cerramiento, sumideros de propiedad privada y canaletas

Infraestructura sectorial

Centros de salud afectados: 4
Establecimientos educativos afectados: 4

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 03/11/2026 – 22:30
Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información


4 Detalle de afectaciones

El cantón con mayor impacto a la población es **Quito con 128 personas impactadas con 79 eventos registrados,** seguidos de **Puerto Quito** con **62 personas impactadas en 10 eventos.**

No.	Canton	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Centros De Salud Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruidos	Bienes Privados Afectados	Est. educativas afectadas	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	QUITO	79	128	0	0	128	37	0	0	51	2	15	1	32	4	3,9
2	PUERTO QUITO	10	62	0	0	20	4	42	11	17	1	0	0	1	0	0,05
3	PEDRO MONCAYO	2	60	0	0	60	15	0	0	15	0	1	0	0	0	2,1
4	CAYAMBE	2	14	0	0	14	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0,05
5	MEJIA	13	3	1	2	3	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0,37
6	RUMIÑAHUI	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7	SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,08
8	PEDRO VICENTE MALDONADO	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0,07
9	Total general	117	267	1	2	225	61	42	11	91	4	16	1	36	4	6,62

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 03/11/2026 – 22:30


Nota: Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas. |



Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 03/11/2026 – 22:30

Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha: Desde el 29/08/2026, a la fecha, por lluvias se evidencia que en el mes de octubre se alcanzó la mayor recurrencia de eventos con el **86,32%** y el mayor impacto a la población con **80,90%.**

Mes	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Septiembre	12	51	10,26%	19,10%
Octubre	101	216	86,32%	80,90%
Noviembre	4	0	3,42%	0,00%
Total general	**117**	**267**	**100,00%**	**100,00%**



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 03/11/2026 – 22:30

5 Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 29 de agosto de 2026 a la fecha, la **SNGR** ha entregado a la población un total de **65** bienes de asistencia:

Provincia	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Total Bienes	Personas beneficiada	Familias beneficiada
Puerto Quito	14	14	14	23	65	42	11
Total general	**14**	**14**	**14**	**23**	**65**	**42**	**11**

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 03/11/2026 – 22:30

Desde el 29 de agosto, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (SNDGIRD), han entregado un total de **63** bienes de asistencia humanitaria:

Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Toallas de Baño	Kit de Limpieza)	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (albergue)	Asistencia Psicológica	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
MEJIA	2	-	3	-	-	-	-	2	-	-	1	8	-	-
QUITO	13	1	13	1	5	7	10	-	2	3	-	55	18	9
Total general	**15**	**1**	**16**	**1**	**5**	**7**	**10**	**2**	**2**	**3**	**1**	**63**	**18**	**9**

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 03/11/2026 – 22:30

6 Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

Nivel de Gobierno	Fecha de declaratoria	Nivel de alerta	Emisión
Nacional	29/08/2026	ROJA	Mediante la resolución Nro. SNGR- 238-2026, emitido por la SNGR, resolvió DECLARAR la ALERTA ROJA en todo el territorio nacional, y en aplicación del artículo 69 del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, considerando que el evento El Niño está en curso

COE Provincial Pichincha se activó el 16 de septiembre de 2026.

8 COE cantonales:

N°	Cantón	Fecha de Activación	Estado
1	Cayambe	08/10/2026	Activo
2	Pedro Vicente Maldonado	18/09/2026	Activo
3	Mejía	21/09/2026	Activo
4	Pedro Moncayo	28/09/2026	Activo
5	Puerto Quito	17/09/2026	Activo
6	Quito	01/09/2026	Activo
7	Rumiñahui	01/09/2026	Activo
8	San Miguel de los Bancos	07/09/2026	Activo

3 COE Parroquial:

N°	Cantón	Parroquia	Fecha de Activación	Estado
1	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	30/09/2026	Activo
2	Pedro Moncayo	La Esperanza	14/10/2026	Activo
3	Cayambe	Santa rosa de Cuzubamba	21/10/2026	Activo

7 Detalle de eventos adversos más relevantes

A continuación, se detalla los eventos adversos más relevantes de los últimos 15 días:

Pedro Vicente Maldonado

- ***Pedro Vicente Maldonado / Recinto La Célica.*** El 20/10/2026 a causa de las lluvias, se reporta un deslizamiento de tierra, que obstaculiza una vía de primer orden, así como la afectación al tendido eléctrico y una tubería de distribución de agua.
  - **35 metros lineales / FINALIZADO**
  - **2 bienes públicos afectados (tendido eléctrico y tubería) / FINALIZADO**

  GAD Provincial de Pichincha habilitó la vía para el tránsito vehicular. Asimismo, informó que, posterior al evento, ejecutará trabajos de mitigación en el talud afectado. GAD Cantonal de Pedro Vicente Maldonado informó que la planta de distribución de agua potable se encuentra operando con total normalidad. Empresa Eléctrica Quito finalizó los trabajos de reparación de la estructura afectada y restableció el servicio eléctrico en el sector. SNGR realizó el seguimiento y monitoreo del evento.

Pedro Moncayo

- ***Pedro Moncayo / Malchingui / Varios sectores.*** El 29/10/2026 se registró un aluvión debido a las fuertes precipitaciones, ocasionando el ingreso de agua en algunas viviendas y afectaciones en vías de segundo orden, las cuales permanecen parcialmente habilitadas. Los sectores afectados son: calles García Moreno y Marianitas, Quito y Abdón Calderón, 6 de diciembre, sector Venecia, Pedro Moncayo y Concepción.
  - **15 familias -60 personas afectadas / EN EVALUACIÓN**
  - **15 viviendas afectadas / EN EVALUACIÓN**
  - **100 metros lineales vías de segundo orden (parcialmente habilitada) / EN ATENCIÓN**
  - **1 bien público afectado: ingreso de agua y lodo (Estación de Bomberos X2) / FINALIZADO**
  - **Línea de distribución de agua afectada/EN ATENCIÓN**

  GAD Cantonal de Pedro Moncayo y el GAD Parroquial de Malchinguí continúan con los trabajos de reparación y limpieza vial, así como con la distribución de agua mediante dos tanqueros destinados a la parroquia, con apoyo del GAD de Pichincha. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo colabora en la distribución de agua a la población.

Puerto Quito

- ***Puerto Quito /Recinto Abdón Calderón.*** El 20/10/2026 debido a las lluvias registradas, se reportó el desbordamiento del río Sábalo, que provocó la anegación y el ingreso de agua a varias viviendas, generando afectaciones a los inmuebles. Se realiza evaluación de afectaciones
  - **10 vivienda afectadas / EN EVALUACION**

El GAD Cantonal Puerto Quito realiza el levantamiento de información para la coordinación y entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas, en articulación con la SNGR. La SNGR mantiene el monitoreo y seguimiento del evento.

Quito

- *Quito/ Chillogallo / Buenaventura de Chillogallo* El 02/1/2026 debido a las lluvias, se reportó el desbordamiento de una quebradilla, que ocasionó el arrastre de lodo y material pétreo sobre ocho cuadras de una vía de segundo orden.
  - 100 metros lineales vía de segundo orden aproximadamente / EN ATENCIÓN

  EPMMOP continúa la limpieza de los escombros que se encontraban sobre la vía.
- *Quito/ Comité Del Pueblo - Conjunto Granada de Carretas - Panamericana Norte Km 9 ½.* El 31/10/2026 a causa de las lluvias suscitadas se reporta afectación a 6 viviendas, por el ingreso de agua.
  - 6 familias - personas afectadas
  - 6 viviendas afectadas

  Cuerpo de Bomberos confirmó la emergencia y colaboró en la evacuación de agua de las viviendas afectadas. EPMAPS ejecutó trabajos de evacuación de agua y limpieza de sumideros. Operativo Zonal realizó la evaluación de daños y, en coordinación con EM-SEGURIDAD, entregó asistencia humanitaria a dos familias afectadas.
- *Quito/ Quitumbe / Varios Sectores.* El 25/10/2026 debido a las intensas precipitaciones acompañadas de granizo, se reportó la acumulación de este sobre el techo de zinc, de una bodega, así como la acumulación de agua en la calzada, ingreso de agua al interior de varias viviendas y colapso parcial de la pared de una estructura de tres pisos.
  - 6 viviendas afectadas / EN ATENCIÓN
  - 12 familias afectadas / EN ATENCIÓN
  - 26 personas afectadas / EN ATENCIÓN
  - 25 metros lineales vía de segundo orden / FINALIZADO
  - 1 bien privado afectado (bodega de almacenamiento de madera) / EN EVALUACIÓN

  EPMMOP realizó trabajos de limpieza y retiro de material para restablecer las condiciones de circulación vial. El COEM coordinó la intervención interinstitucional de las entidades municipales competentes para atender la emergencia. La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos del DMQ efectuó inspecciones técnicas en las edificaciones afectadas e identificó posibles condiciones de riesgo adicionales.
- *Quito / Belisario Quevedo -Varios Sectores.* El 22/10/2026 debido a la intensidad de la granizada, se registran múltiples inundaciones en los sectores de La Gasca, La Comuna, Universidad Central, América y Colón, así como en el sector de Versalles y Colón. Adicionalmente, se reportan afectaciones a vehículos y viviendas de los sectores mencionados.
  - 1 familia afectada 3 personas /FINALIZADO
  - 1 vivienda afectada/FINALIZADO
  - 1 bien público afectado: parqueadero Ministerio de Agricultura/FINALIZADO
  - 1 unidad educativa particular afectada /FINALIZADO
  - 4 bienes privados (vehículos afectados por ingreso de agua y granizó) /FINALIZADO
  - Afectación a la vía de segundo orden: 2000 metros lineales aproximadamente /FINALIZADO

  Operativo Zonal y EMSEGURIDAD realizó la entrega de asistencia humanitaria a la familia afectada, sector de la Gasca.
  EPMMOP, EPMAPS y demás Instituciones Metropolitanas, continúan con las labores de limpieza, retiro de escombros en los diferentes sectores afectados.

SitRep elaborado por:

Nombre: Francisco Rodríguez – Operador de Unidad de Monitoreo
Correo electrónico: sala.pichincha@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 023800872

SitRep aprobado por:

Nombre: Ing. Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.pichincha@gestionderiesgos.gob.ecPara más información, visite nuestro sitio Web:
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/