



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

I. AFECTACIONES

Durante los últimos 30 días, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son:

6 personas fallecidas	3.416 familias afectadas	261 personas damnificadas	339 personas albergadas	45 viviendas destruidas	3.183 viviendas afectadas
------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Corte: del 27 de febrero al 29 de marzo de 2017 - 09h00
Fuente: UMEVA SGR

Durante el período del 1 de enero al 29 de marzo, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son:

18 personas fallecidas	8.549 familias afectadas	1268* personas damnificadas	1.082 personas albergadas	144 viviendas destruidas	8.013 viviendas afectadas
-------------------------------------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--

* Cifra de personas damnificadas pendiente de verificación
Corte: del 1 de enero al 29 de marzo de 2017 - 09h00
Fuente: UMEVA SGR

AFECTACIÓN A PERSONAS

PROVINCIA	Población							
	Personas Fallecidas	Heridos	Desaparecidos	Personas Afectadas (incluye personas heridas)	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas evacuadas	Personas Albergadas
Azuay	0	0	0	32	9	45	43	8
Bolívar	1	3	0	411	5	20	4	4
Cañar	0	0	0	42	1	3	23	22
Carchi	0	0	0	4	0	0	4	0
Chimborazo	0	1	0	1201	0	0	19	0
Cotopaxi	1	0	0	26	0	0	19	0
El Oro	4	9	0	1547	6	23	389	189
Esmeraldas	0	2	0	3073	3	13	0	318
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayas	6	3	0	3551	49	181	248	75
Imbabura	0	0	0	29	5	23	0	0
Loja	0	0	0	411	13	51	42	32
Los Ríos	0	0	0	3533	10	33	30	15
Manabí	0	0	0	20913	52	651*	294	138
Morona Santiago	0	0	0	94	0	0	0	0
Napo	0	0	0	2653	0	166	0	0
Orellana	0	0	0	948	0	0	187	253
Pastaza	2	0	0	3726	0	0	12	5
Pichincha	2	8	0	77	16	41	43	1
Santa Elena	1	0	0	189	2	11	0	16
Santo Domingo De Los Tsáchilas	0	1	0	63	0	1	0	0
Sucumbíos	0	0	0	9	0	0	0	0
Tungurahua	1	0	0	148	0	0	6	0
Zamora Chinchipe	0	0	0	66	1	6	6	6
TOTAL	18	27	0	42746	172	1268	1369	1082

* Cifra de personas damnificadas pendiente de verificación
Corte: Del 1 de enero al 29 de marzo de 2017 - 09h00
Fuente: UMEVA SGR



AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA	Viviendas		Infraestructura							
	Afectadas	Destruídas	Unidades Educativas Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien público afectado	Bien público destruido	Bien privado afectado	Bien privado destruido
AZUAY	14	11	0	0	0	494	0	0	0	0
BOLÍVAR	109	5	7	1	1	22855	1	2	6	0
CAÑAR	6	1	0	0	0	135	0	0	0	0
CARCHI	4	0	0	0	0	155	0	0	0	0
CHIMBORAZO	15	0	2	1	0	1080	4	0	0	0
COTOPAXI	9	0	0	4	0	600	0	0	1	0
EL ORO	435	4	9	1	0	6396	10	0	1	0
ESMERALDAS	740	3	1	0	0	169	1	0	0	0
GALÁPAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUAYAS	845	42	3	2	1	43171	1	0	1	1
IMBABURA	8	2	0	0	0	1090	0	0	0	0
LOJA	97	5	2	2	0	2046	4	2	1	0
LOS RÍOS	886	6	1	2	0	165	2	0	0	0
MANABÍ	4596	34	27	5	1	3924	5	0	0	0
MORONA SANTIAGO	16	0	0	0	0	294	0	0	0	0
NAPO	45	23	6	0	0	262	6	0	0	0
ORELLANA	12	1	5	0	0	255	1	0	0	0
PASTAZA	17	1	0	5	1	1590	3	0	0	0
PICHINCHA	29	1	4	1	0	846,5	0	0	6	1
SANTA ELENA	42	2	0	0	0	47,5	0	0	0	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	22	1	0	1	2	1218	0	0	0	0
Sucumbios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tungurahua	43	1	1	0	0	3892	0	0	0	0
Zamora Chinchipe	18	1	0	0	1	150	0	0	0	0
TOTAL	8008	144	68	25	7	90835	38	4	16	2

Corte: Del 1 de enero al 29 de marzo de 2017 - 09h00
Fuente: UMEVA SGR

II. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y PRECIPITACIONES REGISTRADAS

Las condiciones atmosféricas a nivel país se presentaron de la siguiente manera:

- **Región Insular:** Los días 24 y 25 de marzo ha variado de parcial nublado a nublado, con lluvias aisladas el 24 y dispersas el 25.
- **Región Litoral Norte** (Esmeraldas, Santo Domingo, norte Manabí): los días 24 y 25 de marzo ha variado de nublado a parcial nublado, con presencia de lluvias el 24 y lluvias dispersas el 25.
- **Región Litoral Centro** (sur de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena): los días 24 y 25 de marzo de nublado a parcial nublado, con lluvias el 24 de marzo y dispersas el 25.
- **Región Litoral Sur** (El Oro): el día 24 de marzo con claros ocasionales, lluvias entre moderadas a fuertes con tormentas eléctricas, mientras que el 25 de marzo fueron nublados con claros y lluvias.
- **Región Interandina Norte** (Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi): el 24 de marzo nublado variando a ocasional parcial nublado con lluvias, para el 25 de marzo nublado con claros ocasionales y lluvias, hubo niebla por la mañana.
- **Región Interandina Centro** (Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Cañar): el 24 de marzo se presentó nublado variando a ocasional parcialmente nublado con lluvias dispersas, el 25 de marzo fue nublado con disminución ocasional de la nubosidad y lluvias.
- **Región Interandina Sur** (Azuay, Loja norte y centro): 24 y 25 de marzo nublado con claros y lluvias, el 25 hubo claros ocasionales.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

- **Región Amazónica:** El 24 de marzo nublado variando a parcial nublado con lluvias, el 25 nublado con disminución ocasional de la nubosidad y lluvias. Ambos días hubo tormentas eléctricas aisladas.

Fuente: INAMHI, Boletín Meteorológico N°047, 22 marzo de 2017 17h00

PERSISTE LA ESTACIÓN LLUVIOSA Y CALENTAMIENTO OCEÁNICO. De acuerdo a la evolución de la variabilidad intraestacional de la MJO, una fase convectiva se mantiene durante todo marzo, lo que permite prever episodios de precipitaciones entre moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en la zona centro, sur e interior de la región litoral; en el callejón interandino se prevén lluvias de intensidad variable y en la región oriental, lluvias entre ligeras a moderadas y ocasionalmente fuertes hacia las estribaciones de la cordillera oriental de Los Andes. En la región insular se pronostican lluvias dispersas.

Fuente: ERFEN, 09/03/2017

En lo que va del periodo del 1 de enero al 29 de marzo, las lluvias máximas acumuladas (mm) se presentaron por regiones de la siguiente forma:

Costa – Insular:

Provincia	DIA/ESTACIÓ N	NORMAL MARZO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 28 MARZO	MARZO 2017 (mm)
Esmeraldas	ESMERALDAS DAC	126,8	412,6	80,1
Manabí	MANTA	91,4	332,7	69,9
	PORTOVIEJO	139,1	501,4	148,9
Santa Elena	SALINAS	11,4	539,6	174,0
Guayas	GYE DAC	315,7	1255,9	546,9
	MILAGRO	358,2	1154,4	447,0
El Oro	STA. ROSA	123,2	856,3	410,2
Santo Domingo	CONCORDIA	589,3	1181,2	436,7
	STO.DOMINGO	475,4	1625,5	588,5
	PUERTO ILA	503,9	1399,0	642,4
Los Ríos	MANÁ	562,5	1347,5	541,2
	PICHILINGUE	432,8	1781,6	733,8
Cotopaxi	EL CORAZÓN	439,6	1618,3	633,8
Galápagos	BALTRA		81,3	59,8
	S.CRISOBAL	108,2	296,2	184,6

Sierra:

Provincia	DIA/ESTACIÓ N	NORMAL MARZO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 28 MARZO	MARZO 2017 (mm)
Carchi	TULCÁN	100,8	384,2	195,4
	S.GABRIEL	111,9	361,3	100,5
Imbabura	INGUINCHO	173,7	531,8	208,6
Pichincha	TOMALÁ	76,0	233,4	100,9
	TABABELA	80,2	287,3	149,8
	IÑAQUITO	146,6	662,1	299,1
	IZOBAMBA	180,9	654,2	320,3
Cotopaxi	LA TOLA	118,6	406,6	177,7
	LATACUNGA	63,9	302,8	128,5
	RUMIPAMBA	63,2	235,3	80,9
Tungurahua	AMBATO	58,9	187,3	92,4
	QUERO	55,0	189,8	55,7
Chimborazo	RIOBAMBA	61,8	244,2	101,3
Cañar	CAÑAR	70,7	242,5	86,3
Azuay	CUENCA	112,8	434,9	272,4
Loja	SARAGURO	138,7	42,8	0,0
	LOJA ARGELIA	149,0	403,0	126,2
	LA TOMA	84,5	293,6	83,6
	CELICA	308,0	1036,2	371,8
	CARIAMANGA	330,7	0,0	0,0

Amazonía:

Provincia	DIA/ESTACIÓ N	NORMAL MARZO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 28 MARZO	MARZO 2017 (mm)
Sucumbíos	LAGO AGRIO	313,9	746,6	311,5
Orellana	COCA	298,7	724,1	221,6
	NUEVO ROCAFUERTE	240,6	676,9	263,2
Napo	JUMANDI	248,2	938,1	367,7
	ARCHIDONA	277,3	919,6	318,6
Pastaza	PASTAZA	424,8	1261,8	446,4
	PUYO	371,4	1249,5	337,8
Morona	MACAS	239,3	664,6	232,3



III. DETALLE DE EVENTOS RELEVANTES

MANABÍ

- Chone/San Antonio/Comunidad Horconcitos, el 1 de marzo se produjo un desbordamiento de una quebrada que afectó 11 viviendas, 55 personas y 5 de ellas fueron derivadas en familias acogientes, Cuerpo de Bomberos de Chone asistió con 2 bomberos, 1 autobomba, Policía con 6 especializados, 3 patrulleros, GAD de Chone con el alcalde y 1 técnico supervisaron el trabajo.
- San Vicente/San Vicente/Salinas, el 1 de marzo se produjo un desbordamiento de una quebrada que afectó **100 viviendas, 500 personas, 25 familias albergadas**. SGR evaluó los daños y entregó ayuda humanitaria.
- Jipijapa/ El Anegado (Cab. En Eloy Alfaro), entrando a las Mercedes de Plantada. El 8 de marzo se produjo un deslave de tierra con daño a **1 vivienda**. SGR entregó asistencia humanitaria a **1 familia**.
- Jipijapa, Julcuy. El 8 de marzo, los sectores; Las Peñas, Carrizal, Soledad, Vueltas Largas y Cascarilla de la Parroquia Julcuy, varias viviendas afectadas y totalmente aisladas por el socavamiento de un puente, por aumento del nivel de agua junto a afluentes y dejando caminos cubiertos de agua. Unas **250 familias (1000 personas)** imposibilitadas de salir a la cabecera Parroquial o Cantonal. SGR evaluó los daños y entregó ayuda humanitaria, se trabajó en la rehabilitación de las vías y de puentes.
- Portoviejo/ Francisco Pacheco. El 9 de marzo, se produjo inundación de **18 viviendas** en el sector. Bomberos, Policía Nacional y SGR acudieron para evaluación de daños.
- Pichincha/ Pichincha/ cerro la Azucena, el 10 de marzo un deslizamiento afectó 4 metros de la vía que actualmente se encuentra habilitada. El MTOP trabajó en el sitio.
- Jipijapa/ Jipijapa/ Andil (vía Jipijapa- Noboa), el 10 de marzo un deslizamiento afectó la vía que se encuentra parcialmente habilitada. GAD Provincial envió técnicos para determinar la maquinaria a usar.
- Junín/ Junín/ cerro Junín, el 10 de marzo un deslizamiento afectó 3 metros de la vía, ahora se encuentra habilitada. El MTOP trabajó en el sitio.
- 24 de Mayo/ Sucre, Cabecera Cantonal, el 19 de marzo por lluvias y taponamiento de alcantarilla 10 viviendas se inundaron afectando a **40 personas**, en **3 viviendas** se entregó de ayuda humanitaria. El GAD 24 de Mayo realizó labores de limpieza de la alcantarilla.
- Portoviejo/ Alhajuela (Bajo Grande), el 19 de marzo producto de las lluvias y debido a la escorrentía de varias quebradas se inundaron **22 viviendas (88 personas)** en los sectores Cascabel, El Guasmo y La Madera. La SGR realizó la evacuación, verificó los daños y entregó ayuda humanitaria. CB y GAD Cantonal evacuaron el agua de las viviendas con bombas de succión.
- Manabí/Tosagua/Tosagua, Cabecera Cantonal/sector El Juncal, el 24 de marzo, se produjo el desbordamiento de varias quebradas, con daños a 300 viviendas, 1200 personas afectadas.
- Manabí/Portoviejo/Crucita/Las Gilces, el 24 de marzo inundación afectó **18 viviendas** en la zona rural (**80 personas damnificadas**). GAD Portoviejo colaboró con maquinaria, MIES y SGR entregaron kits de alimentos.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

- Manabí/Chone/Santa Rita/Sitio El Limón, el 26 de marzo **4 viviendas (20 personas)** afectadas por agua lluvia y el colapso de alcantarillas, también hubo pérdida de animales. Las familias se quedan en sus viviendas, SGR entregó ayuda humanitaria.
- Manabí/Portoviejo/Riochico (Río Chico) / el 29 de marzo por lluvias se afectaron **12 viviendas y una escuela**, bomberos de Portoviejo, SGR y policía municipal evaluaron daños
- Manabí/Flavio Alfaro/Flavio Alfaro, Cabecera Cantonal/varios sectores, el 29 de marzo, se produjo el desbordamiento de los ríos Pescadillo y Rancho Quemado, afectando **30 viviendas**. Jefa política de Flavio Alfaro, SGR y Cuerpo de bomberos colaboraron.
- Manabí/Portoviejo/Abdón Calderón (San Francisco) /vía Calderón por el botadero de basura, se produjo un deslizamiento de tierra dejando sin paso vehicular la vía. MTOP realiza trabajos de limpieza.

GUAYAS

- Balao/Balao/Rcto. 24 de mayo, El 27 de febrero, por el aumento de nivel del río Gala se inundaron **5 viviendas**. UGR Balao observó desbordamiento del estero sin nombre, que inundó viviendas de caña, con daño a **5 familias (23 personas)**, el nivel del estero bajó.
- Naranjito/Cabecera Cantonal/Calle Guayaquil y Simón Bolívar, El 28 de febrero, se inundaron 200 viviendas y el sector comercial de la calle Isidro Ayora, afectando a **200 viviendas (800 personas)**. UGR Naranjito, 2 técnicos asistieron.
- Milagro/ Cabecera Cantonal, el 1 de marzo se desbordó el **río Milagro** afectando a varias viviendas donde **12 familias (56 personas)** fueron evacuadas al albergue "Las Piñas". El 2 de marzo en sobrevuelo las FF.AA. determinó zonas dañadas. En sector Las Pozas 2 bomberos de Milagro evacuaron 4 personas afectadas hacia familia acogiente. Al 7 de marzo 7 familias (31 personas) en el albergue.
- Playas/Barrio Aguas Verdes- La Planta- Altamira. El 3 de marzo se inundaron **18 viviendas** debido al desbordamiento del río Amazonas. Se evacuaron a **18 familias** (4 de Altamira, 13 de Aguas Verdes y 1 de La Planta) con un total de **60 personas**. Fuerzas Armadas evacuó a las familias a la Escuela Enrique Camilo. Se activó el COE cantonal.
- Guayaquil/Pascuales/ Monte Sinaí/Cooperativa 31 de octubre. El lunes 6 de marzo/2017, afectación en **3 viviendas**. SGR entregó ayuda humanitaria.
- Colimes/Colimes/Recinto Santa Rosa el 11 de marzo cedió una planta de Tagua, colapsando parcialmente 1 vivienda de caña y madera, de 2 adultos mayores, siendo trasladados a familias acogientes. PPNN, bomberos y GAD Cantonal brindaron su contingente. La SGR entregó asistencia humanitaria.
- Guayaquil/Juan Gómez Rendón/km 53 vía Guayaquil-Salinas, el 12 de marzo por crecida del río La Camarona, inundación dejó 138 personas afectadas, 9 evacuadas y trasladadas a familias acogientes. El GAD entregó asistencia humanitaria, SGR movilizó un equipo de respuesta para levantamiento de información. Bomberos, CTE, MIES y PPNN se movilizaron en coordinación de la SGR.
- Durán/ Eloy Alfaro/Cooperativa Una Sola Fuerza, el 13 de marzo un colapso estructural dejó 1 vivienda afectada y otra destruida. Municipio, por gestión de la SGR, entregó asistencia humanitaria; la persona que habitaba la vivienda destruida se trasladó a familia acogiente.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

- Bucay/ Cabecera Cantonal, el 17 de marzo se desbordó río San Antonio sobrepasando el puente y socavando sus bases, se encuentra parcialmente operativo. Es la única vía de acceso a los sectores Altos de Bucay, Fincas de AGD, Adolfo Clare y San José de Tambo (Bolívar). No hay heridos ni fallecidos, ni afectación a viviendas.
- Guayaquil/ Posorja, el 19 de marzo por el colapso de tramo de muro de gaviones se obstaculizó un canal de agua lluvia provocando una inundación que afectó a **3 viviendas (19 personas)** con agua y lodo, las personas permanecieron en las viviendas. La CSCG realizó trabajos de limpieza, así como la remoción de escombros.
- Bucay/ Cabecera Cantonal, el 19 de marzo por el desbordamiento del río San Antonio se inundaron el recinto Matilde Esther y el sector Changuil afectando a **30 familias (210 personas)** que permanecieron en sus viviendas porque el nivel del agua bajó. También el colapso de 1 vivienda en sector Changuil afectó **1 familia (3 personas)** trasladada a familia acogiente. MIES entregó ayuda humanitaria, no hay reporte de heridos ni fallecidos.
- Marcelino Maridueña/ Cabecera Cantonal, el 19 de marzo se desbordó el río Chanchán, inundando 8 casas lo que afectó a 8 familias (40 personas) que permanecieron en sus viviendas porque el cauce del río bajó. La SGR verificó los daños y gestionó trabajos con el GAD Cantonal. Colaboraron en el trabajo de ayuda y rescate CB Marcelino Maridueña, PPNN, Cruz Roja y UGR-GAD Marcelino Maridueña.
- Guayaquil/ Febres Cordero, el 19 de marzo por fuertes vientos acompañados con lluvia colapsó parcialmente parte alta de vivienda y quedó inhabitable, 1 familia (4 personas) fue trasladada a familia acogiente. Colaboraron en la emergencia GAD Cantonal y MIES entregó ayuda humanitaria.
- Jujan/ Cabecera Cantonal, el 20 de marzo se produjo el desbordamiento del río Los Amarillos afectando a **34 viviendas (149 personas)** en los recintos San Antonio y La Otilia. CB Jujan colaboró con la emergencia, GAD Jujan levantó información.
- Guayas/Milagro/Cabecera Cantonal/sector Las pozas 2, el 24 de marzo una inundación, anegó varias cuerdas y 1 vivienda se afectó; familia (**5 personas**) ingresó al albergue de Las Piñas. SGR entregó 1 kit de alimentos de primera respuesta a la familia.
- Guayas/Pedro Carbo/Pedro Carbo, Cabecera Cantonal/ varios sectores, el 25 de marzo se vieron afectadas **4 viviendas** con el ingreso del agua dejando pérdidas de enseres, PPNN asistió con 1 patrullero, CB Pedro Carbo se movilizó con 2 unidades, SGR y MIES entregaron asistencia humanitaria a las familias afectadas.
- Guayas Balao/Balao, Cabecera Cantonal/Recinto La Libertad, el 27 de marzo se suscitó la rotura del muro por crecida del Río Balao y afectó **800 hectáreas** de varios cultivos de 200 agricultores aproximadamente. No hay reporte de viviendas afectadas, ni destruidas.

ESMERALDAS

- Esmeraldas/ Luis Tello (Las Palmas), el 18 de marzo, en el sector El Bolsillo colapsó 1 alcantarilla afectando a **2 viviendas (12 personas)**. CZ1SGR en colaboración con CB, EAPA San Mateo y GAD atendieron el incidente.
- Esmeraldas/ Tachina, el 18 de marzo, en el sector 21 de noviembre, y debido a la falta de alcantarillado **1 vivienda (3 personas)** fue afectada. CZ1SGR, CB y GAD-ESM atendieron el incidente.

PICHINCHA:

- Mejía/Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)/ Vía Alóag - Santo Domingo km-28. El 4 de marzo se produjo un deslizamiento de rocas. La empresa H&H limpió el sector.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

- Quito/Centro Histórico/ sector San Roque (calle Abdón Calderón) el 10 de marzo colapso estructural, 1 herido y 6 afectados, que fueron trasladados a familias acogientes por Bomberos. El GAD realizó evaluación de daños.
- Quito/Calacalí/Calacalí – La Independencia km 58, el 11 de marzo, un deslizamiento afectó 6 metros de la vía, que se encuentra habilitada, luego de los trabajos realizados por el MTOP en coordinación con la SGR.
- Quito/Cotocollao/ Atucucho, el 14 de marzo un colapso estructural dejó 1 vivienda afectada, las personas que habitaban el inmueble se trasladaron a familias acogientes. El GAD Cantonal por gestión de la SGR, realizó la evaluación.
- Puerto Quito/ Puerto Quito, Cabecera Cantonal, el 14 de marzo el CB Puerto Quito informa que **1 persona** fue arrastrada por la corriente del río Silanche, el cuerpo del menor (11 años) fue encontrado el 16 de marzo a 500 metros del puente de Silanche.
- Quito/ Itchimbia, el 18 de marzo, en el sector El Dorado, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del DMQ informó del colapso de una vivienda, solo daños materiales. Una persona trasladada a familia acogiente. Colaboraron CB junto a la PMDQ, PPNN y Administración Zonal. Se evaluaron daños para determinar la activación del fondo de emergencia del MDMQ.
- Quito/ Mariscal Sucre, el 20 de marzo, 1 vivienda colapsó afectando a 3 familias (7 personas) evacuadas y albergadas en familias acogientes. Colaboraron COE-M.
- Quito/ Conocoto, el 20 de marzo, hundimiento de una parte de un puente vehicular. La AMT ubicó señalización para evitar accidentes, personal del COE-M se movilizó al sitio para evaluación.
- Rumiñahui/ Sangolquí, el 21 de marzo colapsó un muro de contención en el sector Selva Alegre, afectando 2 viviendas y daños materiales, 2 menores resultaron heridos con cortes de vidrio y fueron atendidos en sitio. Municipio de Rumiñahui evaluó los daños. Atendieron la emergencia CB Rumiñahui y PPNN.
- Quito/ Turubamba, el 22 de marzo deslizamiento colapsó un muro afectando a 2 unidades educativas el colegio "Nueva Primavera" y "Ricardo Cornejo González". El CB DMQ atendió la novedad desalojando aguas represadas, COE DMQ realizó inspección y PP.NN. brindó seguridad.
- Quito/ La Argelia, el 22 de marzo en el sector "Lucha de los Pobres" se desbordó la quebrada Capulí inundando la escuela "Francisco Javier Salazar", CB DMQ desalojó aguas represadas, la evacuación de los alumnos se hizo con ayuda de los maestros. También se afectó vivienda colindante con 1 persona de la tercera edad, que fue evacuada al albergue de la Policía Metropolitana. PPNN brindó seguridad y COE DMQ prestó ayuda a los damnificados.
- Quito/ Cotocollao, el 23 de marzo en el sector Atucucho DMQ, se produjo un deslizamiento y caída de muro sobre una vivienda, afectando a **1 familia (4 personas)** que fue trasladada a casa de familias acogientes. PPNN y COE DMQ brindaron seguridad y asistencia.
- Pichincha/Quito/Pifo/Km 18 de la vía Pifo – Papallacta, el 25 de marzo deslizamiento obstaculizó un carril por desprendimiento de rocas en el sitio, cierre de la vía y reporte de accidente de tránsito, 1 herido a causa de impacto de vehículo liviano contra una de las rocas. MTOP con maquinaria y personal limpió la vía.
- Pichincha/Quito/Nanegalito/ Nanegalito Calacali km 34, el 26 de marzo un deslizamiento obstaculizó un carril, MTOP retiró 50 metros lineales de tierra, la vía completamente habilitada.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

- Pichincha/Quito/Lloa/Virgen del Volcán, el 26 de marzo se produjo el colapso de una vivienda, Operativo Zonal Eloy Alfaro realizó la evacuación de **1 familia (4 personas)** a familiares acogientes, SGR gestiona la reposición de enseres y entrega kit de primera respuesta.

EL ORO

- Arenillas – el 5 de marzo, varios sectores inundados a causa del colapso del sistema de alcantarillado. 8 viviendas afectadas. Se reportó colapso de muro de la Escuela Quito. SGR realizó evaluación inicial de daños. CB Arenillas evacuaron las aguas de las viviendas afectadas con ayuda de la SGR.
- Santa Rosa, Barrio Concha Álvarez. El 06 de marzo se reportó el colapso estructural de una vivienda de construcción de caña donde habitaban **2 familias (8 personas)**. SGR evaluó necesidades y se activó el albergue temporal. En otros sectores de la ciudad también se registraron inundaciones en viviendas. SGR y GAD de Santa Rosa reportaron **4 familias (16 personas)** evacuadas a escuela. Otra persona también fue evacuada y movilizada al refugio. Luego de la evaluación se entregó asistencia humanitaria a las familias.
- En Piñas, cantón La Bocana, sector "Primavera" se dio la crecida del río Piedras, ocasionando que un vehículo quedara atrapado, 1 persona desaparecida y otra persona fallecida que fue encontrada a la altura de la Represa Tahuín.
- Piñas/ Piñas Cabecera Cantonal, el 17 de marzo, en el sector El Prado se produjo el colapso de vivienda de 4 pisos, afectando a **2 familias (7 personas)** quienes fueron a casa acogiente. El CB del cantón brindó seguridad, y la UGR del GAD Cantonal y Jefe Político inspeccionaron. Técnico SGR realizó evaluación.
- Santa Rosa/ Torata, el 17 de marzo 2 viviendas fueron afectadas donde vivían **2 familias (10 personas)** en el sitio El Guayabo, además se registró la afectación a **1 familia (3 personas)** en el sitio El Playón.
- Pasaje/ Uzhcurrumi, el 22 de marzo se produjo la inundación de 3 viviendas afectando a **3 familias (10 personas)** causando daños en sus enseres. El Teniente Político verificó la novedad. SGR realizó evaluación inicial de necesidades.
- Huaquillas/ Cabecera Cantonal, el 22 de marzo se inundaron de 29 viviendas afectando a 112 personas. La Jefa Político verificó la novedad. SGR realizó evaluación inicial de necesidades.
- Arenillas/ Cabecera Cantonal, el 22 de marzo se produjo la inundación de 3 viviendas afectando a 3 familias (11 personas). Técnicos de SGR constataron novedad y evaluaron necesidades.
- El Guabo/ Tendales, el 22 de marzo se produjo el desbordamiento del río Chaguando inundando 50 viviendas y afectando a **150 personas, 9 personas** que fueron evacuadas. PPNN brindó seguridad, el Jefe Político verificó el evento y la UGR-GAD Cantonal realizó la inspección. La SGR entregó asistencia humanitaria.
- El Oro/Santa Rosa/Santa Rosa, Cabecera Cantonal/Varios Sectores (Los Helechos, Cdla. Mi Rosita, 1ero de Enero, Cdla. 10 de agosto), el 24 de marzo ocurrió el desbordamiento del río Santa Rosa causando afectación a **6 viviendas y 20 personas** se encuentran en familias acogientes, SGR, Jefe Político y Cuerpo de Bomberos realizaron recorridos en los sitios para evaluación de necesidades.
- El Oro/Machala/La Providencia/Predios Kathias, el 24 de marzo se suscitó el desbordamiento del canal El Macho causando afectaciones a **23 viviendas, 23 familias (79 personas)** se encuentran albergadas, SGR, Cuerpo de Bomberos de Machala evacuaron a los afectados, FFAA realizó adecuación de albergue.



LOS RÍOS

- Montalvo/ Montalvo, Cabecera Cantonal Rcto. Las Balsas, el 27 de febrero, se desbordó el río Las Balsas, **2 viviendas afectadas** con agua dentro de las mismas, 2 familias con **14 personas, fueron** alojadas en familias acogientes por miembros de Cuerpo de Bomberos de Montalvo, PPNN y Jefatura Política.
- Babahoyo/Clemente Baquerizo/ Ciudadela 1 de Mayo. El 3 de marzo se produjo un colapso estructural de **1 vivienda** de construcción mixta. SGR gestionó la entrega de asistencia humanitaria con el MIES y la respectiva evaluación.
- Babahoyo/ Febres Cordero (Las Juntas), el 19 de marzo desbordamiento del río San Antonio afectó a **1 vivienda** habitada por **2 familias (10 personas)** que fueron llevadas a familias acogientes. La PPNN junto con el Teniente Político acudieron a verificar novedad.
- Baba/ Guare, el 19 de marzo por los vientos de gran magnitud **1 vivienda** colapsó afectando a **1 familia (3 personas)** siendo evacuadas por la PPNN y voluntarios, los damnificados fueron alojados en familia acogiente.
- Babahoyo/ Caracol, el 23 de marzo, el desbordamiento del río Caracol inundó el sector Eugenio Espejo, afectando a **11 familias (44 personas)** que permanecen en sus viviendas, afectando centro de salud, UPC y Unidad Educativa sin daños a materiales didácticos. Colaboraron en el evento SGR en coordinación con UGR Cantonal, Tenencia Política, CB Babahoyo, PPNN para verificación de las afectaciones. SGR entregó de ayuda humanitaria.

CHIMBORAZO

- Riobamba/Flores, Guantul Grande. El 7 de marzo se produce deslizamiento de tierra que afecta un ojo de agua, causando desabastecimiento de agua de consumo humano y para animales de las comunidades: Mirapamba, Rayopamba, Yactapamba, Guantul Chico, Guantul Grande, Naubug (**Población afectada: 1160, familias afectadas 290**).
- Colta/ Santiago de Quito/ junto a la capilla. El 13 de marzo una inundación producto del desbordamiento de un canal de regadío, dejó 3 viviendas afectadas y pérdida de animales de granja. Bomberos evacuó el agua de viviendas y SGR gestionó con el GAD Cantonal la evaluación de daños.
- Guano/ La Matriz, el 20 de marzo se produjo el colapso estructural de 1 vivienda en el sector Alacao Chico. SGR CZ3 realizó inspección técnica, y gestionó con UGR GAD Guano la evaluación de daños y necesidades.

TUNGURAHUA

- Ambato/Totoras/Barrio La Libertad, el 16 de marzo por inundación 8 viviendas afectadas. El GAD por gestión de SGR realizó análisis de necesidades, además bomberos evacuaron el agua de viviendas y SGR- MIES entregaron asistencia humanitaria.
- Ambato/ Atocha – Ficoa, el 19 de marzo se produjo la caída de árbol afectando el techo de **1 vivienda**. CZ3SGR realizó la inspección técnica del evento. CB Ambato retiro árbol del techo de la vivienda.
- Ambato/ San Fernando, el 19 de marzo debido a una tormenta eléctrica, un rayo impactó 1 vivienda provocando un incendio estructural que provocó daños parciales afectando a **1 familia (7 personas)** que fue trasladada donde una familia acogiente. Atendieron la novedad SGR CZ3 con la UGR GAD Ambato, UMEVA Tungurahua, y PPNN. Se compromete la ayuda por parte del MIES, SGR, MINEDUC, MAGAP y MIDUVI.



LOJA

- Zapotillo/ Zapotillo/ Ceiba Chica, el 10 de marzo una inundación dejó como resultado 3 personas evacuadas y trasladadas a familias acogientes. También se vio afectada la Unidad Educativa Brasil. En el sitio se hicieron presentes PPNN y Cuerpo de Bomberos, la SGR efectuó la evaluación de daños.
- Sozoranga/Sozoranga/El Panecillo, el 12 de marzo un deslizamiento afectó parcialmente la vía que conduce desde Cariamanga hasta Sozoranga, dejando 10 metros de afectación. PPNN se movilizó al sitio.
- Loja/ Sucre, el 21 de marzo en el sector Borja Bajo, se produjo el colapso parcial de 1 vivienda de madera afectando a **1 familia (4 personas)**. Técnicos de la SGR inspeccionaron, el CB Loja verificó la novedad.
- Celica/ Pozul, el 23 de marzo en el sector San Vicente, se produjo el colapso de las paredes de 1 vivienda afectando a 1 familia (3 personas). La SGR en coordinación con el CB Celica atendieron el evento.
- Loja/Calvas/Cariamanga, Cabecera Cantonal/Varios sectores (IV Centenario, Ciudadela amazonas, Barrio Las Aguas, Empresa Eléctrica, Colegio Técnico, Sindicato de Choferes), el 25 de marzo se afectó en las calles 24 de mayo, Jerónimo Carrión y parte de la calle Centenario, donde se produce el colapso de vivienda deshabitada, además se produce socavón de 12 m de diámetro. Levantamiento de algunas veredas del sector, además ingreso de agua y material de arrastre a las viviendas; en las Oficinas de Ban Ecuador ingresó de agua dejando inutilizados varios vehículos de instituciones públicas. Se activó el COE Cantonal y acordó mantener en zona de emergencia todo el eje por donde atraviesa el túnel Totoras; mantener seguridad y vallaje permanente a cargo de Policía y FFAA en todo el sector de la calles 24 de mayo y Jerónimo Carrión, cierre de manera total la boca de entrada al túnel, hasta que exista una valoración del estado del túnel; se evacuaron por seguridad todas las familias del sector, unas **90 personas** trasladadas hacia familias acogientes. 2 familias (5 personas) se las trasladó al hotel Pamplona. Equipo técnico y de respuesta de SGR a cargo de director zonal 7 estuvo en el sector.
- Loja Loja/San Pedro de Vilcabamba/El Porvenir, el 27 de marzo en horas de la noche se registró en el sector antes mencionado una inundación que afecta varias viviendas, SGR se encuentra trabajando con cuerpo de bomberos de Vilcabamba atendiendo la emergencia.
- Loja/Macará/Larama/Cangonama Chico, el 28 de marzo debido a un deslizamiento reportado, se produce la afectación de sembríos de yuca, arroz, banano, maíz duro, en aproximadamente 11 hectáreas. MAGAP movilizó técnicos y realizó la inspección en el sector.

BOLÍVAR

- San Miguel/ San Miguel/ vía San Miguel- Balsapamba junto al centro comercial, el 13 de marzo un deslizamiento, arrastró a taxi con tres personas dentro, dejando 1 fallecido y dos heridos. La SGR gestionó con el GAD Cantonal la limpieza de la vía.
- Chimbo/ San José del Chimbo/ vía Chimbo- al Hauyco, el 15 de marzo se suscitó un deslizamiento que dejó a la vía cerrada y afectó vivienda. La SGR gestionó con el GAD Cantonal la limpieza de la vía. PPNN brindó seguridad al perímetro y el jefe Político de Chimbo colaboró en el evento. El día 15 se reunió el COE Cantonal para analizar la situación.
- Bolívar/Guaranda/Ángel Polibio Chávez/Calle Sucre y Maldonado, el 24 de marzo colapsó la estructura de una pared de vivienda mixta de dos plantas, que no es habitable, **1 familia (4 personas)**. Bomberos Guaranda acudieron a evacuar a la familia por seguridad.
- Bolívar/Echeandia/Echeandia, Cabecera Cantonal/Recinto el Camarón - Más arriba de la comunidad, el 26 de marzo el Río Camarón se desbordó, ocasionando afectaciones en los sectores: Nueva Esperanza y la Plancha, hasta el momento existen **tres viviendas** afectadas, las familias pernoctan en familias acogientes, pérdida



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

de animales y pérdida de dos puentes colgantes. SGR gestiona con la UGR-Echeandia el trabajo en conjunto con PPNN, Cuerpo de bomberos y Comisaría de Echeandia.

IMBABURA

- Otavalo/ Selva Alegre/ Quinindé La Libertad, el 14 de marzo por la inundación del ramal del río Quinindé una vivienda fue afectada y 4 personas trasladadas a familias acogientes. La SGR junto con personal de la UGR del GAD Cantonal realizaron la evaluación inicial de daños y necesidades.
- Antonio Ante/ Andrade Marín (Lourdes), el 18 de marzo se produjo el colapso de 1 vivienda (6 personas). CZ1SGR – UMEVA coordinó con el GAD Provincial Imbabura y GAD Parroquial Apuela para limpiar la vía. Colaboraron CB Atuntaqui en rescate.
- Ibarra/ San Antonio, el 20 de marzo se produjo el colapso estructural de 1 vivienda de construcción mixta afectando a **1 familia (2 personas)** que fue trasladada a casa de familia acogiente. Atendieron la novedad CB Ibarra, GAD Cantonal Ibarra, SGR CZ1 UMEVA/UPREA, ECU 911 Ibarra, Cruz Roja.
- Ibarra/ Caranqui, el 20 de marzo se suscitó el colapso estructural de 1 vivienda de construcción mixta afectando a 2 personas. Colaboraron en el evento SGR CZ1 UMEVA/UPREA/UAR para el levantamiento de información y evaluación técnica, el GAD Cantonal Ibarra ejecutó acciones de ayuda.
- Imbabura/Pimampiro Chugá/San Francisco de los Palmares, el 27 de marzo se produjo un deslizamiento de tierra en la vía, obstaculizando al paso vehicular. Personal del GAD de Pimampiro realizó trabajos de limpieza y remoción de escombros. La afectación fue de 15 metros y la vía se encuentra parcialmente habilitada.

AZUAY

- Cuenca/ Llaqueo/ Reina de la Paz, el día 16 de marzo un deslizamiento afectó **1 vivienda, 8 personas** evacuadas y trasladadas al albergue municipal "Fundación Vida". GAD Cantonal se movilizó al sitio, previa gestión con la SGR.
- Gualaceo/ Luis Cordero Vega, el día 18 de marzo se suscitó un deslizamiento en el sector Loma de Capzha, afectando **1 vivienda**. SGR en colaboración con UGR-Gualaceo inspeccionaron y CB verificó la novedad.
- Camilo Ponce Enríquez/ Cabecera Cantonal, el 22 de marzo en el sector "Tenguel" se produjo el colapso de 1 vivienda de caña afectando a 1 familia (3 personas) que fueron albergadas en la iglesia Nueva Esperanza. Colaboraron en el evento CB, SGR en coordinación con la UGR del sector.

COTOPAXI

- Pujilí/ Pujilí Cabecera Cantonal, el día 18 de marzo un deslizamiento en el sector de la comuna Cuturivi Chico, afectó vía del Caserío Cuturivi y **4 viviendas, 2 familias (6 personas)** fueron albergadas en familias acogientes.
- Cotopaxi/Latacunga/Eloy Alfaro (San Felipe) / Barrio Las Minas, el 25 de marzo colapsó parte de una mina cerrada atrapando a menor de 10 años de edad que **falleció**, SGR-CZ3 gestionó con la UGR GAD Latacunga la inspección.
- Cotopaxi/Pangua/El Corazón, Cabecera Cantonal/Corazón de Jesús, vía Pangua – Latacunga (E30), el 26 de marzo un deslizamiento obstaculizó toda la vía de segundo orden Latacunga – Pangua en alrededor de 28 m. Obras Públicas del GAD Pangua realizó las labores de limpieza y habilitó la vía.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

SANTO DOMINGO

- Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo/Santo Domingo De Los Colorados/Vía las Mercedes Río Meme Chico, el 28 de marzo se produjo un deslizamiento dejando la vía parcialmente habilitada, se coordina con MTOP la rehabilitación de la vía de aproximadamente 15m lineales.

REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR DE EVENTOS ADVERSOS (77)

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
VÍAS DE PRIMER ORDEN (24)						
CERRADAS (2)						
Bolívar	Chillanes	Chillanes, Cabecera Cantonal	Vía Chillanes Santa Rosa de Agua Clara (E-491)	DESLIZAMIENTO	14/02/2017	- Chillanes-La Miran-Santa Rosa (camino de tercer orden) - Babahoyo-Mate Cacao-Febres Cordero-Matilde Esther-Bucay-Santa Rosa - Riobamba-Cumandà-Bucay
Pastaza	Santa Clara	Santa Clara, Cabecera Cantonal	10 minutos antes de llegar a Santa Clara	DESLIZAMIENTO	28/03/2017	
PARCIALMENTE HABILITADAS (22)						
Azuay	Cuenca	Molleturo	Molleturo. (Km 88). Vía Cuenca - Molleturo (E582)	DESLIZAMIENTO	17/03/2017	
Azuay	Sigsig	Sigsig, Cabecera Cantonal	km. 26 (E35)	DESLIZAMIENTO	28/03/2017	
Bolívar	Chimbo	San José De Chimbo, Cabecera Cantonal	Km1 Vía Chimbo a Guaranda	DESLIZAMIENTO	24/03/2017	
Bolívar	Guaranda	Guanujo	Vía a Cuatro esquinas	DESLIZAMIENTO	25/03/2017	
Bolívar	Guaranda	Guanujo	Vía Guaranda-Ambato	DESLIZAMIENTO	27/03/2017	
El Oro	Santa Rosa	Torata	Torata; Vía Torata - Saracay [E50]	DESLIZAMIENTO	01/03/2017	
El Oro	Balsas	Balsas, Cabecera Cantonal	Puente Río Pindo [E-50] (Jurisdicción entre la provincia de El Oro y Loja)	DESLIZAMIENTO	12/03/2017	
El Oro	Piñas	Saracay	Saracay; Vía Saracay - La Avanzada [E-50]	DESLIZAMIENTO	16/03/2017	Vega Rivera - Paccha - Zaruma - Portovelo - Piñas
El Oro	Piñas	Saracay	El Triunfo; Vía Saracay - Balsas [E 50]	DESLIZAMIENTO	23/03/2017	
Los Ríos	Quevedo	San Carlos	[E25] KM 4.5 San Carlos - Quevedo	DESLIZAMIENTO	06/02/2017	ANILLO VIAL QUE CONECTA CON DOS VÍAS ADICIONALES (VÍA EL EMPALME - QUEVEDO Y VÍA QUEVEDO - BUENA FE)
Loja	Macará	General Eloy Alfaro (San Sebastián)	La Paccha. Vía Macará-Loja. [E35]	DESLIZAMIENTO	08/03/2017	NO
Loja	Macará	Sabiango (La Capilla)	Sabiango (Tablazo). Vía Macará-El Empalme. [E35]	COLAPSO ESTRUCTURAL	08/03/2017	Macará-El Batán-Nueva Fátima-Sozoranga
Loja	Puyango	Alamor, Cabecera Cantonal	Redondel "Y" de Balsones. Vía Puyango-Alamor. [E25]	HUNDIMIENTO	10/03/2017	NO
Loja	Celica	Celica, Cabecera Cantonal	El Empalme. Vía El Empalme-Celica. [E68]	DESLIZAMIENTO	17/03/2017	NO
Loja	Celica	Sabanilla	Cabuyo. Vía Celica-Zapotillo. [E25]	DESLIZAMIENTO	24/03/2017	



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

Loja	Celica	Celica, Cabecera Cantonal	La Zanja- Vía Celica – El Empalme [E68]	DESLIZAMIENTO	25/03/2017	
Loja	Loja	Yangana (Arsenio Castillo)	Lambunuma. Lambunuma - El Suro [E682]	DESLIZAMIENTO	27/03/2017	
Loja	Chaguarpamba	Chaguarpamba, Cabecera Cantonal	Chaguarpamba. Vía Chaguarpamba - Loja [E50]	DESLIZAMIENTO	27/03/2017	
Morona Santiago	Morona	General Proaño	Jimbitono a 500m del río Abanico	DESLIZAMIENTO	28/03/2017	
Pichincha	Quito	Pifo	Kms 18 y 16+275 de la via Pifo - Papallacta	DESLIZAMIENTO	25/03/2017	
Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Santo Domingo De Los Colorados, Cabecera Cantonal	Av. Esmeraldas y Av. Rio Zamora	HUNDIMIENTO	22/02/2017	Av. Tsachila y Calle Rio Zamora
Zamora Chinchipe	Palanda	Palanda, Cabecera Cantonal	Isimachi. Vía Palanda hasta Zumba [E682]	DESLIZAMIENTO	28/03/2017	

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN (30)

CERRADAS (9)

Azuay	Cuenca	Llacao	Reina de la Paz. Vía Llacao - Panamericana norte	DESLIZAMIENTO	16/03/2017	
Azuay	Sigsig	Gima	Puente de la Concepcion	DESLIZAMIENTO	29/03/2017	
Bolívar	Guaranda	Julio E. Moreno (Catanahuán Grande)	Vía a Santa Fe - Caluma (Padre Urko - Pasagua)	DESLIZAMIENTO	27/03/2017	Guaranda-Balsapama Caluma
Guayas	El Triunfo	El Triunfo, Cabecera Cantonal	Rcto. San Pedro - Vía Huigra Pasando El Recinto El Piedreros	SOCAVAMIENTO	03/03/2017	
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	rcto. 28 Mayo	COLAPSO ESTRUCTURAL	24/03/2017	
Loja	Calvas	Utuaña	Tambo. Vía El Tambo-Shocopo. [E69]	DESLIZAMIENTO	15/03/2017	NO
Pichincha	Quito	Cochapamba	Ana María Bajo, calle Cesar Villacres	SOCAVAMIENTO	15/03/2017	
Santa Elena	Santa Elena	Manglaralto	Comuna Montañita, vía a Santuario "Blanca Estrella del Mar"	HUNDIMIENTO	15/02/2017	
Santa Elena	Santa Elena	San José De Acón	Vía a la cabecera parroquial	SOCAVAMIENTO	24/03/2017	

PARCIALMENTE HABILITADAS (21)

Azuay	Gualaceo	Mariano Moreno	Zhordan. Via Zhordan - Gualaceo	DESLIZAMIENTO	16/03/2017	
Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga, Cabecera Cantonal	Sector de la Virgen (E487)	DESLIZAMIENTO	28/03/2017	
El Oro	Pasaje	Casacay	Pitahuíña, vía Quera - Huizho [E59]	SOCAVAMIENTO	27/02/2017	
El Oro	Piñas	Saracay	Tamarindo (Vía Saracay - Piñas) [E585]	HUNDIMIENTO	10/03/2017	
El Oro	Piñas	Saracay	Los Naranjos, sitio Quinta San Cayetano[E585] "Vía Saracay – Piñas"	HUNDIMIENTO	13/03/2017	Vega Rivera - Paccha - Zaruma - Portovelo - Piñas
El Oro	Piñas	Piñas, Cabecera Cantonal	El Prado; vía Prado - Piñas [E585]	DESLIZAMIENTO	17/03/2017	
El Oro	Piñas	Saracay	Las Bateas; vía Saracay - Piñas [E585]	SOCAVAMIENTO	19/03/2017	
El Oro	Pasaje	Buenavista	Vega Rivera; Vía Vega Rivera - Paccha [E585]	DESLIZAMIENTO	23/03/2017	
Imbabura	Pimampiro	Chugá	San Francisco de los Palmares	DESLIZAMIENTO	27/03/2017	



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

Imbabura	Cotacachi	García Moreno (Llurimagua)	Cerro Pelado	DESLIZAMIENTO	21/03/2017	
Imbabura	Cotacachi	Peñaherrera	Vía a Esperanza de los Tucanez - Barcelona	DESLIZAMIENTO	21/03/2017	
Imbabura	Cotacachi	Peñaherrera	Frente a la Escuela de Villa Flora	DESLIZAMIENTO	21/03/2017	
Loja	Calvas	Utuaña	El Suro. Vía Utuaña-Tacamoros. [E69]	DESLIZAMIENTO	15/02/2017	Sozoranga-Porotillos-Tacamoros
Loja	Loja	Sucre	El Plateado. Vía Loja-Vilcabamba (Lateral de Paso). [E682]	HUNDIMIENTO	19/02/2017	Vía Panamericana
Loja	Loja	Yangana (Arsenio Castillo)	Masanamaca. Vía Masanamaca-Quinara. [E682]	DESLIZAMIENTO	14/03/2017	NO
Loja	Catamayo	Zambi	Zambi. Vía Las Chinchas-Portovelo. [E35]	DESLIZAMIENTO	23/03/2017	NO
Loja	Zapotillo	Mangahurco (Cazaderos)	Varios sectores (Gramadales, Linderos, Chaguarhuayco Alto y Las Vegas). Vía Mangahurquillo a Chaguarhuayco Alto- [E25]	DESLIZAMIENTO	24/03/2017	
Loja	Calvas	Cariamanga, Cabecera Cantonal	San Guillín - Vía Cariamanga a San Güillín	DESLIZAMIENTO	25/03/2017	
Loja	Calvas	Cariamanga, Cabecera Cantonal	Varios Sectores (IV Centenerio, Ciudadels amazonas, Barrio Las Aguas, Empresa Eléctrica, Colegio Técnico, Sindicato de Choferes)	INUNDACIÓN	25/03/2017	
Loja	Calvas	Cariamanga, Cabecera Cantonal	Sunamanga. Vía Cariamanga-San Pedro. [E69]	DESLIZAMIENTO	26/03/2017	NO
Santa Elena	Santa Elena	Anconcito	Vía. al Puerto Pesquero	HUNDIMIENTO	07/03/2017	Vía de ingreso por barrio Manabí

VÍAS DE TERCER ORDEN (23)

CERRADAS (10)

Bolívar	Chillanes	Chillanes, Cabecera Cantonal	La Palmira Vía Undushi	DESLIZAMIENTO	11/02/2017	No existe
Bolívar	Chillanes	San José Del Tambo (Tambopamba)	Comunidad el Recreo Vía a la Comunidad de Naranjal	DESLIZAMIENTO	15/02/2017	No existe
Chimborazo	Colta	Juan De Velasco (Pangor)	Vía Colta - Tepeyac	DESLIZAMIENTO	12/03/2017	Habilitaron vía alterna por el sector
Cotopaxi	Latacunga	Juan Montalvo (San Sebastián)	Pusuchisi vía Latacunga - Pusuchisi	SOCAVAMIENTO	21/03/2017	
Cotopaxi	Sigchos	Isinlivi	Sector Guangocalle	HUNDIMIENTO	26/03/2017	Zumbahua - La Moya-Chiñancunga
Manabí	Manta	Los Esteros	Divino Niño	HUNDIMIENTO	02/02/2017	
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. En Mata De Cacao)	Valparaíso	SOCAVAMIENTO	21/02/2017	VIA ROSITA - VALPARAISO
Loja	Calvas	Colaisaca	Belamine. Vía Colaisaca-Belamine	DESLIZAMIENTO	14/03/2017	NO
Loja	Loja	El Cisne	Charquicuña. Vía El Cisne-Charquicuña.	DESLIZAMIENTO	21/03/2017	Vía Guayabal-Chaquircuña
Pichincha	Quito	La Ferroviaria	Calle 20 de enero y Jhon Herman - Chiriyacu Bajo	HUNDIMIENTO	27/03/2017	



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

PARCIALMENTE HABILITADAS (13)

Azuay	Paute	El Cabo	Pucaloma. Vía Pucaloma - Paute	DESLIZAMIENTO	06/03/2017	
Bolívar	Chillanes	San José Del Tambo (Tambopamba)	Varios sectores (San Pablo de Amali y Barrio Norte)	INUNDACIÓN	11/02/2017	
Bolívar	Guaranda	Salinas	Vía Salinas-Echeandía. Vía Copal Pamba – Tigre Urku	DESLIZAMIENTO	01/03/2017	Vía Guanujo Echeandía
El Oro	Portovelo	Salatí	Salati; vía Portovelo - Salatí	DESLIZAMIENTO	11/02/2017	Portovelo-Morales-Salatí
El Oro	Chilla	Chilla, Cabecera Cantonal	Playas de Dauca	INUNDACIÓN	16/02/2017	
El Oro	Chilla	Chilla, Cabecera Cantonal	Chilla - Vía Chilla - Guanazan	DESLIZAMIENTO	08/03/2017	
El Oro	Santa Rosa	Torata	El Playon; vía El Playon - Torata	DESLIZAMIENTO	17/03/2017	
El Oro	Piñas	Moromoro (Cab. En El Vado)	Palo Solo; Vía Moromoro - Palo Solo	DESLIZAMIENTO	17/03/2017	
Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	Altos de Bucay	SOCAVAMIENTO	17/03/2017	
Manabí	Jipijapa	El Anegado (Cab. En Eloy Alfaro)	San Lorenzo/ el Cerro el Corozo	DESLIZAMIENTO	18/03/2017	NO
Loja	Sozoranga	Sozoranga, Cabecera Cantonal	El Panecillo. Vía Panecillo - Los Pozos	DESLIZAMIENTO	12/03/2017	NO
Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	El Esfuerzo	Vía a Julio Moreno, Otonga Mapali, Sector La Piramide - Azoguez	HUNDIMIENTO	25/03/2017	No existe vía alterna
Tungurahua	Ambato	La Península	Vía Ambato- Catiglata Ref. Ingreso a Plasticaucho	HUNDIMIENTO	16/03/2017	No existe

Corte: 29/03/2017,09h00

ESTADO DE RÍOS (28)

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
DESBORDADO (2)				
Manabí	Flavio Alfaro	Flavio Alfaro, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	RIO RANCHO QUEMADO
Manabí	Flavio Alfaro	Flavio Alfaro, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	RIOS PESCADILLO
Con tendencia a aumentar de nivel (7)				
Chimborazo	Alausí	Huigra	Huataxi	Chanchan
Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	Esmeraldas	Esmeraldas
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Balzar	Puca
Guayas	Milagro	Milagro, Cabecera Cantonal	Barrio San José	Berlin
Loja	Zapotillo	Mangahurco (Cazaderos)	Mangahurco	Quebrada Mangahurco
Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	Estación Sabanilla	Zamora
Zamora Chinchipe	Yantzaza	Los Encuentros	Estación Nangaritz	Zamora
Con tendencia a disminuir de nivel (19)				
Bolívar	Echeandía	Echeandía, Cabecera Cantonal	Recinto el Camarón	Río Camarón



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Recinto San Antonio y Recinto La Otilia	Los Amarillos
Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	Chimbo	Chimbo
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Santa Lucia	Daule
Guayas	San Jacinto De Yaguachi	San Jacinto De Yaguachi, Cabecera Cantonal	Yaguachi	Yaguachi
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	Barrio Nuevo	Balao
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal	Rcto. La Modelo	Chanchán
Guayas	Milagro	Milagro, Cabecera Cantonal	Rcto. Los Monos	Monos
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	Recinto La Libertad	Balao
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Los Ríos	Quevedo	Quevedo, Cabecera Cantonal	Quevedo	Quevedo
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	La Esperanza San Juan	Santa Rosa
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. En Mata De Cacao)	La Revesa Las Palmas	Chilintomo
Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Manabi Chiquito, La Victoria, Roblecito	Catarama
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. En Mata De Cacao)	Los Ángeles, Islas María, La Macarena y las Cañitas	Chilintomo
Los Ríos	Babahoyo	Caracol	Eugenio Espejo	Caracol
Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	La Tranca, Tres Postes, San Fernando, Los Colorados, La Julia, La Delia	Babahoyo
Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Nueva Esperanza, Los Laureles	Puebloviejo
Pichincha	Quito	La Argelia	Quebrada Capuli	Machángara

Corte: 29/03/2017,09h00

III. SITIOS DE PERMANENCIA TEMPORAL

Por la época lluviosa se encuentran activos, hasta el momento, 29 sitios de permanencia temporal. A continuación, se detallan las principales cifras de familias y personas en estos sitios:

Provincia	Cantón	Parroquia	Nombre	Familias	Personas	
Azuay	Camilo Ponce Enríquez	Camilo Ponce Enríquez	Iglesia Nueva Esperanza	1	3	
		Cuenca	Llacao	Fundación Vida	1	9
Cañar	Biblián	Sinincay	Casa Comunal Sinincay	1	5	
		Biblián	Cuerpo de Bomberos de Biblián	3	22	
El Oro	Santa Rosa	Arenillas	Escuela Juan Montalvo	4	24	
		El Guabo	Casa Comunal 24 de Mayo	1	7	
		Huaquillas	Unión Lojana	Albergue MIES 8 de Septiembre	4	13
		Jumón	Colegio Enrique Chávez	3	9	
		Santa Rosa	Santa Rosa	Escuela Rosa Aurora García	4	16
Guayas	El Empalme	Guayas (Pueblo Nuevo)	Casa Comunal 1° Enero	1	1	
		Guayas (Pueblo Nuevo)	Coliseo Parroquial	1	8	
		Milagro	Albergue Municipal Las Piñas	4	18	
		Pedro Carbo	Sabanilla	Instalaciones del GAD Parroquial Sabanilla	1	2
Loja	Macará	Carimanga	Casa de Convivencia	3	12	
		Eloy Alfaro	Escuela Salvador Bustamante	1	7	
		Nueva Fátima	Ex Casa guardería Nueva Fátima	1	10	
		Sozoranga	Escuela Edga María Guerrero	1	3	
Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Unidad Educativa Ricaurte	3	15	
Manabí	Jipijapa	Flavio Alfaro	Escuela Armando Baird	2	6	
		Zapallo	Escuela Emilio Estrada	1	2	



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/03/2017) 09:00

Provincia	Cantón	Parroquia	Nombre	Familias	Personas
Azuay	Camilo Ponce Enríquez	Camilo Ponce Enríquez	Iglesia Nueva Esperanza	1	3
	Cuenca	Llacao	Fundación Vida	1	9
		Sinincay	Casa Comunal Sinincay	1	5
Portoviejo	Portoviejo	Julcuy	Unidad Educativa 6 de diciembre	1	4
		Abdón Calderón (San Francisco)	Escuela José de la Cuadra	28	107
		Simón Bolívar	Capilla San Roque	1	8
		Francisco Pacheco	Escuela José Vasconcelo	3	11
Pastaza	Mera	Shell	Casa Comunal Barrio Bellavista	1	4
	Mera	Mera	Campamento MTOP*	1	7
	Mera	Shell	Casa de la mujer	1	2
Pichincha	Quito	La Argelia	Albergue de la policía metropolitana de La Mena	1	1
Santa Elena	La Libertad	La Libertad	Iglesia Sagrados Corazones	2	12
	Salinas	Anconcito	Escuela Jaime Nebot	1	2
TOTAL				81	350

Fuente de Información: MIES, SGR, GAD CANTONALES.

Fecha de corte: 29/03/2017, 10H30

* El albergue Campamento MTOP se activó por el evento inundación del 29/12/2016.

Glosario de términos:

Afectado: persona que recibe los impactos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que a pesar de ello puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Ocasionalmente, los afectados pueden requerir de asistencia humanitaria o asistencia social.

Albergado: persona que por decisión de autoridad competente recibe temporalmente atención en el sistema de albergues permanentes o temporales que maneja el Estado, familias acogientes, u otros medios destinados a acoger personas por razón de eventos adversos en curso o inminentes.

Damnificado: persona que sufre los impactos directos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que no puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Todos los damnificados son sujetos de asistencia humanitaria o asistencia social.

MTT, mesas técnicas de trabajo: mecanismo que integra y coordina las capacidades técnicas de los sectores público y privado para la reducción de riesgos y la atención de las emergencias en un territorio. Las mesas operan en los niveles cantonal, provincial y nacional con enfoque en temas específicos.

UGIAR: Unidad de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos.

UPREA: Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos.

UMEVA: Unidad de monitoreo de Eventos Adversos.