



I. AFECTACIONES

Durante los últimos 30 días, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son:

17

personas
fallecidas

6.145

familias
afectadas

256

familias
damnificadas

66

Familias
albergadas

74

viviendas
destruidas

7.143

viviendas
afectadas

Corte: del 07 de abril al 07 de mayo de 2017 - 11h00
Fuente: UMEVA SGR

Durante el período del 1 de enero al 7 de mayo, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son:

39

personas
fallecidas

37.449

familias
afectadas

502

familias
damnificadas

164

familias
albergadas

241

viviendas
destruidas

34.100

viviendas
afectadas

Las cifras de familias se estiman de la relación 1 familia compuesta por 4 personas.
Corte: del 01 de enero al 07 de mayo de 2017 - 11h00
Fuente: UMEVA SGR

AFECTACIÓN A PERSONAS

PROVINCIA	Población							
	Personas Fallecidas	Heridos	Desaparecidos	Personas Afectadas (incluye personas heridas)	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas evacuadas	Personas Albergadas
Azuay	2	1	0	102	10	45	43	5
Bolívar	5	4	0	569	16	49	0	
Cañar	0	0	0	24	5	26	23	22
Carchi	0	9	0	4	2	9	0	
Chimborazo	5	7	0	1708	0	0	178	90
Cotopaxi	1	5	0	594	0	0	178	
El Oro	5	10	0	3355	8	28	470	
Esmeraldas	0	2	0	7597	3	13	0	
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	
Guayas	7	9	0	51662	46	198	883	
Imbabura	1	0	0	54	3	11	0	
Loja	0	0	0	6550	51	222	102	29
Los Ríos	0	0	0	9421	10	33	59	
Manabí	2	1	0	55451	243	882	435	415
Morona Santiago	0	0	0	986	25	116	0	
Napo	0	0	0	3931	41	166	0	
Orellana	0	0	0	1030	0	0	187	
Pastaza	2	0	0	4265	0	0	12	15
Pichincha	6	11	0	139	31	85	115	23
Santa Elena	1	0	0	1727	2	11	0	
Santo Domingo de los Tsáchilas	1	2	0	146	2	1	0	
Sucumbíos	0	0	0	16	0	0	0	
Tungurahua	1	1	0	148	2	13	13	
Zamora Chinchipe	0	1	0	317	2	7	38	
TOTAL	39	63	0	149796	502	1915	2736	599

Corte: Del 1 de enero al 07 de mayo de 2017 - 11h00
Fuente: UMEVA SGR




Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA	Viviendas		Infraestructura								Afectación Agropecuaria		
	Afectadas	Destruídas	Unidades Educativas Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien público afectado	Bien público destruido	Bien privado afectado	Bien privado destruido	Hectáreas de Cultivos afectados	Hectáreas de Cultivos perdidos	Núm. de animales de granja afectados
Azuay	24	11	0	0	0	694	0	0	1	1	0	0	0
Bolívar	147	20	11	2	6	30692	1	0	7	1	150,63	35,255	0
Cañar	7	2	0	0	0	147	0	0	0	0	3	0	0
Carchi	1	2	0	0	0	2177	0	0	0	0	0	0	0
Chimborazo	19	0	2	2	0	1444	5	0	6	0	5	0	0
Cotopaxi	17	0	1	4	1	1643	0	0	1	7	307	47	21
El Oro	711	6	9	1	0	19109	10	1	2	0	247,68	39,69	0
Esmeraldas	1951	3	1	0	0	179	2	0	0	0	0	0	0
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayas	12674	45	9	4	2	426,5	3	0	3	1	1707	2272,5	0
Imbabura	17	3	2	0	0	2444	0	0	1	0	0	0	0
Loja	1793	22	3	3	0	3142	5	3	1	1	223,22	98,55	0
Los Ríos	2444	7	1	2	0	200	2	0	0	0	3542	1238	0
Manabí	13513	62	30	6	2	4524	7	0	1	0	9508	1585	0
Morona Santiago	62	24	0	1	1	569	0	0	0	0	64,01	117	1
Napo	45	25	6	1	0	437	6	0	0	0	2378,94	0	2040
Orellana	26	1	7	0	0	755	1	0	0	0	81,5	499,5	0
Pastaza	17	1	0	5	1	4223	3	0	0	0	0	0	0
Pichincha	54	1	7	2	1	1834	3	0	10	1	0	0	0
Santa Elena	426	2	0	1	0	74,5	0	0	0	0	93	0	0
Santo Domingo de los Tsáchilas	37	1	1	3	3	1892	1	0	0	0	0	0	0
Sucumbíos	4	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0
Tungurahua	43	1	1	0	0	4094	0	0	0	0	731,82	4	1105
Zamora Chinchipe	68	2	0	2	1	464	2	0	0	0	4	35	0
TOTAL	34100	241	91	39	18	81409	51	4	33	12	19046,8	5971,5	3167

Corte: Del 01 de enero al 07 de mayo de 2017 - 11h00
Fuente: UMEVA SGR

MAPA DE FAMILIAS AFECTADAS Y DAMNIFICADAS





II. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y PRECIPITACIONES REGISTRADAS

De acuerdo al boletín meteorológico del INAMHI los pronósticos del tiempo para las siguientes 48 horas son los siguientes:

Región insular:

7 mayo: Variando entre parcial nublado y nublado, llovizna dispersa.

8 mayo: Parcial nublado variando a ocasional parcial nublado, lloviznas.

Región litoral:

7 mayo: Nublado variando en ocasiones a parcial nublado, lluvias por la noche en la zona norte y el interior de la costa. Se espera niebla en las primeras horas de la madrugada y noche especialmente en las ciudades, Santo Domingo, La Maná, Quevedo, El Corazón, Zaruma. Oeste de la provincia de Bolívar.

8 mayo: Cielo nublado por la mañana con lluvias dispersas al norte (Esmeraldas, Norte de Manabí y Guayas), interior-centro de la región. Los Ríos, Este de Guayas y Oeste de Bolívar variando a ocasional parcial nublado en horas de la tarde.

Región interandina:

7 mayo: Prevalece un cielo nublado con claros ocasionales, las lluvias se presentaran en horas de la tarde y noche. Visibilidad reducida por niebla en horas de la noche.

8 mayo: Cielo mayormente nublado con lluvias de intensidad variable en el transcurso de la tarde. Niebla noche y madrugada.

Región amazónica:

7 mayo: Nublado variando a parcial nublado, lluvias aisladas al este y en las estribaciones de la cordillera.

8 mayo: Nublado a parcial nublado, lluvias, con mayor intensidad al centro y sur acompañados de tormentas eléctricas. Niebla por la noche y madrugada en las zonas altas.

Fuente: Boletín Meteorológico No. 061 INAMHI, 05/05/2017 17H50

PRECIPITACIONES Y TEMPERATURA DEL OCEANO CON TENDENCIA A LA BAJA

La variabilidad intraestacional de la Onda Madden Julian indica una fase convectiva para los próximos días, extendiéndose a los primeros días de mayo, período en donde se prevén precipitaciones entre moderadas a fuertes hacia el centro, norte e interior de la región Litoral, principalmente. En el callejón interandino se esperan mayores precipitaciones hacia el centro y norte y dispersas hacia la parte sur. En la región Oriental se pronostican precipitaciones de mayor intensidad hacia las estribaciones de la cordillera oriental de Los Andes, mientras que en la región Insular se esperan precipitaciones de intensidad variable.

Para el trimestre de abril-junio el modelo, corrido por el INAMHI, considera probabilidades de que las lluvias sean superiores a las normales en la mayor parte de la región Litoral, con zonas muy puntuales de Manabí y parte centro de Esmeraldas con condiciones similares a las Normales. La región Interandina presentó mayor probabilidad de que las precipitaciones sean similares a las Normales, con excepción de la provincia de Loja y parte de la provincia de Carchi, donde se prevé probabilidades de que éstas sean superiores a las Normales. La región Amazónica presentaría mayor variabilidad, evidenciando mayor probabilidad de que las precipitaciones sean similares a las Normales, y ligera a moderada probabilidad de que las mismas sean inferiores a las Normales; sin embargo es importante señalar que a partir del mes de mayo se da paso a la transición a la estación seca en las regiones Litoral e Interandina, por lo cual la contribución de las lluvias del mes de abril incidirá en el pronóstico trimestral".

Fuente: ERFEN, 27/04/2017

En lo que va del período del 1 de enero al 4 de mayo, las lluvias máximas acumuladas (mm) se presentaron por regiones de la siguiente forma:

Costa – Insular:

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL MAYO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 4 MAYO	ABRIL 2017 (mm)	MAYO 2017 (mm)
Esmeraldas	ESMERALDAS DAC	81,9	568,3	142,0	7,3
Manabí	MANTA	91,4	447,6	49,9	0,0
	PORTOVIEJO	37,9	679,5	140,9	2,0



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL MAYO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 4 MAYO	ABRIL 2017 (mm)	MAYO 2017 (mm)
Santa Elena	SALINAS	1,7	588,2	34,3	0,0
Guayas	GYE DAC	62,6	1808,2	505,2	3,1
	MILAGRO	82,5	1783,9	500,9	24,4
El Oro	ZARUMA	93,8	0,0	0,0	0,0
	STA. ROSA	19,4	1132,6	242,3	0,0
Santo Domingo	CONCORDIA	345,3	2022,1	782,6	58,3
	PUERTO ILA	236,6	2090,8	516,5	19,6
Los Ríos	MANÁ	265,1	1995,7	404,7	65,6
	PICHILINGUE	169,6	2666,3	650,9	38,0
Cotopaxi	EL CORAZÓN	174,7	2148,9	407,9	96,7
Galápagos	BALTRA	9,6	156,0	72,7	2,0
	S.CRISTÓBAL	39,9	496,3	194,1	1,2

*De la estación Zaruma estamos recibiendo datos, por parte del INAMHI, a partir del 1 de mayo 2017.

Sierra:

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL MAYO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 4 MAYO	ABRIL 2017 (mm)	MAYO 2017 (mm)
Carchi	TULCÁN	85,5	500,5	47,1	9,2
	S.GABRIEL	96,4	420,2	52,4	6,5
Imbabura	INGUINCHO	141,1	766,7	174,1	15,4
Pichincha	TOMALÁ	58,4	331,0	53,9	14,2
	TABABELA	64,8	422,5	103,2	12,0
	IÑAQUITO	105,5	888,5	170,2	25,3
	IZOBAMBA	157,3	867,0	142,3	35,2
Cotopaxi	LA TOLA	74,7	508,3	70,0	11,6
	LATACUNGA	54,1	379,3	37,1	24,3
	RUMIPAMBA	55,6	310,6	34,0	20,4
Tungurahua	AMBATO	59,5	270,1	62,0	15,8
	QUERO	65,7	297,7	54,3	22,8
Chimborazo	RIOBAMBA	51,7	310,0	48,0	
Cañar	CAÑAR	50,6	324,9	48,7	3,2
Azuay	CUENCA	85,5	602,4	138,8	3,7
Loja	LOJA ARGELIA	62,7	534,6	112,2	1,0
	LA TOMA	25,9	407,7	100,5	0,0
	CELICA	50,3	1390,7	336,5	

Nota: de las estaciones Riobamba y Celica no nos han llegado datos de precipitación desde el 30 de abril y 27 de abril respectivamente.

Amazonía:

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL MAYO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 4 MAYO	ABRIL 2017 (mm)	MAYO 2017 (mm)
Sucumbios	LAGO AGRIO	369,1	1147,2	340,4	20,2
Orellana	COCA	325,0	994,3	150,2	5,4
	NUEVO ROCAFUERTE	346,1	969,8	259,0	12,9
Napo	JUMANDI	396,1	1344,0	224,8	60,0
	ARCHIDONA	460,4	1261,0	267,1	35,6
Pastaza	PASTAZA	548,3	1925,6	519,8	60,0
	PUYO	472,6	1743,5	384,7	20,9
Morona	MACAS	265,6	1077,5	361,9	12,0

III. DETALLE DE EVENTOS RELEVANTES DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

MANABÍ

- Chone/Chone/varios sectores, el 7 de abril, por motivo de un desbordamiento del río El Limón y acumulación de aguas lluvias, se vieron afectadas aproximadamente **300 viviendas**. Técnicos de la SGR se movilizaron al punto a realizar la evaluación de daños y la respectiva entrega de ayuda humanitaria.
- Rocafuerte/ Rocafuerte/ varios sectores el 9 de abril se suscitó una inundación debido a las lluvias y desbordamiento de un río que pasa por la parroquia, producto de este evento **90 viviendas** fueron afectadas, con un total de **360 personas**. La SGR entregó asistencia humanitaria a los afectados y realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades. También se reportó el deceso de 1 persona ahogada de 74 años, en Sosote.
- Santa Ana/Lodana/varios sectores, en la noche del 10 de abril, más de **4000 personas** se vieron afectadas por el desbordamiento del estero de la comunidad de Lodana. En aproximadamente unas **1000 viviendas** ingresó el agua, pero no se han reportado evacuaciones de familias. GAD Provincial y Cantonal distribuyeron personal y maquinaria para realizar la limpieza del caudal del estero que estaba siendo obstruido por una palizada.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

- San Vicente/ San Miguel de Briceño, el 2 de mayo se produjo una inundación debido a intensas lluvias suscitadas el 2 de mayo. La quebrada Briceño afectó por su aumento de caudal a 30 viviendas aproximadamente con ingreso de agua y lodo ocasionando pérdida de enseres, adicional se indica que las familias afectadas continúan en sus viviendas realizando limpieza de las mismas. SGR levantó de información para poder gestionar la entrega de ayuda humanitaria a las 30 familias afectadas. Personal del Cuerpo de Bomberos de San Vicente colaboró con la evacuación de las aguas dentro de las viviendas.

ESMERALDAS

- Eloy Alfaro/San Francisco de Onzole/varios sectores, el 17 de abril se produjo una inundación, la cual duró varias horas, dio como resultado la crecida del río Onzole afectando **23 viviendas y 81 personas**, personal de SGR y MSP atendieron el evento.
- Muisne/Galera/Cerca de la Junta Parroquial, el 18 de abril se produjo una inundación que dio como resultado el anegamiento en el sector, afectando a **90 familias con 360 personas**, personal de SGR y Policía Nacional atendieron la emergencia.
- Eloy Alfaro/ San Francisco de Onzole/ Recinto Zancudo, el 1 de mayo, debido al desbordamiento del río Onzole se produjo la inundación a **156 viviendas** y al CIBV recinto Zancudo. Luego de la evaluación se han identificado a **413 personas** afectadas. SGR entregó asistencia humanitaria y junto con el presidente de la CONAGOPARE evaluaron los daños. Por seguridad las familias se trasladaron a la unidad educativa Agustín Bedón; pero ya retornaron todas a sus viviendas.
- Eloy Alfaro/ Santo Domingo de Onzole/ varios sectores, el 5 de mayo, debido al desbordamiento del río Onzole se produjo la afectación a: **50 viviendas** en el sector Santo Domingo, **35 viviendas** en el sector Colón de Onzole y **60 viviendas** en el sector Capulí. Al momento se han identificado a **528 personas** afectadas. SGR y la UGR Cantonal evalúan los daños y Cuerpo de bomberos apoyó con su contingente. Se activó el COE Cantonal.

GUAYAS

- Samborondón/ Las Lomas & San Miguel, el 11 de abril en horas de la noche, ocurrió el colapso estructural de una vivienda estructural de caña y madera, a causa de un vendaval.

PICHINCHA:

- Quito/Nanegalito, el 19 de abril a las 11h30, durante las labores de limpieza de la vía de **segundo orden Tandayapa – Bellavista Km. 20**, se produjo un nuevo deslizamiento que sepultó a 1 retroexcavadora y a **1 persona fallecida** (operario). El CB-DMQ hizo las labores de rescate e informó del fallecimiento, Medicina Legal acudió al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y la PP.NN. brindó seguridad. La vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
- Quito/Pifo/"Vía a Papallacta, Comuna El Corazón", el 4 de mayo se produjo el hundimiento en la vía de segundo orden a causa de las lluvias. Al momento AMT ubica señalización en el lugar para evitar accidentes y cierra la vía en su totalidad, personal del COE-M se trasladará al punto a realizar una evaluación.
- Quito/Quitumbe/Las Cuadras calle Matilde Álvarez S32, el 4 de mayo y a causa de las lluvias, se inunda la Asociación de Discapacitados Fe y Esperanza, donde habitan 2 personas a las cuales se les recomienda evacuar, una de ellas se traslada a familias acogientes.

EL ORO

- Portovelo/Salatí, vía Salati – Ambocas, el 12 de abril se produjo un hundimiento en la vía de **tercer orden**, el cual obstaculizó totalmente el paso vehicular. MTOP movilizó personal y maquinaria al sitio del evento en el cual se encuentra realizando los trabajos de habilitación total de la vía, al momento **parcialmente habilitada**.
- Atahualpa/Paccha, cabecera cantonal, el 20 de abril a las 09h30 en el sector Cerro Azul, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 200 metros** de la vía de **primer orden Vega Rivera – Paccha [E585]**. Personal de la CTE verificó el evento e informó que **1 persona falleció** al ser



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

cubierta por un nuevo deslizamiento cuando trató de transitar por el sector. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía. La Compañía VERDU encargada de la vía, se encuentra realizando trabajos de readecuación de la vía al momento ha habilitado un paso lateral donde la circulación vehicular es controlada por CTE y solo transita carros 4x4, vía parcialmente habilitada.

- Pasaje/Pasaje, cabecera cantonal/varios Sectores (3 Cerritos, Lotización Santa Rita, 23 de Febrero, Barrio 25 de Diciembre, Primero de noviembre, Cdla. Simón Bolívar, San Pedro, Naranjos), el 26 de abril, debido a fuertes precipitaciones, se registran al momento **30 viviendas afectas (120 personas)**. Cuerpo de Bomberos de Pasaje efectuó labores de evacuación de aguas lluvias, PPNN brindó seguridad y SGR realizó evaluación de necesidades y brindó asistencia humanitaria a 158 familias compuesta por 676 personas que resultaron afectadas.
- Portovelo/Salatí/Barrio Ambocas Bajo, el 27 de abril se produjo un deslizamiento el cual afectó a una vivienda donde habitan **2 familias conformadas por 5 personas**, causando pérdidas en sus enseres. Por seguridad las familias fueron evacuadas a la escuela 27 de Abril, ubicada en el mismo sector, el cual funcionará como refugio temporal. SGR realizó evaluación inicial de necesidades y brindó asistencia humanitaria a 2 familias compuestas por 5 personas que al momento se encuentran en el refugio Escuela 27 de Abril.

CAÑAR

- La Troncal/La Troncal, Cabecera Cantonal/Cochancay-Los Helechos, el 26 de abril se registró el desborde del estero Cochancay ocasionado el colapso total de una vivienda de construcción mixta (cemento y caña), pérdida de todos sus enseres, el propietario se encuentra albergado donde un familiar. SGR gestionó el envío de maquinaria con Prefectura de Cañar.

LOJA

- Celica/cabecera cantonal, el 20 de abril a las 19h45 en el sector La Zanja, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento que obstaculizó totalmente 20 metros** de la vía de **primer orden Celica – El Empalme [E68]**. La vía alterna por el "By Pass". La SGR coordinó con UPC Celica para que verifiquen la novedad. La vía se encuentra **cerrada**. Actualmente la vía está **parcialmente habilitada**, por condiciones climáticas no se realiza la limpieza total.
- Espíndola/Bellavista/La Macanche, el 21 de abril se produjo el colapso del muro de contención de una vivienda, por precaución se evacuó a las 6 personas que habitan la vivienda al albergue ubicado en la escuela Benjamín Valdivieso. Actualmente las personas continúan en el sitio temporal habilitado.
- Paltas/Catacocha/vía Catacocha hacia Macará [E35], el 26 de abril se suscitó un deslizamiento que afectó a 10 metros de vía, SGR coordinó con MTOP la limpieza. Actualmente la vía está **parcialmente habilitada**, por condiciones climáticas no se realiza la limpieza total.
- Celica/Celica, Cabecera Cantonal/Celica, vía El Empalme-Macará [E35], el 27 de abril se registró un deslizamiento en la vía de primer orden obstaculizando parcialmente la vía al tráfico vehicular, afectando **10 metros** lineales. MTOP Loja movilizó maquinaria al sector de la emergencia para la limpieza. Actualmente la vía está **parcialmente habilitada**, por condiciones climáticas no se realiza la limpieza total.

LOS RÍOS

- Pueblo Viejo/ San Juan/ La Felicita, el 2 de mayo debido a los fuertes vientos, fueron afectadas 2 viviendas en sus techados, dejando a 2 familias con 8 personas afectadas. SGR coordinó con GAD la entrega de ayuda humanitaria.

BOLÍVAR

- Chimbo/Magdalena (Chapacoto), El 12 de abril, en la Vía **El Torneado – El Cristal**, se produjo un **deslizamiento**. SGR y MTOP indicaron la movilización de maquinaria para la limpieza. La vía alterna es Chimbo - San Miguel – Balsapamba. Maquinaria de MTOP continúa limpiando material en proporciones pequeñas y los de gran magnitud, lo realizará en la época seca.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

- Echeandía/cabecera cantonal, el 17 de abril a las 18h30 en el recinto Camarón, por las lluvias se produjo el **desbordamiento** del río Camarón, lo que **afectó a 80 viviendas** y **destruyendo 4 viviendas** más. Adicionalmente afectó la vía de **segundo orden** dejándola cerrada completamente, existe una vía alterna Salinas – Chazo Juan. La SGR Bolívar gestionó con el MIES y GAD Echeandía la atención inmediata a la emergencia. Al momento continúan los trabajos en dragado del río.
- Guaranda/Salinas, el 19 de abril a las 20h00, se produjo un **aluvión** que **destruyó 2 puentes** lo que afectó la vía de **tercer orden Chazo Juan - Mulidiahuan**, dejando incomunicados los sectores de Chazo Juan, Mulidiahuan, Copal Pamba, Tigre Urko y El Calvario. El GAD Parroquial – Salinas informó del evento y se reunió el COE Parroquial de Salinas para atender la emergencia. La vía se encuentra **cerrada**.
- San Miguel/San Pablo (San Pablo de Atenas), el 19 de abril a las 20h19 en el sector Avaspamba, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que destruyó **1 vivienda**, resultando **3 personas fallecidas, 1 persona herida** y **1 persona desaparecida**. La Sala Operativa Bolívar ECU 911 informó del evento, el técnico de la SGR-Bolívar inspeccionó y realizó la Evaluación Inicial de Daños (EVIN). Personal de la SGR-Bolívar coordinó con el CB-Bolívar las labores de búsqueda y rescate. La PPNN verificó la novedad. Como seguimiento al evento el día 21 de abril se pudo encontrar al niño desaparecido sin signos vitales.

IMBABURA

- Antonio Ante/San Roque, el 19 de abril a las 06h00 en el sector La Esperanza, a causa de las lluvias se produjo el desbordamiento de la acequia Peguche – San Antonio lo que provocó **inundaciones** con las afectaciones siguientes: **220 metros** de la vía de **segundo orden San Roque – La Esperanza, 2 viviendas (8 personas) inundadas, 1 carpintería inundada, daños en la línea férrea, daños en la línea de conducción de agua potable Pinsaquí – San Antonio** que dejó sin servicio a varios sectores de San Antonio. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.

AZUAY

- Gualaceo/Simón Bolívar (Cab. En Gañanzol), el 20 de abril a las 18h38 junto al cementerio, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó a **1 vivienda (4 personas)** de construcción de adobe. La SGR coordinó con el CB – Gualaceo la inspección y evaluación de daños, e informó que la vivienda colapsó en un 70% y que es necesario evacuar y trasladar los enseres porque hay riesgo de un colapso total.
- Cuenca/Tarqui/Chauillayacu, el 22 de abril se produjo un deslizamiento que afectó una vivienda de dos pisos de construcción mixta propiedad con 5 personas (2 adultos y 3 menores de edad), personal de la Dirección de Gestión Riesgos del cantón Cuenca los movilizaron a casa de familia acogiente.
- Sigsig/ Gima/ 12 de Noviembre, el 30 de abril, se registró un deslizamiento ocasionando afectaciones a **1 vivienda** con cuarteaduras y asentamientos. Las **2 personas** mayores de edad, al momento se encuentran en una vivienda de familiar acogiente. SGR coordinó con UGR, inspección y evaluación de daños.

COTOPAXI

- Sigchos/Las Pampas/Las Juntas-Saguambi, vía Sigchos - Las Pampas, el 25 de abril se produjo una inundación que afectó **seis viviendas (24 personas)**, y varios tramos de la vía a las Pampas, SGR gestionó con GAD Sigchos y GAD Parroquial para el envío de maquinaria para el arreglo de la vía, al momento está habilitada solo para el paso peatonal, se continúan con los trabajos.
- Latacunga/ Parque Nacional Cotopaxi, el 30 de abril y producto de las lluvias, se produjo descenso de lahares secundarios en la quebrada de Agualongo, producto de un desprendimiento del glacial. **5 personas** resultaron heridas y fueron atendidas por el MSP y trasladadas al Hospital de Latacunga.

CHIMBORAZO

- Chunchi/Llagos, el 20 de abril a las 16h30 en el sector Joyagshi, a consecuencia de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente** la vía de **primer orden Riobamba – Chunchi – Cuenca [E35]**. La UMEVA Chimborazo – Cotopaxi informó del evento, la SGR CZ3 coordinó con la PPNN para que brinden seguridad en el sector y con MTOP Chimborazo las labores de limpieza, la SGR monitorea los avances



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

de limpieza de la vía hasta completar el trabajo. La vía ya se habilitó en este sector, pero en otros tramos la vía sigue cerrada por los deslizamientos del 25 de abril.

- Chunchi/Llagos/Callanga vía Chunchi-Cuenca [E35], el 25 de abril se produjo un deslizamiento que obstaculizó totalmente la vía de primer orden de Riobamba – Chunchi – Cuenca, SGR gestionó con MTOP para la limpieza y habilitación de la vía. Producto del evento se registran **5 vehículos afectados, 5 personas fallecidas, 6 heridos y 148 personas afectadas**. PPNN, MSP y Bomberos de Chunchi rescataron a las víctimas. SGR continuará dando atención integral a la población. Al momento permanecen en el albergue salón de uso Múltiple Ezequiel Bermeo 9 familias conformadas por 30 personas.
- Alausí/Huigra/Centro parroquial, ingreso al centro de salud, se produjo un deslizamiento que afectó al puente que conecta el centro de salud con la parroquia. SGR CZ3 gestionó con UGR Alausí para la limpieza del lugar. Se deshabilita el albergue del convento y las familias albergadas (3 familias 7 personas) son trasladadas al albergue que se habilita en las oficinas de ferrocarriles del Ecuador.

SANTO DOMINGO

- Santo Domingo/Alluriquín, el 17 de abril a las 21h30, por las lluvias se produjo un **socavamiento** que afectó **300 metros** de la vía de **segundo orden San Miguel de Lelia – Cristal de Lelia**, además **150 metros** en el sector de **Bellavista – Cristal del Lelia** debido a la **crecida del río** Lelia. La SGR coordinó con instituciones de segunda respuesta para tomar acciones en sitio. El personal del GAD Provincial inspeccionó la afectación en el sector e indicaron que la población se encuentra totalmente incomunicada al no existir vía alterna, se dio a conocer que **1 vivienda** quedó desestabilizada en San Miguel de Lelia.

SANTA ELENA

- Santa Elena/Chanduy, el 18 de abril a las 18h50, debido a las lluvias se produjo el **hundimiento de 2 metros** de la vía de **segundo orden** lo que afectó la **estructura del puente** que conduce a la comuna San Rafael dejando **cerrada totalmente** la vía. La SGR – Santa Elena gestionó con personal de GADM – Santa Elena y MTOP para la evaluación correspondiente, acompañó en la entrega de asistencia humanitaria y monitoreó las acciones. El CB – Chanduy confirmó la novedad y la CTE acordonó el área afectada. La vía se encuentra **cerrada**.

TUNGURAHUA

- Santiago de Píllaro/San Andrés, el 19 de abril a las 16h30 en el sector de la Hacienda San José la Victoria, debido a las lluvias se produjo un **hundimiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **tercer orden San Andrés – Barrio Andahualo**. La SGR CZ3 UMEVA Tungurahua coordinó con OOPP GAD Provincial la reparación de la vía, monitoreó el avance de los trabajos de reparación.
- Ambato/Pilagüín (Pilahüín), el 19 de abril a las 20h40, a consecuencia del agua proveniente de la acequia Cunuyacu – Chimborazo que estaba en la calzada se produjo un **hundimiento** que obstaculizó parcialmente la vía de **primer orden Ambato – Guaranda [E491]** en el Km. 22. La vía alterna es **Antigua Ambato – Guaranda**. La SGR-CZ3 UMEVA coordinó con la PPNN para la verificación del evento y la seguridad vial en el sector, MTOP – Tungurahua colocó señaléticas de peligro, Cuerpo de Ingenieros del Ejército realizó los trabajos de rehabilitación de la vía. La SGR monitoreó el avance de las labores de habilitación total de la vía que se encontraba **parcialmente habilitada**.
- Ambato/La Merced/Av. Indoamérica y callejón Groenlandia, el 23 de marzo se suscitó el hundimiento en un callejón de aproximadamente 2 metros de ancho por 3 metros de profundidad. La Empresa de Agua Potable de Ambato atendió el evento. Se reportó además una persona herida que se encuentra estable.
- Baños de Agua Santa/ Río Negro/ San Francisco, el 2 de mayo en horas de la madrugada, producto de las lluvias registrado en el sector se produce un deslizamiento que afecta a la vía Baños-Puyo en su totalidad. Se gestionó con el OOPP GAD Baños las labores de limpieza.



MORONA SANTIAGO

- Tiwintza/San José de Morona, el 13 de abril por las lluvias se produjo la inundación de varios sectores (Mangosiza, Puerto Kashpaime, San Juan, Don Bosco, San Pedro), de la estimación preliminar se han afectado **70 familias (280 personas)** que fueron trasladadas a familias acogientes. La SGR gestionó con las instituciones competentes la atención al evento.

NAPO

- Quijos/Cosanga, el 15 de abril a las 05h45 en el sector Virgen de Guacamayos, producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que **obstaculizó parcialmente 20 metros** de la vía de **primer orden Tena – Baeza – Papallacta – Quito [E45]**. Actualmente la vía se encuentra habilitada.
- Tena/Chontapunta/Comunidad Canambo vía Chontapunta- Los Zorros, el 22 de abril se produjo la creciente del río Canoayacu, provocando el **colapso parcial del puente** del sector e inhabilitando en su totalidad el tránsito vehicular. El día de hoy 05 de mayo se ha habilitado el paso.

ZAMORA CHINCHIPE

- Yantzaza/Yantzaza (Yanzatza), Cabecera Cantonal/La Yona, el 23 de abril se produjo el desbordamiento de la quebrada La Yona, SGR gestionó con Cuerpo de Bomberos de Yantzaza para la verificación de la novedad y en horas de la madrugada en conjunto con el GAD cantonal de Yantzaza se realizaron labores de limpieza del material ingresado a las viviendas, técnico de la SGR - CZ7 informó que fueron **6 familias afectadas con 44 personas con un total de 6 viviendas**, a las cuales se les entregó 4 ayudas humanitarias de primera respuesta (KPRH). Al momento las familias se mantienen en sus propias viviendas.
- El Pangui/El Pangui, Cabecera Cantonal/Pachicutza, San Roque, vía al Pangui [E45], el 26 de abril se produjo un deslizamiento en la vía de primer orden, **afectando 80 metros**. Al momento, la vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular, luego de la gestión de SGR con UGR El Pangui para la limpieza. Además, una vivienda que no estaba habitada fue afectada por el ingreso de material pétreo a los patios causando daños menores.
- Ambato/ Pilagüín (Pilahüín)/ San Isidro. Ref. Km. 26, vía Ambato - Guaranda [E491], el 4 de mayo producto de las lluvias en el sector antes mencionado se produjo un deslizamiento que obstaculizó parcialmente la vía de segundo orden Ambato - Guaranda. Se gestionó con el MTOP - Bolívar responsable de la vía para la respectiva limpieza.

REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
VÍAS DE PRIMER ORDEN						
CERRADAS (7)						
Azuay	Cuenca	Machángara	Entrada a Ucubamba, vía Cuenca-Azogues [E35]	Deslizamiento	08/04/2017	Autopista Cuenca Azogues
Chimborazo	Chunchi	Llagos	Joyagshi, (Callanga) vía Chunchi Cuenca [E 35]	Deslizamiento	25/04/2017	Zhud Huigra Alausí Cañar-Troncal y Cumandá-Pallatanga
Chimborazo	Chunchi	Chunchi	Entrada a Chunchi en la gasolinera, vía Chunchi - Cuenca [E35]	Deslizamiento	27/04/2017	Huigra - Capzol - Zhud Cebadas-9 de Octubre-Macas-Méndez-Cuenca



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

Chimborazo	Chunchi	Capzol	Capzol, vía Chunchi-Cuenca [E35]	Deslizamiento	29/04/2017	Huigra - Capzol - Zhud Cebadas-9 de Octubre-Macas-Méndez-Cuenca
Loja	Celica	Celica	Achiral, vía Alamor - Celica [E68]	Deslizamiento	26/04/2017	Y de Celica -Pozul - Pindal - Puyango
Pichincha	Quito	Conocoto	La Armenia, vía Conocoto - La Armenia [E2]	Colapso estructural	31/03/2017	
Pichincha	Quito	Nanegalito	Km 66 vía Nanegalito-Los Bancos [E-28]	DESLIZAMIENTO	06/05/2017	
PARCIALMENTE HABILITADAS (12)						
Azuay	Cuenca	Molleturo	Molleturo. (Km 88). Vía Cuenca - Molleturo [E582]	Deslizamiento	17/03/2017	
Bolívar	Guaranda	Guanujo	Aguas Frías - La Piedra, vía Guanujo - Echeandía [E494]	Deslizamiento	08/04/2017	Guaranda - Balsapamba - Caluma Echeandía
Chimborazo	Alausí	Pistishí (Nariz del Diablo)	Tolte, vía Alausí- Chunchi [E35]	Deslizamiento	28/04/2017	Alausí Huigra Chunchi
El Oro	Atahualpa	Paccha	Cerro Azul, vía Vega Rivera - Paccha [E-585]	Deslizamiento	20/04/2017	vía alterna Saracay - Piñas - Paccha
Los Ríos	Quevedo	San Carlos	KM 4.5 San Carlos - Quevedo [E25]	Deslizamiento	06/02/2017	ANILLO VIAL QUE CONECTA CON DOS VÍAS ADICIONALES
Loja	Macará	General Eloy Alfaro (San Sebastián)	La Paccha- La Mandala Vía Macará - Loja. [E35]	Deslizamiento	08/03/2017	
Loja	Puyango	Alamor	Alamor, vía Alamor -a la Costa[E25]	Hundimiento	10/04/2017	
Loja	Celica	Celica	La Zanja, vía Celica – El Empalme [E68]	Deslizamiento	20/04/2017	
Loja	Paltas	Catacocha	Playas, vía Catacocha-Macara [E35]	Deslizamiento	26/04/2017	
Loja	Celica	Celica	Celica, vía El Empalme-Macará [E35]	Deslizamiento	27/04/2017	
Pichincha	Quito	Tumbaco	Av. Interoceánica-Antiguo puente rio Chiche [E28C]	Deslizamiento	30/03/2017	Ruta Viva
Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	Puente san Francisco, vía Zamora-Loja [E50]	DESLIZAMIENTO	06/05/2017	
VÍAS DE SEGUNDO ORDEN						
CERRADAS (15)						
Bolívar	Chimbo	Magdalena (Chapacoto)	Vía El Torneado —El Cristal	Deslizamiento	12/04/2017	Vía Chimbo - San Miguel - Balsapamba



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

Guayas	El Triunfo	El Triunfo	Rcto. San Pedro - Vía Huigra Pasando El Recinto El Piedreros	Socavamiento	03/03/2017	
Imbabura	Pimampiro	Chugá	San Francisco de los Palmares; vía Chuga - Palmar Chico	Deslizamiento	27/03/2017	
Imbabura	Pimampiro	Pimampiro	Hacienda la Mesa	Deslizamiento	02/04/2017	Vía desde Puente de la Quebrada Huambi - Hacienda La Mesa
Imbabura	Cotacachi	García Moreno (Llurimagua)	La Magnolia, vía García Moreno - La Magnolia	Deslizamiento	02/04/2017	La Magnolia - Chalguayacu - Villa Dora
Loja	Sozoranga	Sozoranga	Los Pozos, vía Sozoranga-Pozos [E69]	Deslizamiento	11/04/2017	
Morona Santiago	Taisha	Pumpuentsa	Puente del río Macuma	Colapso estructural	14/04/2017	No existe
Morona Santiago	Taisha	Taisha	Yunkuapais, vía Taisha-Macas kilómetro13	Deslizamiento	05/05/2017	
Pichincha	Quito	Cochapamba	Ana María Bajo, calle Cesar Villacrés	Socavamiento	15/03/2017	
Pichincha	Quito	Iñaquito	María Sánchez y Juan Ramírez	Hundimiento	10/04/2017	
Pichincha	Quito	Nanegalito	Antigua vía Tandayapa - Bellavista - Km-20	Deslizamiento	19/04/2017	
Pichincha	Quito	Pifo	Vía a Papallacta Comuna El Corazón	Hundimiento	04/05/2017	
Santa Elena	Santa Elena	Chanduy	Comuna San Rafael	Hundimiento	19/04/2017	
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Santo Domingo de los Colorados	Av. Esmeraldas y Holger Polanco	Socavamiento	29/03/2017	Av. Abraham Calazacón y Calle Cesar Fernández
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquín	Vía el Paraíso- Lelia-Los Libres	Socavamiento	17/04/2017	No existe vía alterna
Parcialmente habilitadas (28)						
Bolívar	Echeandía	Echeandía	Recinto Camarón	Inundación	17/04/2017	No existe
Bolívar	San Miguel	Balsapamba	San Vicente, vía Balsapamba - Cochabamba	Deslizamiento	17/04/2017	
Chimborazo	Alausí	Huigra	Pepinales, vía Alausí - Huigra - Guayaquil [E47]	Deslizamiento	29/03/2017	Alausí-Chunchi-Zhud-Troncal
Chimborazo	Colta	Juan de Velasco (Pangor)	Rumipamba, vía Riobamba Pallatanga- Guayaquil [E487]	DESLIZAMIENTO	05/05/2017	
Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Los Santiago vía Riobamba Pallatanga- Guayaquil [E487]	DESLIZAMIENTO	06/05/2017	Misma Vía



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

El Oro	Pasaje	Casacay	Pitahuiña, vía Quera - Huizho [E59]	Socavamiento	27/02/2017	
El Oro	Piñas	Saracay	Tamarindo, vía Saracay - Piñas [E585]	Hundimiento	10/03/2017	
El Oro	Piñas	Piñas	El Prado, vía Prado - Piñas [E585]	Deslizamiento	17/03/2017	
El Oro	Piñas	Saracay	Las Bateas, vía Saracay - Piñas [E585]	Socavamiento	19/03/2017	
Guayas	Balao	Balao	rcto. 28 Mayo	Socavamiento	24/03/2017	
Imbabura	Cotacachi	García Moreno (Llurimagua)	Cerro Pelado; vía Villaflores - Cerro Pelado	Deslizamiento	21/03/2017	
Manabí	Santa Ana	Lodana	A la Altura del puente Lodana	Socavamiento	10/04/2017	
Loja	Calvas	Ututana	El Suro. Vía Ututana - Tacamoros. [E69]	Deslizamiento	15/02/2017	Sozoranga - Porotillos - Tacamoros
Loja	Loja	Sucre	El Plateado y Ciudad Victoria, Vía Loja - Vilcabamba (Lateral de Paso). [E682]	Hundimiento	19/02/2017	Vía Panamericana
Loja	Calvas	Ututana	Tambo, vía El Tambo - Shocopo [E69]	Deslizamiento	15/03/2017	
Loja	Zapotillo	Mangahurco (Cazaderos)	Varios sectores (Gramadales, Linderos, Chaguarhuayco Alto y Las Vegas). Vía Mangahurquillo a Chaguarhuayco Alto. [E25]	Deslizamiento	24/03/2017	
Loja	Calvas	Cariamanga	Varios Sectores. (IV Centenario, Ciudadelas amazonas, Barrio Las Aguas, Empresa Eléctrica, Colegio Técnico, Sindicato de Choferes) [E69].	Inundación	24/03/2017	
Morona Santiago	Taisha	Taisha	Mashuantsa, vía Eben-Ezer-Macuma-Taisha [S/C]	Socavamiento	13/04/2017	No existe
Pichincha	Quito	Cumbayá	Puente Ingreso Santa Rosa de Cumbaya	Hundimiento	11/04/2017	
Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía. al Puerto Pesquero	Hundimiento	07/03/2017	Vía de ingreso por barrio Manabí
Santa Elena	Santa Elena	Manglaralto	Comuna Montañita, vía a Santuario "Blanca Estrella del Mar"	Hundimiento	15/02/2017	
Santa Elena	Santa Elena	San José de Ancón	Vía a la cabecera parroquial	Socavamiento	24/03/2017	
Santa Elena	Santa Elena	Simón Bolívar (Julio Moreno)	Limoncito, vía Hacienda Rapallo	Socavamiento	04/04/2017	



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Santo Domingo de los Colorados	Coop. Víctor Manuel López	Socavamiento	13/04/2017	No existe vía alterna
Tungurahua	Ambato	Pilagüín (Pilahüín)	Km. 22, vía Ambato-Guaranda [E491]	HUNDIMIENTO	19/04/2017	Vía Antigua Ambato-Guaranda
Tungurahua	Patate	Los Andes (Cab. en Poatug)	Erapamba, vía Patate - Píllaro	HUNDIMIENTO	01/04/2017	No existe
Tungurahua	San Pedro de Pelileo	Cotaló	Ingreso a Cotaló	DESlizAMIENTO	07/05/2017	Vía Ambato - Riobamba (E35)
Tungurahua	Patate	Los Andes (Cab. en Poatug)	Erapamba, vía Patate - Píllaro	HUNDIMIENTO	01/04/2017	
Vías de tercer orden						
CERRADAS (12)						
Bolívar	Chillanes	Chillanes	La Palmira Vía Undushi	Deslizamiento	11/02/2017	No existe
Bolívar	Chillanes	San José del Tambo (Tambopamba)	Comunidad el Recreo Vía a la Comunidad de Naranjal	Deslizamiento	15/02/2017	No existe
Bolívar	Guaranda	Facundo Vela	Vía San Antonio – Al Corazón	Deslizamiento	28/03/2017	No existe
Bolívar	Guaranda	Salinas	Vía Chazo Juan - Mulidiahuan	Deslizamiento	19/04/2017	
Cotopaxi	Latacunga	Juan Montalvo (San Sebastián)	Pusuchisi vía Latacunga - Pusuchisi	Socavamiento	21/03/2017	
Cotopaxi	Sigchos	Las Pampas	Las Pampas Vía y puente de Palo Quemado-Alluriquín	Socavamiento	18/04/2017	No existe vía alterna
El Oro	Portovelo	Salatí	Salati, vía Salati - Ambocas	Deslizamiento	11/02/2017	Portovelo-Morales-Salati
El Oro	Portovelo	Salatí	Loma larga, vía Salati - Portovelo	Deslizamiento	04/04/2017	La Lima - Curtincapac
Manabí	Manta	Los Esteros	Divino Niño	Hundimiento	02/02/2017	
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Valparaíso	Socavamiento	21/02/2017	VIA ROSITA - VALPARAISO
Pichincha	Quito	La Ferroviaria	Calle 20 de enero y Jhon Herman - Chiriyacu Bajo	Hundimiento	27/03/2017	
Pastaza	Santa Clara	Santa Clara	Llandia, vía San Francisco de Llandi - Perpetuo Socorro	Colapso estructural	29/03/2017	
PARCIALMENTE HABILITADAS (23)						
Azuay	Paute	El Cabo	Pucaloma. Vía Pucaloma - Paute	Deslizamiento	06/03/2017	



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

Bolívar	Caluma	Caluma	Barrio San José	Inundación	11/04/2017	
Cotopaxi	Sigchos	Isinlivi	Guangocalle, Vía Quilotoa – Chugchilan	Hundimiento	26/03/2017	Zumbahua - La Moya-Chiñancunga
Cotopaxi	Pangua	El Corazón	Muligua, vía El Corazón - Pinllopata	Deslizamiento	20/04/2017	
Cotopaxi	Sigchos	Las Pampas	Las Juntas-Saguambi, vía Sigchos - Las Pampas	Inundación	25/04/2017	En la misma vía
El Oro	Chilla	Chilla	Playas de Daucay, vía Playas de Daucay - Pasaje	Inundación	16/02/2017	
El Oro	Piñas	Moromoro (Cab. En El Vado)	Varios Sectores, vía Moromoro - Palo Solo - Ñalacapa - Jarcapilla	Deslizamiento	17/03/2017	
El Oro	Piñas	Piñas	El Portete, vía Portete - Paccha	Deslizamiento	09/04/2017	
El Oro	Chilla	Chilla	San Alfonso, Vía San Alfonso - Chilla	Hundimiento	12/04/2017	
El Oro	Portovelo	Salatí	Salati, vía Salati - Ambocas	Hundimiento	12/04/2017	
El Oro	Piñas	Moromoro (Cab. en El Vado)	La Raya, vía Moromoro – Palo Solo	Socavamiento	20/04/2017	
El Oro	Zaruma	Sinsao	SINSAO	Hundimiento	27/04/2017	
El Oro	Atahualpa	Paccha	Sitio El Bono, via Paccha - Piñas	Deslizamiento	30/04/2017	
El Oro	Atahualpa	Paccha	El Cristal, vía Paccha - Zaruma	Deslizamiento	30/04/2017	
Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay),	Altos de Bucay	Socavamiento	17/03/2017	
Manabí	Jipijapa	El Anegado (Cab. En Eloy Alfaro)	cerro prieto	Hundimiento	29/03/2017	
Loja	Calvas	El Lucero	Naipongo, Vía Calvas-Naipongo.	Deslizamiento	05/04/2017	
Napo	Tena	Tena	Km 2 ½, vía Las Hierbitas – San Camilo – Nuevo Ongota	Deslizamiento	04/05/2017	Vía de primer orden habilitada
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Chiguilpe	Av. La Lorena Urb. El Cóndor por el sector de la cancha	Socavamiento	30/03/2017	No existe vía alterna
Tungurahua	Ambato	La Península	Ingreso a Plasticaucho, vía Ambato - Catiglatá	Hundimiento	16/03/2017	No existe



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

Tungurahua	Ambato	Quisapincha	Putugleo Grande Ref. Subida a la UE del Milenio, vía Quisapincha - Putugleo	Deslizamiento	01/04/2017	No existe
Tungurahua	Santiago de Pillaro	San Andrés	Hacienda San José la Victoria, vía San Andrés-Barrio Andahuayo	Hundimiento	19/04/2017	No existe
Tungurahua	Ambato	La Merced	Entrada a Ingahurco Bajo, Callejón Groenlandia y Av. Indoamérica	Hundimiento	23/04/2017	No existe

Corte: 07/05/2017, 11h00

ESTADO DE RÍOS				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
DESBORDADO (1)				
Esmeraldas	Eloy Alfaro	San Francisco De Onzole	Zancudo	Onzole
Con tendencia a aumentar de nivel (3)				
Orellana	Francisco de Orellana	Puerto Francisco de Orellana (El Coca), cabecera cantonal y capital provincial	Barrio Central	Napo
Orellana	Aguarico	Nuevo Rocafuerte, cabecera cantonal	Nuevo Rocafuerte	Napo
Santa Elena	Santa Elena	Colonche	Comuna Salanguillo	Salanguillo
Con tendencia a disminuir de nivel (8)				
Cañar	La Troncal	La Troncal	Cochancay	Cochancay
Chimborazo	Alausí	Huigra	Huataxi	Chanchán
Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé)	Rosa Zárate	Esmeraldas
Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé)	Rosa Zárate	Blanco
Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé)	Rosa Zárate	Quinindé
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Borbón	Santa Rosa	Cayapas
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Recinto Laurel de Salitre	Pula
Pichincha	Mejía	Aloasí	Barrio Centro	Barrio Centro

Corte: 07/05/2017, 11h00

III. SITIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL*

Por la época lluviosa se encuentran activos, hasta el momento, 24 sitios de alojamiento temporal. A continuación, se detallan las principales cifras de familias y personas en estos sitios:

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE	MODALIDAD	TIPO DE ALOJAMIENTO	FAM	PERS	DÍAS ACTIVO	COMPE-TENCIA	CO - ADMI-NISTRADOR	FUENTE
1	Manabí	Portoviejo	Abdón Calderón(San Francisco)	En la Cancha junto a la Iglesia Cruz Alta de Miguelillo	Albergue	B	24	85	81	SGR	SGR	FUENTE: RENAN ALCIVAR
2	Manabí	Portoviejo	Cabecera Cantonal	Ex Aeropuerto Reales Tamarindos	Campamento	C	63	214	29	SGR	SGR	



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE	MODALIDAD	TIPO DE ALOJAMIENTO	FAM	PERS	DÍAS ACTIVO	COMPE-TENCIA	CO - ADMIN-ISTRADOR	FUENTE	
3	Manabí	Portoviejo	Simón Bolívar	Capilla San Roque	Albergue	A	1	8	44	SGR	SGR		
4	Manabí	Jipijapa	Jipijapa	Escuela Divino Maestro	Albergue	A	29	103	44	SGR	SGR		
5	Manabí	Manta	Los Esteros	José Cevallos Calero	Albergue	B	1	5	15	SGR	SGR		
6	Pastaza	Mera	Shell	Casa Comunal Barrio Bellavista	Albergue	A	2	7	129	SGR	GAD	ERICK MOYA TÉCNICO DE RESPUESTA	
7	Pastaza	Mera	Mera	Campamento MTOP	Albergue	A	1	4	48	SGR	GAD		
8	Pastaza	Mera	Shell	Casa de la Mujer	Albergue	A	1	4	42	SGR	GAD		
9	Chimborazo	Chunchi	Chunchi	salón de Uso Múltiple Exequiel Bermeo	Albergue	A	9	30	10	SGR	GAD-Parrq	ING. CARLOS ROBALINO - TÉC. RESP.CZ-3	
10	Chimborazo	Chunchi	Capzol	Casa comunal de Capzol	Albergue	A	12	51	7	SGR	GAD-Parrq		
11	Chimborazo	Alausí	Huigra	Oficinas Ferrocarriles del Ecuador (fueron re-ubicados de la capilla)	Albergue	A	3	9	4	SGR	GAD-Parrq		
12	Cañar	Biblián	Biblián	Cuerpo de Bomberos de Biblián	Albergue	A	3	22	63	SGR	GAD	FUENTE: CESAR TORRES-JEFE DE SALA	
13	Azuay	Cuenca	Sinincay	Casa Comunal Sinincay	Albergue	A	1	5	43	SGR	GAD	FUENTE: CESAR TORRES-JEFE DE SALA	
14	Loja	Macara	Eloy Alfaro	Escuela ex CIBV Centinela del Sur	Albergue	A	1	1	59	SGR	GAD	FUENTE: RODRIGO CONTENTO-TÉCNICO COORDINADOR DE RESPUESTA	
15	Loja	Macara	Eloy Alfaro	Edificio MAGAP	Albergue	A	1	2	33	SGR	GAD		
16	Loja	Espíndola	Bella Vista	Escuela Benjamín Valdivieso	Albergue	A	1	6	16	SGR	GAD		
17	Loja	Espíndola	Jimtura	UE Julio Ernesto Celi	Albergue	A	2	6	39	SGR	GAD		
18	Loja	Sozoranga	Nueva Fátima	Ex CIBV Nueva Fátima	Albergue	A	1	6	40	SGR	GAD		
19	Loja	Sozoranga	Sozoranga	Ex CIBV Rosita Andrade de Ruiz	Albergue	A	1	3	43	SGR	GAD		
20	Loja	Puyango	Ciano	Escuela Víctor Manuel Peñaherrera	Albergue	A	2	5	41	SGR	GAD		
21	Pichincha	Quito	Iñaquito	Albergue de Policía Metropolitana de la Y	Albergue	A	1	3	37	SGR	GAD	FUENTE: MÓNICA CERON TÉCNICO DE RESPUESTA DE LA ZONA	
22	Pichincha	Quito	Chillogallo	Albergue Comando Zonal Quitumbe	Albergue	A	1	8	46	SGR	GAD		
23	Pichincha	Quito	San Bartolo	Unidad multipropósito de la policía metropolitana, comando zonal Eloy Alfaro	Albergue	A	1	2	15	SGR	GAD		
24	Pichincha	Quito	Mindo	Infocentro	Albergue	A	2	10	26	SGR	GAD		
TOTAL								164	599				

ALOJAMIENTOS TEMPORALES ACTIVOS POR TIPOLOGÍA:	TIPO	DEFINICIÓN
	A	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 1 A MÁXIMO 20 FAMILIAS (80 PERSONAS)
	B	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 21 A MÁXIMO 60 FAMILIAS (240 PERSONAS)
	C	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 61 A MÁXIMO 90 FAMILIAS (360 PERSONAS)
D	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 91 A MÁXIMO 125 FAMILIAS (500 PERSONAS)	

Fuente: Dirección de Asistencia Humanitaria, SGR

Fecha de corte: 05/05/2017, 17H00

* Ésta sección es actualizada de acuerdo al periodo de corte de información que la fuente realiza.

Glosario de términos:

Afectado: Persona que recibe los impactos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que a pesar de ello puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Ocasionalmente, los afectados pueden requerir de asistencia humanitaria o asistencia social.

Albergado: Persona que por decisión de autoridad competente recibe temporalmente atención en el sistema de albergues permanentes o temporales que maneja el Estado, familias acogientes, u otros medios destinados a acoger personas por razón de eventos adversos en curso o inminentes.

Damnificado: Persona que sufre los impactos directos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que no puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Todos los damnificados son sujetos de asistencia humanitaria o asistencia social.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (07/05/2017) 11:00

MTT, mesas técnicas de trabajo: Mecanismo que integra y coordina las capacidades técnicas de los sectores público y privado para la reducción de riesgos y la atención de las emergencias en un territorio. Las mesas operan en los niveles cantonal, provincial y nacional con enfoque en temas específicos.

UGIAR: Unidad de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos.

SPREA: Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos.

UMEVA: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos.

EVIN: Evaluación Inicial de daños.

Familia acogiente: Es cuando la persona afectada ante un evento adverso se aloja temporalmente en la vivienda de familiares, amigos o allegados, hasta que puedan retornar a su vivienda o se realice el proceso de reubicación respectivo.

Refugio temporal: Espacio de paso que sirve para proporcionar agua, alimentación, abrigo y techo a población vulnerable o afectada ante eventos adversos, mientras se evalúa la situación, pasa el peligro o se planifica el destino de la atención. Se utilizarán en un lapso de hasta 96 horas (4 días).

Albergue temporal: Es un establecimiento ubicado en una zona segura donde se recibe a las personas afectadas y evacuadas ante eventos adversos por cortos periodos de tiempo, hasta que se proporcione una solución habitacional. Se utilizarán en un lapso de hasta 60 días.

Campamento temporal: Es un terreno amplio, ubicado en una zona segura, donde se han implementado áreas básicas para el alojamiento de personas afectadas ante eventos adversos de gran magnitud. Cuentan con servicios básicos, carpas familiares, manejo de desechos y saneamiento. Se utilizarán en un lapso de hasta 1 año.

Alojamiento espontáneo: Es un espacio al aire libre, hacia donde las familias afectadas ante eventos adversos, han auto evacuado voluntariamente con el propósito de salvaguardar la vida humana. Por lo general, cuentan con alimentación, agua y atención en salud y no están bajo la administración de ninguna entidad del Estado. Se debe procurar su cierre en el menor tiempo posible.

Casas de arriendo: Son viviendas a las que son trasladadas las personas vulnerables o afectadas ante eventos adversos de forma temporal, hasta que reciben una vivienda permanente, cuyo arriendo o préstamo está bajo responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado local. Se utilizarán en un lapso de hasta 1 año.