



I. AFECTACIONES

Durante los últimos 30 días, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son:

13

personas
fallecidas

2.086

familias
afectadas

68

familias
damnificadas

25

Familias
albergadas

59

viviendas
destruidas

1.624

viviendas
afectadas

Corte: del 14 de abril al 14 de mayo de 2017 - 11h40
Fuente: UMEVA SGR

Durante el período del 1 de enero al 14 de mayo, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son:

39

personas
fallecidas

38.199

familias
afectadas

515

familias
damnificadas

163

familias
albergadas

253

viviendas
destruidas

34.762

viviendas
afectadas

Las cifras de familias se estiman de la relación 1 familia compuesta por 4 personas.
Corte: del 01 de enero al 14 de mayo de 2017 - 11h40
Fuente: UMEVA SGR

AFECTACIÓN A PERSONAS

PROVINCIA	Población							
	Personas Fallecidas	Heridos	Desaparecidos	Personas Afectadas (incluye personas heridas)	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas evacuadas	Personas Albergadas
Azuay	2	1	0	105	10	45	43	8
Bolívar	5	4	0	569	17	57	0	14
Cañar	0	0	0	24	5	26	23	22
Carchi	0	9	0	4	2	9	0	0
Chimborazo	5	7	0	1710	0	0	180	112
Cotopaxi	1	6	0	610	0	0	180	0
El Oro	5	10	0	3519	8	28	478	219
Esmeraldas	0	2	0	8597	7	29	0	322
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayas	7	9	0	52213	48	203	903	976
Imbabura	1	0	0	67	3	11	0	0
Loja	0	0	0	6137	52	236	104	51
Los Ríos	0	0	0	9744	10	33	59	15
Manabí	2	1	0	56741	243	882	435	408
Morona Santiago	0	0	0	986	25	116	0	0
Napo	0	0	0	3931	41	166	0	0
Orellana	0	0	0	1030	0	0	187	254
Pastaza	2	0	0	4265	0	0	12	5
Pichincha	6	15	0	164	35	93	151	33
Santa Elena	1	0	0	1731	2	11	0	16
Santo Domingo de Los Tsáchilas	1	2	0	151	2	1	0	0
Sucumbíos	0	0	0	16	0	0	0	0
Tungurahua	1	1	0	148	2	13	13	0
Zamora Chinchipe	0	1	0	333	3	16	47	32
TOTAL	39	68	0	152795	515	1975	2815	2487

Corte: Del 1 de enero al 14 de mayo de 2017 – 11h40
Fuente: UMEVA SGR




Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (14/05/2017) 11:40

AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA	Viviendas		Infraestructura								Afectación Agropecuaria		
	Afectadas	Destruídas	Unidades Educativas Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien público afectado	Bien público destruido	Bien privado afectado	Bien privado destruido	ha Cultivos afectados	ha Cultivos perdidos	Núm. de animales de granja afectados
Azuay	24	11	0	0	0	719	0	0	1	1	0	0	0
Bolívar	147	21	11	2	6	30.949	2	0	7	1	150,63	35,255	0
Cañar	7	2	0	0	0	152	0	0	0	0	3	0	0
Carchi	1	2	0	0	0	2.192	0	0	0	0	0	0	0
Chimborazo	20	1	2	2	0	2.101	5	0	6	0	5	0	0
Cotopaxi	18	1	1	4	1	1.713	0	0	1	7	307	47	21
El Oro	752	6	9	1	0	19.264	10	1	2	0	247,68	39,69	0
Esmeraldas	2.121	7	1	0	0	4.226	2	0	0	0	0	0	0
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayas	12.830	47	9	4	2	43.282,5	3	0	3	1	1.717	2.272,5	0
Imbabura	20	3	2	0	0	2.459	0	0	1	0	0	0	0
Loja	1.640	22	3	3	0	3.237	5	3	1	1	223,22	98,55	0
Los Ríos	2.538	7	1	2	0	200	2	0	0	0	3.542	1238	0
Manabí	13.843	62	30	6	2	4.539	7	0	1	0	9.508	1585	0
Morona Santiago	63	24	0	1	1	599	0	0	0	0	64,01	117	1
Napo	45	25	6	1	0	542	6	0	0	0	2.378,94	0	2.040
Orellana	26	1	7	0	0	755	1	0	0	0	81,5	499,5	0
Pastaza	17	1	0	5	1	4.223	3	0	0	0	0	0	0
Pichincha	63	2	7	2	1	2.444	3	0	13	1	0	0	0
Santa Elena	427	2	0	1	0	74,5	0	0	0	0	93	0	0
Santo Domingo de Los Tsáchilas	38	1	1	3	3	1937	1	0	0	0	0	0	0
Sucumbíos	4	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0
Tungurahua	47	1	1	0	0	4.131	0	0	0	0	731,82	4	1.105
Zamora Chinchipe	71	4	0	2	1	479	2	0	0	0	4	35	0
TOTAL	34.762	253	91	39	18	130.463	52	4	36	12	19.056,8	59.71,495	3.167

Corte: Del 01 de enero al 14 de mayo de 2017 – 11h40
Fuente: UMEVA SGR

MAPA DE FAMILIAS AFECTADAS Y DAMNIFICADAS



Fuente: UMEVA SGR



II. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y PRECIPITACIONES REGISTRADAS

De acuerdo al boletín meteorológico del INAMHI los pronósticos del tiempo para las próximas 48 horas son los siguientes:

Región Insular:

15 mayo: Poco nuboso variando a parcial nublado, lloviznas aisladas. Ocasional viento moderado.

Región Litoral:

15 mayo: Nublado variando a parcial nublado, lluvias de ligera intensidad, lluvias aisladas de ligera intensidad con mayor incidencia en la zona norte.

Región Interandina:

15 mayo: Variando entre nublado y parcial nublado, lluvias aisladas de ligera a moderada intensidad, la mayor incidencia se espera para la zona norte de la región. Bancos de niebla por la mañana.

Región Amazónica:

15 mayo: Variando entre nublado y parcial nublado, lluvias dispersas de ligera intensidad sobre toda la región. Neblina dispersa.

Fuente: Boletín Meteorológico No. 064 INAMHI, 12/05/2017, 16H50

PRECIPITACIONES DE INTENSIDAD VARIABLE DEBIDO A CAMBIO ESTACIONAL

De acuerdo a la variabilidad intraestacional de la Onda Madden Julian, continúa la fase convectiva para los próximos días, extendiéndose aproximadamente hasta mediados de mayo, periodo en donde se prevén precipitaciones entre moderadas a ocasionalmente fuertes hacia el centro, norte e interior de la región litoral, y de manera intermitente hacia la parte sur. El índice costero pronostica valores con condiciones dentro del rango de normalidad para junio, y el modelo de transferencia lineal prevé precipitaciones sobre la normal para mayo y alrededor de la normal en junio.

En el callejón interandino las precipitaciones serán de mayor intensidad hacia el centro-norte de la región y dispersas hacia el sur; en la región oriental, precipitaciones de mayor intensidad hacia las estribaciones de la cordillera oriental de Los Andes, y en la región Insular se esperan lloviznas y lluvias aisladas.

El pronóstico de los modelos dinámicos y estadísticos globales para las anomalías de temperatura superficial del mar en las regiones Niño 1+2 muestra una tendencia hacia la normalidad, mientras que en las regiones Niño 3.4 y Niño 4 presenta una tendencia ascendente.

Fuente: Boletín ERFEN, 11/05/2017

En lo que va del período del 1 de enero al 11 de mayo, las lluvias máximas acumuladas (mm) se presentaron por regiones de la siguiente forma:

Costa – Insular:

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL MAYO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 11 MAYO	MAYO 2017 (mm)
Esmeraldas	ESMERALDAS DAC	81,9	666,5	105,5
Manabí	MANTA	91,4	485,5	37,9
	PORTOVIEJO	37,9	757,3	79,8
Santa Elena	SALINAS	1,7	589,0	0,8
Guayas	GYE DAC	62,6	1888,0	82,9
	MILAGRO	82,5	1921,1	161,6
El Oro	ZARUMA	93,8	98,9	98,9
	STA. ROSA	19,4	1167,8	35,2
Santo Domingo	CONCORDIA	345,3	2126,8	163,0
	PUERTO ILA	236,6	2127,9	56,7
Los Ríos	MANÁ	265,1	2041,7	111,6
	PICHILINGUE	169,6	2759,8	131,5
Cotopaxi	EL CORAZÓN	174,7	2222,7	170,5
Galápagos	BALTRA	9,6	156,7	2,7
	S.CRISTÓBAL	39,9	529,5	34,4

*De la estación Zaruma estamos recibiendo datos, por parte del INAMHI, a partir del 1 de mayo 2017.



Sierra:

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL MAYO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 11 MAYO	MAYO 2017 (mm)
Carchi	TULCÁN	85,5	548,3	57,0
	S.GABRIEL	96,4	504,5	90,8
Imbabura	INGUINCHO	141,1	904,5	153,2
Pichincha	TOMALÁ	58,4	371,6	54,8
	TABABELA	64,8	442,9	32,4
	ÑAQUITO	105,5	939,1	75,9
	IZOBAMBA	157,3	982,0	150,2
	LA TOLA	74,7	583,6	86,9
Cotopaxi	LATACUNGA	54,1	398,4	43,4
	RUMIPAMBA	55,6	330,5	40,3
Tungurahua	AMBATO	59,5	285,8	31,5
	QUERO	65,7	313,4	38,5
Chimborazo	RIOBAMBA	51,7	310,0	
Cañar	CAÑAR	50,6	348,4	26,7
Azuay	CUENCA	85,5	644,2	45,5
Loja	LOJA ARGELIA	62,7	565,2	31,6
	LA TOMA	25,9	429,8	22,1
	CELICA	50,3	1390,7	

Nota: de las estaciones Riobamba y Celica no nos han llegado datos de precipitación desde el 30 de abril y 27 de abril respectivamente.

Amazonía:

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL MAYO (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 11 MAYO	MAYO 2017 (mm)
Sucumbios	LAGO AGRIO	369,1	1245,7	118,7
Orellana	COCA	325,0	1151,9	163,0
	NUEVO ROCAFUERTE	346,1	1043,2	86,3
Napo	JUMANDI	396,1	1379,7	95,7
	ARCHIDONA	460,4	1416,3	190,9
Pastaza	PASTAZA	548,3	2036,6	171,0
	PUYO	472,6	1839,9	117,3
Morona	MACAS	265,6	1118,6	53,1

III. DETALLE DE EVENTOS RELEVANTES DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

MANABÍ

- San Vicente/ San Miguel de Briceño, el 2 de mayo se produjo una inundación debido a intensas lluvias suscitadas el 2 de mayo. La quebrada Briceño afectó por su aumento de caudal a **30 viviendas** aproximadamente con ingreso de agua y lodo ocasionando pérdida de enseres, adicional se indica que las familias afectadas continúan en sus viviendas realizando limpieza de las mismas. SGR levantó información para poder gestionar la entrega de ayuda humanitaria a las 30 familias afectadas. Personal del Cuerpo de Bomberos de San Vicente colaboró con la evacuación de las aguas dentro de las viviendas.
- Montecristi/La Pila/ Comuna Eloy Alfaro, el 10 de mayo se produjo una inundación que afectó a **6 viviendas** en donde habitan **24 personas**. UGR del GAD cantonal realizó la evaluación de daños y la SGR entregará asistencia humanitaria.
- El Carmen, Cabecera Cantonal, el 12 de mayo a las 17h20 en el barrio La Pradera, producto de las lluvias y el viento se produjo el desprendimiento del techo de **1 vivienda** inundando si interior y afectando los enseres, en la vivienda habitaba **1 familia (5 personas)**. La SGR coordinó con el CB-El Carmen que acudió al lugar y evacuó el agua del interior de la vivienda, personal de la SGR hizo la evaluación de daños y entregó la ayuda humanitaria a la familia afectada.



ESMERALDAS

- Eloy Alfaro/San Francisco de Onzole/varios sectores, el 17 de abril se produjo una inundación, la cual duró varias horas, dio como resultado la crecida del río Onzole afectando **23 viviendas y 81 personas**, personal de SGR y MSP atendieron el evento.
- Muisne/Galera/Cerca de la Junta Parroquial, el 18 de abril se produjo una inundación que dio como resultado el anegamiento en el sector, afectando a **90 familias con 360 personas**, personal de SGR y Policía Nacional atendieron la emergencia.
- Eloy Alfaro/ San Francisco de Onzole/ Recinto Zancudo, el 1 de mayo, debido al desbordamiento del río Onzole se produjo la inundación a **50 viviendas** y al CIBV recinto Zancudo. Luego de la evaluación se han identificado a **213 personas** afectadas. SGR entregó asistencia humanitaria y junto con el presidente de la CONAGOPARE evaluaron los daños. Por seguridad las familias se trasladaron a la unidad educativa Agustín Bedón; pero ya retornaron todas a sus viviendas.
- Eloy Alfaro/ Santo Domingo de Onzole/ varios sectores, el 5 de mayo, debido al desbordamiento del río Onzole se produjo la afectación a: **50 viviendas** en el sector Santo Domingo, **35 viviendas** en el sector Colón de Onzole, **60 viviendas** en el sector Capulí y **13 viviendas** en el sector Chapil. Al momento se han identificado a **632 personas** afectadas. SGR y la UGR Cantonal evalúan los daños y Cuerpo de Bomberos apoyó con su contingente. Se activó el COE Cantonal.
- Eloy Alfaro/ San Francisco de Onzole/ varios sectores, el 5 de mayo, debido al desbordamiento del río Onzole se produjo la inundación a **173 viviendas**. Luego de la evaluación se han identificado a **692 personas** afectadas. La SGR realizó la evaluación de daños.
- Quinindé/Rosa Zárate, el 12 de mayo a las 21h30, debido a fuertes vientos se produjo un **vendaval** que provocó el desprendimiento y caída de árboles en los sectores Duana, Pal Duana y Capricho, afectando **7 viviendas (28 personas)**.
- Rioverde/Lagarto, el 12 de mayo a las 07h25, en la vía Lagarto, por causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente 10 metros** de la vía de **segundo orden**. La PPNN se movilizó al sitio para brindar seguridad en el sector además de colaborar con las labores de limpieza de la vía.
- Esmeraldas/San Mateo, el 12 de mayo a las 10h02, por motivo de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente 10 metros** en un carril de la vía de **primer orden Esmeraldas – San Mateo en el Km. 10**. La PPNN-Esmeraldas se movilizó al sitio para brindar seguridad vial, MTOP realizó las labores de limpieza de la vía. Actualmente la vía está **habilitada**.
- Esmeraldas/Camarones, el 13 de mayo a la 01h22 en el sector entre Tacusa y Colope, por motivo de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 4000 metros** de la vía de **primer orden Esmeraldas – Rioverde [E15]**, adicionalmente se informa que existe **1 familia (4 personas) albergada, 4 viviendas destruidas** que dejó **4 familias (16 personas) damnificadas y 87 viviendas (348 personas) afectadas**. SGR se movilizó el 14 de mayo al sitio y realizó el levantamiento de información de las afectaciones y daños de las familias damnificadas en el sector de Pegue, GAD Esmeraldas y MTOP movilizaron equipos para realizar las labores de limpieza de la vía.

GUAYAS

- Simón Bolívar/ Simón Bolívar/ Miraflores, Laureles y San Jacinto 2, el 10 de mayo, debido al desbordamiento del río Los Amarillos resultaron afectados los tres sectores en mención. El GAD Cantonal realizó la evaluación de daños, gestionando la evacuación junto con Cuerpo de Bomberos y trabajando con maquinaria; sin embargo las personas se rehusaron salir de sus viviendas. Al momento existen **11 viviendas** afectadas donde habitan **28 personas**.
- Guayaquil/ Chongón/Recinto Daular, el 10 de mayo debido a lluvias se ha suscitado una inundación que afectó a todo el sector. Gestión de Riesgos Municipal y la Junta Parroquial coordinaron las acciones a tomar. La Dirección de Gestión de Riesgos Municipal se hizo presente en el sitio y realizó la evaluación y análisis de necesidades, además mantiene una unidad de atención móvil y MSP se trasladó con una brigada médica. MINEDUC evaluó la información de los afectados que son estudiantes. Al momento existen **410 personas**



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (14/05/2017) 11:40

afectadas, 100 viviendas afectadas. Debido a este evento se tuvo la necesidad de activar un sitio de alojamiento temporal "Casa Comunitaria Daular"; pero las personas que se encontraban en este sitio ya retornaron a sus viviendas.

PICHINCHA:

- Quito/ Nanegalito, el 19 de abril a las 11h30, durante las labores de limpieza de la vía de **segundo orden Tandayapa – Bellavista Km. 20**, se produjo un nuevo deslizamiento que sepultó a 1 retroexcavadora y a **1 persona fallecida** (operario). El CB-DMQ hizo las labores de rescate e informó del fallecimiento, Medicina Legal acudió al sitio para el levantamiento del cadáver y la PP.NN. brindó seguridad. La vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
- Quito/Pifo/"Vía a Papallacta, Comuna El Corazón", el 4 de mayo se produjo el hundimiento en la vía de segundo orden a causa de las lluvias. AMT ubicó señalización en el lugar para evitar accidentes y cerró la vía en su totalidad, personal del COE-M se trasladó al punto a realizar una evaluación.
- Quito/Quitumbe/Las Cuadras calle Matilde Álvarez S32, el 4 de mayo se inundó la Asociación de Discapacitados Fe y Esperanza, habitada por 2 personas a las cuales se les recomienda evacuar, una de ellas se traslada a familias acogientes.
- Quito/Guangopolo, el 11 de mayo a las 18h40 a 30 metros antes del peaje de la vía Intervalles, producto de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó **4 viviendas (22 personas)**, además **obstaculizó totalmente 30 metros** de la vía de **primer orden Intervalles**. SGR coordinó con EPMMOP para que realice las labores de limpieza de la vía con colaboración del GAD-Pichincha. Actualmente la vía está **Habilitada**.
- Quito/La Ferroviaria, el 11 de mayo de 22h22 en el sector La Forestal, a causa de las lluvias se produjo el **colapso estructural** del cerramiento de una vivienda. SGR coordinó con el CB-Quito para la remoción de escombros. El MSP atendió a **1 persona herida** con traumas leves en tejidos blandos.
- Quito/Centro Histórico, el 11 de mayo a las 23h34 en Los Ríos y Esmeraldas a 30 metros del Colegio Don Bosco, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó **1 vivienda (2 personas)**. SGR coordinó con el CB-Quito para realizar la inspección y la remoción de escombros, también coordinó con el COE-M para la evaluación de daños y recomienda la evacuación del lugar.
- Quito/Nono, el 12 de mayo a las 11h10, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 40 metros** de la vía de **primer orden a Nono en el Km. 14**. SGR coordina con GAD para que realice las labores de limpieza de la vía y con la AMT para brindar seguridad vial en el sector. Actualmente la vía está **habilitada**.
- Quito/Amaguaña, el 12 de mayo a las 18h00, se produjo el **colapso estructural total de 1 vivienda** de construcción mixta donde habitaba **1 familia (6 personas)** que fueron evacuadas a familias acogientes. El CB-Quito informó del evento, la EPMMOP-Q realizó los trabajos de limpieza, la Empresa Eléctrica Quito solucionó el problema de la falta de energía, la Administración Zonal Los Chillos realizó la evaluación de daños
- Quito/Puengasí, el 12 de mayo a las 22h00 en las Lomas de Puengasí en la Av. Simón Bolívar y Juan Bautista Aguirre, a causa de las lluvias se produjo el **colapso estructural** de un muro sobre la calzada, se reportó **1 persona** con heridas leves y 1 vehículo con daños mínimos, adicionalmente se reportó que se produjo la **obstaculización parcial de 18 metros** de esa vía de **primer orden**. SGR coordinó con AMT y PPNN para que brinden seguridad en el sitio, además se coordinó con el CB-Q para el rescate de las personas afectadas, personal del COE realizaron la evaluación de daños inicial. SGR coordinó con EPMMOP para que realicen las labores de limpieza de la vía. Actualmente la vía está **habilitada**.
- Quito/La Libertad, el 13 de mayo a las 09h39 en el sector Cima de la Libertad, por causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente 25 metros** de la vía de **segundo orden**. SGR coordinó con EPMMOP para que realicen las labores de limpieza de la vía y con la AMT para que brinde la seguridad vial. Actualmente la vía está **habilitada**.
- Quito/Calacalí, el 13 de mayo a las 16h40, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente 20 metros** de la vía de **primer orden Calacalí – Nanegalito [E28]** en el Km. 32 y en el Km. 37. La PPNN informó del evento. SGR coordinó con MTOP para que realice las labores de limpieza de la vía, y con la PPNN para que brinden seguridad vial en el sector. Actualmente la vía está **habilitada**.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (14/05/2017) 11:40

- Quito/Amaguaña, el 13 de mayo a las 19h30 junto al Colegio Atahualpa, por causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó un carril** de la vía de **segundo orden**. EPMMOP movilizó maquinaria para realizar las labores de limpieza de la vía, mientras que AMT brindó seguridad vehicular en el sitio.

EL ORO

- Portovelo/Salatí, vía Salati – Ambocas, el 12 de abril se produjo un hundimiento en la vía de **tercer orden**, que obstaculizó totalmente el paso vehicular. MTOP movilizó personal y maquinaria al sitio del evento donde se efectúan los trabajos de habilitación total de la vía, al momento **parcialmente habilitada**.
- Atahualpa/Paccha, cabecera cantonal, el 20 de abril a las 09h30 en el sector Cerro Azul, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 200 metros** de la vía de **primer orden Vega Rivera – Paccha [E585]**. Personal de la CTE verificó el evento e informó que **1 persona falleció** al ser cubierta por un nuevo deslizamiento cuando trató de transitar por el sector. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía. La Compañía VERDU encargada de la vía, realiza trabajos de readecuación, al momento ha habilitado un paso lateral donde la circulación vehicular es controlada por CTE y solo transitan carros 4x4, vía parcialmente habilitada.
- Pasaje/Pasaje, cabecera cantonal/varios sectores (3 Cerritos, Lotización Santa Rita, 23 de Febrero, Barrio 25 de Diciembre, Primero de noviembre, Cdla. Simón Bolívar, San Pedro, Naranjos), el 26 de abril, debido a fuertes precipitaciones, se registran al momento **30 viviendas afectas (120 personas)**. Cuerpo de Bomberos de Pasaje efectuó labores de evacuación de aguas lluvias, PPNN brindó seguridad y SGR evaluó necesidades y brindó asistencia humanitaria a 158 familias compuesta por 676 personas que resultaron afectadas.
- Portovelo/Salatí/Barrio Ambocas Bajo, el 27 de abril se produjo un deslizamiento afectando una vivienda habitada por **2 familias conformadas por 5 personas**, causando pérdidas en sus enseres. Por seguridad fueron evacuados a la escuela 27 de Abril, ubicada en el mismo sector, que funciona como refugio temporal. SGR realizó evaluación inicial de necesidades y brindó asistencia humanitaria a 2 familias compuestas por 5 personas que se encuentran en el refugio antes indicado.
- Zaruma, Cabecera Cantonal, el 11 de mayo a las 20h00 en la calle Gonzalo Pizarro, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó la parte posterior de **1 vivienda** de construcción de ladrillo donde vivía **1 familia (3 personas)**. La PPNN-Zaruma verificó el evento, la SGR coordinó con la Jefa Política para el envío de personal y con el GAD-Zaruma para atender el evento.
- Zaruma/Salvias, el 14 de mayo a las 10h00 en el sector San Antonio, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 20 metros** de la vía de **tercer orden San Antonio – Salvias**. SGR gestionó con GAD Zaruma para que movilicen maquinaria y personal para realizar las labores de limpieza de la vía. Actualmente la vía está **cerrada**.
- Zaruma/Sinsao, el 14 de mayo a las 22h30 en el sector El Zapote, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente 30 metros** de la vía de **segundo orden Roma – Sinsao [E585]**. El CB-Zaruma verificó el evento, mientras SGR realizó la inspección y coordinó con OOPP Zaruma para realizar las labores de limpieza de la vía. Actualmente la vía está parcialmente habilitada.

CAÑAR

- La Troncal/La Troncal, Cabecera Cantonal/Cochancay-Los Helechos, el 26 de abril se registró el desborde del estero Cochancay ocasionado el colapso total de una vivienda de construcción mixta (cemento y caña), pérdida de todos sus enseres, el propietario se encuentra albergado donde un familiar. SGR gestionó el envío de maquinaria con Prefectura de Cañar.

LOJA

- Celica/cabecera cantonal, el 20 de abril a las 19h45 en el sector La Zanja, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 20 metros** de la vía de **primer orden Celica – El Empalme [E68]**. La vía alterna por el "By Pass". La SGR coordinó con UPC Celica para que verifiquen la novedad. La



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (14/05/2017) 11:40

vía se encuentra **cerrada**. Actualmente está **parcialmente habilitada**, por condiciones climáticas no se realiza la limpieza total.

- Espíndola/Bellavista/La Macanche, el 21 de abril se produjo el colapso del muro de contención de una vivienda, por precaución se evacuó a las 6 personas que habitan la vivienda al albergue ubicado en la escuela Benjamín Valdivieso. Actualmente las personas continúan en el sitio temporal habilitado.
- Paltas/Catacocha/vía Catacocha hacia Macará [E35], el 26 de abril se suscitó un deslizamiento que afectó a 10 metros de vía, SGR coordinó con MTOP la limpieza. Actualmente está **parcialmente habilitada**, por condiciones climáticas no se realiza la limpieza total.
- Celica/Celica, Cabecera Cantonal/Celica, vía El Empalme-Macará [E35], el 27 de abril se registró un deslizamiento en la vía de primer orden obstaculizándola parcialmente al tráfico vehicular, afectando **10 metros** lineales. MTOP Loja movilizó maquinaria al sector de la emergencia para la limpieza. Actualmente la vía está **parcialmente habilitada**, por condiciones climáticas no se realiza la limpieza total.
- Macará/Larama, el 11 de mayo a las 02h15 en el sector Portachuelo, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó **10 metros** de la vía de **primer orden Empalme – Macará [E35]**. La SGR gestionó con la UPC Larama para que acudiera al sitio a brindar seguridad en la vía y con MTOP-Loja para realizar las labores de limpieza de la vía. Actualmente la vía está **parcialmente habilitada**.
- Macará, Cabecera Cantonal, el 11 de mayo a las 11h30 en el sector Amazonas, debido a las lluvias se produjo el **colapso estructural parcial** de **1 vivienda** en la que habita **1 persona** quien permaneció en su vivienda. La SGR coordinó con la UGR-Macará para que realizaran la inspección y el levantamiento de información.
- Loja/San Lucas, el 11 de mayo a las 21h05 en el sector La Chorrera, por las lluvias se produjo un **deslizamiento** afectando **5 metros** de la vía de **primer orden Santiago – San Lucas [E35]**. La SGR coordinó con MTOP-Loja para realizar las labores de limpieza de la vía quienes indicaron que en la mañana de 12 de mayo iniciarían el trabajo. Actualmente la vía está **Habilitada**.
- Calvas/San Guillín, el 11 de mayo a las 12h30 en el sector San Joaquín, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó a **1 vivienda** donde habitaba **1 familia (7 personas)**. El GAD- San Guillín informó del evento y la SGR coordinó con UGR-Calvas para realizar el levantamiento de información de daños y entregar ayuda humanitaria.
- Saraguro/Selva Alegre, el 13 de mayo a las 08h05 en el sector Selva Alegre, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó **10 metros** de la vía de **segundo orden Selva Alegre – Manú [E35]** que la dejó totalmente cerrada. La **vía alterna** es **Las Cochis – Manu**. UPC verificó la novedad. Actualmente la vía está **Cerrada**

LOS RÍOS

- Pueblviejo/ San Juan/ La Felicita, el 2 de mayo debido a los fuertes vientos, fueron afectadas 2 viviendas en sus techados, dejando a 2 familias con 8 personas afectadas. SGR coordinó con GAD la entrega de ayuda humanitaria.

BOLÍVAR

- Echeandía/cabecera cantonal, el 17 de abril a las 18h30 en el recinto Camarón, por las lluvias se produjo el **desbordamiento** del río Camarón, lo que **afectó a 80 viviendas y destruyendo 4 viviendas** más. Adicionalmente afectó la vía de **segundo orden** dejándola cerrada completamente, existe una vía alterna Salinas – Chazo Juan. La SGR Bolívar gestionó con el MIES y GAD Echeandía la atención inmediata a la emergencia. Al momento continúan los trabajos en dragado del río.
- Guaranda/Salinas, el 19 de abril a las 20h00, se produjo un **aluvión** que **destruyó 2 puentes** lo que afectó la vía de **tercer orden Chazo Juan - Mulidiahuan**, dejando incomunicados los sectores de Chazo Juan, Mulidiahuan, Copal Pamba, Tigre Urko y El Calvario. El GAD Parroquial – Salinas informó del evento y se reunió el COE Parroquial de Salinas para atender la emergencia. La vía se encuentra **cerrada**.
- San Miguel/San Pablo (San Pablo de Atenas), el 19 de abril a las 20h19 en el sector Avaspamba, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que destruyó **1 vivienda**, resultando **3 personas fallecidas, 1 persona**



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (14/05/2017) 11:40

herida y 1 persona desaparecida. La Sala Operativa Bolívar ECU 911 informó del evento, el técnico de la SGR-Bolívar inspeccionó y realizó la Evaluación Inicial de Daños (EVIN). Personal de la SGR-Bolívar coordinó con el CB-Bolívar las labores de búsqueda y rescate. La PPNN verificó la novedad. Como seguimiento al evento el día 21 de abril se pudo encontrar al niño desaparecido sin signos vitales.

- Guaranda/ Gabriel Ignacio Veintimilla, el 11 de mayo a las 21h00 en el sector Paltabamba, por las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó a 1 vivienda de construcción mixta provocando su total colapso, 1 familia (8 personas) fueron trasladadas a familia acogiente. Informó del evento ECU 911-Los Ríos, el técnico de la SGR-Bolívar inspeccionó y realizó la Evaluación Inicial de Daños (EVIN), también entregó ayuda humanitaria, la PPNN-Bolívar acudió al lugar a brindar protección mientras que el CB-Bolívar brindó ayuda para el traslado.

IMBABURA

- Antonio Ante/San Roque, el 19 de abril a las 06h00 en el sector La Esperanza, a causa de las lluvias se produjo el desbordamiento de la acequia Peguche – San Antonio lo que provocó **inundaciones** con las afectaciones siguientes: **220 metros** de la vía de **segundo orden San Roque – La Esperanza, 2 viviendas (8 personas) inundadas, 1 carpintería inundada, daños en la línea férrea, daños en la línea de conducción de agua potable Pinsaquí – San Antonio** que dejó sin servicio a varios sectores de San Antonio. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- Ibarra/ San Francisco/ Varios sectores, el 10 de mayo debido a lluvias se taponaron los sumideros y alcantarillas, ocasionando la inundación de varios sectores y la afectación a **3 viviendas** donde habitan **12 personas**. Cuerpo de Bomberos se movilizaron a brindar su contingente, el GAD Cantonal movilizaron maquinaria para el trabajo de limpieza y la SGR realizó seguimiento a las acciones ejecutadas por Cuerpo de Bomberos y la evaluación de daños.

AZUAY

- Gualaceo/Simón Bolívar (Cab. En Gañanzol), el 20 de abril a las 18h38 junto al cementerio, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó a **1 vivienda (4 personas)** de construcción de adobe. La SGR coordinó con el CB – Gualaceo la inspección y evaluación de daños, e informó que la vivienda colapsó en un 70% y que es necesario evacuar y trasladar los enseres porque hay riesgo de un colapso total.
- Cuenca/Tarqui/Chauillayacu, el 22 de abril se produjo un deslizamiento que afectó una vivienda de dos pisos de construcción mixta propiedad con 5 personas (2 adultos y 3 menores de edad), personal de la Dirección de Gestión Riesgos del cantón Cuenca los movilizaron a casa de familia acogiente.
- Sigsig/ Gima/ 12 de Noviembre, el 30 de abril, se registró un deslizamiento ocasionando afectaciones a **1 vivienda** con cuarteaduras y asentamientos. Las **2 personas** mayores de edad, están en una vivienda de familiar acogiente. SGR coordinó con UGR, inspección y evaluación de daños.

COTOPAXI

- Sigchos/Las Pampas/Las Juntas-Saguambi, vía Sigchos - Las Pampas, el 25 de abril se produjo una inundación que afectó **seis viviendas (24 personas)**, y varios tramos de la vía a las Pampas, SGR gestionó con GAD Sigchos y GAD Parroquial para el envío de maquinaria para el arreglo de la vía, al momento está habilitada solo para el paso peatonal, se continúan con los trabajos.
- Latacunga/ Parque Nacional Cotopaxi, el 30 de abril y producto de las lluvias, se produjo descenso de lahares secundarios en la quebrada de Agualongo, producto de un desprendimiento del glacial. **5 personas** resultaron heridas y fueron atendidas por el MSP y trasladadas al Hospital de Latacunga.
- Sigchos/ Chugchillán/ Guasunbiní Bajo, el 11 de mayo por lluvias se suscitó un deslizamiento que destruyó **1 vivienda** donde habitaban **10 personas**, que fueron trasladadas a familias acogientes, además 1 persona resultó herida y fue llevada al Hospital de Sigchos. La SGR gestionó con Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos para que brinden seguridad y realicen las labores de evacuación de los damnificados, los técnicos de la UGR del GAD Cantonal se movilizarán hoy a realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades.
- Sigchos/Palo Quemado, el 13 de mayo a las 08h00 en el sector La Pradera de Toachi Caserío junto a la escuela Arsen Hidalgo Cepeda, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente**



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (14/05/2017) 11:40

30 metros de la vía de **tercer orden Santa Rosa – Palo Quemado – La Pradera**. SGR-CZ3 coordinó con la Junta Parroquial para que realicen las labores de limpieza de la vía, y se mantuvo monitoreando el avance de los trabajos. Actualmente la vía está **habilitada**.

CHIMBORAZO

- Chunchi/Llagos, el 20 de abril a las 16h30 en el sector Joyagshi, se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente** la vía de **primer orden Riobamba – Chunchi – Cuenca [E35]**. La UMEVA Chimborazo – Cotopaxi informó del evento, la SGR CZ3 coordinó con la PPNN seguridad en el sector y con MTOP Chimborazo las labores de limpieza, la SGR monitoreó los avances de limpieza de la vía hasta completar el trabajo. Fue habilitada en este sector, pero en otros tramos continúa cerrada por los deslizamientos del 25 de abril.
- Chunchi/Llagos/Callanga vía Chunchi-Cuenca [E35], el 25 de abril se produjo un deslizamiento que obstaculizó totalmente la vía de primer orden de Riobamba – Chunchi – Cuenca, SGR gestionó con MTOP para la limpieza y habilitación de la vía. Producto del evento se registran **5 vehículos afectados, 5 personas fallecidas, 6 heridos y 148 personas afectadas**. PPNN, MSP y Bomberos de Chunchi rescataron a las víctimas. SGR continuará dando atención integral a la población. Al momento permanecen en el albergue salón de uso Múltiple Ezequiel Bermeo 11 familias conformadas por 34 personas.
- Alausí/Huigra/Centro parroquial, ingreso al centro de salud, se produjo un deslizamiento que afectó al puente que conecta el centro de salud con la parroquia. SGR CZ3 gestionó con UGR Alausí para la limpieza del lugar. Se deshabilitó el albergue del convento y las familias albergadas (3 familias 7 personas) fueron trasladadas al albergue que se habilitó en las oficinas de ferrocarriles del Ecuador.
- Riobamba/San Juan, el 12 de mayo a las 20h25 en la comuna Chimborazo, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **segundo orden Riobamba – Guaranda [E491]**. La UMEVA Chimborazo – Cotopaxi informó del evento, la SGR CZ3 coordinó con la PPNN la seguridad en el sector, con la UGR del GAD Riobamba para que realice las labores de limpieza, y se mantendrá monitoreando las acciones hasta culminar los trabajos de limpieza. Actualmente la vía está **parcialmente habilitada**.
- Alausí/Cabecera Cantonal, el 13 de mayo a las 20h15 en el sector La Moya, se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 300 metros** de la vía de **primer orden Alausí – Cuencate [E35]**. La UMEVA Chimborazo – Cotopaxi informó del evento, la SGR CZ3 coordinó con la PPNN la seguridad en el sector, con la UGR del GAD Alausí para que realice las labores de limpieza, y se mantendrá monitoreando las acciones hasta culminar los trabajos de limpieza. Actualmente la vía está **habilitada**.

PASTAZA

- Mera/Cabecera Cantonal, el 14 de mayo a las 05h40, producto de las lluvias se produjeron dos **deslizamientos** lo que **obstaculizó totalmente** la vía de **primer orden Puyo – Baños [E30]** a 80 metros pasando Mera. SGR coordinó con MTOP para que realice las labores de limpieza de la vía. Actualmente la vía está **parcialmente habilitada**.

SANTO DOMINGO

- Santo Domingo/Alluriquín, el 17 de abril a las 21h30, se produjo un **socavamiento** que afectó **300 metros** de la vía de **segundo orden San Miguel de Lelia – Cristal de Lelia**, además **150 metros** en el sector de **Bellavista – Cristal del Lelia** debido a la **crecida del río Lelia**. La SGR coordinó con instituciones de segunda respuesta para tomar acciones en sitio. El personal del GAD Provincial inspeccionó la afectación en el sector e indicó que la población está incomunicada al no existir vía alterna, se dio a conocer que **1 vivienda** quedó desestabilizada en San Miguel de Lelia.
- La Concordia/Monterrey, el 12 de mayo a las 18h40, a causa de las lluvias se produjo un **socavamiento** que afectó **5 metros** de la vía de **segundo orden** pasando la Universidad Luis Vargas Torres en la entrada a la extractora San Daniel. La CTE acudió al sitio a brindar seguridad al perímetro, personal de MTOP acudió al lugar a realizar la inspección e informó del evento. Actualmente la vía está **habilitada**.



SANTA ELENA

- Santa Elena/Chanduy, el 18 de abril a las 18h50, se produjo el **hundimiento** de **2 metros** de la vía de **segundo orden** lo que afectó la **estructura del puente** que conduce a la comuna San Rafael dejándola **cerrada totalmente**. La SGR – Santa Elena gestionó con personal de GADM – Santa Elena y MTOP para la evaluación correspondiente, acompañó en la entrega de asistencia humanitaria y monitoreó las acciones. El CB – Chanduy confirmó la novedad y la CTE acordonó el área afectada. La vía se encuentra **cerrada**.

TUNGURAHUA

- Santiago de Píllaro/San Andrés, el 19 de abril a las 16h30 en el sector de la Hacienda San José la Victoria, debido a las lluvias se produjo un **hundimiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **tercer orden San Andrés – Barrio Andahuayo**. La SGR CZ3 UMEVA Tungurahua coordinó con OOPP GAD Provincial la reparación de la vía, monitoreó el avance de los trabajos de reparación.
- Ambato/Pilagüín (Pilahuín), el 19 de abril a las 20h40, a consecuencia del agua proveniente de la acequia Cunuyacu – Chimborazo que estaba en la calzada se produjo un **hundimiento** que obstaculizó parcialmente la vía de **primer orden Ambato – Guaranda [E491]** en el Km. 22. La vía alterna es **Antigua Ambato – Guaranda**. La SGR-CZ3 UMEVA coordinó con la PPNN para la verificación del evento y la seguridad vial en el sector, MTOP – Tungurahua colocó señaléticas de peligro, Cuerpo de Ingenieros del Ejército realizó los trabajos de rehabilitación de la vía. La SGR monitoreó el avance de las labores de habilitación total que se encontraba **parcialmente habilitada**.
- Ambato/La Merced/Av. Indoamérica y callejón Groenlandia, el 23 de marzo se suscitó el hundimiento en un callejón de aproximadamente 2 metros de ancho por 3 metros de profundidad. La Empresa de Agua Potable de Ambato atendió el evento. Se reportó además una persona herida que se encuentra estable.
- Baños de Agua Santa/ Río Negro/ San Francisco, el 2 de mayo en horas de la madrugada, producto de las lluvias registradas en el sector se produce un deslizamiento que afecta a la vía Baños-Puyo en su totalidad. Se gestionó con el OOPP GAD Baños las labores de limpieza.
- Ambato/Atocha-Ficoa, el 11 de mayo a las 12h04 atrás del Hospital del IESS Ambato, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que obstaculizó parcialmente **10 metros** de la vía de **tercer orden**. SGR coordinó con OOPP GAD Ambato para que realicen las labores de limpieza de la vía, con DTTM para que verifique el evento y brinde seguridad en el sitio. Actualmente la vía está **Habilitada**.
- Ambato/Pilagüín, el 12 de mayo a las 21h47, producto de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **segundo orden Ambato – Guaranda** en el Km. 23. La **vía alterna** es **Ambato – Guaranda**. SGR CZ3 informó del evento y gestionó con MTOP Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que realice las labores de limpieza de la vía, y con la PPNN-Ambato para que brinde seguridad en el sitio. Actualmente la vía está **parcialmente habilitada**.
- Ambato/Totoras, el 14 de mayo a las 05h30 en el Barrio La Libertad, debido a las lluvias se produjo la **inundación** de **4 viviendas**. SGR CZ3-Tungurahua informó del evento y coordinó con UGR GAD-Ambato para que realice la inspección del evento, el CB-Ambato acudió al sitio para atender la emergencia.

MORONA SANTIAGO

- Tiwintza/San José de Morona, el 13 de abril por las lluvias se produjo la inundación de varios sectores (Mangosiza, Puerto Kashpaima, San Juan, Don Bosco, San Pedro), de la estimación preliminar se han afectado **70 familias (280 personas)** que fueron trasladadas a familias acogientes. La SGR gestionó con las instituciones competentes la atención al evento.

NAPO

- Quijos/Cosanga, el 15 de abril a las 05h45 en el sector Virgen de Guacamayos, producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que **obstaculizó parcialmente 20 metros** de la vía de **primer orden Tena – Baeza – Papallacta – Quito [E45]**. Actualmente se encuentra habilitada.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (14/05/2017) 11:40

- Tena/Chontapunta/Comunidad Canambo vía Chontapunta- Los Zorros, el 22 de abril se produjo la creciente del río Canoayacu, provocando el **colapso parcial del puente** del sector e inhabilitando en su totalidad el tránsito vehicular. El día de hoy 05 de mayo se ha habilitado el paso.
- El Chaco/Santa Rosa, el 11 de mayo a las 14h00 en el barrio La Unión, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó **15 metros** de la vía de **primer orden Papallacta – Baeza – Reventador [E45]** en el Km. 57, que la dejó **parcialmente obstaculizada**. SGR coordinó con MTOP-Napo para que realice las labores de limpieza. Actualmente la vía está **Habilitada**.
- Quijos/Baeza, el 13 de mayo a las 02h00 en el sector Oritoyacu, a causa de las lluvias se produjo el **desbordamiento** del río Oritoyacu que arrastró lodo y ramas, lo que afectó **50 metros** de la vía de **primer orden Baeza – Cosanga [E20 – E45]** que la dejó **totalmente obstaculizada**. SGR coordinó con GAD-Pichincha para que realice las labores de limpieza de la vía. Actualmente la vía se encuentra **Habilitada**.

ZAMORA CHINCHIPE

- Yantzaza/Yantzaza (Yanzatza), Cabecera Cantonal/La Yona, el 23 de abril se produjo el desbordamiento de la quebrada La Yona, SGR gestionó con Cuerpo de Bomberos de Yantzaza para la verificación de la novedad y en horas de la madrugada en conjunto con el GAD cantonal de Yantzaza se realizaron labores de limpieza del material ingresado a las viviendas, técnico de la SGR - CZ7 informó que fueron **6 familias afectadas con 44 personas con un total de 6 viviendas**, a las cuales se les entregó 4 ayudas humanitarias de primera respuesta (KPRH). Al momento las familias se mantienen en sus propias viviendas.
- El Pangui/El Pangui, Cabecera Cantonal/Pachicutza, San Roque, vía al Pangui [E45], el 26 de abril se produjo un deslizamiento en la vía de primer orden, **afectando 80 metros**. Al momento, está habilitada al tránsito vehicular, luego de la gestión de SGR con UGR El Pangui para la limpieza. Además, una vivienda que no estaba habitada fue afectada por el ingreso de material pétreo a los patios causando daños menores.
- Ambato/ Pilagüín (Pilahüín)/ San Isidro. Ref. Km. 26, vía Ambato - Guaranda [E491], el 4 de mayo producto de las lluvias en el sector antes mencionado se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **segundo orden Ambato - Guaranda**. Se gestionó con el MTOP - Bolívar responsable de la vía para la respectiva limpieza.
- Palanda/Cabecera Cantonal, el 12 de mayo a las 19h30 en el sector Agua Dulce, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente 5 metros** de la vía de **primer orden Palanda – Zumba [E682]**. UPC-Palanda informó del evento. SGR coordinó con MTOP Zamora para que realicen las labores de limpieza de la vía. Actualmente la vía está **habilitada**.

REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
VÍAS DE PRIMER ORDEN						
CERRADAS (5)						
Chimborazo	Chunchi	Llagos	Joyagshi, (Callanga) vía Chunchi Cuenca [E 35]	DESLIZAMIENTO	25/04/2017	Zhud Huigra Alausí Cañar-Troncal y Cumandá-Pallatanga
Chimborazo	Chunchi	Capzol	Capzol, vía Chunchi- Cuenca [E35]	DESLIZAMIENTO	29/04/2017	Huigra - Capzol - Zhud Cebadas-9 de Octubre-Macas-Méndez-Cuenca
Loja	Puyango	Alamor, Cabecera Cantonal	Alamor, vía Alamor -a la Costa[E25]	HUNDIMIENTO	10/04/2017	Bypass
Pichincha	Quito	Conocoto	La Armenia, vía Conocoto - La Armenia [E2]	COLAPSO ESTRUCTURAL	31/03/2017	
Sucumbíos	Sucumbíos	El Playón De San Francisco	Cocha Seca vía E10 (el Playón – Julio Andrade)	SOCAVAMIENTO	09/05/2017	Por el Carmelo
PARCIALMENTE HABILITADAS (16)						
Azuay	Cuenca	Molleturo	Molleturo. (Km 88). Vía Cuenca - Molleturo [E582]	DESLIZAMIENTO	17/03/2017	



REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
Bolívar	Guaranda	Guanujo	Aguas Frías - La Piedra, vía Guanujo - Echeandía [E494]	DESLIZAMIENTO	08/04/2017	Guaranda - Balsapamba - Caluma Echeandía
Bolívar	Guaranda	Guanujo	Vía Guanujo - Echeandía KM 12+600 [E494]	DESLIZAMIENTO	09/05/2017	Guaranda-Balsapamba-La Esmeralda-Caluma-Echeandía
Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Entrada a Chunchi en la gasolinera, vía Chunchi - Cuenca [E35]	DESLIZAMIENTO	27/04/2017	Huigra - Capzol - Zhud Cebadas-9 de Octubre-Macas-Méndez-Cuenca
El Oro	Pasaje	Casacay	Pitahuíña, vía Quera - Huizho [E59]	SOCAVAMIENTO	27/02/2017	
El Oro	Atahualpa	Paccha, cabecera cantonal	Cerro Azul, vía Vega Rivera - Paccha [E-585]	DESLIZAMIENTO	20/04/2017	vía alterna Saracay - Piñas - Paccha
Esmeraldas	Esmeraldas	Camarones (Cab. En San Vicente)	Entre Tacusa y Colope Vía Esmeraldas - Rioverde [E15]	DESLIZAMIENTO	13/05/2017	
Manabí	Manta	San Lorenzo	Las Piñas	DESLIZAMIENTO	13/05/2017	
Los Ríos	Quevedo	San Carlos	KM 4.5 San Carlos - Quevedo [E25]	DESLIZAMIENTO	06/02/2017	ANILLO VIAL QUE CONECTA CON DOS VÍAS ADICIONALES (VÍA EL EMPALME - QUEVEDO Y VÍA QUEVEDO – BUENA FE)
Loja	Macará	General Eloy Alfaro (San Sebastián)	La Paccha- La Mandala Vía Macará - Loja. [E35]	DESLIZAMIENTO	08/03/2017	
Loja	Celica	Celica, Cabecera Cantonal	La Zanja, vía Celica – El Empalme [E68]	DESLIZAMIENTO	20/04/2017	
Loja	Paltas	Catacocha	Playas, vía Catacocha-Macara [E35]	DESLIZAMIENTO	26/04/2017	
Loja	Macará	Larama	Portachuelo, vía El Empalme-Macará [E35]	DESLIZAMIENTO	11/05/2017	
Morona Santiago	Tiwintza	Patuca	San Simón, vía Méndez-San José de Morona-tramo Patuca-Tiwintza [E40]	DESLIZAMIENTO	10/05/2017	No existe
Pichincha	Quito	Tumbaco	Av. Interoceánica - Antiguo puente del Río Chiche [E28C]	DESLIZAMIENTO	30/03/2017	Ruta Viva
Pastaza	Mera	Mera, Cabecera Cantonal	Vía Puyo- Baños E30 , a 80 metros de pasar Mera	DESLIZAMIENTO	14/05/2017	

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN

CERRADAS (14)

Guayas	El Triunfo	El Triunfo, Cabecera Cantonal	Rcto. San Pedro - Vía Huigra Pasando El Recinto El Piedreros	SOCAVAMIENTO	03/03/2017	
Imbabura	Pimampiro	Chugá	San Francisco de los Palmares; vía Chuga - Palmar Chico	DESLIZAMIENTO	27/03/2017	
Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	Hacienda la Mesa	DESLIZAMIENTO	02/04/2017	Vía desde Puente de la Quebrada Huambi - Hacienda La Mesa
Imbabura	Cotacachi	García Moreno (Llurimagua)	La Magnolia; vía García Moreno - La Magnolia	DESLIZAMIENTO	02/04/2017	La Magnolia - Chalguyacu - Villa Dora
Loja	Sozoranga	Sozoranga, Cabecera Cantonal	Los Pozos, vía Sozoranga-Pozos [E69]	DESLIZAMIENTO	11/04/2017	
Morona Santiago	Taisha	Pumpuentsa	Puente Río Macuma, vía Macas - Pumpuentsa	COLAPSO ESTRUCTURAL	14/04/2017	No existe
Morona Santiago	Taisha	Taisha, cabecera cantonal	Yunkuapais, vía Taisha-Macas kilometro13	DESLIZAMIENTO	05/05/2017	
Pichincha	Quito	Cochapamba	Ana María Bajo, calle Cesar Villacres	SOCAVAMIENTO	15/03/2017	
Pichincha	Quito	Iñaquito	María Sánchez y Juan Ramírez	HUNDIMIENTO	10/04/2017	
Pichincha	Quito	Nanegalito	Antigua vía Tandayapa - Bellavista - Km-20	DESLIZAMIENTO	19/04/2017	
Pichincha	Quito	Pifo	Vía a Papallacta Comuna El Corazon	HUNDIMIENTO	04/05/2017	
Santa Elena	Santa Elena	Chanduy	Comuna San Rafael	HUNDIMIENTO	19/04/2017	
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Santo Domingo de los Colorados	Av Esmeraldas y Holger Polanco	SOCAVAMIENTO	29/03/2017	Av Abraham Calazacon y Calle Cesar Fernandez



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (14/05/2017) 11:40

REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquín	Vía el Paraíso- Lelia-Los Libres	SOCAVAMIENTO	17/04/2017	existe via alterna S/D
PARCIALMENTE HABILITADAS (28)						
Bolívar	Chimbo	Magdalena (Chapacoto)	Vía El Torneado — El Cristal	DESLIZAMIENTO	12/04/2017	Vía Chimbo - San Miguel - Balsapamba
Bolívar	Echeandía	Echeandía, Cabecera Cantonal	Recinto Camarón	INUNDACIÓN	17/04/2017	No existe
Bolívar	San Miguel	Balsapamba	San Vicente, vía Balsapamba - Cochabamba	DESLIZAMIENTO	17/04/2017	
Chimborazo	Alausí	Huigra	Pepinales, vía Alausí - Huigra - Guayaquil [E47]	DESLIZAMIENTO	29/03/2017	Balbanera-Pallatanga-Cumandá Alausí-Chunchi-Zhud-Troncal Alausí-San José-Chunchi
Chimborazo	Alausí	Multitud	Santa Rosa vía Riobamba – Pallatanga - Guayaquil [E487]	DESLIZAMIENTO	09/05/2017	Riobamba-Guaranda - Babahoyo- Guayaquil
Chimborazo	Colta	Juan de Velasco (Pangor)	Pangor km 51, vía Riobamba Pallatanga- Guayaquil [E487]	DESLIZAMIENTO	12/05/2017	Riobamba-Guaranda - Babahoyo- Guayaquil
Chimborazo	Riobamba	San Juan	Comuna Chimborazo, vía Riobamba - Guaranda (E-491)	DESLIZAMIENTO	12/05/2017	Misma vía
El Oro	Piñas	Saracay	Tamarindo, vía Saracay - Piñas [E585]	HUNDIMIENTO	10/03/2017	
El Oro	Piñas	Piñas, Cabecera Cantonal	El Prado, vía Prado - Piñas [E585]	DESLIZAMIENTO	17/03/2017	
El Oro	Piñas	Saracay	Las Bateas, vía Saracay - Piñas [E585]	SOCAVAMIENTO	19/03/2017	
El Oro	Piñas	Piñas, cabecera cantonal	Calera Grande, vía Calera Grande – Ayapamba [E-585]	DESLIZAMIENTO	11/05/2017	
El Oro	Zaruma	Sinsao	El Zapote, vía Roma - Sinsao [E-585]	DESLIZAMIENTO	14/05/2017	
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	rcto. 28 Mayo	SOCAVAMIENTO	24/03/2017	
Manabí	El Carmen	El Carmen	Vía Rio de Oro	HUNDIMIENTO	08/02/2017	
Manabí	Santa Ana	Lodana	A la Altura del puente lodana	SOCAVAMIENTO	10/04/2017	
Manabí	Manta	Manta	Calle 14 Av. 8	SOCAVAMIENTO	10/05/2017	
Loja	Calvas	Utuaña	El Suro. Vía Utuaña - Tacamoros. [E69]	DESLIZAMIENTO	15/02/2017	Sozoranga - Porotillos - Tacamoros
Loja	Loja	Sucre	El Plateado y Ciudad Victoria, Vía Loja - Vilcabamba (Lateral de Paso). [E682]	HUNDIMIENTO	19/02/2017	Vía Panamericana
Loja	Calvas	Cariamanga, Cabecera Cantonal	Varios Sectores. (IV Centenerio, Ciudadels amazonas, Barrio Las Aguas, Empresa Eléctrica, Colegio Técnico, Sindicato de Choferes) [E69].	INUNDACIÓN	24/03/2017	
Morona Santiago	Taisha	Taisha, Cabecera Cantonal	Mashuantsa, vía Eben-Ezer-Macuma-Taisha	SOCAVAMIENTO	13/04/2017	No existe
Pichincha	Quito	Cumbayá	Puente Ingreso Santa Rosa de Cumbaya	HUNDIMIENTO	11/04/2017	
Pichincha	Quito	Amaguaña	Junto al Colegio Atahualpa	DESLIZAMIENTO	13/05/2017	
Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía. al Puerto Pesquero	HUNDIMIENTO	07/03/2017	Vía de ingreso por barrio Manabí
Santa Elena	Santa Elena	Manglaralto	Comuna Montañita, vía a Santuario “Blanca Estrella del Mar”	HUNDIMIENTO	15/02/2017	
Santa Elena	Santa Elena	Simón Bolívar (Julio Moreno)	Limoncito, vía Hacienda Rapallo	SOCAVAMIENTO	04/04/2017	
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Santo Domingo de los Colorados	Coop. Víctor Manuel López	SOCAVAMIENTO	13/04/2017	No existe vía alterna



REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
Tungurahua	Patate	Los Andes (Cab. en Poatug)	Erapamba, vía Patate - Píllaro	HUNDIMIENTO	01/04/2017	No existe
Tungurahua	Ambato	Pilagúin (Pilahúin)	Km 23 vía Ambato- Guaranda	DESLIZAMIENTO	12/05/2017	Vía antigua Ambato-Guaranda
VÍAS DE TERCER ORDEN						
CERRADAS (14)						
Bolívar	Chillanes	Chillanes, Cabecera Cantonal	La Palmira Vía Undushi	DESLIZAMIENTO	11/02/2017	No existe
Bolívar	Chillanes	San José del Tambo (Tambopamba)	Comunidad el Recreo Vía a la Comunidad de Naranjal	DESLIZAMIENTO	15/02/2017	No existe
Bolívar	Guaranda	Facundo Vela	Vía San Antonio – Al Corazón	DESLIZAMIENTO	28/03/2017	No existe
Cañar	Deleg	Déleg, cabecera cantonal	Hornapala	HUNDIMIENTO	08/05/2017	Vía Deleg-La Raya
Cotopaxi	Latacunga	Juan Montalvo (San Sebastián)	Pusuchisi vía Latacunga - Pusuchisi	SOCAVAMIENTO	21/03/2017	
Cotopaxi	Sigchos	Las Pampas	Las Pampas Vía y puente de Palo Quemado- Alluriquin	SOCAVAMIENTO	18/04/2017	No existe vía alterna
El Oro	Portovelo	Salatí	Loma larga, vía Salati - Portovelo	DESLIZAMIENTO	04/04/2017	La Lima - Curtincapac
El Oro	Chilla	Chilla, cabecera cantonal	Pejeyacu, Vía Pejeyacu– Quera Alto (Tercer orden)	DESLIZAMIENTO	10/05/2017	
El Oro	Chilla	Chilla, cabecera cantonal	Vía Ñagñal – Gallo Cantana (Tercer Orden)	DESLIZAMIENTO	10/05/2017	
El Oro	Zaruma	Salvias	San Antonio, Vía San Antonio – Salvias (Tercer Orden)	DESLIZAMIENTO	14/05/2017	
Manabí	Manta	Los Esteros	Divino Niño	HUNDIMIENTO	02/02/2017	
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Valparaíso	SOCAVAMIENTO	21/02/2017	VIA ROSITA - VALPARAISO
Loja	Calvas	Cariamanga, Cabecera Cantonal	Nangora, vía Cariamanga - Yambaca - San Guillin	DESLIZAMIENTO	09/05/2017	San Guillin - Lucero
Pichincha	Quito	La Ferroviaria	Calle 20 de enero y Jhon Herman - Chiriyacu Bajo	HUNDIMIENTO	27/03/2017	
PARCIALMENTE HABILITADAS (24)						
Azuay	Paute	El Cabo	Pucaloma. Vía Pucaloma -Paute	DESLIZAMIENTO	06/03/2017	
Bolívar	Caluma	Caluma, Cabecera Cantonal	Barrio San José	INUNDACIÓN	11/04/2017	
Cotopaxi	Sigchos	Isinliví	Guangocalle, Vía Quilotoa – Chugchilan	HUNDIMIENTO	26/03/2017	Zumbahua - La Moya-Chiñacunga
Cotopaxi	Sigchos	Las Pampas	Las Juntas-Saguambi, vía Sigchos - Las Pampas	INUNDACIÓN	25/04/2017	En la misma vía
El Oro	Portovelo	Salatí	Salati, vía Salati - Ambocas	DESLIZAMIENTO	11/02/2017	Portovelo-Morales-Salati
El Oro	Chilla	Chilla, Cabecera Cantonal	Playas de Daucay, vía Playas de Daucay - Pasaje	INUNDACIÓN	16/02/2017	
El Oro	Piñas	Moromoro (Cab. En El Vado)	Varios Sectores, vía Moromoro - Palo Solo - Ñalacapa - Jarcapilla	DESLIZAMIENTO	17/03/2017	
El Oro	Piñas	Piñas, Cabecera Cantonal	El Portete, vía Portete - Paccha	DESLIZAMIENTO	09/04/2017	
El Oro	Chilla	Chilla, Cabecera Cantonal	San Alfonso, Vía San Alfonso - Chilla	HUNDIMIENTO	12/04/2017	
El Oro	Portovelo	Salatí	Salati, vía Salati - Ambocas	HUNDIMIENTO	12/04/2017	
El Oro	Piñas	Moromoro (Cab. en El Vado)	La Raya, vía Moromoro – Palo Solo	SOCAVAMIENTO	20/04/2017	
El Oro	Zaruma	Sinsao	Sinsao, vía Sinsao - Zaruma	HUNDIMIENTO	27/04/2017	
El Oro	Atahualpa	Ayapamba	Paccha, vía Ayapamba - Paccha	DESLIZAMIENTO	29/04/2017	
El Oro	Atahualpa	Paccha, cabecera cantonal	El Bono, vía Paccha - Piñas	DESLIZAMIENTO	30/04/2017	



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (14/05/2017) 11:40

REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
El Oro	Atahualpa	Paccha, cabecera cantonal	El Cristal, vía Paccha - Zaruma	DESLIZAMIENTO	30/04/2017	
El Oro	Chilla	Chilla, cabecera cantonal	Chucacay, Vía Chilla – Guanazan (Tercer Orden)	DESLIZAMIENTO	10/05/2017	
Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	Altos de Bucay	SOCAVAMIENTO	17/03/2017	
Manabí	Jipijapa	El Anegado (Cab. En Eloy Alfaro)	cerro prieto	HUNDIMIENTO	29/03/2017	
Loja	Calvas	El Lucero	Naipongo, Vía Calvas-Naipongo.	DESLIZAMIENTO	05/04/2017	
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Chiguilpe	Av. La Lorena Urb. El Cóndor por el sector de la cancha	SOCAVAMIENTO	30/03/2017	No existe vía alterna
Tungurahua	Ambato	La Península	Ingreso a Plasticaucho, vía Ambato - Catiglata	HUNDIMIENTO	16/03/2017	No existe
Tungurahua	Ambato	Quisapincha (Quizapincha)	Putugleo Grande Ref. Subida a la UE del Milenio, vía Quisapincha - Putugleo	DESLIZAMIENTO	01/04/2017	No existe
Tungurahua	Santiago de Pillaro	San Andrés	Hacienda San José la Victoria, vía San Andrés- Barrio Andahualo	HUNDIMIENTO	19/04/2017	No existe
Tungurahua	Ambato	La Merced	Entrada a Ingahurco Bajo, Callejón Groenlandia y Av. Indoamérica	HUNDIMIENTO	23/04/2017	No existe

Corte: 14/05/2017, 11h40

ESTADO DE RÍOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
Desbordado (0)				
Con tendencia a aumentar de nivel (2)				
Guayas	San Jacinto De Yaguachi	San Jacinto De Yaguachi, Cabecera Cantonal	Yaguachi	Yaguachi
Napo	Tena	Puerto Napo	Ribera del río	Anzu
Con tendencia a disminuir de nivel (8)				
Cañar	La Troncal	La Troncal, cabecera cantonal	Cochancay	Cochancay
Chimborazo	Alausí	Huigra	Huataxi	Chanchán
Esmeraldas	Eloy Alfaro	San Francisco De Onzole	Zancudo	Onzole
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Borbón	Santa Rosa	Cayapas
Guayas	Milagro	Milagro, Cabecera Cantonal	Cdla. San Miguel	Rio Milagro
Guayas	Milagro	Milagro, Cabecera Cantonal	Barrio San José	Berlin
Orellana	Aguarico	Nuevo Rocafuerte, cabecera cantonal	Nuevo Rocafuerte	Napo
Pichincha	Mejía	Aloasí	Barrio Centro	Barrio Centro

Corte: 14/05/2017, 11h40



III. SITIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL*

Por la época lluviosa se encuentran activos, hasta el momento, 26 sitios de alojamiento temporal. A continuación, se detallan las principales cifras de familias y personas en estos sitios:

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE	MODALIDAD	TIPO DE ALOJAMIENTO	FAM	PERS	DÍAS ACTIVO	FUENTE
1	Manabí	Portoviejo	Abdón Calderón(San Francisco)	En la Cancha junto a la Iglesia Cruz Alta de Miguelillo	Albergue	B	24	85	87	GABRIELA CEDEÑO, CAYETANO CAÑARTE TÉCNICOS UPREA CZ4-SGR
2			Cabecera Cantonal	Ex Aeropuerto Reales Tamarindos	Campamento	B	63	214	35	
3			Simón Bolívar	Capilla San Roque	Albergue	A	1	8	50	
4		Jipijapa	Jipijapa	Escuela Divino Maestro	Albergue	B	27	96	50	
5		Manta	Los Esteros	José Cevallos Calero	Albergue	A	1	5	21	
6	Pastaza	Pastaza	Puyo	Casa Comunal Barrio Bellavista	Albergue	A	2	7	113	ERIC MOYA, TÉCNICO UPREA PASTAZA-SGR
7		Mera	Mera	Campamento MTOP	Albergue	A	1	4	129	
8		Pastaza	Puyo	Casa de la Mujer	Albergue	A	1	4	113	
9	Chimborazo	Chunchi	Chunchi	Centro de Uso Múltiple del Mercado de Chunchi	Albergue	A	9	27	18	JORGE LEMA, TÉCNICO UPREA CZ3-SGR
10			Capzol	Casa de Junta Parroquial de Capzol	Albergue	A	12	48	13	
11	Cañar	Biblián	Biblián	Cuerpo de Bomberos de Biblián	Albergue	A	3	22	69	CÉSAR JARAMILLO, TÉCNICO UPREA CZ6-SGR
12	Azuay	Cuenca	Sinincay	Casa Comunal Sinincay	Albergue	A	1	5	49	
13	Loja	Macará	Eloy Alfaro	Escuela ex CIBV Centinela del Sur	Albergue	A	1	1	65	RODRIGO CONTENTO, TÉCNICO UPREA CZ7-SGR
14				Edificio MAGAP	Albergue	A	1	2	39	
15		Espíndola	Bella Vista	Escuela Benjamín Valdivieso	Albergue	A	1	6	22	
16			Jimbura	UE Julio Ernesto Celi	Albergue	A	2	6	45	
17		Sozoranga	Nueva Fátima	Ex CIBV Nueva Fátima	Albergue	A	1	6	46	
18			Sozoranga	Ex CIBV Rosita Andrade de Ruiz	Albergue	A	1	3	49	
19		Puyango	Ciano	Escuela Víctor Manuel Peñaherrera	Albergue	A	2	5	47	
20	Pichincha	Quito	Quitumbe	Unidad Multipropósito de Policía Metropolitana, Comando Zonal Quitumbe	Albergue	A	1	8	52	MÓNICA CERÓN, TÉCNICO UPREA CZ9-SGR
21			San Bartolo	Unidad Multipropósito de la Policía Metropolitana, Comando Zonal Eloy Alfaro	Albergue	A	1	1	21	
22			Mindo	Infocentro Mindo	Albergue	A	2	9	32	
23	Guayas	El Empalme	Guayas (Pueblo Nuevo)	Coliseo Parroquial	Albergue	A	1	8	97	BEATRIZ LUCIO, TÉCNICO UPREA CZ5-SGR
24	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Escuela Jaime Roldós	Albergue	A	1	2	91	
25	El Oro	Portovelo	Salatí	Escuela 27 de Abril	Albergue	A	2	5	16	LETTY VERA, TÉCNICA UPREA EL ORO-SGR
26	Zamora Chinchipe	Chinchipe	Zumba	Casa Comunitaria	Albergue	A	1	6	1	RODRIGO CONTENTO, TÉCNICO UPREA CZ7-SGR
TOTAL							163	593		

CANTIDAD DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES ACTIVOS POR TIPOLOGÍA:	TIPO	CANTIDAD	DEFINICIÓN
	A	23	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 1 A MÁXIMO 20 FAMILIAS (80 PERSONAS)
	B	3	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 21 A MÁXIMO 60 FAMILIAS (240 PERSONAS)
	C	0	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 61 A MÁXIMO 90 FAMILIAS (360 PERSONAS)
	D	0	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 91 A MÁXIMO 125 FAMILIAS (500 PERSONAS)
TOTAL		26	

Fuente: Dirección de Asistencia Humanitaria, SGR

Fecha de corte: 12/05/2017, 16H00

* Esta sección es actualizada de acuerdo al periodo de corte de información que la fuente realiza.



Glosario de términos:

Afectado: Persona que recibe los impactos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que a pesar de ello puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Ocasionalmente, los afectados pueden requerir de asistencia humanitaria o asistencia social.

Albergado: Persona que por decisión de autoridad competente recibe temporalmente atención en el sistema de albergues permanentes o temporales que maneja el Estado, familias acogientes, u otros medios destinados a acoger personas por razón de eventos adversos en curso o inminentes.

Damnificado: Persona que sufre los impactos directos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que no puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Todos los damnificados son sujetos de asistencia humanitaria o asistencia social.

MTT, mesas técnicas de trabajo: Mecanismo que integra y coordina las capacidades técnicas de los sectores público y privado para la reducción de riesgos y la atención de las emergencias en un territorio. Las mesas operan en los niveles cantonal, provincial y nacional con enfoque en temas específicos.

UGIAR: Unidad de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos.

SPREA: Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos.

UMEVA: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos.

EVIN: Evaluación Inicial de daños.

Familia acogiente: Es cuando la persona afectada ante un evento adverso se aloja temporalmente en la vivienda de familiares, amigos o allegados, hasta que puedan retornar a su vivienda o se realice el proceso de reubicación respectivo.

Refugio temporal: Espacio de paso que sirve para proporcionar agua, alimentación, abrigo y techo a población vulnerable o afectada ante eventos adversos, mientras se evalúa la situación, pasa el peligro o se planifica el destino de la atención. Se utilizarán en un lapso de hasta 96 horas (4 días).

Albergue temporal: Es un establecimiento ubicado en una zona segura donde se recibe a las personas afectadas y evacuadas ante eventos adversos por cortos periodos de tiempo, hasta que se proporcione una solución habitacional. Se utilizarán en un lapso de hasta 60 días.

Campamento temporal: Es un terreno amplio, ubicado en una zona segura, donde se han implementado áreas básicas para el alojamiento de personas afectadas ante eventos adversos de gran magnitud. Cuentan con servicios básicos, carpas familiares, manejo de desechos y saneamiento. Se utilizarán en un lapso de hasta 1 año.

Alojamiento espontáneo: Es un espacio al aire libre, hacia donde las familias afectadas ante eventos adversos, han auto evacuado voluntariamente con el propósito de salvaguardar la vida humana. Por lo general, cuentan con alimentación, agua y atención en salud y no están bajo la administración de ninguna entidad del Estado. Se debe procurar su cierre en el menor tiempo posible.