



I. AFECTACIONES

Durante los últimos 30 días, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son:

17

personas
fallecidas

10.397

familias
afectadas

306

familias
damnificadas

28

Familias
albergadas

82

viviendas
destruidas

9.850

viviendas
afectadas

Corte: del 31 de marzo al 30 de abril de 2017 - 11h00
Fuente: UMEVA SGR

Durante el período del 1 de enero al 30 de abril, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son:

39

personas
fallecidas

36.721

familias
afectadas

535

familias
damnificadas

144

familias
albergadas

240

viviendas
destruidas

33.437

viviendas
afectadas

Las cifras de familias se estiman de la relación 1 familia compuesta por 4 personas.
Corte: del 1 de enero al 30 de abril de 2017 - 11h00
Fuente: UMEVA SGR

AFECTACIÓN A PERSONAS

PROVINCIA	Población							
	Personas Fallecidas	Heridos	Desaparecidos	Personas Afectadas (incluye personas heridas)	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas evacuadas	Personas Albergadas
Azuay	2	1	0	100	10	45	43	8
Bolívar	5	4	0	569	16	49	0	
Cañar	0	0	0	24	5	26	23	22
Carchi	0	9	0	4	2	9	0	
Chimborazo	5	7	0	1652	16	0	82	
Cotopaxi	1	0	0	139	19	0	82	
El Oro	5	10	0	2827	8	28	453	
Esmeraldas	0	2	0	6656	3	13	0	
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	
Guayas	7	9	0	51662	45	192	883	
Imbabura	1	0	0	54	3	11	0	
Loja	0	0	0	6261	51	224	94	35
Los Ríos	0	0	0	9408	10	33	59	
Manabí	2	1	0	54835	243	883	435	419
Morona Santiago	0	0	0	978	25	116	0	
Napo	0	0	0	3931	41	166	0	
Orellana	0	0	0	1030	0	0	187	
Pastaza	2	0	0	4265	0	0	12	15
Pichincha	6	11	0	136	30	84	112	27
Santa Elena	1	0	0	1727	2	11	0	
Santo Domingo De Los Tsáchilas	1	2	0	146	2	1	0	
Sucumbíos	0	0	0	16	0	0	0	
Tungurahua	1	1	0	148	2	13	13	
Zamora Chinchipe	0	1	0	317	2	7	38	11
TOTAL	39	58	0	146885	535	1911	2516	537

Corte: Del 1 de enero al 30 de abril de 2017 - 11h00
Fuente: UMEVA SGR



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00


AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA	Viviendas		Infraestructura								Afectación Agropecuaria		
	Afectadas	Destruídas	Unidades Educativas Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien público afectado	Bien público destruido	Bien privado afectado	Bien privado destruido	ha Cultivos afectados	ha Cultivos perdidos	Núm. de animales de granja afectados
Azuay	23	11	0	0	0	694	0	0	1	1	0	0	0
Bolívar	147	20	11	2	6	30672	1	0	7	1	151,08	37	0
Cañar	7	2	0	0	0	147	0	0	0	0	3	0	0
Carchi	1	2	0	0	0	2177	0	0	0	0	0	0	0
Chimborazo	19	0	2	2	0	1339	5	0	6	0	0	0	0
Cotopaxi	17	0	1	4	1	1643	0	0	1	0	80	0	0
El Oro	575	6	9	1	0	18964	10	1	2	0	247,68	39,69	0
Esmeraldas	1638	3	1	0	0	179	1	0	0	0	0	0	0
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayas	12674	44	9	4	2	426,5	3	0	3	1	1707	2272,5	0
Imbabura	15	3	1	0	0	2432	0	0	1	0	0	0	0
Loja	1743	22	3	3	0	3134	3	3	1	1	121,32	55	0
Los Ríos	2440	7	1	2	0	200	2	0	0	0	3542	1238	0
Manabí	13359	62	30	6	2	4166	7	0	1	0	14772	1585	0
Morona Santiago	62	24	0	1	1	546	0	0	0	0	60,01	117	1
Napo	45	25	6	1	0	417	6	0	0	0	2378,9	0	2040
Orellana	26	1	7	0	0	755	1	0	0	0	81,5	499,5	0
Pastaza	17	1	0	5	1	4205	3	0	0	0	0	0	0
Pichincha	51	1	6	2	1	1547,5	2	0	10	1	0	0	0
Santa Elena	426	2	0	1	0	74,5	0	0	0	0	93	0	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	37	1	1	3	3	2142	1	0	0	0	0	0	0
Sucumbíos	4	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0
Tungurahua	43	1	1	0	0	3959	0	0	0	0	731,82	4	1105
Zamora Chinchipe	68	2	0	2	1	459	2	0	0	0	4	35	0
TOTAL	33437	240	89	39	18	80523,5	47	4	33	5	23973,	5882,6	3146

Corte: Del 1 de enero al 30 de abril de 2017 - 11h00

Fuente: UMEVA SGR

MAPA DE FAMILIAS AFECTADAS Y DAMNIFICADAS



Fuente: UMEVA SGR



II. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y PRECIPITACIONES REGISTRADAS

A continuación se detalla el pronóstico de las condiciones meteorológicas durante el feriado:

Para el domingo 30 de abril de 2017:

Región Litoral: nublado variando a parcial nublado. Lluvías de ligera a ocasionalmente moderada intensidad al final de la tarde y noche con mayor incidencia hacia las provincias de Sto. Domingo, oeste de Pichincha, Manabí, Santa Elena y Guayas. Posibilidad de descargas eléctricas aisladas.

Región Interandina: nublado variando a parcial nublado. Precipitaciones en forma de llovizna o lluvia hacia la cordillera oriental y al norte de la región.

Región Amazónica: Nublado con disminución ocasional de la nubosidad. Posibles precipitaciones de fuerte intensidad en las estribaciones de la cordillera oriental en al norte de la región.

Región Insular: Parcial nublado variando a ocasional nublado. Chubascos aislados.

Para el lunes 1 de mayo de 2017:

Región Litoral: parcial nublado variando a ocasional nublado por la noche. En el interior de la región se esperan lloviznas de ligera intensidad en forma dispersa en horas de la noche.

Región Interandina: nublado variando a parcial nublado. Chubascos aislados y ocasionales. Lloviznas en horas de la tarde con menor incidencia en el sur de la región.

Región Amazónica: Nublado variando a ocasional parcial nublado. Lluvías dispersas con mayor incidencia hacia la zona oriental de la región

Región Insular: Parcial nublado variando a nublado. Chubascos aislados.

Fuente: Boletín Meteorológico INAMHI, 28/04/2017 16H00

PRECIPITACIONES Y TEMPERATURA DEL OCEANO CON TENDENCIA A LA BAJA

La variabilidad intraestacional de la Onda Madden Julian indica una fase convectiva para los próximos días, extendiéndose a los primeros días de mayo, periodo en donde se prevén precipitaciones entre moderadas a fuertes hacia el centro, norte e interior de la región litoral, principalmente. En el callejón interandino se esperan mayores precipitaciones hacia el centro y norte y dispersas hacia la parte sur. En la región oriental se pronostican precipitaciones de mayor intensidad hacia las estribaciones de la cordillera oriental de Los Andes, mientras que en la región insular se esperan precipitaciones de intensidad variable.

Para el trimestre de abril-junio el modelo, corrido por el INAMHI, considera probabilidades de que las lluvias sean superiores a las Normales en la mayor parte de la región Litoral, con zonas muy puntuales de Manabí y parte centro de Esmeraldas con condiciones similares a las Normales. La región interandina presentó mayor probabilidad de que las precipitaciones sean similares a las Normales, con excepción de la provincia de Loja y parte de la provincia de Carchi, donde se prevé probabilidades de que éstas sean superiores a las Normales. La región Amazónica presentaría mayor variabilidad, evidenciando mayor probabilidad de que las precipitaciones sean similares a las Normales, y ligera a moderada probabilidad de que las mismas sean inferiores a las Normales; sin embargo es importante señalar que a partir del mes de mayo se da paso a las transición a la estación seca en las regiones Litoral e Interandina, por lo cual la contribución de las lluvias del mes de abril incidirá en el pronóstico trimestral “.

Fuente: ERFEN, 27/04/2017

En lo que va del período del 1 de enero al 28 de abril, las lluvias máximas acumuladas (mm) se presentaron por regiones de la siguiente forma:



Costa – Insular:

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL ABRIL (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 27 ABRIL	ABRIL 2017 (mm)
Esmeraldas	ESMERALDAS DAC	130,6	536,1	117,1
Manabí	MANTA	50,2	447,6	49,9
	PORTOVIEJO	82,4	673,6	137,0
Santa Elena	SALINAS	7,8	588,2	34,3
Guayas	GYE DAC	207,2	1735,1	435,2
	MILAGRO	232,1	1745,1	486,5
El Oro	STA. ROSA	130,3	1115,1	224,8
Santo Domingo	CONCORDIA	638,8	1751,9	570,7
	STO.DOMINGO	462,9	1780,5	0,0
	PUERTO ILA	506,8	2048,6	493,9
Los Ríos	MANÁ	504,7	1891,3	365,9
	PICHILINGUE	395,0	2616,1	638,7
Cotopaxi	EL CORAZÓN	354,1	2032,8	388,5
Galápagos	BALTRA		154,0	72,7
	S.CRISTÓBAL	94,9	495,1	194,1

Sierra:

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL ABRIL (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 27 ABRIL	ABRIL 2017 (mm)
Carchi	TULCÁN	100,7	486,5	42,3
	S.GABRIEL	106,6	410,1	48,8
Imbabura	INGUINCHO	186,7	721,8	144,6
Pichincha	TOMALÁ	85,6	312,9	50,0
	TABABELA	91,3	407,5	100,2
	IÑAQUITO	171,3	863,2	170,2
	IZOBAMBA	209,0	815,0	125,5
	LA TOLA	119,3	494,5	67,8
Cotopaxi	LATACUNGA	79,8	352,5	34,6
	RUMIPAMBA	69,6	290,0	33,8
Tungurahua	AMBATO	63,9	252,1	59,8
	QUERO	67,3	273,5	52,9
Chimborazo	RIOBAMBA	67,6	309,0	47,0
Cañar	CAÑAR	64,7	320,7	47,7
Azuay	CUENCA	123,3	592,9	133,0
Loja	SARAGURO	86,3	42,8	0,0
	LOJA ARGELIA	99,9	525,1	103,7
	LA TOMA	58,9	402,3	95,1
	CELICA	162,4	1294,7	240,5
	CARIAMANGA	240,5	0,0	0,0

Amazonía:

Provincia	ESTACIÓN	NORMAL ABRIL (mm)	ACUMULADA 1 ENE - 27 ABRIL	ABRIL 2017 (mm)
Sucumbíos	LAGO AGRIO	370,2	1095,0	308,4
Orellana	COCA	313,9	960,9	122,2
	NUEVO ROCAFUERTE	310,0	934,2	236,3
Napo	JUMANDI	379,9	1248,0	188,8
	ARCHIDONA		1202,3	244,0
Pastaza	PASTAZA	570,9	1781,6	435,8
	PUYO	490,0	1674,2	336,3
Morona	MACAS	280,2	1016,0	312,4

III. DETALLE DE EVENTOS RELEVANTES DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

MANABÍ

- Santa Ana/Santa Ana de Vuelta Larga, el 6 de abril por el desbordamiento del río Santa Ana, 2 sectores resultaron afectados: Sector Peminche con **6 viviendas** afectadas aproximadamente y sector Santa Lucía – La Lucha con **35 familias** afectadas aproximadamente. SGR realizó evaluación de daños y la entrega de ayuda humanitaria.
- Chone/Chone/varios sectores, el 7 de abril, por motivo de un desbordamiento del río El Limón y acumulación de aguas lluvias, se vieron afectadas aproximadamente **300 viviendas**. Técnicos de la SGR se movilizaron al punto a realizar la evaluación de daños y la respectiva entrega de ayuda humanitaria.
- Santa Ana/ La Unión/ varios sectores el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento del río Santa Ana, producto de este evento **300 viviendas** fueron afectadas, con un total de **1200 personas**. 10 familias 40 personas fueron trasladadas a la casa comunal del sector que fue activado como sitio de alojamiento temporal. Personal de la UGR del GAD Cantonal efectuaron la respectiva evaluación de daños; Cuerpo de Bomberos y Fuerzas Armadas colaboró con las labores de evacuación y ayuda a las familias afectadas, debido a la magnitud del evento se activó el COE Cantonal.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

- Santa Ana/ Lodana/ varios sectores, el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento del estero Bronce, producto de este evento **100 viviendas** fueron afectadas, con un total de **400 personas**. Personal de la UGR del GAD Cantonal acudió al sitio para evaluar el evento, y coordinó dos gallinetas y dos volquetas para eliminar la palizada y solucionar el represamiento que provocó el desbordamiento.
- Portoviejo/ Riochico/ varios sectores, el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento del río Portoviejo, producto de este evento **390 viviendas** fueron afectadas, con un total de **1950 personas**. El GAD Cantonal de Portoviejo realizó la evaluación de daños.
- Portoviejo/ Picoazá/ varios sectores, el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento del río Portoviejo, lo que afectó a **116 viviendas (580 personas)**. El GAD Cantonal de Portoviejo realizó la evaluación de daños.
- Portoviejo/ 18 de Octubre/ varios sectores el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento del río Portoviejo, producto de este evento **55 viviendas** fueron afectadas, con un total de **275 personas**. El GAD Cantonal de Portoviejo realizó la evaluación de daños.
- Rocafuerte/ Rocafuerte/ varios sectores el 9 de abril se suscitó una inundación debido a las lluvias y desbordamiento de un río que pasa por la parroquia, producto de este evento **90 viviendas** fueron afectadas, con un total de **360 personas**. La SGR entregó ayuda humanitaria a los afectados y realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades. También se reportó el deceso de 1 persona ahogada de 74 años, en Sosote.
- Manta/ Tarqui/ barrio 4 de Noviembre el 9 de abril se suscitó una inundación, **56 viviendas** fueron afectadas, con un total de **236 personas**. La SGR realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades.
- Jipijapa/Pisloy, en la madrugada del 9 de abril ocurrió un deslizamiento del cerro, el cual afectó gran parte de la comunidad Pisloy. Al momento existen **100 viviendas y unas 500 personas** afectadas por este evento adverso. SGR entregó asistencia humanitaria a las familias.
- Sucre/Charapotó/Puerto Cañita, el 10 de abril se produjo el desbordamiento del río Bachillero provocando que un aproximado de **85 viviendas** resultaron afectadas. SGR realizó evaluación de daños y Cuerpo de Bomberos de Sucre evacuaron los enseres de las familias.
- Santa Ana/Lodana/varios sectores, en la noche del 10 de abril, más de **4000 personas** se vieron afectadas por el desbordamiento del estero de la comunidad de Lodana. En aproximadamente unas **1000 viviendas** ingresó el agua, pero no se han reportado al momento evacuaciones de familias. GAD Provincial y Cantonal distribuyeron personal y maquinaria para realizar la limpieza del caudal del estero que estaba siendo obstruido por una palizada.
- Chone/Chibunga, el 17 de abril a las 05h30 a la altura de Chibunga en el KM. 42, se produjo un deslizamiento de tierra que **obstaculizó parcialmente** la vía de **primer orden El Carmen – Pedernales**. La PPNN informó del evento y brindó seguridad al tránsito vehicular ya que medio carril está habilitado al momento. Se coordinó con el MTOP para que disponga de la maquinaria necesaria para las labores de limpieza y habilitación de la vía, acción que se comunicó al ECU 911 para monitoreo permanente.

ESMERALDAS

- Eloy Alfaro/San Francisco de Onzole/varios sectores, el 17 de abril se produjo una inundación, la cual duró varias horas, dio como resultado la crecida del río Onzole afectando **23 viviendas y 81 personas**, personal de SGR y MSP atendieron el evento.
- Muisne/Galera/Cerca de la Junta Parroquial, el 18 de abril se produjo una inundación, dio como resultado anegamiento en el sector, afectando a **90 familias con 360 personas**, personal de SGR y Policía Nacional atendieron la emergencia.

GUAYAS

- Balzar/ Balzar/ Tachuela- Agua Fría, el 8 de abril por lluvias se produjo una inundación, dejó como resultado **3 viviendas** afectadas Las **3 familias de 11 personas** que las habitaban fueron trasladadas a hogares acogientes. Cuerpo de Bomberos y personal de la UGR del GAD Cantonal brindaron su contingente.



- Balzar/ Balzar/ Rcto. San Pauleño, debido al desbordamiento del río Puca, se inundaron **7 viviendas** de construcción de hormigón y **1 escuela** "José Joaquín Olmedo", **30 hectáreas** de plantaciones de cacao y **10 hectáreas** de plantaciones de arroz. Adicionalmente se interrumpió el tránsito vehicular y peatonal del puente que conecta el rcto. San Pauleño con la cabecera cantonal que mide 50 metros de largo. La SGR junto a las entidades locales realizaron las acciones correspondientes para evaluar los daños y establecer soluciones para todos los sectores.
- Samborondón/ Las Lomas & San Miguel, el 11 de abril en horas de la noche, ocurrió el colapso estructural de una vivienda estructural de caña y madera, a causa de un vendaval.
- Milagro/cabecera cantonal, el 19 de abril a las 15h10 en la ciudadela Las Pozas 2, atrás de Bosque Real, a causa de las lluvias se produjo una **inundación** lo que afectó **1 vivienda** donde habitaba **1 familia (7 personas)** que fue evacuada y trasladada al albergue Las Piñas. La UGR-GAD Milagro informó del evento y coordinó con el CB – Milagro para las labores de rescate y evacuación de la familia afectada. La SGR y MIES coordinaron entrega de ayuda humanitaria.

PICHINCHA:

- Mejía/Alóag/km 32 de la Vía Alóag – Santo Domingo, debido a las lluvias registradas en la madrugada del 12 de abril, se produjo un deslizamiento de tierra, con rocas y vegetación. La Empresa Hidalgo & Hidalgo realizó los trabajos de limpieza en la vía, dejándola habilitada al tránsito vehicular. Se reportaron 15 metros lineales de vía afectada.
- Quito/Nanegalito/Vía Pacto – Gualea Km. 21, el 14 de abril en horas de la madrugada, se produjo un deslizamiento que cubrió un carril de la vía de **segundo orden**. SGR coordinó con GAD-Pichincha y La vía se encuentra parcialmente habilitada.
- Quito/Iñaquito, el 14 de abril se produjo un deslizamiento de tierra más la caída de un árbol, en la **Av. Simón Bolívar y Granados** que afectaron dos carriles de la vía de **primer orden** dejándola parcialmente habilitada. Se coordinó con EPMMOP para la limpieza de la vía dejándola **totalmente habilitada**. El Cuerpo de Bomberos Quito colaboró cortando el árbol y retirándolo del lugar, la Agencia Metropolitana de Tránsito brindó seguridad vial.
- Quito/Calacalí, el 16 de abril en el sector "El Armadillo" debido a las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra, rocas y vegetación, dejando la **vía cerrada** al tránsito vehicular en un tramo de **15 metros**, hay una vía alterna "Los Bancos I – Las Mercedes – Santo Domingo". La SGR coordinó con MTOP para la limpieza de la vía, la Policía Nacional colaboró con la seguridad del sector afectado.
- Quito/Nanegalito, el 16 de abril a las 09h50 en el sector "Los Armadillos", a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra, rocas y vegetación, lo que obstaculizó totalmente **35 metros** de la vía de **primer orden Calacalí – La Independencia [E28]** en el Km. 44 habiendo una vía alterna Los Bancos I – Las Mercedes – Santo Domingo. Personal del MTOP realizó las labores de limpieza de la tierra, rocas y vegetación dejándola parcialmente habilitada al tránsito vehicular por intervalos de tiempo indicando que el talud se encuentra inestable y que se recomienda usar la vía alterna por el riesgo de nuevos deslizamientos. La PPNN informó que se dieron nuevos deslizamientos y por lo tanto cerró totalmente la vía al tránsito vehicular. Personal del MTOP informó sobre las labores de limpieza de tierra, rocas y vegetación en 35 metros de la vía y que la dejó totalmente habilitada al tránsito vehicular, pero por intervalos de tiempo por precaución. La PPNN brindó seguridad en el sitio, el CB DMQ colaboró con la limpieza.
- Quito/Comité del Pueblo, el 17 de abril a las 06h23 en el sector La Bota, el CB DMQ informa que la pared de la **Unidad Educativa Fray Jodoco Rique** colapsó afectando las tuberías del sector. La PPMM Quito colocó vallas de seguridad para los estudiantes que asisten a clases en dicha unidad educativa. El COE-M realizó la inspección del evento en colaboración con el CB-Quito.
- Quito/Centro Histórico, el 17 de abril a las 06h19 en el sector Cumandá – Antiguo Cine, se produjo el **colapso estructural** de una parte de la cubierta del **antiguo cine en Cumandá**, no se reportan personas fallecidas ni heridas. El CB Quito informó sobre el evento, el COE-M inspeccionó el evento en colaboración con el CB Quito.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

- Quito/Calderón (Carapungo), el 17 de abril a las 10h10 en la calle Carapungo, se produjo el deslizamiento de tierra lo que obstaculizó parcialmente **6 metros** de la **calle Carapungo** vía de **tercer orden**. La Unidad de AMT informó del evento, personal de EPMMOP se dirigió al lugar a realizar labores de limpieza, no se reportan personas heridas ni fallecidas. La AMT brindó seguridad al tránsito vehicular. La calle se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular.
- San Miguel de Los Bancos/cabecera cantonal, el 17 de abril a las 20h40 en el sector río Blanco, a causa de las lluvias se produjo el **desbordamiento** del río Blanco, lo cual afectó a **1 vivienda** por lo que se tuvo que evacuar a **1 familia (7 personas)** y fueron trasladados a familias acogientes. La SGR coordinó con el CB Los Bancos para la evacuación de la familia afectada.
- Quito/Nanegalito, el 17 de abril a las 21h30, producto de las lluvias se produjo un **deslizamiento** de tierra y vegetación lo que **obstaculizó parcialmente** la vía de **primer orden Calacalí – La Independencia Km. 44**. La SGR coordinó con el MTOP las labores de limpieza de la vía. La PPNN inspeccionó el evento. La vía se encuentra **cerrada** al tráfico vehicular.
- San Miguel de Los Bancos/cabecera cantonal, el 17 de abril a las 22h00, producto de las lluvias se produjeron varios **deslizamientos** de tierra y vegetación, lo que **obstaculizó totalmente** la vía de **primer orden Calacalí – La Independencia Km. 70 y Km. 71**. La SGR coordinó con el MTOP las labores de limpieza. La PPNN inspeccionó el evento. La vía se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.
- Quito/Pintag, el 17 de abril a las 18h13 en el sector Tolontag, a causa de las lluvias se produjo el colapso estructural de una pared lo que afectó 1 vivienda (2 adultos mayores), quienes permanecieron en otro cuarto del mismo inmueble. El Municipio de Quito a través de la Empresa de Logística para la Seguridad Quito activó el fondo de emergencia para la entrega de ayuda humanitaria de alimentos e insumos de higiene personal. El COE-M inspeccionó el evento en colaboración con el CB-Quito.
- Quito/Nanegalito, el 19 de abril a las 11h30, durante las labores de limpieza de la vía de **segundo orden Tandayapa – Bellavista Km. 20**, se produjo un nuevo deslizamiento que sepultó a 1 retroexcavadora y a **1 persona fallecida** (operario). El CB-DMQ inició las labores de rescate e informó del fallecimiento, Medicina Legal acudió al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y la PPNN brindó seguridad. La vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
- Quito/Chilloallo, el 19 de abril a las 11h45 en el sector Buenaventura, a causa de las lluvias se produjo el **deslizamiento** de un talud sobre la pared posterior de **1 vivienda** donde habitaba **1 familia (6 personas)** que fueron evacuadas hacia familiares acogientes. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza y con el CB-Quito para que colaboren con la evacuación de los afectados. Se activó el fondo de emergencia por parte de EP EMSEGURIDAD para la entrega de kits de alimentos y de aseo personal.
- San Miguel de Los Bancos/cabecera cantonal, el 19 de abril a las 10h30, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **segundo orden Los Bancos – Las Mercedes**. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía, la PPNN verificó el evento y brindó seguridad en el tránsito vehicular. La vía se encuentra **habilitada**.
- Quito/Calacalí, el 20 de abril a las 00h25, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** de tierra que **obstaculizó totalmente** la vía de **primer orden Calacalí – La Independencia [E28]** en el Km. 72. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza y habilitación de la vía. La PPNN brindó seguridad al tránsito vehicular. La vía se encuentra **habilitada**.
- Quito/Chilloallo, el 20 de abril a las 06h23 en el sector Santa Rosa, por causa de las lluvias se produjo el **colapso estructural** del muro de una escuela abandonada, lo que afectó a **2 viviendas** habitadas por **3 familias (12 personas)** que fueron evacuadas a familias acogientes. La CZ9-SGR UMEVA coordinó con el CB-Quito para que acuda sitio a colaborar con la evacuación de las personas, el COE-M realizó la evaluación de daños.
- Quito/Calacalí, el 20 de abril a las 09h20, producto de las lluvias se produjo un **deslizamiento** de tierra y vegetación que **obstaculizó parcialmente 12 metros** de la vía de **primer orden Calacalí – La Independencia [E28]** en el Km. 51. La PPNN verificó el evento y brindó seguridad vial en el sector. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía, que se encuentra **habilitada**.



- Quito/Calacalí, el 20 de abril a las 20h35, a consecuencia de las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra y vegetación que obstaculizó 6 metros de la vía de primer orden Calacalí – La Independencia [E28] en el Km. 33. La PPNN verificó al evento y brindó seguridad vial en el sector. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía, que se encuentra **habilitada**.
- Quito/Nayón, el 20 de abril a las 21h00, producto de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **primer orden** a Nayón. El personal de la AMT informó del evento y brindó seguridad vial. La EPMMOP realizó las labores de limpieza de la vía, que se encuentra **parcialmente habilitada**.
- Quito/San Juan, el 20 de abril a las 14h00, se produjo el **colapso estructural** de **1 vivienda** en las calles Juan de Salinas y Buenos Aires. La EPMMOP realizó la limpieza de los escombros.
- Quito/Guangopolo/por el Puente Rojo, el 25 de abril, se produjo un deslizamiento que se encuentra obstruyendo un carril de la vía Intervalles, SGR- coordinó con EPMMOP la limpieza de la vía.
- Quito/Amaguaña/Cesar Aguirre y Libertador, el 25 de abril, se produjo el desbordamiento de una acequia la cual inundó **tres viviendas (10 personas)**. SGR coordinó con Cuerpo de Bomberos para las labores de succión.
- Quito/Calacalí/Vía Calacalí – La Independencia km 54 y 58 [E-28], el 26 de abril se suscitó un deslizamiento afectando medio carril en el Km 54 en la vía. Adicional indican que existen una piedra en el Km 58, SGR coordina con MTOP la limpieza de las vías.
- Quito/San Antonio/Reina de Quito y Moraspungo, el 26 de abril se produjo un deslizamiento de tierra el mismo que obstaculizó totalmente la vía al tránsito vehicular del sector afectando 90 metros de vía. SGR coordinó con el Consejo Provincial de Pichincha para las labores de limpieza de la vía, habilitando la misma en su totalidad.
- Quito/La Libertad/Cima de la Libertad, el 26 de abril debido a un deslizamiento de tierra y vegetación, afectó a 1 vivienda habitada por dos personas de la tercera edad, los cuales fueron trasladados hacia la Unidad Multipropósito del Comando Zonal –Eloy Alfaro de la Policía Metropolitana. SGR coordina la evaluación de daños estructural en la vivienda.
- Quito/Tababela/La Isla, Vía E-35 referencia Bypass nuevo, al término de la rampa, el 26 de abril un deslizamiento de tierra obstruyó un carril de la vía (primer orden) afectando 8 metros. SGR coordinó con personal de Panavial para la respectiva limpieza, dejándola habilitada al tránsito.
- Quito/Calacalí/vía Calacalí-La Independencia [E-28], el 28 de abril se produjo un deslizamiento de rocas, tierra y vegetación, el cual se encuentra obstruyendo dos carriles de la vía Calacalí-La Independencia por lo cual la misma se encuentra cerrada en su totalidad. SGR coordina con Ministerio de Obras Publicas la atención del evento.
- Quito/San Bartolo/Cusumasa y Teniente Hugo Ortiz, el 29 de abril debido a las lluvias, se produjo el deslizamiento de una parte de un talud, producto del cual una vivienda fue afectada. Personal de bomberos Quito asisten al lugar e indica que se trata de un domicilio de construcción mixta.

EL ORO

- Zaruma/Arcapamba/vía Arcapamba – Zaruma [E-585], el 12 de abril, en horas de la madrugada, se registró un deslizamiento que obstaculizó parcialmente la vía. SGR gestionó con MTOP la movilización de personal y maquinaria al sitio del evento para realizar labores de limpieza de la vía.
- Portovelo/Salatí, vía Salati – Ambocas, el 12 de abril se produjo un hundimiento en la vía de **tercer orden**, el cual obstaculizó totalmente el paso vehicular. SGR realizó evaluación inicial de daños. MTOP inspeccionó.
- Las Lajas/El Paraíso, el 18 de abril a las 07h00, debido a las lluvias se produjo el **colapso estructural** de **1 vivienda (1 persona)** de construcción mixta que provocó la pérdida de enseres. La SGR coordinó con la UGR Cantonal para que un técnico realice la evaluación inicial de necesidades.
- Piñas/Saracay. El 19 de abril a las 15h44 en el sector Las Palmas, producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que **obstaculizó parcialmente 4 metros de 1 carril** de la vía de **primer orden Saracay – Balsas [E50]**. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza, el personal de la CTE constató la novedad en compañía de la Presidenta de la Junta Parroquial. La vía se encuentra **habilitada**.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

- Atahualpa/Paccha, cabecera cantonal, el 20 de abril a las 09h30 en el sector Cerro Azul, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 200 metros** de la vía de **primer orden Vega Rivera – Paccha [E585]**. Personal de la CTE verificó el evento e informó que **1 persona falleció** al ser cubierta por un nuevo deslizamiento cuando trató de transitar por el sector. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía, que se encuentra **cerrada**.
- Piñas/Saracay, el 20 de abril a las 18h32 en el sector Urna de Buenaventura, por las lluvias se produjo el **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** 1 carril de la vía de **primer orden Saracay – Piñas [E585]**. Personal de la CTE verificó la novedad. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía, que se encuentra **parcialmente habilitada**.
- Piñas/cabecera cantonal, el 21 de abril a las 00h10 cerca de la PPNN, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** 1 carril de la vía de **segundo orden Portete – Piñas [E585]**. El personal de la CTE verificó el evento, MTOP efectuó las labores de limpieza de la vía, que se encuentra **parcialmente habilitada**.
- Pasaje/Pasaje, cabecera cantonal/varios Sectores (3 Cerritos, Lotización Santa Rita, 23 de Febrero, Barrio 25 de Diciembre, Primero de noviembre, Cda. Simón Bolívar, San Pedro, Naranjos), el 26 de abril, debido a fuertes precipitaciones, se registran al momento **30 viviendas afectas (120 personas)**. Cuerpo de Bomberos de Pasaje efectuó labores de evacuación de aguas lluvias, PPNN brindó seguridad y SGR realizó evaluación de daños.
- Portovelo/Salatí/Barrio Ambocas Bajo, el 27 de abril se produjo un deslizamiento el cual afectó a una vivienda donde habitan **2 familias conformadas por 5 personas**, causando pérdidas en sus enseres. Por seguridad las familias fueron evacuadas a la escuela 27 de Abril, ubicada en el mismo sector, el cual funcionará como refugio temporal. SGR entregará asistencia humanitaria.
- Zaruma/Guizhaguiña/ sector La Chorrera, vía Zaruma-Portovelo, el 28 de abril se produjo un deslizamiento el cual obstaculiza toda la vía de tercer orden. SGR gestionó con GAD Provincial la movilización de maquinaria para limpieza de la vía.

CAÑAR

- La Troncal/La Troncal, Cabecera Cantonal/Vía Zhud Cochancay [E40], el 26 de abril, se suscitó un deslizamiento en el sector del Amarillan, que afectó toda la vía, SGR gestionó con personal de la empresa Hidalgo-Hidalgo en la habilitación de la vía, Policía Nacional resguardó el tránsito vehicular.
- La Troncal/La Troncal, Cabecera Cantonal/Cochancay-Los Helechos, el 26 de abril se registró el desborde del estero Cochancay ocasionado el colapso total de una vivienda de construcción mixta (cemento y caña), pérdida de todos sus enseres, el propietario se encuentra albergado donde un familiar. SGR gestionó el envío de maquinaria con Prefectura de Cañar.

CARCHI

- Mira/Mira (Chontahuasi), Cabecera Cantonal/Playa Rica, E187, el 26 de abril se registró un deslizamiento de material pétreo, en el tramo de la vía Mira – Mascarilla, en los sectores de Playa Rica a Itazán, afectando 2000 metros de vía, SGR coordinó con GAD Cantonal para la limpieza de la vía.

LOJA

- Loja/Malacatos (Valladolid), el 13 de abril en el sector "El Pedregal", debido a las lluvias registradas en el sector antes indicado, se produjo un deslizamiento de tierra que afectan a **2 viviendas**. SGR gestionó con GAD Parroquial Malacatos para atender la emergencia.
- Loja/Malacatos (Valladolid), el 15 de abril en el sector "San José de las Peñas Alto", a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que provocó **1 vivienda colapsada y 2 viviendas afectadas (13 personas)**. SGR envió técnicos para evaluar los daños y gestionó con GAD Parroquial Malacatos para atender la emergencia, también colaboró el Cuerpo de Bomberos de Malacatos.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

- Loja/Vilcabamba (Victoria), el 16 de abril a las 12h30 en el sector Lambunuma, debido a las lluvias se produjo el deslizamiento de tierra que obstaculizó totalmente **10 metros** de la vía de **primer orden Vilcabamba – Yangana** habiendo habilitado un bypass en el sector, además se reportan **2 viviendas afectadas y 1 vivienda destruida**. La SGR coordinó con el MTOP Loja las labores de limpieza.
- Loja/San Pedro de Vilcabamba, el 16 de abril a las 13h00 en el sector Carango, producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó **4 viviendas** que están a punto de colapsar afectando a **4 familias (15 personas)**. La SGR coordinó con Pdte. Junta Parroquial y el CB Vilcabamba para las labores de evacuación y traslado de las familias afectadas a familias acogientes. La SGR da seguimiento al evento.
- Sozoranga/cabecera cantonal, el 18 de abril a las 19h15 en el sector Bellavista, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 5 metros** de la vía de **primer orden Sozoranga – Macará [E69]**. La SGR gestionó con la UPC Sozoranga para que verificaran la novedad y coordinó con la empresa privada SIMAR la limpieza y mantenimiento de la vía, que se encuentra **habilitada**.
- Sozoranga/cabecera cantonal, el 18 de abril a las 19h20 en el sector El panecillo, por las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 10 metros** de la vía de **primer orden Sozoranga – Cariamanga [E69]**. La SGR gestionó con la UPC Sozoranga para que verificaran la novedad y coordinó con la empresa privada SIMAR la limpieza y mantenimiento de la vía que se encuentra **habilitada**.
- Catamayo/Catamayo, el 19 de abril a las 23h40 en el barrio Trapichillo, por causa de las lluvias se produjo el colapso del sistema de alcantarillado lo que provocó la **inundación** del barrio Trapichillo, **1 vivienda** fue afectada. La SGR coordinó con el CB-Catamayo para que verifique el evento y ayude a la familia afectada.
- Loja/Carigan, el 20 de abril a las 09h30 en el sector La Tenería, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente 5 metros** de la vía de **primer orden Loja – Saraguro [E35]**. La SGR coordinó con MTOP Loja las labores de limpieza y con UCOT Loja la seguridad vial en el sector. La vía se encuentra **habilitada**.
- Loja/Sucre, el 20 de abril a las 13h15 en el sector Miraflores, por las lluvias se produjo un **deslizamiento** sobre la pared de **1 vivienda (4 personas)** pero no afectó al inmueble. La SGR envió técnicos para la inspección, y coordinó con UMAPAL para atender el servicio de agua potable y problema de alcantarillado.
- Celica/cabecera cantonal, el 20 de abril a las 19h45 en el sector La Zanja, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 20 metros** de la vía de **primer orden Celica – El Empalme [E68]**. La vía alterna por el "By Pass". La SGR coordinó con UPC Celica para que verifiquen la novedad. La vía se encuentra **cerrada**.
- Paltas/Catacocha, el 20 de abril a las 22h10 en el sector El Sauce, por las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 5 metros** de la vía de **primer orden Playas – Catacocha [E35]**. La SGR coordinó con UPC Catacocha para que verifique el evento y con MTOP Loja las labores de limpieza de la vía que se encuentra **habilitada**.
- Catamayo/San Pedro de La Bendita, el 21 de abril a las 04h50 en el sector Las Chinchas, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 5 metros** de la vía de **primer orden San Pedro de La Bendita – Velacruz [E36] [E50]**. El ECU 911 UPC San Pedro vía telefónica informó del evento. La SGR coordinó con MTOP Loja la limpieza y habilitación de la vía que se encuentra **cerrada**.
- Calvas/Cariamanga, cabecera cantonal, el 20 de abril a las 20h45 en el sector Chile, a causa de las lluvias se produjo el **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 10 metros** de la vía de **tercer orden Yambaca – Chile**. La SGR coordinó con el CB – Cariamanga para que verifique el evento. La vía se encuentra **cerrada**.
- Espíndola/Bellavista/La Macanche, el 21 de abril se produjo el colapso del muro de contención de una vivienda, por precaución se evacuó a las 6 personas que habitan la vivienda al albergue ubicado en la escuela Benjamín Valdivieso.
- Loja/Valle/Jipiro Alto, el 21 de abril ocurrió el desbordamiento de una quebrada, causando la afectación de dos familias (8 personas), la primera familia se encuentra en su propia vivienda, la segunda familia de 4 personas salieron por precaución a familias acogientes. SGR se movilizó con técnicos al sector donde entregó a la familia acogiente: 4 raciones alimenticias de 24 horas, 02 kits de aseo, 02 kits de vajilla.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

- Loja/Sucre/Peñón del Oeste calles Paraguay y Cofanes, el 24 de abril debido a las precipitaciones presentadas en días anteriores, Cuerpo de Bomberos de Loja informó que se produjo un deslizamiento, que ocasionó la afectación en 2 viviendas, técnicos de la SGR CZ7 realizó evaluación de los daños.
- Sozoranga/Sozoranga, Cabecera Cantonal/Los Pozos, vía Sozoranga - Cariamanga [E69], el 24 de abril se produjo un deslizamiento en la vía principal con una afectación de 10 metros lineales, la cual se encuentra inhabilita al tránsito vehicular. SGR gestionó con UPC Sozoranga para que verifique la novedad con: 02 efectivos y 01 patrullero y la compañía SIMAR la limpieza de la vía afectada.
- Catamayo/Catacocha, Cabecera Cantonal/La Y, vía Catamayo - Loja [E35], el 25 de abril, se produjo un deslizamiento en la vía obstaculizándola, MTOP trabaja en la limpieza de la vía de primer orden que se encuentra cerrada en su totalidad. Se encuentra una vía alterna que es, vía antigua de Catamayo hacia Loja.
- Celica/Celica, Cabecera Cantonal/centro de la ciudad (varios Sectores), el 26 de abril se produjo inundaciones en varios sectores, en el barrio Los Pinos 01 vivienda afectada (5 personas), Barrio La Unión frente al cuartel 01 vivienda afectada, Barrio San Vicente frente al sub centro ocurrió el desbordamiento de la quebrada. SGR gestionó con UGR Celica la atención de la emergencia.
- Paltas/Catacocha/vía Catacocha hacia Macara [E35], el 26 de abril se suscitó un deslizamiento que afectó a 10 metros de vía, SGR coordinó con MTOP la limpieza.
- Macará/Macará, Cabecera Cantonal/Barrio María Auxiliadora, el 26 de abril se suscitó un deslizamiento que afectó a **7 viviendas (25 personas)**. SGR coordinó con la UGR de Macará la atención del evento.
- Paltas/Catacocha, Cabecera Cantonal/La Ayuma, el 26 de abril a causa de las fuertes lluvias registradas en el sector una vivienda fue afectada, la misma que está en peligro de colapsar. SGR gestionó con la UGR y CB de Paltas para atender la novedad.
- Celica/Celica, Cabecera Cantonal/Celica, vía El Empalme- Macará[E35], el 27 de abril se registró un deslizamiento en la vía de primer orden obstaculizando parcialmente la vía al tráfico vehicular, afectando **10 metros** lineales. MTOP Loja movilizó maquinaria al sector de la emergencia para la limpieza.
- Chaguarpamba/El Rosario/El Trapiche, el 27 de abril se registró un deslizamiento en la vía de segundo orden, afectando **20 metros**, SGR gestionó con la empresa Víalsur EP la limpieza de la vía.
- Chaguarpamba/Buenavista/Ombomba, vía Buenavista - Ombomba [E-35/E50], el 27 de abril se registró un deslizamiento en la vía de segundo orden, afectando 10 metros. SGR gestionó con Cuerpo de Bomberos de Chaguarpamba que verificó la novedad.

LOS RÍOS

- Babahoyo/Caracol/San Vicente, el 27 de abril se suscitó el desbordamiento del Río Santa Rosa el cual produjo una inundación, afectando a **35 familias (149 personas)**, mismas que continuaron en sus hogares. SGR coordinó con MIES la entrega de la respectiva ayuda humanitaria.

BOLÍVAR

- Chimbo/Magdalena (Chapacoto), El 12 de abril, en la Vía **El Torneado — El Cristal**, se produjo un **deslizamiento**. SGR y MTOP indicaron que se prevé en los siguientes días movilizar maquinaria para la respectiva limpieza. La vía alterna es vía Chimbo - San Miguel – Balsapamba.
- San Miguel/cabecera cantonal, el 14 de abril a las 14h30 en el sector Tangara, producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que **obstaculizó parcialmente 85 metros** de medio carril de la vía de **tercer orden** que conduce de **Tangara a San Antonio**, también afectó a una **plantación** de maíz de **1 familia** que salió a pasar la noche en casa de un hijo, ya que la vivienda está cerca del deslizamiento. La SGR Bolívar gestionó con GAD San Miguel para realizar labores de limpieza de la calzada, técnicos de la SGR acudieron al sitio a evaluar la afectación.
- Guaranda/Santa Fe, el 17 de abril a las 16h00, debido a las lluvias se suscitaron varios **deslizamientos**, lo que afectó **300 metros** de la vía de **primer orden Guaranda – Chimbo [E491]**. La SGR Bolívar gestionó con MTOP para la limpieza de la calzada, el CB Bolívar apoyó con la limpieza, MID verificó la emergencia y la PPNN brindó seguridad y control del tránsito. La vía se encuentra **habilitada** al tráfico vehicular.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

- Echeandía/cabecera cantonal, el 17 de abril a las 18h30 en el recinto Camarón, por las lluvias se produjo el **desbordamiento** del río Camarón, lo que **afectó a 80 viviendas** y **destruyendo 4 viviendas** más. Adicionalmente afectó la vía de **segundo orden** dejándola cerrada completamente, existe una vía alterna Salinas – Chazo Juan. La SGR Bolívar gestionó con el MIES y GAD Echeandía para la atención inmediata a la emergencia. El CB verificó la novedad mientras que la PPNN brindó seguridad.
- Chimbo/Magdalena (Chapacoto), el 17 de abril a las 18h00 en el casco urbano, debido a las lluvias se suscitó un **aluvión** que afectó a las calles de la parroquia **levantando adoquines** y una **parte de la capa asfáltica**, también se reporta **1 unidad educativa afectada**. La Tnte. Política dio el informe mediante whatsapp. La SGR Bolívar gestionó con el GAD Parroquial Magdalena para la atención inmediata de la emergencia. La Tnte. Política y la presidenta de la Junta Parroquial acudieron al lugar para verificar los daños.
- Chimbo/Asunción (Asancoto), el 17 de abril a las 18h00, en el sector Pimbulo, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó **10 has de cultivos**. Personal del MAGAP informa a la UMEVA-Bolívar del evento. Personal del MAGAP acudió al sitio a realizar la inspección de los cultivos afectados.
- Guaranda/Salinas, el 19 de abril a las 20h00, se produjo un **aluvión** que **destruyó 2 puentes** lo que afectó la vía de **tercer orden Chazo Juan - Mulidiahuan**, dejando incomunicados los sectores de Chazo Juan, Mulidiahuan, Copal Pamba, Tigre Urko y El Calvario. El GAD Parroquial – Salinas informó del evento y se reunió el COE Parroquial de Salinas para atender la emergencia. La vía se encuentra **cerrada**.
- San Miguel/San Pablo (San Pablo de Atenas), el 19 de abril a las 20h19 en el sector Avaspamba, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que destruyó **1 vivienda**, resultando **3 personas fallecidas, 1 persona herida y 1 persona desaparecida**. La Sala Operativa Bolívar ECU 911 informó del evento, el técnico de la SGR-Bolívar inspeccionó y realizó la Evaluación Inicial de Daños (EVIN). Personal de la SGR-Bolívar coordinó con el CB-Bolívar las labores de búsqueda y rescate. La PPNN verificó la novedad. Como seguimiento al evento el día 21 de abril se pudo encontrar al niño desaparecido sin signos vitales.
- San Miguel/Bilován, el 19 de abril a las 21h00, por las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 150 metros** de la vía de **primer orden Bilován [E491]**. La SGR-Bolívar coordinó con MTOP-Bolívar las labores de limpieza. La vía se encuentra **habilitada**.
- Chimbo/San José de Chimbo, Cabecera Cantonal/El Guabo E-491, el 24 de abril se produjo un deslizamiento que obstaculizó el paso vehicular, técnico de la UGR del GAD-Chimbo, señaló que maquinaria del GAD-Chimbo realizó la limpieza de la calzada, dejándola habilitada para el tránsito vehicular.
- Guaranda/Julio E. Moreno (Catanahuán Grande)/ a 100 metros de la parroquia, vía Julio Moreno – Guaranda, el 25 de abril se registró un deslizamiento en la vía, presidente del GAD parroquial informó que la vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular, luego de la gestión de GAD-Parroquial Julio Moreno y el GAD Cantonal Guaranda, para la respectiva limpieza de la vía.
- San Miguel/San Pablo (San Pablo de Atenas)/La Pesquería, vía San Pablo - Chillanes [E495], el 25 de abril ocurrió un deslizamiento que obstaculizó el paso vehicular en su totalidad. SGR gestionó con MTOP la limpieza de la vía.
- Las Naves/Las Naves/Cooperativa Cumandá, el 25 de abril se produjo un desbordamiento del Río Suquivi, se vieron afectadas 3 hectáreas de cultivo agrícola, SGR coordinó con MAGAP la inspección de los cultivos.
- San Miguel/Balsapamba/Alungoto, vía Las Guardias - Balsapamba [E491], el 27 de abril se originó un deslizamiento de tierra y piedra que obstruye el 70% de la vía. Al momento existe paso vehicular parcialmente con dificultad. SGR gestionó con MTOP para la limpieza de la vía.

IMBABURA

- Otavalo/San José de Quichinche, el 16 de abril a las 04h30 en el sector Tangali, a causa de las lluvias se registró un **deslizamiento** de tierra que **obstaculizó completamente** la vía. La SGR – CZ1 realizó el seguimiento a las acciones ejecutadas por el GAD Provincial. La PPNN brindó seguridad en la vía. El GAD Provincial se movilizó a realizar labores de limpieza y rehabilitación de la vía que se encuentra cerrada.
- Ibarra/Guayaquil de Alpachaca, el 18 de abril a las 16h00 en el sector Miravalle – Cooperativa Imbabura, se produjo a **inundación** de **1 vivienda** lo que afectó a **1 familia (4 personas)** y causó daños en enseres de



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

cocina, electrodomésticos, colchones y ropa. La CZ1GR – UMEVA informó del evento y gestionó con el GAD Cantonal Ibarra para atender la emergencia, y hacer la evaluación inicial, la CZ1GR - UMEVA realizó el seguimiento de las acciones ejecutadas. El CB – Ibarra efectuó trabajos de limpieza de la vivienda.

- Ibarra/Sagrario/Juan Montalvo y Salinas, el 18 de abril el colapso estructural de una pared de adobe de una vivienda, cayó sobre una persona que falleció producto del impacto. SGR realizó el EVIN y la entrega de asistencia humanitaria, personal de la PPNN procedió al levantamiento del cadáver, GAD Cantonal de Ibarra efectuó la evaluación.
- Antonio Ante/San Roque, el 19 de abril a las 06h00 en el sector La Esperanza, a causa de las lluvias se produjo el desbordamiento de la acequia Peguche – San Antonio lo que provocó **inundaciones** con las afectaciones siguientes: **220 metros** de la vía de **segundo orden San Roque – La Esperanza, 2 viviendas (8 personas) inundadas, 1 carpintería inundada, daños en la línea férrea, daños en la línea de conducción de agua potable Pinsaquí – San Antonio** que dejó sin servicio a varios sectores de San Antonio. La CZ1-SGR acudió al sitio a realizar la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN). Personal de la Junta de Agua realizó las labores de limpieza y encauce del agua, el CB-Antonio Ante efectuó las labores de limpieza de las viviendas inundadas, EMAPA la evaluación de afectación de la línea de conducción de agua potable, el GAD Cantonal Antonio Ante la limpieza de escombros e hizo la evaluación de las afectaciones. La vía se encuentra **habilitada**.
- Otavalo/San José de Quichinche, el 20 de abril a las 05h30 en el sector Tangali, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** de tierra que **obstaculizó totalmente 10 metros** de la vía de **segundo orden**. La CZ1GR – UMEVA coordinó con la PPNN la seguridad vial y con el GAD Provincial Imbabura las labores de limpieza de la vía, la SGR monitoreó los avances de limpieza de la vía hasta completar el trabajo. La vía se encuentra **habilitada**.
- Ibarra/San Antonio/Chorlaví, el 21 de abril se registró un colapso estructural técnicos del GAD Cantonal se movilizaron al sitio a realizar el levantamiento de información y determinan que existe 1 vivienda afectada (4 personas), la vivienda es de construcción mixta (adobe y teja). SGR hizo el EVIN y entregó de asistencia humanitaria.

AZUAY

- Cuenca/Sayausí, el 14 de abril en el sector "Lirio" a causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento afectando a 1 vivienda con el ingreso de lodo y el daño de los enseres, en la vivienda habitaba **1 familia (3 personas)**. Personal de la UGR-Cuenca junto con los bomberos colaboraron con la emergencia. UGR informó de la entrega de 1 kit de dormir y 1 kit de cocina.
- Cuenca/Molleturo, el 18 de abril de 2017 a las 21h35, por las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 20 metros** de la vía de **primer orden Cuenca – Molleturo [E582]**. La CTE informa sobre el evento. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza y monitoreó el avance de los trabajos. La **vía está parcialmente habilitada**.
- Girón/cabecera cantonal, el 20 de abril a las 03h50, a consecuencia de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente 20 metros** de la vía de **primer orden San Martín (Km. 34)**. La SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza. La vía se encuentra **habilitada**.
- Cuenca/Molleturo, el 20 de abril a las 07h47 en el sector Hierba Buena, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó a **1 vivienda (7 personas)**. La SGR coordinó con la UGR – Cuenca la inspección y evaluación de daños, la misma que informó de la necesidad de evacuación de la vivienda y que no se requirió entrega de ayuda humanitaria.
- Gualaceo/Simón Bolívar (Cab. En Gañanzol), el 20 de abril a las 18h38 junto al cementerio, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó a **1 vivienda (4 personas)** de construcción de adobe. La SGR coordinó con el CB – Gualaceo la inspección y evaluación de daños, e informó que la vivienda colapsó en un 70% y que es necesario evacuar y trasladar los enseres porque hay riesgo de un colapso total.
- Gualaceo/Remigio Crespo Toral/(Gulag)Gulag, el 21 de abril se suscitó un deslizamiento que afectó a **4 viviendas**, afectando a **16 personas** quienes pasaron la noche con sus familiares, actualmente retornaron a sus viviendas, maquinaria del GAD cantonal colaboró con el retiro de lodo.



- Cuenca/Tarqui/Chauullayacu, el 22 de abril se produjo un deslizamiento que afectó una vivienda de dos pisos de construcción mixta propiedad con 5 personas (2 adultos y 3 menores de edad), personal de la Dirección de Gestión Riesgos del cantón Cuenca los movilizaron a casa de familia acogiente.

COTOPAXI

- Sigchos/Las Pampas, el 18 de abril a las 07h00 en el sector Las Pampas, a causa de las lluvias se produjo el **socavamiento** del **punto del río Esmeraldas** lo que provocó el **cierre total** de la vía de **tercer orden Palo Quemado – Alluriquín**, no cuenta con vía alterna. La UMEVA – Chimborazo/Cotopaxi informó del evento, la SGR – CZ3 gestionó con el GAD M Sigchos las labores de habilitación de la vía y mantendrá el monitoreo de los avances de dichas labores, también coordinó con la PPNN Sigchos la seguridad vial. La vía se encuentra **cerrada**.
- Pulijí/Tingo, el 20 de abril a las 23h30 en el sector El Huerto, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente** la vía de **primer orden Latacunga – Pujilí – La Mana [E30]**. La UMEVA – Chimborazo/Cotopaxi informó del evento, la SGR – CZ3 coordinó con MTOP Cotopaxi las labores de habilitación de la vía y mantendrá el monitoreo de los avances de dichas labores, también coordinó con la PPNN El Tingo la seguridad vial. La vía se encuentra **cerrada**.
- Sigchos/Las Pampas/Las Juntas-Saguambi, vía Sigchos - Las Pampas, el 25 de abril se produjo una inundación que afectó **seis viviendas (24 personas)**, y varios tramos de la vía a las Pampas, SGR gestionó con GAD Sigchos y GAD Parroquial para el envío de maquinaria para el arreglo de la vía.

CHIMBORAZO

- Colta/Juan de Velasco (Pangor), el 15 de abril a las 04h30, en el sector Juan de Velasco Hierba Buena, debido a las lluvias se produjo un deslizamiento que **obstaculizó parcialmente 8 metros** de la vía de **segundo orden Riobamba – Pallatanga – Guayaquil [E487]**, existe una vía alterna Guaranda – Babahoyo – Guayaquil. SGR CZ3 gestionó con el MTOP las labores de limpieza y habilitación de la vía, así mismo realizó el monitoreo hasta que se concluyan las labores de limpieza. UMEVA Chimborazo – Cotopaxi informan del evento. La vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular.
- Pallatanga/cabecera cantonal, el 18 de abril a las 04h30 en el sector Azazán, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente** 50 metros de la vía de **segundo orden Riobamba – Pallatanga – Guayaquil [E487]**, existen unas vías alternas **Riobamba – Ambato – Guaranda – Babahoyo – Guayaquil** y **Alausí – Chunchi – Zhud – Troncal**. La SGR gestionó con la PPNN para que brinden seguridad en el sector, y con MTOP – Chimborazo para las labores de limpieza, y el monitoreo del evento hasta la habilitación completa de la vía que se encuentra **habilitada**.
- Colta/Juan de Velasco (Pangor), el 20 de abril a las 01h23, en el sector Juan de Velasco Hierba Buena, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **segundo orden Riobamba – Pallatanga – Guayaquil [E487]**, existen unas vías alternas **Riobamba – Ambato – Guaranda – Babahoyo – Guayaquil** y **Alausí – Chunchi – Zhud – Troncal**. La SGR CZ3 coordinó con la PPNN seguridad en el sector y con MTOP Chimborazo las labores de limpieza, la SGR monitoreó los avances de limpieza de la vía hasta completar el trabajo. La vía se encuentra **habilitada**.
- Chunchi/Llagos, el 20 de abril a las 16h30 en el sector Joyagshi, a consecuencia de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente** la vía de **primer orden Riobamba – Chunchi – Cuenca [E35]**. La UMEVA Chimborazo – Cotopaxi informó del evento, la SGR CZ3 coordinó con la PPNN para que brinden seguridad en el sector y con MTOP Chimborazo las labores de limpieza, la SGR monitorea los avances de limpieza de la vía hasta completar el trabajo. La vía se encuentra **cerrada**.
- Pallatanga/cabecera cantonal, el 20 de abril a las 19h00 en el sector Chiniuco, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **segundo orden Riobamba – Pallatanga – Guayaquil [E487]** en el Km. 47. La UMEVA Chimborazo – Cotopaxi informó del evento, la SGR CZ3 coordinó con la PPNN para que brinden seguridad en el sector y con MTOP Chimborazo las labores de



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

limpieza, la SGR monitorea los avances de limpieza de la vía hasta completar el trabajo. La vía se encuentra **parcialmente habilitada**.

- Guamote/Guamote, cabecera cantonal/Comunidad Chismaute, el 21 de abril se produjo un vendaval que afectó una vivienda con 5 personas afectadas, SGR gestionó con UGR del GAD Guamote para que se realice el informe Evin y atención respectiva.
- Chunchi/Llagos/Callanga vía Chunchi-Cuenca [E35], el 25 de abril se produjo un deslizamiento que obstaculizaba totalmente la vía de primer orden de Riobamba – Chunchi – Cuenca, SGR gestionó con MTOP para la limpieza y habilitación de la vía. Producto del evento se registran **5 vehículos afectados, 5 personas fallecidas, 6 heridos y 148 personas afectadas**. PPNN, MSP y Bomberos de Chunchi realizaron el rescate de víctimas. SGR continuará dando atención integral a la población. El COE Provincial se activó para realizar todas las acciones necesarias para atender a las familias. Actualmente se han evacuado 9 familias a sitio temporal debido a que sus viviendas se encuentran en zona de riesgo.
- Alausí/Huigra/Centro parroquial, ingreso al centro de salud, se produjo un deslizamiento que afectó al puente que conecta el centro de salud con la parroquia. SGR CZ3 gestionó con UGR Alausí para la limpieza del lugar.
- Chunchi/Chunchi, Cabecera Cantonal/Entrada a Chunchi en la gasolinera [E35], el 27 de abril se produjo un nuevo deslizamiento que afectó la vía principal. SGR gestionó con Cuerpo de Bomberos de Chunchi y GAD Cantonal la limpieza.
- Alausí/Alausí, Cabecera Cantonal/ingreso a Alausí, vía Chunchi - Alausí [E35], el 27 de abril se produjo un deslizamiento que afecta parcialmente la vía principal. SGR gestionó con MTOP Chimborazo las tareas de limpieza.
- Chunchi/ Capzol/Capzol vía Chunchi Cuenca (E35), el 29 de abril a causa de las lluvias, se produjo un nuevo deslizamiento que obstaculiza totalmente la vía de primer Orden Riobamba – Chunchi – Cuenca (E35). SGR gestiona con MTOP para que realice las labores de limpieza. Las rutas alternas son: Huigra - Capzol – Zhud y Cebadas-9 de Octubre-Macas-Méndez-Cuenca.

SANTO DOMINGO

- La Concordia/Monterrey /varios sectores de Monterrey, en horas de la noche del 13 de abril, se originó una inundación que afectó 3 viviendas y la afectación parcial del puente del río Diablo que se desbordó. SGR efectuó el levantamiento de la información. A causa de la emergencia, una persona de sexo femenino fue arrastrada por la fuerza del agua y resultó herida. Fue ingresada en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en estado estable.
- Santo Domingo/Alluriquín, el 17 de abril a las 21h30 en el paso al Luis Felipe antes de Miguel de Lelia San., a causa de las lluvias se produjo la crecida del río Lelia ocasionando el **colapso estructural total** del puente y provocó el **cierre** de la vía de **segundo orden**. La SGR coordinó con instituciones de segunda respuesta para tomar acciones en sitio. El personal del GAD Provincial inspeccionó la afectación en el sector. La vía se encuentra **cerrada**.
- Santo Domingo/Alluriquín, el 17 de abril a las 21h30, por las lluvias se produjo un **socavamiento** que afectó **300 metros** de la vía de **segundo orden San Miguel de Lelia – Cristal de Lelia**, además **150 metros** en el sector de **Bellavista – Cristal del Lelia** debido a la **crecida del río** Lelia. La SGR coordinó con instituciones de segunda respuesta para tomar acciones en sitio. El personal del GAD Provincial inspeccionó la afectación en el sector e indicaron que la población se encuentra totalmente incomunicada al no existir vía alterna, se dio a conocer que **1 vivienda** quedó desestabilizada en San Miguel de Lelia.
- Santo Domingo/San Jacinto del Búa, el 18 de abril a las 10h58 en la colonia Recinto La Flecha, por las lluvias se produjo la inundación de **1 vivienda** lo que afectó a **1 familia (5 personas)** que perdieron todos sus enseres, y **1 vivienda** en peligro de colapsar totalmente donde vive **1 familia (2 adultos mayores)**. La SGR coordinó con las instituciones de segunda respuesta para que tomen acciones en el lugar. El GAD Parroquial inspeccionó las afectaciones.
- Santo Domingo/San Jacinto del Búa, el 18 de abril a las 16h45, en la colonia Recinto La Flecha, a causa de las lluvias se dio la **crecida del río** OMPE y al encontrarse un **menor de 13 años** nadando fue arrastrado 50



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

metros lo que lo dejó sin signos vitales y debajo de una palizada confirmando su **fallecimiento** por **ahogamiento**. La SGR coordinó con las instituciones de segunda respuesta para tomar acciones en el lugar. La PPNN verificó el evento. Personal del CB acude al rescate del menor con la unidad R13.

- Santo Domingo/Santa María del Toachi, el 18 de abril a las 18h00, debido a las lluvias se produjo el **colapso estructural** de la planta captadora de agua que surte a la población, dejando a varios sectores sin servicio de agua. La SGR coordinó con las instituciones de segunda respuesta la inspección y evaluación de daños. La Junta de Agua del sector realizó una reconexión temporal para proveer agua a la población hasta encontrar una solución definitiva.
- Santo Domingo/Alluriquín/vía Chiriboga, el 26 de abril se originó un deslizamiento de tierra obstruyendo el paso vehicular y peatonal, alrededor de 300 metros de vía afectados. SGR coordinó con Prefectura e instituciones de primera respuesta para la atención del evento.

SANTA ELENA

- Santa Elena/Chanduy, el 18 de abril a las 18h50, debido a las lluvias se produjo el **hundimiento de 2 metros** de la vía de **segundo orden** lo que afectó la **estructura del puente** que conduce a la comuna San Rafael dejando **cerrada totalmente** la vía. La SGR – Santa Elena gestionó con personal de GADM – Santa Elena y MTOP para la evaluación correspondiente, acompañó en la entrega de asistencia humanitaria y monitoreó las acciones. El CB – Chanduy confirmó la novedad y la CTE acordonó el área afectada. La vía se encuentra **cerrada**.

TUNGURAHUA

- San Pedro de Pelileo/Cotaló, el 15 de abril a las 10h46 en el sector Píllate, debido a las lluvias se produjo un deslizamiento que **obstaculizó parcialmente** la vía de **primer orden Cahuaji – Píllate – Cotaló [E490]** en el Km. 40 a la altura del restaurante Ojos del Volcán, existe una vía alterna Ambato – Riobamba [E35 – E30]. La UMEVA Tungurahua gestionó con el MTOP Tungurahua las labores de limpieza y habilitación al tránsito vehicular. La vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular.
- Baños de Agua Santa/Ulba, el 17 de abril a las 08h50 en el sector Charhuayacu, producto de las lluvias se produjo un **deslizamiento** lo que afectó **10 metros** de la vía de **primer orden Baños – Puyo [E30]** a la entrada de la Represa Agoyán. La SGR CZ3 UMEVA Tungurahua gestionó con las Unidades de Respuesta para atender el evento, y con el GAD Baños las labores de limpieza y monitoreó contantemente hasta que se completó el trabajo. La vía se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular.
- Santiago de Píllaro/San Andrés, el 19 de abril a las 16h30 en el sector de la Hacienda San José la Victoria, debido a las lluvias se produjo un **hundimiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **tercer orden San Andrés – Barrio Andahualo**. La SGR CZ3 UMEVA Tungurahua realizó el informe de situación inicial, coordinó con OOPP GAD Provincial la reparación de la vía, monitoreó el avance de los trabajos de reparación.
- Ambato/Pilagüín (Pilahüín), el 19 de abril a las 20h40, a consecuencia del agua proveniente de la acequia Cunuyacu – Chimborazo que estaba en la calzada se produjo un **hundimiento** que obstaculizó parcialmente la vía de **primer orden Ambato – Guaranda [E491]** en el Km. 22. La vía alterna es **Antigua Ambato – Guaranda**. La SGR-CZ3 UMEVA coordinó con la PPNN para la verificación del evento y la seguridad vial en el sector, MTOP – Tungurahua colocó señaléticas de peligro, e Cuerpo de Ingenieros del Ejército realizó los trabajos de rehabilitación de la vía. La SGR monitoreó el avance de las labores de habilitación total de la vía que se encuentra **parcialmente habilitada**.
- Ambato/ Pilagüín (Pilahüín), el 19 de abril a las 22h37, debido a las lluvias en el sector Yatzaputzan, se produjo el **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente** la vía de **primer orden Ambato – Guaranda [E491]** en el Km. 32. La vía alterna es **Antigua Ambato – Guaranda**. La SGR-CZ3 UMEVA coordinó con la PPNN la verificación del evento, con MTOP las labores de limpieza y rehabilitación de la vía que se encuentra **parcialmente habilitada**.
- Ambato/La Merced/Av. Indoamérica y callejón Groenlandia, el 23 de marzo se suscitó el hundimiento en un callejón de aproximadamente 2 metros de ancho por 3 metros de profundidad. La Empresa de Agua Potable de Ambato atendió el evento. Se reportó además una persona herida que se encuentra estable.



MORONA SANTIAGO

- Morona/Río Blanco, el día 13 de abril en el sector "Playas de Arapicos", a causa de las lluvias se produjo el ingreso de agua y lodo a una vivienda dañando pertenencias y enseres domésticos, afectando a **1 familia (6 personas)**. La SGR verificó el evento e hizo el análisis de daños y necesidades, además gestionó con el GAD-Morona y MIES la entrega de asistencia humanitaria.
- Tiwintza/San José de Morona, el 13 de abril por las lluvias se produjo la inundación de varios sectores (Mangosiza, Puerto Kashpaima, San Juan, Don Bosco, San Pedro), de la estimación preliminar se han afectado **70 familias (280 personas)** que fueron trasladadas a familias acogientes. La SGR gestionó con las instituciones competentes la atención al evento.
- Morona/Río Blanco/Playas de Arapicos, el 13 de abril se dio una inundación producto de las intensas lluvias y se produjo el ingreso de agua y lodo a **1 vivienda (6 personas)**. SGR realizó la verificación del evento y el análisis de daños y necesidades y gestionó con el GAD cantonal de Morona y MIES la entrega de asistencia humanitaria.
- Morona/Río Blanco, el día 14 de abril en el sector "Troncal Amazónica Macas – Sucúa (E45)" debido a las lluvias se produjo una inundación que afectó a **3 viviendas (22 personas)**. La SGR gestionó con las instituciones competentes la atención al evento.
- Morona/Zuñá (Zúñac), el día 14 de abril por la presencia de lluvias se produjo un deslizamiento afectando **20 metros** de la **vía de primer orden** Macas – Riobamba – tramo 9 de Octubre-Cebadas[E46] en el sector "Tinguichaca", la vía se encuentra **parcialmente habilitada**. MTOP coordinó la atención del evento para la limpieza de la vía.
- Gualaquiza/Chigüinda, el 14 de abril por la presencia de lluvias se produjo un deslizamiento afectando **20 metros** de la vía de **segundo orden** Chigüinda – Sigüi [E45] en el sector "Churuco", la vía se encuentra parcialmente habilitada. Se coordinó con GAD Cantonal para la atención del evento.
- Limón Indanza/Yunganza (cabecera en El Rosario)/Sector Yunganza, Vía Macas-Gualaquiza /Tramo Bella Unión – Limón (E45), el 26 de abril se produjo un deslizamiento que afectó 10 metros de vía, SGR coordinó con MTOP la limpieza, al momento la vía está habilitada.
- Morona / Zuñá (Zúñac)/ Kilómetros 50, vía Macas-Riobamba [E46], el 29 de abril por lluvias, se produce un deslizamiento, al momento la vía está parcialmente habilitada. SGR coordina con MTOP para la atención del evento.

NAPO

- Quijos/Cosanga, el 15 de abril a las 05h45 en el sector Virgen de Guacamayos, producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que **obstaculizó parcialmente 20 metros** de la vía de **primer orden Tena – Baeza – Papallacta – Quito [E45]**. MTOP Napo realizó las labores de limpieza, sin embargo la maquinaria permanecerá en el sector debido a que las lluvias persisten y es muy probable que se den nuevos deslizamientos.
- Archidona/Cotundo, el 16 de abril a las 12h45, producto de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó totalmente 40 metros** de la vía de **primer orden Los Cocodrilos [E45]**. La SGR coordinó con el MTOP Napo las labores de limpieza de la vía dejándola parcialmente habilitada. La SGR continúa monitoreando las labores de limpieza.
- Tena/Puerto Misahuallí, el 20 de abril a las 16h00 en la comunidad Aguatino, por las lluvias se produjo un **deslizamiento** que afectó un poste de energía eléctrica y **obstaculizó parcialmente** la vía de **tercer orden** dejando a la comunidad sin servicio de energía eléctrica. La SGR coordinó con CNEL para el restablecimiento del servicio de energía eléctrica y se mantiene monitoreando el evento hasta completar los trabajos.
- Tena/Chontapunta/Comunidad Canambo vía Chontapunta- Los Zorros, el 22 de abril se produjo la creciente del río Canoayacu, provocando el **colapso parcial del puente** del sector e inhabilitando en su totalidad el tránsito vehicular. SGR CZ2 monitorea constantemente el evento.



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

- Quijos/Cosanga/Virgen de Guacamayos, vía Tena - Baeza - Papallacta- Quito [E20 -E45], se produjo el deslizamiento de material rocoso que obstaculizó totalmente la vía que conduce de Tena a Baeza, alrededor de las 17:00 SGR gestionó con MTOP la limpieza de la vía y fue habilitada totalmente al tránsito vehicular.

PASTAZA

- Pastaza/El Triunfo, el 14 de abril producto de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **afectó completamente** la vía de **segundo orden "El Triunfo – Arajuno" en el Km. 35**. La UMEVA-Tungurahua informó del evento, la SGR gestionó con el GAD Provincial la limpieza de la vía.
- Pastaza/El Triunfo, el 17 de abril a las 11h00, debido a las lluvias se produjo un **deslizamiento** lo que **obstaculizó totalmente 50 metros** de la vía de **segundo orden Puyo – Arajuno [E45] en el Km. 30**, no se reportaron personas heridas ni fallecidas. El comandante del CB-Arajuno informó del evento. La SGR coordinó con el GAD-Arajuno las labores de limpieza en colaboración con el CB-Arajuno quienes realizaron el lavado de la calzada. La SGR monitorea el avance de las labores de limpieza hasta la habilitación total de la vía que se encuentra **parcialmente habilitada**.
- Mera/Mera, Cabecera Cantonal/Vía Puyo- Baños E30, a 1 km. del control de Mera, el 24 de abril en la vía a Baños; se produjo un deslizamiento que obstaculizó en un 75% de la vía. El tránsito vehicular está restringido a la altura del control integrado de Mera, mientras MTOP realizó los trabajos de limpieza.

ZAMORA CHINCHIPE

- Zamora/El Limón/vía al Remolino, Vía Las Damas sector 6 de Marzo, el 11 de abril, por lluvias se produjo un deslizamiento y la creciente de la quebrada del barrio El limón, afectando viviendas y personas. Las personas no fueron evacuadas. SGR gestionó con MTOP la limpieza del deslizamiento y de la quebrada.
- Zamora/Zamora, La Pituca, vía Pituca – Romerillos, el 12 de abril, a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento en la vía de tercer orden cerca al sector de Sacanza, aproximadamente a 100 metros en dirección a Zamora. SGR gestionó las acciones de evaluación y habilitación de la vía.
- Timbara/Buena Ventura [E50], debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento de la quebrada Timbara, afectando parcialmente la vía y viviendas del sector. SGR coordinó con Cuerpo de Bomberos de Zamora para atender el evento.
- Timbara/Jambue Alto, Vía Tzunantza – La Pituca [E50], debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento del río Zamora, afectando parcialmente la vía de segundo orden que conduce desde Romerillos hasta Jambue. Maquinaria del GAD Provincial limpió y habilitó la vía. En este sector se vieron afectadas 8 viviendas, siendo evacuadas **34 personas** que conforman las **8 familias** que habitaban en el sector. De las **8 familias, 2 familias de 9 personas alojadas** en Escuela Estados Unidos y las demás personas están en familias acogientes.
- Centinela del Cóndor/Zumbi, cabecera cantonal, el 15 de abril a las 20h20 en el sector Zumbi, por las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra lo que **obstaculizó parcialmente 5 metros** de la vía de **segundo orden Zumbi – Paquisha [E45]**. Maquinaria de la compañía Equitesa se ofrecieron a limpiar la tierra del tramo afectado. La SGR gestionó con UPC Zamora para verificar la emergencia.
- Yacuambí/La Paz, el 19 de abril a las 23h15 en el sector La Paz, a causa de las lluvias se produjo un **deslizamiento** que **obstaculizó parcialmente 5 metros** de la vía de **tercer orden a Yacuambí** que se encuentra **habilitada**.
- Yantzaza/Yantzaza (Yanzatza), Cabecera Cantonal/La Yona, el 23 de abril se produjo el desbordamiento de la quebrada La Yona, SGR gestionó con Cuerpo de Bomberos de Yantzaza para la verificación de la novedad y en horas de la madrugada en conjunto con el GAD cantonal de Yantzaza se realizaron labores de limpieza del material ingresado a las viviendas, técnico de la SGR - CZ7 informó que fueron **6 familias afectadas con 44 personas con un total de 6 viviendas**, a las cuales se les entregó 4 ayudas humanitarias de primera respuesta (KPRH). Al momento las familias se mantienen en sus propias viviendas.
- Yantzaza/Los Encuentros/Padmi, el 26 de abril se suscitó un deslizamiento el cual afectó a **2 viviendas (12 personas) y 70 metros de vía**. SGR movilizó personal técnico para la inspección y realizar la entrega de 4



Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (30/04/2017) 11:00

bidones con agua y 02 KPRH, además gestionó con GAD Cantonal Yantzaza, la limpieza de la vía en el tramo afectado.

- El Pangui/El Pangui, Cabecera Cantonal/Pachicutza, San Roque, vía al Pangui [E45], el 26 de abril se produjo un deslizamiento en la vía de primer orden, **afectando 80 metros**. Al momento, la vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular, luego de la gestión de SGR con UGR El Pangui para la limpieza. Además, una vivienda que no estaba habitada fue afectada por el ingreso de material pétreo a los patios causando daños menores.

REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
VÍAS DE PRIMER ORDEN						
CERRADAS (6)						
Azuay	Cuenca	Machángara	Entrada a Ucubamba, vía Cuenca-Azogues [E35]	DESLIZAMIENTO	08/04/2017	Autopista Cuenca Azogues
Chimborazo	Chunchi	Llagos	Joyagshi, (Callanga) vía Chunchi Cuenca [E 35]	DESLIZAMIENTO	25/04/2017	Zhud Huigra Alausí Cañar-Troncal y Cumandá-Pallatanga
Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Entrada a Chunchi en la gasolinera [E35]	DESLIZAMIENTO	27/04/2017	Huigra - Capzol - Zhud Cebadas-9 de Octubre-Macas-Méndez-Cuenca
Chimborazo	Chunchi	Capzol	Capzol vía Chunchi Cuenca (E35)	DESLIZAMIENTO	29/04/2017	Huigra - Capzol - Zhud Cebadas-9 de Octubre-Macas-Méndez-Cuenca
Loja	Celica	Celica, Cabecera Cantonal	Vía Celica hacia Alamor [E68] Achiral, vía Alamor - Celica	DESLIZAMIENTO	26/04/2017	
Pichincha	Quito	Conocoto	La Armenia, vía Conocoto - La Armenia [E2]	COLAPSO ESTRUCTURAL	31/03/2017	
PARCIALMENTE HABILITADAS (16)						
Azuay	Cuenca	Molleturo	Molleturo. (Km 88). Vía Cuenca - Molleturo [E582]	DESLIZAMIENTO	17/03/2017	
Bolívar	Guaranda	Guanujo	Aguas Frías - La Piedra, vía Guanujo - Echeandía [E494]	DESLIZAMIENTO	08/04/2017	Guaranda - Balsapamba - Caluma Echeandía
Chimborazo	Alausí	Pistishí (Nariz del Diablo)	Tolte vía Alausí- Chunchi (E35)	DESLIZAMIENTO	28/04/2017	Alausí Huigra Chunchi
El Oro	Atahualpa	Paccha, cabecera cantonal	Cerro Azul, vía Vega Rivera - Paccha [E-585]	DESLIZAMIENTO	20/04/2017	vía alterna Saracay - Piñas - Paccha
Guayas	Guayaquil	Chongón	vía a la Costa/ sentido hacia Guayaquil, a 1 km pasando Progreso	DESLIZAMIENTO	13/04/2017	
Los Ríos	Quevedo	San Carlos	KM 4.5 San Carlos - Quevedo [E25]	DESLIZAMIENTO	06/02/2017	ANILLO VÍAL QUE CONECTA CON DOS VÍAS ADICIONALES (VÍA EL EMPALME - QUEVEDO Y VÍA QUEVEDO - BUENA FE)
Loja	Macará	General Eloy Alfaro (San Sebastián)	La Paccha- La Mandala Vía Macará - Loja. [E35]	DESLIZAMIENTO	08/03/2017	
Loja	Macará	Sabiango (La Capilla)	Sabiango (Tablazo). Vía Macará - El Empalme. [E35]	COLAPSO ESTRUCTURAL	08/03/2017	Macará-El Batán-Nueva Fátima-Sozoranga
Loja	Puyango	Alamor, Cabecera Cantonal	Alamor, vía Alamor -a la Costa[E25]	HUNDIMIENTO	10/04/2017	



REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
Loja	Celica	Celica, Cabecera Cantonal	La Zanja, vía Celica – El Empalme [E68]	DESLIZAMIENTO	20/04/2017	By pass
Loja	Paltas	Catacocha	Vía Catacocha-Macara [E35]	DESLIZAMIENTO	26/04/2017	
Loja	Celica	Celica, Cabecera Cantonal	Celica, vía El Empalme-Macaré [E35]	DESLIZAMIENTO	27/04/2017	
Morona Santiago	Morona	Zuñá (Zúñac)	Kilómetros 50, vía Macas-Riobamba [E46]	DESLIZAMIENTO	29/04/2017	
Pichincha	Quito	Tumbaco	Av. Interoceánica - Antiguo puente del Río Chiche [E28C]	DESLIZAMIENTO	30/03/2017	Ruta Viva
Pichincha	Quito	Calacalí	Vía Calacalí-La Independencia Km 53 (E-28)	DESLIZAMIENTO	26/04/2017	
Tungurahua	Ambato	Pilagüín (Pilahuín)	Km. 22, vía Ambato-Guaranda [E491]	HUNDIMIENTO	19/04/2017	Vía Antigua Ambato-Guaranda
VÍAS DE SEGUNDO ORDEN						
CERRADAS (17)						
Bolívar	Chimbo	Magdalena (Chapacoto)	Vía El Torneado —El Cristal	DESLIZAMIENTO	12/04/2017	Vía Chimbo - San Miguel - Balsapamba
Chimborazo	Alausí	Huigra	Guñín vía Alausí Huigra (E47)	DESLIZAMIENTO	29/04/2017	No existe
Guayas	El Triunfo	El Triunfo, Cabecera Cantonal	Rcto. San Pedro - Vía Huigra Pasando El Recinto El Piedreros	SOCAVAMIENTO	03/03/2017	
Imbabura	Pimampiro	Chugá	San Francisco de los Palmares; vía Chuga - Palmar Chico	DESLIZAMIENTO	27/03/2017	
Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	Hacienda la Mesa	DESLIZAMIENTO	02/04/2017	Vía desde Puente de la Quebrada Huambi - Hacienda La Mesa
Imbabura	Cotacachi	García Moreno (Llurimagua)	La Magnolia; vía García Moreno - La Magnolia	DESLIZAMIENTO	02/04/2017	La Magnolia - Chalguayacu - Villa Dora
Loja	Calvas	Utua	Tambo, vía El Tambo - Shocopo [E69]	DESLIZAMIENTO	15/03/2017	
Loja	Chaguarpamba	Buenavista	Ombomba, vía Buenavista - Ombomba [E-35/E50]	DESLIZAMIENTO	27/04/2017	
Morona Santiago	Taisha	Pumpuentsa	Puente del río Macuma	COLAPSO ESTRUCTURAL	14/04/2017	No existe
Pichincha	Quito	Cochapamba	Ana María Bajo, calle Cesar Villacres	SOCAVAMIENTO	15/03/2017	
Pichincha	Quito	Iñaquito	María Sánchez y Juan Ramírez	HUNDIMIENTO	10/04/2017	
Pichincha	Quito	Nanegalito	Antigua vía Tandayapa - Bellavista - Km-20	DESLIZAMIENTO	19/04/2017	
Santa Elena	Santa Elena	Chanduy	Comuna San Rafael	HUNDIMIENTO	19/04/2017	
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Santo Domingo de los Colorados	Av Esmeraldas y Holger Polanco	SOCAVAMIENTO	29/03/2017	Av Abraham Calazacon y Calle Cesar Fernandez
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquín	Paso a la Luis Felipe antes de Miguel de Lelia San.	COLAPSO ESTRUCTURAL	17/04/2017	No existe vía alterna
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquín	Vía el Paraíso- Lelia-Los Libres	SOCAVAMIENTO	17/04/2017	No existe vía alterna
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquín	Vía Chiriboga	DESLIZAMIENTO	26/04/2017	No existe vía alterna
PARCIALMENTE HABILITADAS (33)						
Azuay	Gualaceo	Mariano Moreno	Zhordan. vía Zhordan - Gualaceo	DESLIZAMIENTO	16/03/2017	



REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
Bolívar	Echeandía	Echeandía, Cabecera Cantonal	Recinto Camarón	INUNDACIÓN	17/04/2017	No existe
Bolívar	San Miguel	Balsapamba	San Vicente, vía Balsapamba - Cochabamba	DESGLIZAMIENTO	17/04/2017	
Chimborazo	Alausí	Huigra	Pepinales, vía Alausí - Huigra - Guayaquil [E47]	DESGLIZAMIENTO	29/03/2017	Balbanera-Pallatanga-Cumandá Alausí-Chunchi-Zhud-Troncal Alausí-San José-Chunchi
Chimborazo	Guamote	Guamote, cabecera cantonal	San José de Cecel, vía Riobamba-Guamote-Macas [E46]	DESGLIZAMIENTO	23/04/2017	Riobamba-Puyo-Macas
Chimborazo	Guamote	Cebadas	Lagunas de Atillo vía Riobamba Macas (E46)	DESGLIZAMIENTO	29/04/2017	Misma Vía
Chimborazo	Colta	Juan de Velasco (Pangor)	Rumipamba vía Riobamba Pallatanga- Guayaquil (E487)	DESGLIZAMIENTO	29/04/2017	Misma Vía
El Oro	Pasaje	Casacay	Pitahuiña, vía Quera - Huizho [E59]	SOCAVAMIENTO	27/02/2017	
El Oro	Piñas	Saracay	Tamarindo, vía Saracay - Piñas [E585]	HUNDIMIENTO	10/03/2017	
El Oro	Piñas	Piñas, Cabecera Cantonal	El Prado, vía Prado - Piñas [E585]	DESGLIZAMIENTO	17/03/2017	
El Oro	Piñas	Saracay	Las Bateas, vía Saracay - Piñas [E585]	SOCAVAMIENTO	19/03/2017	
El Oro	Piñas	Piñas, Cabecera Cantonal	El Portete, vía Portete - Zaruma [E-585]	DESGLIZAMIENTO	09/04/2017	
El Oro	Las Lajas	El Paraíso	San Vicente - Vía San Vicente - San Isidro	SOCAVAMIENTO	12/04/2017	
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	rcto. 28 Mayo	SOCAVAMIENTO	24/03/2017	
Imbabura	Cotacachi	García Moreno (Llurimagua)	Cerro Pelado; vía Villaflores - Cerro Pelado	DESGLIZAMIENTO	21/03/2017	
Manabí	Santa Ana	Lodana	A la Altura del puente lodana	SOCAVAMIENTO	10/04/2017	
Loja	Calvas	Ututana	El Suro. Vía Ututana - Tacamoros. [E69]	DESGLIZAMIENTO	15/02/2017	Sozoranga - Porotillos - Tacamoros
Loja	Loja	Sucre	El Plateado y Ciudad Victoria, Vía Loja - Vilcabamba (Lateral de Paso). [E682]	HUNDIMIENTO	19/02/2017	Vía Panamericana
Loja	Loja	Yangana (Arsenio Castillo)	Masanamaca, vía Masanamaca - Quinara [E682]	DESGLIZAMIENTO	14/03/2017	
Loja	Zapotillo	Mangahurco (Cazaderos)	Varios sectores (Gramadales, Linderos, Chaguarhuayco Alto y Las Vegas). Vía Mangahurquillo a Chaguarhuayco Alto. [E25]	DESGLIZAMIENTO	24/03/2017	
Loja	Calvas	Cariamanga, Cabecera Cantonal	Varios Sectores. (IV Centenerio, Ciudadela amazonas, Barrio Las Aguas, Empresa Eléctrica, Colegio Técnico, Sindicato de Choferes).	INUNDACIÓN	24/03/2017	
Morona Santiago	Taisha	Taisha, Cabecera Cantonal	Mashuantza, vía Eben-Ezer-Macuma-Taisha [S/C]	SOCAVAMIENTO	13/04/2017	No existe
Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Puente sobre el río Yumaza, vía Gualaquiza-La Dolorosa [S/C]	SOCAVAMIENTO	13/04/2017	No existe
Napo	Tena	Chontapunta	Comunidad Canambo vía Chontapunta- Los Zorros	COLAPSO ESTRUCTURAL	22/04/2017	Paso lateral habilitado temporalmente en el mismo sector
Pichincha	Quito	Cumbayá	Puente Ingreso Santa Rosa de Cumbaya	HUNDIMIENTO	11/04/2017	



REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
Pichincha	Quito	Checa (Chilpa)	Ingreso Checa a la altura de Quebrada Lalagachi	DESLIZAMIENTO	13/04/2017	
Pichincha	Quito	La Mena	Calles Profeta Joel y Arcemio Andrade	DESLIZAMIENTO	26/04/2017	
Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía. al Puerto Pesquero	HUNDIMIENTO	07/03/2017	Vía de ingreso por barrio Manabí
Santa Elena	Santa Elena	Manglaralto	Comuna Montañita, vía a Santuario "Blanca Estrella del Mar"	HUNDIMIENTO	15/02/2017	
Santa Elena	Santa Elena	San José de Ancón	Vía a la cabecera parroquial	SOCAVAMIENTO	24/03/2017	
Santa Elena	Santa Elena	Simón Bolívar (Julio Moreno)	Limoncito, vía Hacienda Rapallo	SOCAVAMIENTO	04/04/2017	
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Santo Domingo de los Colorados	Coop. Víctor Manuel López	SOCAVAMIENTO	13/04/2017	No existe vía alterna
Tungurahua	Patate	Los Andes (Cab. en Poatug)	Erapamba, vía Patate - Píllaro	HUNDIMIENTO	01/04/2017	

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN

CERRADAS (15)

Bolívar	Chillanes	Chillanes, Cabecera Cantonal	La Palmira Vía Undushi	DESLIZAMIENTO	11/02/2017	No existe
Bolívar	Chillanes	San José del Tambo (Tambopamba)	Comunidad el Recreo Vía a la Comunidad de Naranjal	DESLIZAMIENTO	15/02/2017	No existe
Bolívar	Guaranda	Facundo Vela	Vía San Antonio - Al Corazón	DESLIZAMIENTO	28/03/2017	No existe
Bolívar	Guaranda	Salinas	Vía Chazo Juan - Mulidiahuan	DESLIZAMIENTO	19/04/2017	
Cotopaxi	Latacunga	Juan Montalvo (San Sebastián)	Pusuchisi vía Latacunga - Pusuchisi	SOCAVAMIENTO	21/03/2017	
Cotopaxi	Sigchos	Las Pampas	Las Pampas Vía y puente de Palo Quemado- Alluriquin	SOCAVAMIENTO	18/04/2017	No existe vía alterna
Cotopaxi	Sigchos	Las Pampas	Las Juntas-Saguambi, vía Sigchos - Las Pampas	INUNDACIÓN	25/04/2017	En la misma vía
El Oro	Portovelo	Salatí	Salati, vía Salati - Ambocas	DESLIZAMIENTO	11/02/2017	Portovelo-Morales-Salati
El Oro	Zaruma	Guizhaguiña	La Chorrera, vía Zaruma-Portovelo	DESLIZAMIENTO	28/04/2017	
El Oro	Portovelo	Portovelo, cabecera cantonal	La Relavera	DESLIZAMIENTO	29/04/2017	
Manabí	Manta	Los Esteros	Divino Niño	HUNDIMIENTO	02/02/2017	
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Valparaíso	SOCAVAMIENTO	21/02/2017	VÍA ROSITA - VALPARAISO
Loja	Calvas	Cariamanga, Cabecera Cantonal	vía Cariamanga - Yambaca - San Guillin	DESLIZAMIENTO	25/04/2017	
Pichincha	Quito	La Ferroviaria	Calle 20 de enero y Jhon Herman - Chiriyacu Bajo	HUNDIMIENTO	27/03/2017	
Pastaza	Santa Clara	Santa Clara, Cabecera Cantonal	Llandia, vía San Francisco de Llandi - Perpetuo Socorro	COLAPSO ESTRUCTURAL	29/03/2017	

PARCIALMENTE HABILITADAS (21)

Azuay	Paute	El Cabo	Pucaloma. Vía Pucaloma -Paute	DESLIZAMIENTO	06/03/2017	
Bolívar	Caluma	Caluma, Cabecera Cantonal	Barrio San José	INUNDACIÓN	11/04/2017	
Cotopaxi	Sigchos	Isinliví	Guangocalle, Vía Quilotoa - Chugchilan	HUNDIMIENTO	26/03/2017	Zumbahua - La Moya-Chiñancunga
Cotopaxi	Pangua	El Corazón, Cabecera Cantonal	Muligua, vía El Corazón - Pinllopata	DESLIZAMIENTO	20/04/2017	



REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Fecha del evento	Vías alternas
El Oro	Chilla	Chilla, Cabecera Cantonal	Playas de Daucay, vía Playas de Daucay - Pasaje	INUNDACIÓN	16/02/2017	
El Oro	Piñas	Moromoro (Cab. En El Vado)	Varios Sectores, vía Moromoro - Palo Solo - Ñalacapa - Jarcapilla	DESIZAMIENTO	17/03/2017	
El Oro	Portovelo	Salatí	Loma larga, vía Salatí - Portovelo	DESIZAMIENTO	04/04/2017	La Lima - Curtincapac
El Oro	Chilla	Chilla, Cabecera Cantonal	San Alfonso	HUNDIMIENTO	12/04/2017	
El Oro	Portovelo	Salatí	Salatí, vía Salatí - Ambocas	HUNDIMIENTO	12/04/2017	
El Oro	Piñas	Moromoro (Cab. En El Vado)	La Raya, vía Moromoro - Palo Solo	SOCAMAMIENTO	20/04/2017	
El Oro	Zaruma	Sinsao	SINSAO	HUNDIMIENTO	27/04/2017	
El Oro	Zaruma	Salvías	San Antonio, Vía San Antonio - Salvías (Tercer Orden)	DESIZAMIENTO	29/04/2017	
El Oro	Atahualpa	Paccha, cabecera cantonal	Sitio El Bono, vía Paccha - Piñas	DESIZAMIENTO	30/04/2017	
Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	Altos de Bucay	SOCAMAMIENTO	17/03/2017	
Manabí	Jipijapa	El Anegado (Cab. En Eloy Alfaro)	cerro prieto	HUNDIMIENTO	29/03/2017	
Loja	Calvas	El Lucero	Naipongo, Vía Calvas-Naipongo, [E69]	DESIZAMIENTO	05/04/2017	
Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Chiguilpe	Av. La Lorena Urb. El Cóndor por el sector de la cancha	SOCAMAMIENTO	30/03/2017	No existe vía alterna
Tungurahua	Ambato	La Península	Ingreso a Plasticaucho, vía Ambato - Catiglata	HUNDIMIENTO	16/03/2017	No existe
Tungurahua	Ambato	Quisapincha (Quizapincha)	Putugleo Grande Ref. Subida a la UE del Milenio, vía Quisapincha - Putugleo	DESIZAMIENTO	01/04/2017	No existe
Tungurahua	Santiago de Pillaro	San Andrés	Hacienda San José la Victoria, vía San Andrés- Barrio Andahualo	HUNDIMIENTO	19/04/2017	No existe
Tungurahua	Ambato	La Merced	Entrada a Ingahurco Bajo, Callejón Groenlandia y Av. Indoamérica	HUNDIMIENTO	23/04/2017	No existe

Corte: 30/04/2017, 11h00

ESTADO DE RÍOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
CON TENDENCIA A AUMENTAR DE NIVEL (6)				
Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	Rosa Zárate	Esmeraldas
Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	Rosa Zárate	Blanco
Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	San Francisco	Chimbo
Guayas	Daule	Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno)	Rcto. Las Candelarias	Daule
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Santa Elena	Santa Elena	Colonche	Comuna Salanguillo	Salanguillo



ESTADO DE RÍOS				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
CON TENDENCIA A DISMINUIR DE NIVEL (6)				
Cañar	La Troncal	La Troncal, cabecera cantonal	Cochancay	Cochancay
El Oro	Marcabellí	Marcabellí, Cabecera Cantonal	Union del Carmen	Puyango
Guayas	Samborondón	Samborondón	Rcto. Paula León Recinto Faldas del Cerro 01-04-2017	Vinces
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Balzar	Puca
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Recinto Laurel de Salitre	Pula
Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Puerto Morona	Morona

Corte: 30/04/2017, 11h00

III. SITIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL

Por la época lluviosa se encuentran activos, hasta el momento, 23 sitios de alojamiento temporal. A continuación, se detallan las principales cifras de familias y personas en estos sitios:

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE	FAMILIAS	PERSONAS	TIPO	INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA
Manabí	Portoviejo	Abdón Calderón(San Francisco)	En la Cancha junto a la Iglesia Cruz Alta de Miguelillo	22	88	B	SGR
	Portoviejo	Cabecera Cantonal	Ex Aeropuerto Reales Tamarindos	63	215	C	SGR
	Portoviejo	Simón Bolívar	Capilla San Roque	1	8	A	SGR
	Jipijapa	Jipijapa	Escuela Divino Maestro	29	103	B	SGR
	Manta	Los Esteros	José Cevallos Calero	1	5	A	GAD
Pastaza	Mera	Shell	Casa Comunal Barrio Bellavista	2	7	A	GAD
	Mera	Mera	Campamento MTOP	1	4	A	GAD
	Mera	Shell	Casa de la Mujer	1	4	A	GAD
Cañar	Biblian	Biblian	Cuerpo de Bomberos de Biblian	3	22	A	GAD
Loja	Macara	Eloy Alfaro	Escuela Salvador Bustamante Celi	1	7	A	GAD
	Macara	Macara	Edificio MAGAP	1	2	A	GAD
	Espíndola	Bella Vista	Escuela Benjamin Valdivieso	1	6	A	GAD
	Espíndola	Jimbura	UE Julio Ernesto Celi	2	6	A	GAD
	Sozoranga	Nueva Fátima	Ex CIBV Nueva Fátima	1	6	A	GAD
	Sozoranga	Sozoranga	Escuela María Guerrero	1	3	A	GAD
	Puyango	Ciano	Escuela Victor Manuel Peñaherrera	2	5	A	GAD
Azuay	Camilo Ponce E.	Cabecera cantonal	Iglesia Nueva Esperanza	1	3	A	GAD
	Cuenca	Sinincay	Casa Comunal Sinincay	1	5	A	GAD
Pichincha	Quito	Cochapamba	Albergue de Policía Metropolitana de la Y	1	3	A	GAD



PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE	FAMILIAS	PERSONAS	TIPO	INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA
	Quito	Chilloallo	Albergue Comando Zonal Quitumbe	1	8	A	GAD
	Quito	San Bartolo	Unidad multipropósito de la policía metropolitana, comando zonal Eloy Alfaro	3	6	A	GAD
	Quito	Mindo	Infocentro	2	10	A	GAD
Zamora Chinchipe	Zamora	Timbara	ExFondo de desarrollo infantil	3	11	A	JUNTA PARROQUIAL
TOTAL				144	537		

ALOJAMIENTOS TEMPORALES ACTIVOS POR TIPOLOGÍA:	TIPO	DEFINICIÓN
	A	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 1 A MÁXIMO 20 FAMILIAS (80 PERSONAS)
	B	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 21 A MÁXIMO 60 FAMILIAS (240 PERSONAS)
	C	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 61 A MÁXIMO 90 FAMILIAS (360 PERSONAS)
	D	ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 91 A MÁXIMO 125 FAMILIAS (500 PERSONAS)

Elaborado por: Dirección de Asistencia Humanitaria SGR

Fecha de corte: 28/04/2017, 16H00

* El albergue Campamento MTOP se activó por el evento inundación del 29/12/2016.

Glosario de términos:

Afectado: Persona que recibe los impactos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que a pesar de ello puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Ocasionalmente, los afectados pueden requerir de asistencia humanitaria o asistencia social.

Albergado: Persona que por decisión de autoridad competente recibe temporalmente atención en el sistema de albergues permanentes o temporales que maneja el Estado, familias acogientes, u otros medios destinados a acoger personas por razón de eventos adversos en curso o inminentes.

Damnificado: Persona que sufre los impactos directos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que no puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Todos los damnificados son sujetos de asistencia humanitaria o asistencia social.

MTT, mesas técnicas de trabajo: Mecanismo que integra y coordina las capacidades técnicas de los sectores público y privado para la reducción de riesgos y la atención de las emergencias en un territorio. Las mesas operan en los niveles cantonal, provincial y nacional con enfoque en temas específicos.

UGIAR: Unidad de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos.

SPREA: Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos.

UMEVA: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos.

EVIN: Evaluación Inicial de daños.

Familia acogiente: Es cuando la persona afectada ante un evento adverso se aloja temporalmente en la vivienda de familiares, amigos o allegados, hasta que puedan retornar a su vivienda o se realice el proceso de reubicación respectivo.

Refugio temporal: Espacio de paso que sirve para proporcionar agua, alimentación, abrigo y techo a población vulnerable o afectada ante eventos adversos, mientras se evalúa la situación, pasa el peligro o se planifica el destino de la atención. Se utilizarán en un lapso de hasta 96 horas (4 días).

Albergue temporal: Es un establecimiento ubicado en una zona segura donde se recibe a las personas afectadas y evacuadas ante eventos adversos por cortos periodos de tiempo, hasta que se proporcione una solución habitacional. Se utilizarán en un lapso de hasta 60 días.

Campamento temporal: Es un terreno amplio, ubicado en una zona segura, donde se han implementado áreas básicas para el alojamiento de personas afectadas ante eventos adversos de gran magnitud. Cuentan con servicios básicos, carpas familiares, manejo de desechos y saneamiento. Se utilizarán en un lapso de hasta 1 año.

Alojamiento espontáneo: Es un espacio al aire libre, hacia donde las familias afectadas ante eventos adversos, han auto evacuado voluntariamente con el propósito de salvaguardar la vida humana. Por lo general, cuentan con alimentación, agua y atención en salud y no están bajo la administración de ninguna entidad del Estado. Se debe procurar su cierre en el menor tiempo posible.

Casas de arriendo: Son viviendas a las que son trasladadas las personas vulnerables o afectadas ante eventos adversos de forma temporal, hasta que reciben una vivienda permanente, cuyo arriendo o préstamo está bajo responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado local. Se utilizarán en un lapso de hasta 1 año.